上林县明亮镇万古村“12•14”机械伤害 一般事故调查报

2024-02-28 11:10 来源：上林县应急管理局

2023年12月14日中午12时30分许，我县明亮镇万古村一山林地发生一起由于勾机侧翻伤人造成的机械伤害一般事故，导致1名勾机司机经抢

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经上林县人民政府批准，成立局、总工会、明亮镇人民政府等部门组成的上林县明亮镇万古村“12·14”机械伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事和应急评估组对事故进行调查，并邀请县纪委监委、人民检察院介入事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员询问等，因、人员伤亡，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结了事故教训，提出了整改防范措施。

经事故调查组认定，上林县明亮镇万古村“12·14”机械伤害一般事故是一起作业人员因穿行危险环境且操作不当导致勾机侧翻，因当，导致头部被勾机压住最终造成事故发生的机械伤害一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年12月14日，韦立权开着自己的勾机到李道珊买下的位于万古村山地的速生桉林地帮李道珊将砍伐下的速生桉装至四轮农用车上。机发现勾机突然侧翻，立即上前查看，发现韦立权被勾机压住，立即打电话给李道珊说明情况，李道珊随即打电话给120求助。120救援人员到行抢救，最终韦立权因颅脑损伤，于2023年12月14日13时45分经抢救无效死亡。

（二）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，具体情况如下：

韦立权，男，广西上林县人，40岁，身份证号码：452124198309******。在开勾机将砍伐下的速生桉装至四轮农用车上作业过程中，因致勾机侧翻，因跳车时机和跳车方向选择不当，导致头部被勾机压住，因颅脑损伤经抢救无效死亡。

（三）事故调查概况

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员询

经查:

李道珊，事故中的速生桉业主，男，广西上林县人，身份证号码：452124199110******。韦立权，事故中的勾机司机，男，广西
452124198309******。

李道珊于2023年11月初将事发地约67～68亩速生桉买下，并与韦立权达成口头协议，按照16元/吨的价钱将砍伐下来的速生桉的转运装车
11月26日开始，韦立权开着自己的勾机进场作业。2023年12月14日中午12时10分许，韦立权操作勾机过程中穿行危险环境且操作不当，将勾机
导致勾机重心不稳侧翻，韦立权在勾机即将侧翻时跳车，跳车过程中往勾机倾倒一侧跳车，最终因跳车不及时、被勾机压住头部，导致事故发

事故发生后，明亮镇政府等相关单位立即赶赴现场，由120对伤者全力施救，13:45分许被困人员被救出，经抢救无效死亡，经家属同意后
相关后事，相关单位开展家属情绪安抚工作及协调处理后续事宜。

二、事故原因和性质

（一）事故直接原因

造成本次事故的直接原因为：韦立权在操作勾机过程中，因穿行危险环境且操作不当导致勾机侧翻，因跳车时机和跳车方向选择不当，
造成事故发生。

（二）事故性质

经事故调查组认定，上林县明亮镇万古村“12·14”机械伤害一般事故是一起作业人员因穿行危险环境且操作不当导致勾机侧翻，因
当，导致头部被勾机压住最终造成事故发生的机械伤害一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年12月14日12时10分，四轮农用车司机发现韦立权被勾机压住，立马打电话给李道珊说明情况，12时15分，李道珊使用手机拨打12
挥中心接到市联动中心电话说上林县明亮镇万古村发生勾机压人事件，12时23分，县应急指挥中心联系李道珊询问详细情况，12时25分，县应
等相关单位前往事发现场处置。

（二）事故应急处置情况

2023年12月14日12时18分，明亮镇卫生院接到电话后，立即出车前往事发现场救助伤员。12时30分许，明亮镇政府等相关单位在接到电
场进行应急处置。到达现场后，由120相关人员全力对伤者进行抢救，由明亮镇政府及明亮镇派出所做好周边疏导、警戒工作，由县应急管理
被困人员被救出，经抢救无效死亡，经家属同意后将死者运往宾阳殡仪馆处理相关后事。目前，死者已火化并已安葬，家属情绪稳定

（三）事故应急处置评估结论

事故发生后，地方政府相关部门反应迅速、措施得当，有效组织应急救援处置和善后工作。本起事故上报、救援信息传递沟通顺畅及
极，能及时准确上报及发布事故信息，积极引导舆论导向，没有造成不良后果；在救援处置方面，各部门能够以大局为重，互相配合、共同参
方面，善始善终地做好死者家属安抚工作，让死伤者家属心理得到宽慰，稳定了群众情绪，未造成不良社会影响。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故发生单位或个人情况

1.李道珊，事故中的速生桉业主，男，广西上林县人，身份证号码：452124199110******，自然人，未注册企业。

2.韦立权，事故中的勾机司机，男，广西上林县人，身份证号码：452124198309******，自然人，未注册企业。

五、有关责任单位和个人存在的主要问题

（一）韦立权，在使用勾机进行木材转运装车过程中，因自主决定并实施穿行危险环境且操作不当导致事故发生，其行为违反《中华人
十七条。

（二）李道珊，已将转运装车工作外包给韦立权，且勾机是韦立权自带，韦立权在装车作业过程中不受李道珊指挥，故双方为承揽关系
的独立生产经营主体。李道珊在装车作业前，李道珊已告知韦立权相关安全注意事项，未指示韦立权违章冒险作业，事故发生后积极跟有关单
身职责。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予处理人员（1人）

韦立权，对事故的发生负直接责任、全部责任。鉴于其本人在事故中死亡，建议免于处理。

（二）事故责任人员处理建议（1人）

李道珊，已告知韦立权相关安全注意事项，未指示韦立权违章冒险作业，事故发生后积极跟有关单位抢救伤员，已充分履行自身职责，到位导致本起事故发生的管理问题，建议免于处罚。

七、事故教训及整改防范措施

生产经营单位、个体经营户及自然人在生产经营活动过程中，应认真吸取本起事故的深刻教训，切实落实企业安全生产主体责任，进一防止类似事故再次发生。要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规的要求，保证有关法律、行政法规和国家标准或者件。主要负责人及安全生产管理人员要履行法定职责，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，制止和纠正违章指挥、强令冒为，对从业人员进行安全生产教育和培训，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。从业人员在作业过程中任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

上林县明亮镇万古村“12·14”机械伤害一般事故调查组

2024年2月6日

中央部门网站 省（区、直辖市）政府网 区内各市政府网 县（市、区）政府网 上林党

关于我们 联系我们 网站声明 站点地图

主办：上林县人民政府办公室 承办：上林县发展改革和科学技术局

电话：0771-5222162（仅受理网站建设维护问题） 举报电话：0771-5222459 举报邮箱：abc5222459@163.com

桂ICP备18003879号-1 政府网站标识码：4501250001 桂公网安备 45012502000008号

南宁市互联网举报辟谣平台