# 乐业县同乐镇达存村“11•21”一般高处坠落事故调查报告

2025-05-21 16:05 来源：乐业县应急管理局



2023年11月21日13时40分许，位于乐业县同乐镇达存村达郎屯发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经县人民政府批准，成同乐镇达存村“11·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长张*昊任组长，县人民政联系副主任、县应急管理局局长、县住房和城乡建设局局长和县公安局副局长任副组长，县住房和城乡建设局、县应急局、县人社局、工会和同乐府等单位有关负责同志为成员，全面负责事故调查工作。同时，邀请县人民检察院派人参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场查看、调阅资料、调查取证，查发生的经过、原因、人员受伤情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事施建议。

一、申请事故调查及事故核实情况

2025年1月24日，牙*国（申请人）向乐业县人民政府提交《关于请求乐业县人民政府履行安全生产事故调查处理法定职责的申请书》，称：月21日13时30分许，申请人在为黄*存家庭户的装饰装修过程中，不慎从面对该房屋右边二楼钢丝绳手板葫芦架子滑下坠落，申请人双足着地，伤，伤后遂感双足、双踝部疼痛明显，趾端感觉麻木；事发后，工友（牙*豪）在黄*存陪同下用小车将受伤的申请人送到乐业县人民医院住院治断，申请人的伤情为双侧跟骨粉碎性骨折。申请人申请乐业县人民政府对该起事故进行调查。

收到申请书后，县人民政府高度重视，迅速行动，于2025年1月26日成立乐业县同乐镇达存村“11·21”一般高处坠落事故调查组，对申请全面调查核实。

调查核实结果：1.2023年11月21日13时40分许，位于乐业县同乐镇达存村达郎屯发生一起高处坠落事故，造成1人受伤；2.事故现场已被毁钢丝绳手扳葫芦架已搬离事故现场，无法取证；3.牙*国前后两次调查讯问笔录及乐业县人民法院法庭审理笔录，部分口供不一致，对事故还原及造成严重干扰；4.事故发生后，牙*国和现场人员都未拨打120和110，也未向乐业县同乐镇人民政府或相关部门报告事故情况，直至2025年1月24日向乐业县人民政府申请开展事故调查。

二、基本情况

**（一）项目概况**

发生事故项目为广西乐业县同乐镇达存村达郎屯黄*存二层自建房[①]装修，该二层自建房主体已建成十多年，为改善居住环境，2023年7月份房主黄*存才着手装修。房主黄*存将该二层自建房装修工程交由牙*国等人负责施工，双方未签订合同，口头协议[②]：房主黄*存提供装修材料、负员食宿；牙*国等人自带劳动工具及安全防护用品，自行决定工作安排、劳动程序，以自己的技术和劳力进行施工，工钱按每平方米计算，完工钱。

**（二）相关人员基本情况**

黄*存，男，住址：广西乐业县同乐镇达存村达郎屯79号，身份证号：452**********0312，在家务农，系本次自建房装修房主。

牙*国，男，住址：广西凌云县玉洪瑶族乡那力村大坪三组 61 号，身份证号：452**********3012，在本次自建房装修负责贴室内外瓷砖的执业资格证书，在事故中受伤。

牙*便，男，住址：广西凌云县玉洪瑶族乡那力村大坪三组41号，身份证号：452**********3039，在本次自建房装修负责贴室内外瓷砖，执业资格证书。

牙*根，男，住址：广西凌云县玉洪瑶族乡那力村大坪三组，身份证号：452**********1215，在本次自建房装修负责贴室内外瓷砖，事故与施工，无相应的执业资格证书。

---

①《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款“抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。”

②《中华人民共和国民法典》第七百七十条第一款“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。”

牙*豪，男，住址：广西凌云县玉洪瑶族乡那力村大坪三组41号，身份证号：452**********3014，在本次自建房装修负责刮腻子粉，无相资格证书。

三、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

**（一）事故发生经过**

2023年11月21日13时30分许，牙*便上到钢丝绳手扳葫芦架（没安装防坠保险器）上做工；13时40分许，牙*国从二楼窗户上到钢丝绳手扳葫问牙*便是否要吃柑果，牙*国和牙*便（该二人都未系安全带及佩戴安全帽）在钢丝绳手扳葫芦架上相向走动递接柑果过程中，右侧（面对大门）丝绳手扳葫芦架突然下滑，导致牙*国和牙*便随同钢丝绳手扳葫芦架坠落到地面。发现时，牙*国双脚受伤，不能自己行走。

**（二）事故应急救援情况**

事故发生时，黄*存和牙*豪在一楼右侧（面对大门）维修电表箱，发现有人受伤，立即开展救援，将受伤的牙*国转移到安全地带，并给药；随后，牙*豪在黄*存、牙*便陪同下用私家车将受伤的牙*国送往乐业县人民医院治疗。

事故发生后，牙*国和现场人员都未拨打120和110，也未向乐业县同乐镇人民政府或相关部门报告事故情况。

**（三）事故善后处理情况**

牙*国在乐业县人民医院住院治疗，经医院诊断为双侧跟骨粉碎性骨折；之后，牙*国选择回家用中草药治疗，于2023年11月23日下午出院，人民医院治疗期间产生的942.58元医疗费系黄*存支付。

牙*国在家用中草药治疗期间，通过电话与黄*存协商治疗、补助等费用，但双方未达成一致，牙*国遂于2024年6月13日向乐业县人民法院提诉讼请求其因受伤造成的各项损失应由黄*存及其家庭成员承担。广西壮族自治区乐业县人民法院民事判决书【（2024）桂1028民初1123号】驳回牙诉讼请求。

牙*国不服广西壮族自治区乐业县人民法院民事判决书【（2024）桂1028民初1123号】民事判决，向广西壮族自治区百色市中级人民法院提广西壮族自治区百色市中级人民法院民事判决书【（2024）桂10民终2954号】驳回上诉，维持原判。

**（四）人员受伤情况**

牙*国，男，现年44岁，广西凌云县玉洪瑶族乡那力村人，在事故中受伤。

**（五）事故直接经济损失**

根据《生产安全事故调查工作规范》（DB45/T 2628-2023）关于事故直接经济损失的估算规定，由于当前牙*国提供的证据材料，事故调查观、全面的估算统计事故直接经济损失。

四、事故发生的原因

牙*国和牙*便安全意识淡薄、违规操作，在未系安全带及佩戴安全帽情况下，在钢丝绳手扳葫芦架上走动，导致钢丝绳手扳葫芦架下滑，是的原因。

五、事故性质

经调查认定，乐业县同乐镇达存村“11·21”事故是一起农民自建的低层住宅装修工程承揽，因个人安全意识淡薄、违规操作导致的一般高故。

六、事故处理建议

1.牙*国，作为本次农民自建的低层住宅装修工程承揽人之一，安全意识淡薄、违规操作，高处作业未系安全带及佩戴安全帽，建议其参加自建的低层住宅装修作业人员培训班，提高安全意识和自我保护能力。

2.牙*便，作为本次农民自建的低层住宅装修工程承揽人之一，安全意识淡薄、违规操作，高处作业未系安全带及佩戴安全帽，建议其参加自建的低层住宅装修作业人员培训班，提高安全意识和自我保护能力。

七、事故防范和整改措施建议

（一）同乐镇人民政府要加强对辖区内农民自建低层住宅的建筑活动（含装修）的巡查检查，及时发现并消除安全隐患，防患于未然。

（二）针对农民自建的低层住宅装修作业人员安全意识淡薄现状，建议县住房和城乡建设局引导辖区内农民建筑匠人参加有关安全教育培训农民建筑匠人的安全意识和自我保护能力。

乐业县同乐镇达存村“11·21”

一般高处坠落事故调查组

2025年5月13

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各县（区）网站

网站地图 乐业融媒体中心

地址：乐业县同乐镇兴乐路2号

主办：乐业县人民政府 电话：0776-7922750

桂公网安备 45102802000003号 百公网安备45261202000005 桂ICP备20003460号-1 网站标识码：