浙江和建建材有限公司“4·26”
一般坍塌事故调查报告

2025年4月26日21时许，浙江和建建材有限公司发生一起坍塌事故，造成一人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）133万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，2025年4月30日，区应急管理局根据区政府的授权，牵头成立了由区经信局、区公安分局、区总工会、练市镇人民政府有关同志参加的事故调查组，同时邀请区监委、区人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，浙江和建建材有限公司“4·26”一般坍塌事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位，员工毕某某进入沙石料仓对料仓底部板结的砂石进行清理，以疏通料仓与下料斗的通道时，未按照单位制定的《料仓清理安全操作规程》要求系挂安全绳，作业过程中砂石料仓底部板结的砂石发生坍塌，毕某

某坠落至深约3米的下料斗中，被砂石掩埋致其死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故相关单位概况

浙江和建建材有限公司。成立日期：2020年4月26日，法定代表人：覃某某，统一社会信用代码：91330503MA2D1RJL4X，注册地址：浙江省湖州市南浔区练市镇茹家甸路湖州万拓金属制品有限公司二号车间，经营范围包括一般项目：水泥制品制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属材料制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故单位安全管理情况

浙江和建建材有限公司虽制定了《料仓清理安全操作规程》，但未对员工开展有关料仓清理的安全生产专题培训，未保证员工了解料仓清理过程中存在的安全风险，料仓作业现场隐患排查治理不到位，未及时发现和制止作业人员未系挂安全绳的事故隐患。

（三）事故发生经过和救援情况

2025年4月26日19时许，浙江和建建材有限公司B车间（混凝土方桩生产车间）一班班组长李某某组织毕某某、朱某某、孟

某某对车间四楼的砂石下料斗进行疏通作业，李某某等人使用钢棒疏通了 50 分钟许，发现下料斗与上方砂石料仓的通道仍未畅通。20 时 30 分许，毕某某、朱某某、孟某某来到车间五楼，并进入到深约 10 米的砂石料仓底部，用钢棒对堵塞点板结的砂石进行疏通，21 时许，毕某某所站位置板结的砂石发生坍塌，毕某某坠落至深约 3 米的下料斗中，被砂石掩埋受困。李某某得知事故后，立即组织工人对毕某某进行施救，并拨打电话向安全主管薛某某汇报了事故情况，薛某某于 21 时 32 分拨打了 119 救援电话，21 时 42 分许，消防救援人员赶到现场，进行专业救援，27 日凌晨 1 时许，毕某某被救出，现场医护人员确认毕某某已无生命体征。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡。死者毕某某，男，1997 年 1 月出生，贵州省六枝特区关寨镇人。湖州市公安局南浔区分局练市派出所出具非正常死亡证明显示毕某某于 2025 年 4 月 27 日意外死亡。

截至 2025 年 4 月 29 日，本起事故造成的直接经济损失约人民币 133 万元。

二、事故应急处置及善后情况

（一）事故现场应急处置情况

2025 年 4 月 26 日 21 时 32 分许，毕某某因在砂石料仓底部作业时，其所站位置板结的砂石发生坍塌，导致其坠落至深约 3 米的下料斗中，被砂石掩埋受困。班组长、安全主管及时组织进

行施救，并及时拨打119救援电话。区应急管理局、区消防救援大队、练市镇人民政府有关同志第一时间赶赴事故现场，组织救援，27日凌晨1时许，毕某某被救出，现场医护人员确认毕某某已无生命体征。

（二）善后情况

2025年4月29日，浙江和建建材有限公司与死者家属达成了赔偿协议，事故善后处理平稳有序。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能单位人员先后到达事故现场开展应急处置工作，应急响应迅速，应急处置得当，善后工作有序。

三、事故原因分析

本起事故的直接原因是：员工毕某某进入沙石料仓对料仓底部板结的砂石进行清理，以疏通料仓与下料斗的通道时，未按照单位制定的《料仓清理安全操作规程》要求系挂安全绳，作业过程中砂石料仓底部板结的砂石发生坍塌，毕某某坠落至深约3米的下料斗中，被砂石掩埋致其死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位及相关责任人

1.浙江和建建材有限公司，落实安全生产主体责任不到位。**一是**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]的

[1].《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

规定，对员工的安全教育和培训不到位，未能保证毕某某具备必要的安全生产知识；**二是**违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定，未及时发现和消除毕某某作业时未系挂安全绳的事故隐患；**三是**违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[3]的规定，未监督、教育作业人员按规定系挂安全绳。

2.覃某某，浙江和建建材有限公司法定代表人，全面负责公司工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]的规定，企业主要负责人未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除毕某某作业时未系挂安全绳的事故隐患。

（二）地方党委政府

练市镇人民政府。练市镇人民政府于2025年3月21日对浙江和建建材有限公司进行了检查，对发现的隐患已督促企业整改闭环，并于2025年4月11对其违法行为作出了行政处罚。事故调查组经讨论分析认为练市镇人民政府无履职不到位情形。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故单位

建议区应急管理局依法对浙江和建建材有限公司及其主要负

---

[2].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3].《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

责人覃某某作出行政处罚。

（二）地方党委政府

建议区安委办对练市镇人民政府进行安全生产提示告知。

六、事故整改和防范措施

（一）浙江和建建材有限公司要认真吸取事故教训，举一反三。**一是**要进一步加强安全管理，严格落实全员安全生产责任制，并教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，提高安全生产水平；**二是**要强化事故隐患排查力度，及时开展安全检查，采取技术、管理措施消除各类事故隐患；**三是**要加强对从业人员的安全教育和培训，提升从业人员安全生产知识和技能。

（二）练市镇人民政府要按照职责，全面加强对辖区内生产经营活动安全生产状况的监督检查；督促生产经营单位切实加大事故隐患排查力度，加强安全生产教育和培训，提升员工安全生产意识；进一步推动生产经营单位落实主体责任，切实履行安全生产职责。

“4·26”事故调查组

2025年5月20日