贵港市凤鑫劳务服务有限责任公司“12•26” 一般车辆伤害事故的调查报告

2026-02-14 10:10 来源：港南区应急管理局

【字体：大 中 小】

2025年12月26日上午9时30分许，位于贵港市港南区滨江产业园的贵港市凤鑫劳务服务有限责任公司发生一起车辆伤害事故，造成一名工人死亡

事故发生后，依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据《贵港市港南区人民成立贵港市凤鑫劳务服务有限责任公司“12·26”一般车辆伤害事故调查组的通知》要求(以下简称“12·26”事故)，港南区人民政府成立了由区应牵头，港南公安分局、区林业局、区人社局、区总工会、贵港江南工业园区管委会、东津镇人民政府、东津派出所等部门和单位抽调人员组成的贵劳务服务有限责任公司“12·26”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）对该事故进行调查处理。事故调查组坚持“科学严谨、依法依求是、注重实效”的原则，开展对“12·26”事故进行调查。通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生原因、经过，认定了事故性质和出了对责任单位和责任人的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和整改建议。现将具体情况报告如下。

一、事故相关单位和个人情况

（一）贵港市凤鑫劳务服务有限责任公司（以下简称凤鑫公司）

该公司成立于2023年12月12日，注册资本：叁百万圆整，注册地址位于广西壮族自治区贵港市覃塘区石卡镇XXXXX（石卡XXXXXXXXXXX商铺存续，法定代表岑XX，社会信用代码91XXXXXXXXXXXXXXX88，经营范围：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；专用设备修理程机械与设备租赁；建筑工程用机械制造；机械零件、零部件销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

（二）凤鑫公司租赁广西思美木业集团有限公司（以下简称思美木业）场地经营情况:

2024年8月1日，凤鑫公司租赁思美木业的场地、厂房及设备，采购木头并粉碎成木片出售给思美木业加工成板材。

（三）相关人员情况

1.死者：甘XX，女，60岁，身份证号是45XXXXXXXXXXXXXX80，住广西贵港市港南区东津镇XXXXX号。系凤鑫公司工人，负责输送带区域工作。

2.卢XX，男，53岁，身份证号是45XXXXXXXXXXXXXX14，住广西兴业县XXXXXXXX 号。系凤鑫公司装载机驾驶员。

3.黄XX，男，35岁，身份证号是45XXXXXXXXXXXXXX72，住贵港市覃塘区石卡镇XXXXXXXXXX号。全面负责凤鑫公司安全生产管理工作。

二、事故经过

2025年12月26日上午8时上班后，凤鑫公司工人卢XX驾驶电动装载机从木片堆场将木片运送到输送带口，运输距离约200米。上午9点30分许，装载机距离输送带口约3米时，将车斗升起来准备倾倒木片至输送带投料口，挡住了前面视线。在现场进行清扫作业的甘XX未注意观察周围环境，装载机，不慎被装载机撞倒。卢XX感觉有异样下车查看，发现甘XX伤情严重，立即呼叫附近的公司人员过来抢救，公司安全生产管理人员黄XX马120急救电话，约20分钟后120急救人员到达现场并实施抢救工作，甘XX经抢救无效后死亡。

港南公安分局、区应急管理局、东津镇人民政府等部门接到事故报告后，立即赶赴现场开展应急处置工作。



上图为事故现场图片

三、事故发生原因分析

（一）事故直接原因

1.卢XX在驾驶装载机作业时，未注意观察周围环境，未能及时提醒甘XX避让，导致甘XX被装载机撞倒致死。

2.甘XX进行清扫作业时，未注意观察周围环境，未能避让装载机，不慎被装载机撞倒致死。

（二）事故间接原因

1.凤鑫公司未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.黄XX作为凤鑫公司的安全生产管理人员，检查本单位的安全生产状况，排查生产安全事故隐患不够，制止和纠正违反操作规程的行为不到位。

四、事故性质认定

经调查认定，凤鑫公司“12·26”车辆伤害事故是一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任单位和责任人的处理意见

（一）对装载机司机卢XX的责任认定及处理意见

卢XX作业时未注意观察周围环境，撞倒甘XX致其死亡，对本事故的发生负有责任，涉嫌犯罪，建
公安机关依法处理。

（二）对死者甘XX的责任认定及处理意见

甘XX违反操作规程，安全意识淡薄，对事故发生负有责任，鉴于其已经死亡，建议免于追究相关责任。

（三）对凤鑫公司的责任认定及处理意见

凤鑫公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章全操作规程.....”的规定，未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,对该事故负有责任。建议港南区应急管理局对凤鑫公司进行行政处罚。

（四）对黄XX的责任认定及处理意见

黄XX，作为凤鑫公司的安全生产管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥险作业、违反操作规程的行为”的规定”，检查本单位的安全生产状况，排查生产安全事故隐患不到位，制止和纠正违反操作规程的行为不到位。

对该事故负有管理责任。建议港南区应急管理局依法依规对黄XX进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

本起事故教训是深刻的，为预防类似事故的发生，建议采取如下防范整改措施:

（一）凤鑫公司

1.要认真吸取事故教训，进一步落实企业的安全生产主体责任，加强对从业人员的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.要教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

3.要认真检查本单位的安全生产状况，加强公司现场安全生产管理，及时排查并消除生产安全事故隐患，杜绝此类生产安全事故的再次发生。

（二）东津镇人民政府、港南区林业局、贵港江南工业园区管委会

应进一步加强对属地企业的安全监管，督促企业切实履行安全生产主体责任，严格落实各项安全措施，确保生产过程安全稳定。

贵港市凤鑫劳务服务有限责任公司“12·26”

一般车辆伤害事故调查组

2026年2月4日

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码 ： 4508030001