柳城县鼎铭金属制品有限公司“10.23”触电一般事故调查报告

来源： 柳城县应急管理局　　发布日期： 2024-02-01

柳城县鼎铭金属制品有限公司“10.23”触电一般事故调查报告

2023年10月23日7时50分左右，在位于柳城县马山镇糯米滩柳城县鼎铭金属制品有限公司二车间内（拉丝车间），发生一起致一人死亡的触电事故。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，柳城县人民政府成立柳城县鼎铭金属制品有限公司“10.23”触电一般事故调查组（以下简称：事故调查组，名单见附件一），由县人民政府常务副县长李季任调查组组长，成员由县政府办、公安局、应急局、科工贸局、人社局、总工会、马山镇人民政府等相关人员组成，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故当事人及事故相关人员进行调查取证，并对事发地点进行了实地勘查。通过调查取证和综合分析，查明了事故的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一 事故发生单位情况

1.单位名称：柳城县鼎铭金属制品有限公司（以下简称鼎铭公司）；住所：柳城县马山乡糯米滩；统一社会信用代码：9145022266212582 22）；法人代表：张瑞杰；注册资本：壹亿陆仟万圆整；单位类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2007年06月04日；营业期限：长期

经营范围：不锈钢拉丝、不锈钢钢丝球、不锈钢配件、不锈钢钢管、不锈钢光亮丝、不锈钢氢退丝、不锈钢型材加工销售；不锈钢钢带、不锈钢标准件生产销售；经营本企业自产产品出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；不锈钢弓弦销售；不锈钢液压杆、高性能齿

轮、不锈钢精线生产销售；不锈钢金属酸洗：表面酸洗、加工、退火、固熔等；不锈钢抛丸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、事故发生、应急救援及处置

1.事故发生地点基本情况；发生地点为柳城县马山镇糯米滩柳城县鼎铭金属制品有限公司内部二车间（拉丝车间），（见图一、图二）





图一　　图二

2.车间有两条纵向通道，通道宽约1.6米，工位结构为铁架支架。（见图三、图四）





图三　　图四

3.事故发生经过与应急救援及处置

2023年10月23日上午柳城县鼎铭金属制品有限公司拉丝工人黄元恒（死者）、梁云娟、谭章义、韦世棉四人在二车间内不同位置开始进行拉丝生产作业。7时50分左右，黄元恒（死者）理线时发生触电，工友第一时间拨打120急救电话，跟120急救中心沟通后用私家车将黄元恒送到柳城县高速出口处。后黄元恒在医院经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业	直接经济损失
黄元恒	死亡	男	55	广西钦州市	拉丝工	100万

四、事故类别：触电死亡。

五、事故发生原因和性质

（一）事故直接原因

黄元恒在柳城县鼎铭金属制品有限公司内部二车间（拉丝车间）进行生产作业时，用脚踩到铁架上理线过程中用手扶旁边的钢结构支架，触碰到安装在钢结构支架上的电路开关，因电路开关线路老化绝缘层裂开，致使其被电击身亡。

(二)事故间接原因

柳城县鼎铭金属制品有限公司安全生产主体责任不落实，车间电线线路老化杂乱，电路开关连接线路裸露，且直接与铁架固定，地面潮湿有粘黏性，存在严重安全隐患，未及时处理且未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训并进行记录。

（三）事故性质

调查认定，柳城县鼎铭金属制品有限公司“10.23”触电一般事故是一起生产安全责任事故。

六、事故的责任认定及责任追究

1、柳城县鼎铭金属制品有限公司，安全生产主体责任不落实，车间电线线路老化杂乱，漏电开关连接线路裸露，且直接与金属支架固定连接，地面潮湿有粘黏性，存在严重触电风险。未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训并进行记录。对事故的发生负有责任。建议由柳城县应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对该公司给予行政处罚。

2、张宜丰，柳城县鼎铭金属制品有限公司总经理，主要负责人。督促、检查安全生产工作不到位，未及消除柳城县鼎铭金属制品有限公司内部二车间安全隐患，对事故的发生负有责任。建议由柳城县应急管理局依据安全生产法律、法规的相关规定，对该主要负责人给予行政处罚。

3、黄元恒，柳城县鼎铭金属制品有限公司拉丝工，安全意识淡薄，在柳城县鼎铭金属制品有限公司内部二车间生产作业理线过程中，违规操作，致使其被电击身亡，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

七、事故防范措施建议

柳城县鼎铭金属制品有限公司要全面排查其生产环节的安全隐患，加强用电安全的教育和管理，确保生产各环节用电安全。

要进一步完善本单位安全生产风险识别和隐患排查治理制度，确保对用电设备安装规范，加大现场安全生产检查力度，严格落实安全生产规章制度和安全操作规程，及时消除各类事故隐患。加强对从业人员安全生产教育和培训，提升从业人员安全操作技能，增加从业人员的安全防范意识，杜绝类似事故再次发生。

柳城县鼎铭金属制品有限公司“10.23”触电一般事故调查组

2023年12月04日

附件一：

柳城县鼎铭金属制品有限公司“10.23”触电一般事故调查组成员名单

调查组职务	**姓 名**	**工作单位及职务**	**签 字**
组长	李 季	县人民政府常务副县长	

副组长	韦毅峰	县政府办公室分管负责人、沙埔镇党委副书记	
副组长	罗春海	县安委办主任、应急管理局局长	
成员	邓崇涛	县公安局副局长	
成员	江宾生	县科技工贸信息化局副局长	
成员	李 艳	县总工会副主席	
成员	莫晓晖	县人力资源和社会保障局副局长	
成员	何 妮	马山镇人民政府副镇长	
成员	翟坦红	县应急管理局副局长	
成员	谢 境	县安全生产应急管理监察大队大队长	