明山卧龙本溪市瑞凯物流有限公司“12·11”一般车辆伤害事故调查报告

明山区政府事故调查组

2023年 12月29日

目　录

一、事故基本情况……（1）
（一）事故发生单位概况……（1）
（二）事故发生车辆概况……（3）
（三）事故发生单位安全管理情况……（3）
本溪瑞凯物流有限公司……（3）
（四）事故发生经过……（3）
（五）事故现场情况……（4）
（六）人员伤亡和直接经济损失情况……（4）
二、事故应急处置及评估情况……（4）
（一）事故信息接报及响应情况……（4）
（二）事故现场应急处置情况……（4）
（三）医疗救治和善后情况……（4）
（四）事故应急处置评估……（5）
三、事故原因分析……（5）
（一）直接原因分析……（5）
（二）间接原因分析……（5）
四、对事故责任单位和责任人的处理建议……（5）
（一）事故责任单位处理建议……（5）
（二）相关责任人处理建议……（5）
五、事故防范和整改措施建议……（6）

2023年12月11日23时40分，本溪瑞凯物流有限公司驾驶员孟某某（男，41岁，本溪瑞凯物流有限公司司机）在驾驶该公司65号场内车辆过程中发生车辆伤害死亡事故，事故造成驾驶员孟某某当场死亡，事故直接经济损失160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经明山区人民政府批准，由区应急管理局、区总工会、公安局明山分局治安大队、公安局明山分局卧龙派出所、本溪市交通局共同组成本溪瑞凯物流有限公司“12·11”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），对此次事故展开调查，并邀请区纪委监委介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问取证、综合分析论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了涉事企业存在的问题，提出了对涉事企业、有关责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，本溪瑞凯物流有限公司“12·11”一般车辆伤害事故系一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

本溪瑞凯物流有限公司经营场所位于本溪市明山区，营业执照由本溪明山区市场监督管理局颁发，类型为有限责任公司，法

定代表人为曲某，成立日期为2018年06月04日，营业期限自2018年06月04日至长期，经营范围：许可项目:道路货物运输(不含危险货物)，性畜养，家禽饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机动车修理和维护，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，票据信息咨询服务，机械设备租赁，租赁服务(不含许可类租赁服务)，电子、机械设备维护(不含特种设备)，小微型客车租赁经营服务，装卸搬运，农业专业及辅助性活动，农林牧副渔业专业机械的安装、维修，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农副产品销售，花卉种植，石油制品销售(不含危险化学品)，成品油批发(不含危险化学品)，润滑油销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，轮胎销售，非公路休闲车及零配件销售，机械零件、零部件销售，轴承、齿轮和传动部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本溪瑞凯物流有限公司已取得道路运输经营许可证,证件有效期2020年05月20日2024年05月19日，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：本溪市交通运输局。

（二）事故发生车辆概况

事故车辆为本溪瑞凯物流有限公司65号场内车辆，机型型号：MT86H,发动机编号：1418G098381，车架号：LWJMT860TJ0781607，固定驾驶员为孟某某，驾驶证准驾车型为A2，有效期至长期，准驾证有效期至2029年1月17日，车辆保险有效期自2023年10月28日00时00分起至2024年10月27日24时00分止。

（三）事故发生单位安全管理情况

本溪瑞凯物流有限公司建立了《全员安全生产责任制》，已编制《安全生产事故应急预案》，制定了《岗位安全操作规程》，《安全生产会议制度》、《生产安全事故隐患排查治理制度》和《生产安全事故报告和调查处理制度》等相关制度。

（四）事故发生经过

本溪瑞凯物流有限公司与本溪市金熠建筑材料有限公司签订了石料运输合同，同时签订了安全管理协议。2023年12月11日23时40分许，本溪瑞凯物流有限公司驾驶员孟某某驾驶65号场内车辆在本溪市金熠建筑材料有限公司存储石料场地卸车完毕后，行驶至东西处回车道停车，停车后驾驶员孟某某在未拉车辆手制动和未采取任何安全措施的情况下下车，下车后驾驶车辆发生溜车，将驾驶员孟某某碾压致死。车辆驾驶员张某某发现该情况后立即向调度员王某某电话汇报，调度员到达后看到孟某某当场死亡，立即拨打了110电话进行报警。

（五）事故现场情况

本溪瑞凯物流有限公司65号场内车辆溜车至绿化带，车辆在启动状态，未拉手制动，死者孟某某尸体距车辆35米。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

23时40分，张某某拨打电话向调度员王某某电话汇报。

23时42分，调度员王某某向本溪瑞凯物流有限公司法人曲某电话汇报。

23时43分，曲某向明山区应急管理局进行了事故汇报。

23时44分，曲某拨打110报警电话。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，张某某拨打电话向调度员王某某电话汇报。调度员王某某向本溪瑞凯物流有限公司法人曲某电话汇报。曲某接到事故报告后，立即向区应急管理局和公安机关报告事故情况，并同调度员王某某和本溪瑞凯物流有限公司安全员陶某一同赶往事故现场。

（三）医疗救治和善后情况

23时40分许，驾驶员孟某某头部及身体被车辆碾压，当场死亡。事故发生后，瑞凯公司通知死者家属，通过与家属协商达成赔偿协议，事故善后已得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，张某某拨打电话向调度员王某某电话汇报。调度员王某某向本溪瑞凯物流有限公司法人曲某电话汇报。曲某接到事故报告后，立即向区应急管理局和公安机关报告事故情况，并同调度员王某某和本溪瑞凯物流有限公司安全员陶某一同赶往事故现场。综合分析事故应急处置得当。

明山区应急管理局接到事故情况的通报后，立即组织相关人员赶往事故现场，综合分析事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

本溪瑞凯物流有限公司货车司机孟某某违反操作规程，下车未拉手制动或熄火，导致货车溜车被刮倒碾压，是这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

本溪瑞凯物流有限公司安全生产责任落实不到位，对员工安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄、安全知识缺乏、操作技能不足，是这起事故的间接原因。

四、对事故责任单位和责任人的处理建议

（一）事故责任单位处理建议

本溪瑞凯物流有限公司，对员工安全教育不到位，操作规程培训不到位，导致事故发生，对该起事故负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款及《明山区应急管理局安全生产行政处罚自由裁量指导标准》之规定，建议依

法对本溪瑞凯物流有限公司处人民币 40 万元行政处罚。

（二）相关责任人处理建议

1.孟某某，本溪瑞凯物流有限公司货车司机，违反货车操作规程，对此次事故发生负有主要责任。鉴于孟某某在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.本溪瑞凯物流有限公司主要负责人曲某是安全生产第一责任人，履行主要负责人职责不到位，在这起事故中负有领导责任。以上事实违反了《安全生产法》第二十一条第五款，依据《安全生产法》第九十五条第一款及《明山区应急管理局安全生产行政处罚自由裁量指导标准》之规定，建议对曲某处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

3.本溪瑞凯物流有限公司安全员陶某，未在作业现场及时制止和纠正孟某的违章行为，员工安全教育培训落实不完善，履职尽责不到位，对本次事故发生负有管理责任，以上事实违反了《安全生产法》第二十五条第六款，依据《安全生产法》第九十六条及《明山区应急管理局安全生产行政处罚自由裁量指导标准》之规定，建议对陶某处上一年年收入 20%罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）本溪瑞凯物流有限公司要从这起事故中认真吸取教训，举一反三，查找和解决企业安全管理中的漏洞，避免同类事故发生，并采取以下措施:

1.本溪瑞凯物流有限公司要严格对照《安全生产法》，

切实履行主要负责人和安全管理人员相关职责，督促、检查本单位的安全生产工作。及时消除生产安全事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

2.本溪瑞凯物流有限公司应当加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）本溪市交通局作为行业主管部门要充分发挥安全监管职能，加强行业安全监管意识，全面履行行业安全监管责任。根据安全生产网格化责任划分，督促所属行业内的所有企业开展全方位的自查自改和严格落实企业主体责任，坚决执行相关安全标准。坚决防范生产安全事故的发生，促进经济社会持续健康发展。

本溪瑞凯物流有限公司“12·11”

一般车辆伤害事故调查组

2023年12月29日