安监局：原南宁市武鸣区城厢镇马香将军山石场内 “7•7”事故调

发布时间：2018-10-22 17:39　来源：南宁市武鸣区城厢镇人民政府　【 字体： 大 中

原南宁市武鸣区城厢镇马香将军山石场内 “7·7”事故调查报告

2018年7月7日18:00，在原南宁市武鸣区城厢镇马香将军山石场加工人工砂的输送带基坑（设备已拆除）内发生一起溺水事故，造成2名小孩死亡。

事故发生后，城区党委、政府主要领导高度重视，分别作出指示：要妥处善后，查明事故原因，落实好防范措施。接到事故报告后，城区安监局、赴现场，开展事故调查和善后处理工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施<生产安全事故报告和调查故调查工作有关问题的通知》（南府发〔2007〕79号）规定，城区政府成立了由城区安监局牵头，会同国土资源局、公安分局、人社局、总工会、教育武鸣区城厢镇马香将军山石场内“7•7”事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组按照事故调查处理“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效料和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故的性质，提出了事故的防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故发生地的基本情况

（一）事故发生地为原南宁市武鸣区城厢镇马香将军山石场（以下简称“原将军山石场”）内加工人工砂的输送带基坑，《营业执照》注册号：450然，成立于2010年11月4日，经营范围：水泥用石灰岩露天开采；《采矿许可证》证号：C4501222009047130016247，经济类型：私营企业，开采矿种年8月18日至2017年8月18日，该石场2015年未提交2014年度年检材料，不参加年检，原武鸣县国土资源局于2015年6月26日对其下发《责令停止采产；《安全生产许可证》编号：（桂A）FM安许证字〔2013〕Y0019号，许可范围：水泥用石灰岩露天开采，有效期：2013年9月4日至2016年9月3日，监局收存。

原将军山石场2015年6月停产后一直未从事生产活动，为有效看守石场内的地磅、变压器、建筑物及存放的碎石等，在石场区域的边界设置铁网围1月份加工设备拆除完毕后，于2017年2月份由实际投资人覃某元聘请看守人覃某南负责看守，每月工资3000元，主要职责是不许放牧及人员进入原将军

（二）原将军山石场看守人员情况

看守人员覃某南，男，64岁，为原将军山石场实际投资人覃某元四叔，2017年2月份至事故发生一直是原将军山石场看守人员。吃、住、值守都在

（三）溺亡人员情况

发生溺水死亡的2个小孩为看守人员覃某南的孙子孙女，其中：覃某娇，女，9岁；覃某衡，男，4岁。两个小孩均住在陆斡镇覃外村板土屯。

二、事故发生经过及应急处置情况

2018年7月7日，覃某娇在城区参加某兴趣培训班学习，中午12:00结束。因当天下大雨，当天13:30，覃某南开电瓶车搭载着孙子覃某衡，从陆斡镇路都在下着大雨，覃某南路过其看守的原将军山石场时，就带着覃某娇、覃某衡先到石场宿舍避雨，煮面条给覃某娇、覃某衡吃。之后大约在15:00左右行看电视；约16:30，覃某南还听到覃某娇、覃某衡的喊话并应答过，接近17:00覃某南从午睡的二楼下到一楼察看时，发现电视仍然开着，但已经不见不会走远，就先在宿舍周围寻找，没找到；又寻问旁边果园看守人员，也未见小孩；于是覃某南就开着电瓶车沿着公路一路寻找，回到家都没找见覃某工人工砂的输送带基坑时，发现基坑边地面上有覃某娇的一只鞋子和一把雨伞，其就跳下储水深至颈部的基坑（约1.3米到1.4米）内打捞，先后在基坑捞起两个小孩后，覃某南随即排出两人嘴巴中的积水，分别进行简单抢救；然后在当天下午18:38给覃某元报告了两个小孩溺水的情况。在城西三区（宝随后开车赶往事故现场,大约下午19:00与“120”急救车同时到达事故现场。在“120”医生抢救期间，覃琼元19:49拨打“110”报警,22:00，陆斡派出所人员到个小时的紧张施救，最终抢救无效，宣布两个小孩死亡，现场救援工作结束。

三、事故现场勘查及事故初步分析推测

经现场勘查：事故发生地为武鸣区城厢镇原将军山石场区域内的原加工人工砂的输送带基坑，基坑长4米，宽2.5米，内积水水深约1.3至1.4米左右所处的位置比较低，事故发生时积水较多。

由于事故的过程没有目击者，根据现场分析推测：两个小孩在原将军山石场区域的加工人工砂的输送带基坑边玩耍时因覃某衡掉到基坑里，挣扎着水深淹没窒息死亡。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

两个小孩在原将军山石场区域的加工人工砂的输送带基坑边玩耍时因覃某衡掉到基坑里，其姐姐覃某娇见状下到基坑施救，均因水深淹没窒息死亡

（二）事故性质

事故发生时，原将军山石场采矿许可证、安全生产许可证均失效，属于停产状态，生产设备已经拆除，不具备生产条件，不属于生产过程中；发生故的要件，所以认定这起事故为非生产安全事故。

五、事故防范和整改措施

（一）切实加强中小学、幼儿园防溺水安全教育。城区教育部门虽然在暑期防溺水安全方面做了大量的宣传教育工作，但仍然发生这起造成两人节，不仅要加强中小学、幼儿园学生防溺水安全教育，还需加强家长或者监护人的防溺水安全教育，进一步加强社会、学校、家庭之间的联系，共同构

（二）各镇政府要充分发挥各村（社区）安全员的作用，加强中小学、幼儿园学生家长或者监护人的校外防溺水安全教育，利用自身条件培养中小抓共管，避免类似事故再次发生。

（三）根据《矿山地质环境保护规定》和《土地复垦条例》相关规定，矿山关闭后国土部门要督促业主履行矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务安全隐患。

（四）切实强化安全生产红线意识。要深刻汲取本次事故沉痛教训，认真研究事故预防和工作改进措施，避免类似事故再次发生。

原南宁市武鸣区城厢镇马香将军山石场内

“7•7”事故调查组

扫一扫在手机打开当前页