分类导航

- 综合监管工作 GO
- 危险化学品安全监管工作 GO
- 工矿商贸安全监管工作 GO
- 教育培训 GO
- 应急管理工作 GO
- 执法监察工作 GO
- 安全文化 GO
- 信息公开 GO





事故信息

# 德州齐河新汶矿业集团有限责任公司 洗煤分公司“11·16”一般机械伤害事故调查报告

文章来源:德州市应急管理局 发布时间：2025年04月30日

2024年12月25日，我市接到《国家矿山安全监察局山东局矿山安全生产举报移送单》（鲁移字〔2024〕22号）后，市政府责成德州市发改委牵头组织齐河县相关部门以及外聘专家对汶矿业集团有限责任公司洗煤分公司邱集洗煤厂举报情况进行了现场核查。2025年1月14日，市府主要领导同志作出批示：市安委办要组织对事故监督环节进行倒查复盘、提出处理意见。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）《山东省生产安全事故查处理提级调查和挂牌督办办法》（鲁安发〔2024〕13号）等有关规定要求，2025年2月14日经德州市政府批准，成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、齐河县人民政府和泰安市人政府派员参加的事故调查组，特邀市纪委监委、市检察院派员参加。事故调查组下设技术组、管组、综合组，并聘请有关专家，对事故进行了提级调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求过勘查事故现场、查阅有关资料、调取监控视频、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。市纪委监委提出了问责意见。

经调查认定，德州齐河新汶矿业集团有限责任公司洗煤分公司“11·16”一般机械伤害事故一起因企业安全生产主体责任和部门安全生产监管职责落实不到位而导致的一般生产安全责任故。且新汶矿业集团有限责任公司洗煤分公司在事故发生后隐瞒不报。

一、事故相关单位情况

（一）新汶矿业集团有限责任公司洗煤分公司（以下简称“洗煤分公司”）。事故发生单位事故发生地点在其下属邱集洗煤厂。洗煤分公司成立于2019年3月21日，类型为有限责任公司分司（国有控股）[]，负责人为王焕忠。统一社会信用代码：91370982MA3PCE0Q1T，营业场所山东省泰安市新泰市新汶街道汶中路88号。总设计处理能力4000万吨/年。洗煤分公司下设办室、人力资源部、安全部等部门，组织机构健全，人财物独立运行。经营范围：一般项目：煤炭选；煤炭及制品销售；机械设备租赁；特种设备出租；市场调查（不含涉外调查）；环保咨询务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；住房赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备修理；企业管理咨询；仪器仪表制造仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械制造；矿山机械销售；非居住地产租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；凭总公司授权开展经营活动。许可项目：电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

（二）洗煤分公司邱集洗煤厂（以下简称“邱集洗煤厂”）。隶属于洗煤分公司，为车间性分厂，位于山东省德州市齐河县马集镇境内，设计洗选能力120万吨/年，是一座中型矿井型选厂，洗选煤种为气肥煤，属于炼焦配煤。该厂人事、财物工作由洗煤分公司管理。

（三）山东省邱集煤矿有限公司（以下简称“邱集煤矿”）。邱集洗煤厂洗煤业务甲方。成于1998年6月24日，法定代表人：王东京，统一社会信用代码：91370000494960633H，住所山东省德州市齐河县邱集，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。注册资9935.69万，核定生产能力75万吨/年。经营范围：煤炭开采、销售（有效期限以许可证为准）洗精煤、煤泥、块煤销售；货物装卸、仓储服务；房屋租赁，机电设备租赁；花卉、苗木、蔬菜水果种植、销售（不含种子）；水产品养殖、销售；生态农业观光开发；工程测量，地籍测绘产测绘；地下管线探测、测漏；地质勘察技术服务；地质工程技术咨询；注浆工程（防治水工程钻探工程，地质灾害治理，浅层地温开发供暖工程；餐饮住宿；物业管理；井巷工程；矿山工程工；机电设备安装与维修；建材加工与销售；家政服务；车辆租赁。

安全生产许可证编号：（鲁）MK安许证字〔2004〕1-027，有效期：2024年11月25日2027年11月24日，发证机关：山东省能源局，发证日期：2024年9月25日，主要负责人王东京

二、事故涉及设备、工艺等情况

（一）发生事故设备情况：事故发生区域位于邱集洗煤厂主洗楼一楼。发生事故的设备为精煤带式输送机（皮带宽度120cm），安装位置为精煤上仓皮带巷，所属系统为主洗系统。

（二）洗煤工艺流程：主井毛煤采用滚轴筛分级、手选排矸破碎，主洗采用跳汰分选，粗煤采用旋流器分级、叠筛分级回收，细煤泥采用“浮选柱+浮选柱”二次浮选、穿流压滤机脱水，煤泥采用压滤机压滤后落至煤泥棚待售。

（三）合同签订情况：自2022年3月1日起，邱集煤矿（甲方）与洗煤分公司（乙方）签《新汶矿业集团有限责任公司洗煤分公司管理运营协议》（编号E250B2022000025），将洗煤务托管给洗煤分公司运营。2023年1月1日，双方签订《邱集洗煤厂管理运营合同》（编E250B2023000024），2024年2月27日，双方签订了《邱集洗煤厂管理运营合同》（编号E250B2024000011），2024年9月5日再次签订《变更协议》（编号为E250G2024000010），营期限延长至2025年6月30日。邱集洗煤厂固定资产归邱集煤矿所有，按照合同约定邱集煤矿方支付运营及相关费用，洗煤分公司负责运营管理期间的安全生产。

三、事故发生经过、报告及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年11月16日16时35分左右，邱集洗煤厂维修班维修工郭洪涛准备检修工具时，发现运工（负责打扫卫生）张吉胜头朝西脚朝东被挤压在主洗楼一楼701精煤带式输送机与离心机漏斗煤板之间，郭洪涛立即拉传送带西侧拉绳开关紧急制动，然后跑到集控室向生产副厂长张培培、电副厂长郭明勇、生产班班长盛积东报告。张培培、郭明勇立即分别电话向厂长王伟报告。

（二）应急处置情况及事故救援情况

2024年11月16日16时40分左右，厂长王伟、生产副厂长张培培、机电副厂长郭明勇接到事报告后，立即赶到事故现场，组织人员进行抢救，紧急拆除701精煤带式输送机拖辊支架，约1钟后，将张吉胜救出并抬至维修班班长马存水的车上，送往聊城鲁西骨科医院进行救治。18点分左右，将张吉胜送到聊城鲁西骨科医院，医护人员初步诊断是多发性损伤（四肢、胸廓）、呼衰竭，对张吉胜进行紧急救治。19时50分，医院宣布张吉胜临床死亡，死亡原因为呼吸循环竭。

（三）事故报告及瞒报情况

2024年11月16日16时35分左右，邱集洗煤厂维修班维修工郭洪涛发现事故后，迅速跑到集室向邱集洗煤厂生产副厂长张培培、机电副厂长郭明勇、生产班班长盛积东进行了报告。张培培郭明勇分别电话向厂长王伟进行了报告。王伟打电话向洗煤分公司安全总监赵刚进行了报告，赵立即向洗煤分公司经理王焕忠打电话报告了事故情况。王焕忠接到事故报告后，立即安排分公司

全总监赵刚和人力资源部主任侯圣鼎协助邱集洗煤厂不惜代价抢救伤者，但未按事故报告有关规
向事故发生地县（市、区）人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关
门及新汶矿业集团有限责任公司报告事故情况。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况


经调查核实，德州齐河新汶矿业集团有限责任公司洗煤分公司“11·16”一般机械伤害事故
造成1人死亡，直接经济损失201.3万元。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，邱集洗煤厂立即组织人员进行抢救，紧急拆除了701精煤带式输送机拖辊支架
将伤者张吉胜送往聊城鲁西骨科医院进行抢救，但未按照洗煤分公司制定的生产安全事故应急预
和应急管理制度进行事故报告和应急处置。

（六）事故救援现场示意图

事故现场死者的位置如下：




四、事故发生的原因

（一）直接原因

邱集洗煤厂巡检工张吉胜违反邱集洗煤厂内部管理制度第12条“开机期间严禁碰触设备运转
位，皮带运转时严禁清理运转部位卫生，1米范围内严禁站人，违反规定按较大风险失控考核”
规定，不慎跌入701精煤带式输送机的传送皮带，被挤压在701精煤带式输送机和离心机漏斗挡
板处，导致多发性损伤（四肢、胸廓）、呼吸循环衰竭死亡。

（二）间接原因

1.洗煤分公司安全生产主体责任落实不到位。

（1）对换岗作业人员培训不到位，事故发生后拼凑培训档案[]。

（2）对洗煤系统设计文件中提出的可能出现传送带意外上人风险排查不够深入，未及时设
防护栏（网）等装置。

（3）未按照应急预案要求开展救援，未拨打120急救电话，事故发生后采用私家车辆运送
伤人员。

（4）未按照洗煤分公司《“四薄”安全管理办法》[]要求，未对薄弱人员出现的身体、心理
头性问题完整规范处置。

（5）瞒报生产安全事故。洗煤分公司主要负责人未按照规定向政府部门报告生产安全事故

2.齐河县发改局未认真履行煤炭行业管理和日常安全监管职责[]。按照“三定方案”等文件求，齐河县发改局承担配合市发改委做好本地区煤矿安全监管工作，履行煤炭行业管理职责，对煤矿日常安全监管工作。

（1）对洗选环节和洗煤分公司监督管理不到位。对2021年省、市、县安委会安全生产任务工文件[]等文件落实不力，对邱集煤矿洗选煤环节和洗煤分公司检查工作重视程度不够，未能对矿企业生产经营活动进行全覆盖监督检查。

（2）督促驻矿监管员落实职责不力。未及时督促驻矿监管员[]对煤矿井上生产经营行为进行督检查。

3.市发改委履行煤炭行业管理和安全监管部门职责不到位。按照市发改委“三定方案”要求市发改委负责全市煤炭行业安全生产管理，负责辖区内山东能源集团权属煤矿企业的日常监管工[][]。

（1）安全生产行业管理和安全监管职责落实不到位。未将煤炭开采和洗选业纳入监管范围未能按照《关于印发德州市安全生产工作任务分工的通知》（德安发〔2021〕14号）明确的“煤炭开采和洗选业”职责对洗选业监督管理。

（2）监督检查不到位。未按照《安全生产法》第四十九条和市发改委2024年监管执法计划要求，对邱集煤矿洗煤业务承包运营单位洗煤分公司进行安全检查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

张吉胜违反生产安全管理制度规定，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，免于究责任。

（二）对事故责任单位和责任人员处理建议

1.新汶矿业集团有限责任公司洗煤分公司。洗煤分公司对事故发生负有责任，建议由齐河县急局依据《安全生产法》第一百一十四条[]的规定给予行政处罚。事故发生后，瞒报生产安全故，建议由齐河县应急局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[]的规定给予行政处罚。

2.王焕忠。中共党员，作为洗煤分公司生产经营单位的主要负责人和企业安全生产第一责人，落实企业安全生产主体责任不力，对邱集洗煤厂履行安全生产职责、落实事故隐患排查治理工作督促落实不到位。对事故发生负有责任，建议由齐河县应急局依据《安全生产法》第九十三[]的规定给予行政处罚。事故发生后，瞒报生产安全事故，建议由齐河县应急局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定给予行政处罚。[]

（三）相关单位及责任人员处理建议

建议责成齐河县发改局向齐河县人民政府作出书面检查。

建议责成齐河县人民政府向德州市人民政府作出书面检查。

建议齐河县发改局对齐河县发改局党组成员官峰、齐河县发改局赵官煤矿监管服务中心主任洋进行批评教育；德州市发改委对市发改委煤炭产业管理科科长祝书奎进行批评教育。

（四）其他单位和人员处理建议

1.山东省邱集煤矿有限公司。经调查，山东省邱集煤矿有限公司虽与洗煤分公司就煤炭洗选节签订了管理运营合同，但实际对煤炭洗选环节分工不明确、界定不清晰，负有一定责任。建议

河县人民政府对山东省邱集煤矿有限公司进行约谈。

2.王伟。中共党员，新汶矿业集团有限责任公司洗煤分公司邱集洗煤厂负责人。建议由新汶矿业集团有限责任公司洗煤分公司按照内部规章制度进行处理。

六、事故防范及整改措施

（一）强化属地安全监管责任落实

齐河县人民政府要牢固树立安全发展理念，认真落实安全生产属地管理责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全生产措施落实，提升安全保障能力。要建立健全政府领导班子成员安全生产“一岗双责”制度，进一步强化安全生产监管机制，加大煤矿（邱集煤矿和赵官煤矿矿区内开采、洗选、销售）安全生产监管监察力度。要明确驻矿监管人员职责，指导驻矿监管人员对矿区全面履行现场安全监督检查责任，督促企业严格落实安全生产主体责任。

（二）强化行业部门安全监管责任落实

市发改委要严格落实《山东省安全生产工作任务分工》（鲁安发〔2021〕13号）和《德州市安全生产工作任务分工》（德安发〔2021〕14号）、“三定方案”规定以及工作需要，认真履行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，强化煤炭行业安全生产管理，严格落实煤矿安全监管职责，抓好煤矿（邱集煤矿和赵官煤矿矿区内开采、洗选、销售）安全监管工作，加强驻矿监管人员管理。要认真履行监管执法职责，优化煤炭业务监管执法人员配备，提高人员业务能力和素质，规范严格执法。

（三）强化企业安全生产主体责任落实

各相关单位要加强责任落实与风险源头管控，按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等要求，进一步建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强对煤矿开采、洗选、销售全过程的安全管控力度，对作业现场危险源进行精准辨识和评估，实施风险分级，有效控制全面消除责任盲区和管理漏洞。加强作业现场安全管理，开展一次全面的风险点和安全隐患排查，严格落实风险点管控措施，严格整改安全隐患。加强企业全员安全教育培训，严格制定并实施安全生产教育和培训计划，提升每名员工的安全意识、安全素养、安全技能，确保严格遵守岗位安全生产规章制度和操作规程。加强生产安全事故应急预案演练，规范落实应急处置流程，提高从业人员现场应急处置能力和自救互救能力，确保各岗位人员科学有效处置各类突发事件。

（四）严厉打击生产安全事故瞒报行为

各生产经营单位要建立完善事故隐患内部报告奖励机制，发挥广大从业人员作用，明确报告内容及途径，第一时间消除影响安全生产的突出问题隐患，防止隐患转变为事故。同时，认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》《山东省生产安全事故调查处理提级调查和挂牌督办办法》等法规文件，企业各层级要坚决按照法定时限和规定程序向政府有关部门报告事故信息，认真履行事故信息报告职责。各县（市、区）要深入贯彻落实《关于依法严格生产安全责任事故惩戒推进企业主体责任落实的意见》和《防范和打击生产安全事故瞒报行为的若干措施》。各级负有安全生产监督管理职责的部门要系统开展防范和打击瞒报生产安全事故宣传教育活动，畅通舆论监督和举报渠道，拓宽事故线索来源，全面落实生产安全事故有奖举报制度，充分激发社会公众特别是企业从业人员参与监督的主动性，切实筑牢生产安全事故“不敢瞒、不能瞒、瞒不住”的制度防线。

政府网站找错

德州市应急管理局 版权所有 制作维护：德州市应急管理局
鲁ICP备05030298
政府网站标识码3714000043

联系我们

鲁公网安备 37149202000028号