山西世忻铁路运销有限公司
“7·6”一般掩埋窒息事故调查报告

保德县人民政府事故调查组

2025 年 9 月 24 日

山西世忻铁路运销有限公司
“7·6”一般掩埋窒息事故调查报告

2025年7月6日1时20分许山西世忻铁路运销有限公司三期3号仓，发生一起重型半挂牵引车卸煤掩埋窒息事故，事故造成一名运输车辆司机死亡。事故造成直接经济损失45万元。

为查清事故原因，吸取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，保德县人民政府于2025年7月10日，成立了由保德县应急管理局，能源局、交通局、公安局、冯家川乡政府、县总工会等单位有关人员组成山西世忻铁路运销有限公司“7·6”一般掩埋窒息事故调查组，同时邀请县纪委监委成立追责问责组跟进监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出了事故防范
及整改措施。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

1.山西世保煤炭运销有限公司于2010年11月注册成立；注

册资金5000万元；法定代表人：唐某楠；统一社会信用代码：91140000********2J。

2.山西世忻铁路运销有限公司于2011年3月注册成立；注册资金33.8亿元；法定代表人：李某格；统一社会信用代码：91140000********0Y。

（二）协议签订情况

2024年12月23日，山西世忻铁路运销有限公司（甲方）与山西世保煤炭运销有限公司（乙方）签订了《煤仓储运运营管理协议》、《安全生产协议书》，双方均为世德集团旗下企业，乙方由世德集团指定负责甲方位于三期1.2.3.4仓的运营管理，用于煤炭仓储、发运及配套作业。双方约定，甲方建立、健全各项安全管理制度、保证煤仓及设施设备符合安全使用标准，提供完备的仓储条件，并对乙方安全生产工作统一协调、管理。乙方遵守甲方安全生产相关规章制度，服从甲方的安全生产监督管理，承担其入场人员及其聘请的第三方人员的安全管理义务，确保其在作业期间严格遵守本协议及甲方的相关安全管理制度，负责煤炭接卸现场安全管理。

（三）事故发生经过

通过现场监控视频还原事发经过，2025年7月6日王某（死者儿子）与王某翻（死者）各开货车，同在山西世忻铁路运销有限公司运煤，1时16分，王某翻（死者）驾驶陕KD***5重型半挂牵引车行驶至山西世忻铁路运销公司园区三期3号仓北侧开始卸车。

1时17分，王某翻（死者）在未全部打开货车栏板状态下开启液压装置进行侧立卸车，现场装载机司机岳某军准备上前推料辅助时，王某翻（死者）发现车厢最前方货车栏板未打开，还有余煤未卸完，摆手示意装载机司机岳某军退后等待，于是蹲至未开启的货车栏板下方,用铁锤近距离在车体正下方敲击货车栏板锁。

1时20分在货车栏板打开瞬间，王某翻（死者）被车厢内剩余未卸完的煤料掩埋。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

死者：王某翻，男，身份证号码61272319********19，直接经济损失45万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生时，王某（死者儿子）在王某翻（死者）之前卸车，卸车完毕后，未等到王某翻（死者），1时21分前往王某翻（死者）车辆附件寻找，寻找未果后，结合现场环境，怀疑其可能被煤料掩埋，岳某军操作其装载机，用铲斗在疑似区域的煤垛表面刮除一层煤料，然后两人下车手刨煤料。1时32分王某（死者儿子）找到王某翻（死者），开始为王某翻（死者）做心肺复苏。2时01分世忻公司急救车辆到达现场，因事故发生地点距离医院较远，2时03分山西世忻铁路运销公司陈某安、吴某宇驾驶公司急救车辆，将伤员王某翻送出，2时10分与世忻公司急救车辆在寨沟村附近会合，救护车辆随行医生

于车辆内检查，王某翻意识消失、颈动脉搏动消失、双侧瞳孔放大固定、心电图呈直线，诊断死亡。

（二）善后情况

2025年8月4日山西世忻铁路运销有限公司与王某（死者儿子）签订协议书。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.山西世保煤炭运销有限公司安全生产管理人员配备不足，未及时制止和纠正冒险作业、违反操作规程的行为；现场安全管理不到位，承运车司机在卸煤过程中，未配备专人指挥卸煤。

2.山西世忻铁路运销有限公司未指定专职安全生产管理人员对山西世保煤炭运销有限公司进行安全检查与协调；对山西世保煤炭运销有限公司监管不到位；24小时监督岗未能于事故发生时及时发现。

（二）监管部门

保德县能源局2025年1-7月共计对该企业检查2次，发现一般隐患3条，对发现的隐患依法下达了检查表。

保德县能源局作为行业安全监管部门，履行安全监管职责不深入、不扎实。

（二）地方党委政府

冯家川乡人民政府2025年1-7月对该企业共计检查4次，发现一般隐患1条，对发现的隐患依法下达了隐患排查检查记

录。

冯家川乡人民政府作为属地管理单位，对辖区内企业的监督检查质量低下，未能发挥应有作用。

四、对有关责任人员和责任单位处理建议（6人）

（一）对事故单位相关责任人的处理建议

1.王某翻，男，身份证号码：61272319********19，严重违章作业，导致自己在卸煤过程中被掩埋窒息死亡，对事故发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究其责任。

2.唐某楠，男，身份证号码：15220219********55，山西世保煤炭运销有限公司法定代表人，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未督促、检查本单位的安全生产工作；未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[1]。

3.王某磊，男，身份证号码：23022519********19，山西世保煤炭运销有限公司运营总经理，未制止和纠正违章作业、违反操作规程的行为，对事故负有直接管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项[2]。

---

[1][1]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责 :(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

[2][2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的主安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(六)制止和纠正违章作业、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

4.王某宇，男，身份证号码：23022519********57，山西世忻铁路运销有限公司总经理，未有效履行对承包单位及其分包单位在厂区作业的统一协调管理职责，对事故负有监管责任。

5.李某强，男，身份证号码：14032119********17，山西世忻铁路运销有限公司副总经理，作为分管安全负责人，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，在卸煤过程监督不到位，对事故负有监管责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条[3]。

6.胡某，男，身份证号码：14223319********10，山西世忻铁路运销有限公司安环部工作人员，事故发生当日24小时监督岗值班人员，在值班期间未能于事故发生时及时发现。

（二）对事故单位处理建议

1.山西世保煤炭运销有限公司未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]，第四十四条第一款[5]。

---

[3][3]《中华人民共和国安全生产法》 第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[4][4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时
发现并消除事故隐患。

[5][5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.山西世忻铁路运销有限公司未指定专职安全生产管理人员对山西世保煤炭运销有限公司进行安全检查与协调，在卸煤过程中未能实施有效监督。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条[6]。

（三）对监督部门、地方党委政府处理建议

监管部门、党委政府由保德县纪律检查委员会作出处理。

五、事故整改和防范措施

1.山西世保煤炭运销有限公司应建立健全安全管理制度；按照相关规定配备安全生产管理人员；加强现场作业安全管控，落实装卸作业现场专人指挥；全面辨识安全风险，并制定切实可行的管控措施；加强现场安全管理，强化安全隐患排查和治理，特别加强对运煤司机的现场安全管理，举一反三，严防类似事故再次发生。

2.山西世忻铁路运销有限公司要完善承包单位安全管理制度，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；进一步加强对进入厂区所有承包（分包）单位的统一协调、管理和监督，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；值班人员应严格遵守单位规章制度和操作规程，确保履职到位，做好交接班记录和异常情况报告；完善视频监控，配备煤棚远程语音控制系统，及时发现并处置安全隐患。

3.建议保德县能源局加大执法力度，提升监管效能，深入排

[6]《中华人民共和国安全生产法》 第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

查企业管理制度落实、重大风险管控、设备设施本质安全等方面存在的系统性缺陷，充分履行安全生产监管职责，强化“行业监管”责任落实。

4.建议冯家川乡人民政府指导辖区企业建立健全安全管理制度，强化安全隐患排查和治理，加强现场安全管理，强化“属地监管”责任落实，与专业部门联合检查，跟班学习，提升能力。