广西中通木业有限公司“10•17”一般机械伤害事故调查报告

2023-12-08 15:10　来源：港南区应急管理局

2023年10月17日凌晨2时50分许，贵港市港南区贵港市产业园（江南园），广西中通木业有限公司（以下简称“中通木业”）发生一起机故，造成一名工人死亡。依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据港南区人民政日《关于成立广西中通木业有限公司“10·17”事故调查组的通知》要求（以下简称“10·17”事故），由区应急局、贵港市公安局港南分局、区区人社局、区总工会、江南街道办事处、横岭派出所等部门和单位抽调人员组成了调查组。事故调查组下设技术组、管理组和综合组，调查工作坚严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展对“10·17”事故进行调查。经过事故现场勘察、取证、核实等工作，查明事故发生的原因查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

广西中通木业有限公司（以下简称中通木业）成立于2020年09月07日，注册地址：广西贵港市港南区贵港市产业区（江南园），法定代表(身份证号：37**********12)，企业类型：有限责任公司（自然人股东），统一社会信用代码：91450800MA5PUP8L3C，所属行业：制造业,经营材加工；人造板制造；人造板销售；家具制造；家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。厂房为租用的，租赁年至2029年，租期6年，出租方业主是陈某（联系电话：17********5），租用面积占地5500平方米左右，其中生产车间5300平方米左右，公司有生人左右，其中管理人员10人左右，锅炉工2人，有证2人；叉车工7名，有证7人；车间内热压机4台，冷压机4台，砂光机2台，装有火花探测器2套，台；工艺流程为排板、冷压、砂光、热压、锯边；年产量约100万张多层生态板，年产能约6000万人民币。

（二）死者基本情况

覃某某，男，33岁，贵港市港北区***村人，身份证号码45**********12；2023年4月到中通木业工作，主要负责热压机压板工作。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）**事故发生时间：**2023年10月17日2时50分左右

（二）**事故发生地点：**中通木业生产车间内。

（三）**事故发生现场：**中通木业热压车间3号压面机。

事故发生及救援情况：2023年10月17日2时50分左右，中通木业热压车间3号压机发生机械伤害事故，当时在3号压机工作有2名工人周某某和覃某某在右边操作升降机时右边链条和钢丝绳突然断裂，致使升降平台上的约30张板倾斜直接冲压到覃某某身上。事故发生后，管理人员陈某某，某等人将板搬开，将受伤的覃某某抬出来，抬出时覃某某已经没有意识，当时马上打了120急救，过了十分钟左右等不及120救护车，闻某（18********7）、牛某某（手机号码19********7）、陈某某（手机号码15********0）、周某某（手机号码18********9）和刘某某（手17********7）立即组织开厂里的皮卡车（桂R9****）将伤者送往贵港市人民医院急救，抢救至大约凌晨5时20分左右，医生宣布伤者抢救无效死亡人民医院开具的《居民死亡医学证明（推断）书》表明覃某某的死亡主要原因为：呼吸心跳骤停、胸部外伤、多根多处肋骨骨折、血胸。

区应急局接到事故信息后，立即派员赶赴事故现场调查并介入处置。

三、事故原因分析

（一）直接原因

中通木业热压车间3号压机升降机的链条和钢丝绳由于磨损和老化，致使升降机右边的链条和钢丝绳在升降过程中突然断裂，使得升降平台板倾斜直接冲压到覃某某身上造成重伤，经医治无效后死亡，这是造成此起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、中通木业安全生产管理不到位：（1）未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。（2）未对安全设备性维护、保养和定期检测。

2、中通木业法定代表人赵某未认真履行单位主要负责人安全生产工作职责，疏于管理，未及时发现并消除本单位的生产安全事故隐患。





（事故现场照片）

四、事故性质

经过事故调查取证、核实，调查组一致认为，“10·17”事故的发生是由于中通木业公司安全生产管理不到位，未对安全设备进行经常性维和定期检测，隐患排查治理不到位，造成一般机械伤害的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）中通木业存在的事故责任有：（1）未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。（2）未对安全设备性维护、保养和定期检测。

中通木业以上行为（1）违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。.....”的规定。

中通木业以上行为（2）违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。”的规定。

综上所述，中通木业未落实安全生产主体责任，对该起事故的发生负有责任，是事故的责任单位，建议港南区应急管理局按相关法律法规对公司处以行政处罚。

（二）中通木业法定代表人赵某，没有认真履行单位主要负责人安全生产工作职责，疏于管理，未及时消除本单位的生产安全事故隐患，其了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定，建议港南区应急管理局按相关对赵某给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

中通木业发生“10·17”机械伤害死亡事故，说明中通木业安全生产主体责任未落实，安全生产管理不到位。为了认真汲取此次事故教训，事故再次发生，现提出如下整改措施:

（一）统一思想，提高认识。各部门和企业要自觉把安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防控风险等落实到安全生产的各项工刻绷紧安全生产这根弦，务必把生产安全工作抓紧抓好抓牢，最大限度保障人民群众的生命财产安全，促进企业的健康安全发展。

（二）各部门和企业今后工作中要严格落实企业安全生产主体责任，认真组织并开展安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，明确全生产工作职责。

1、责令中通木业严格履行安全管理职责、健全本单位安全生产规章制度和操作规程等，认真开展安全生产教育和培训。

2、加强本单位安全检查工作，采取有力措施督促和落实隐患排查治理，把安全生产由发生事故后的“四不放过”变为事前的“动态管理查、动态监督”，杜绝类似事故再次发生。

3、深入开展事故警示教育，汲取事故教训，进一步加强对从业人员的安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全和安全防范措施，确保企业的安全生产。

广西中通木业有限公司“10·17”

事故调查组

2023年12月6日