广西金凯圣锌业有限公司“4.03” 灼烫事故调查报告

来源：融安县安全生产监督管理局 发布日期：2018-05-21 16:54 作者：融安县安全生产监督管理局

广西金凯圣锌业有限公司“4.03”灼烫事故调查报告

2018年4月3日18时40分，广西金凯圣锌业有限公司电解锌浸出工段的当班人员秦珍亮在岗上班操作中，发生一起灼烫的生产安全事故，造成该当班在岗人员送医后，不治身亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条、第二十二条以及《柳州市人民政府关于进一步明确安全生产事故处理权限的通知》（柳政发〔2013〕57号）的有关规定，我县组织相关单位成 了事故调查组，对事故现场进行了勘验及调查取证。现将调查情况报告如下：

一、事故发生单位的基本情况

企业名称：广西金凯圣锌业有限公司

单位地址：融安县浮石镇斯柳工业园

法定代表人：张福奎

单位类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围及方式：电解锌、氧化锌、金属冶炼产品生产、加工（仅限于租用广西斯柳冶化有限责任公司的生产线从事生产活动），矿产品（除国家专控）、化工产品（除危险品）、建筑材料、装饰材料（除木材及危险品），金属材料（除国家专控），橡胶及其制品，五金交电，机械设备，电子产品，农副产品，工艺品（除国家专控），家具的购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

事故发生时间：2018年4月3日18时40分

事故发生地点：融安县浮石镇斯柳工业园电解锌浸出楼

企业证照情况：该企业证照齐全有效

二、事故类别：灼烫

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

姓名	性别	出生 年月	籍贯	工作 时间	接受何种教育	工种	伤亡 情况	直接经济损失
秦珍亮	男	1977.10.12	广西融安县	2016年1月20日	三级	电解锌浸出工	死亡	108万元

四、事故涉及单位

广西金凯圣锌业有限公司

五、事故发生经过及救援情况

2018年4月3日18时40分左右，广西金凯圣锌业有限公司电解锌浸出工段当班人员秦珍亮在给中浸罐加料后，罐内温度升高，罐内溶液流出到工作台面，气泡也溢出罐外，当时的能见度只有0.5-0.7米，当班人员秦珍亮在去关蒸汽阀门，从中浸桶面上的铁盖板走过时，桶口盖板滑脱而掉入中浸桶，下半身浸泡在带有温度的溶液里，同时受到桶内蒸汽的灼烫，对其整个身体造成灼烫伤，秦珍亮自行攀爬出桶外，其他现场人员立即搀扶着秦珍亮到楼梯口的水龙头帮其冲洗，一边拨打“120”急救电话，一边打电话给工段长，告知电解锌浸出工段发生事故情况，并启动应急救援预案，开展事故救援工作，大约19时20分左右，120救护车到公司后门，直接把秦珍亮送到柳州市柳钢医院医治。4月8日不治身亡。

县安委办接到事发单位报来的事故情况汇报后，立即向县委、县人民政府和市安监局报告，县委、县人民政府高度重视，及时组织了县纪委、人社局、总工会、安监局、公安局、经贸局、市场局、浮石镇人民政府等相关单位人员组成事故调查组，并邀请县监察委派员赶赴事故现场，开展事故现场勘验、调查取证和善后处理工作。

六、事故发生的原因分析和事故性质

调查组经过对事故的调查取证，认定造成这起事故的原因有以下几个方面：

（一）直接原因

广西金凯圣锌业有限公司未制定岗位安全操作规程，且秦珍亮安全意识淡薄、冒险作业，直接从中浸桶面上走过时，中浸桶面铁盖板焊点松动，在桶中溶液和气泡外溢的作用力下，致使中浸桶面铁盖板位移，秦珍亮掉入桶中。

（二）间接原因

1.广西金凯圣锌业有限公司未按要求设置安全警示标志；

2. 广西金凯圣锌业有限公司未对其作业环节危险性进行分析并采取有效防范措施。

（三）事故性质

事故调查组经过对事故的调查取证，认定广西金凯圣锌业有限公司“4.03”灼烫事故是一起生产安全责任事故。

七、对事故责任人员和事故责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.广西金凯圣锌业有限公司未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责”，（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程：第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”；第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程：并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定，导致这起生产安全事故发生，造成一人死亡，应负主要责任，建议由融安县安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，对广西金凯圣锌业有限公司给予处二十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

2.广西金凯圣锌业有限公司“4.03”灼烫事故发生后，融安县安监局2018年4月6日下达了《强制措施决定书》（融安监管强措〔2018〕2号），责令广西金凯圣锌业有限公司立即停止一切生产经营活动，待该公司查明事故原因及管理方面、作业场所、生产过程存在的安全隐患且整改落实到位后，再向县安监局提交复工申请，待县安监局及相关部门验收合格后，方可恢复生产经营活动。

（二）对责任人员的处理建议

1.张福奎：广西金凯圣锌业有限公司法人代表，没有认真履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位安全生产责任制，未制定完善岗位操作规程，未组织开展隐患排查治理工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制;(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)保证本单位安全生产投入的有效实施;(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(六)及时、如实报告生产安全事故；(七)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划中的第（一）、（二）、（三）、（六）项的规定，对事故的发生负主要领导责任。建议由融安县安全生产监督管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;(二)发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;(三)发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款;(四)发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。”第（一）项的规定给予行政处罚。

2.黄家称：广西金凯圣锌业有限公司浸出车间工段长，安全意识薄弱，对作业场所存在的危险因素认识不足，在生产过程中未认真检查作业环境即冒险作业，对事故的发生负直接责任。建议由广西金凯圣锌业有限公司依据本单位有关规章制度给予处分。

3.秦珍亮：广西金凯圣锌业有限公司当班人员，安全意识淡薄，作业时未进行安全确认，冒险作业,导致这起生产安全事故发生，应负直接责任，鉴于秦珍亮已在该事故发生后，经医治无效后死亡，不再追究其责任。

八、事故防范和整改措施

（一）广西金凯圣锌业有限公司要严格遵守、贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等相关法律法规的规定，牢固树立“红线”意识，不折不扣落实企业安全生产主体责任。

（二）广西金凯圣锌业有限公司要进一步完善本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并将制定的规章制度和操作规程落实到实际生产工作过程中。

（三）广西金凯圣锌业有限公司要进一步加强对从业人员的安全教育培训工作，切实增强从业人员的安全防范意识，安排专职安全管理员进行作业现场监管，全面落实企业主要负责人安全教育培训的责任。

（四）广西金凯圣锌业有限公司要认真吸取此次事故教训，并以此事故为戒，举一反三，认真查找管理工作中存在的薄弱环节，及时消除生产过程中存在的安全隐患，确保生产安全。

（五）融安县安全生产监督管理局、融安县经贸局和浮石镇人民政府应进一步加强安全监管，杜绝此类事故发生。

调查组组长（签名）：

调查组副组长（签名）：

调查组成员（签名）：

广西金凯圣锌业有限公司“4.03”

灼烫事故调查组

2018年5月21日

分享本页面至：