成都力维展示工程有限公司
“8·5”一般触电事故调查报告

2024年8月5日20时08分左右，在阆中市保宁街道张飞大道北段与蟠龙路交汇处九龙华府5栋装修项目发生一起一般触电事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约人民币150万元。

事故发生后，阆中市政府领导高度重视并作出了指示，要求切实做好死者家属安抚和善后工作，认真开展事故调查，尽快查明事故原因，依法严肃追究责任，总结事故教训，相关部门要深刻吸取事故教训，找出安全生产责任制落实的薄弱环节，举一反三，进一步压实压细安全生产责任，强化安全生产措施，深入排查各类安全隐患，坚决杜绝此类事故再次发生。接到报告后，市应急局、市公安局、保宁街道办事处等单位有关负责同志迅速赶赴现场，指导事故应急救援、人员救治和善后处置等工作。

为查明事故原因，严肃追究责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国行政处罚法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府

令第225号）等法律法规，市政府立即成立了由市安委会副主任、市应急管理局局长为组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市供电公司等单位相关同志为成员的成都力维展示工程有限公司“8·5”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），组织行业专家参与事故原因和技术分析，全面开展事故调查。同时，邀请市检察院、市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查取证、专家论证、查阅收集有关资料和科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对有关责任人员和责任单位提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故项目基本情况

1.装修项目基本情况。四川银行南充阆中支行营业网点装修项目位于阆中市保宁街道办事处张飞大道北段与蟠龙路交汇处九龙华府5栋1楼5-12号、2楼2号、3楼2号，网点面积约为1126.58平方米，项目内容主要涉及拆除工程、装饰工程、强弱电工程、给排水工程、消防工程、暖通工程等。该项目装修发包单位为四川银行股份有限公司，装修承包单位为四川瀚渤建设工程有限公司，标志标牌采购（含安

装）单位为成都力维展示工程有限公司，标志标牌安装单位为成都市孟泽轩广告有限责任公司，监理单位为成都交大工程建设集团有限公司。

该项目于2024年4月29日开工建设，于2024年6月20日完成装修施工。事故发生时，在进行室内吊牌安装作业。

2.装修项目验收情况。2024年6月27日，建设单位、施工单位、设计单位、监理单位依据装修项目工程设计文件及合同要求对装修项目，水电、安装、设备安装及消防系统室内环境检测等内容进行了相关验收并出具了《四川省房屋建筑工程和市政基础建设施工工程竣工验收报告》，该装修项目竣工验收合格。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位。成都市孟泽轩广告有限责任公司，统一社会信用代码为91510107**********，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期2018年6月14日，公司由张某、周某夫妻二人共同出资成立，注册资本（人民币）壹佰万元，法定代表人为张某，公司的日常运营管理事务全部是周某在负责。公司住所为成都市武侯区武侯大道********，经营范围为广告设计、制作代理；展览展示工程设计、制作、安装；室内外装饰、装修工程设计、施工；生产、销售；标识标牌、LED照明设备。

2.相关单位

（1）装修项目建设单位。四川银行股份有限公司，统

一社会信用代码 91510100**********， 企业类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人为林某，成立日期 2020 年 11 月 5 日，营业期限为 2020 年 11 月 5 日至长期，注册资本叁佰亿元整，公司住所为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道********，经营范围为“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借等”。

（2）装修项目标识标牌采购、安装单位。成都力维展示工程有限公司，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码 9151012**********，法定代表人翟某某，注册资本为叁仟零贰万元整，成立日期 2007 年 5 月 10 日，住所为成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路 62 号，经营范围为展览展示工程设计、制作、安装、标识、标牌设计、制作、安装；室内外装饰、装饰工程设计、施工；广告设计、制作；生产、销售；标牌、展示产品，家具、办公用品、灯箱、雕塑；销售；LED 照明设备、LED 显示屏，广告材料。

（3）装修项目监理单位。成都交大工程建设集团有限公司，类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为 9151010**********，法定代表人李某某，注册资本叁仟万元整，成立时间为 1996 年 1 月 6 日，公司住所成都市金牛区西南交通大学行政办公楼二楼，公司的经营范围，工程服

务管理，招投标代理服务；物业管理；消防技术服务。建设工程监理，水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程勘察等。

（三）合同签订情况

1.装修承包合同。2024年4月28日，项目发包方四川银行股份有限公司南充分行和装修项目承包方四川瀚渤建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，工程承包范围：包括经营用房和办公用房装修工程（具体涉及拆除工程、装饰工程、强弱电工程、给排水工程、消防工程、暖通工程等项目）。不含标识标牌、室内软装（如沙发、窗帘、摆件、绿植等）以及办公设备等固定资产费用。签约合同价为：人民币（大写）贰佰玖拾叁万壹仟肆佰叁拾壹元伍角（￥2931431.50元）。

2.标识标牌采购协议。2023年9月1日，发包方四川银行股份有限公司和采购方成都力维展示工程有限公司签订了《四川银行标识标牌采购协议》，该协议约定的主要服务内容为成都力维展示工程有限公司按照四川银行股份有限公司的要求交付合同附件1《产品清单》中的产品，并负责提供相应的配送服务、客服咨询服务、售后等相关服务。该合同为单价合同，《产品清单》中单价包含货物价，从出厂到货物安装现场的运保费、安装费、保修服务费及各项税费等一切费用。

3.吊牌制作（安装）分包合同。成都力维展示工程有限

公司在与四川银行股份有限公司签订《四川银行标识标牌采购协议》后，违反协议相关约定，将项目的标识标牌制作、安装工程转包给有资质的成都市孟泽轩广告有限责任公司。2023 年 11 月 24 日，成都力维展示工程有限公司与成都市孟泽轩广告有限公司签订了《制作合同》和《安全协议书》。在合同中明确了成都市孟泽轩广告有限公司应服从成都力维展示工程有限公司管理，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，并承担由此发生的一切经济损失和法律责任。

4.项目监理合同。2023 年 6 月 14 日，四川银行股份有限公司与成都交大工程建设集团有限公司签订了《四川银行 2023 年分支机构装修项目工程监理服务主合同》，项目名称为四川银行 2023 年分支机构装修项目监理服务，工程地点为南充顺庆、南部、嘉陵、仪陇、西充、营山、蓬安、阆中等 8 个网点，总规划面积约为 12210 平方米，其中阆中监理面积为 1126.58 平方米，监理服务费为柒万玖仟叁佰贰拾壹元零玖分（小写：79321.09 元）。监理的主要内容为拆除工程、装饰工程、给排水工程、消防工程、暖通工程等项目、强弱电工程的监理，不包含标识标牌、室外招牌门楣、室内软装（沙发、窗帘、摆件、绿植）以及办公设备等固定资产。该装修项目于 2024 年 6 月 27 日通过建设单位、施工单位、设计单位、监理单位验收合格后，监理合同工作内容已履行完毕。

（四）事故相关人员基本情况

周某，男，汉族，身份证号码为511321********2471，具有完全民事行为能力，户籍所在地为四川省彭州市**********。

（五）事故现场勘验情况

事故发生地点位于四川银行股份有限公司南充阆中支行装修项目（阆中市保宁街道张飞大道北段与蟠龙路交汇处九龙华府5栋1楼非现金业务服务区）吊牌安装处（见图一）。



图一

经现场勘验、询问相关人员和查阅事故现场视频监控资料，事故现场所有电器开关外形完整、使用功能完好（见图二），周某在接非现金业务服务区吊牌电线作业时发生的触电事故（见图三）。



图二



图三

现场工人唐某某发现周某在接非现金业务服务区吊牌电线触电后，为了方便施救，使用工具将吊顶砸了一个救援口，用绳子将周某吊运到一楼地面进行抢救，发现周某的手有被电击伤的痕迹（见图四、图五）。



图四



图五

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年8月5日10时许，周某带领唐某某、陈某某、祝某某、贾某某等人在四川银行股份有限公司南充阆中支行装修项目进行吊牌安装施工，20时08分左右，为了接通1楼大厅吊顶上方非现金业务服务区标志吊牌电线，周某从吊顶检修口进入非现金业务服务区标志吊牌上方的顶棚内接电线时，大厅顶灯突然熄灭，唐某某立即站在人字梯上从筒灯处往吊顶内查看，并喊了几声“周老板、周老板”，没听到回应，唐某某就用梅花改刀戳了他的脚几下，周某依然没有反应，唐某某立即拨打了“120”急救电话，同时贾某某等人从检修口进入顶棚内，发现周某已经没有了动静。为了方便施救，唐某某使用工具将吊顶砸了一个救援口，用绳子将周某吊运到一楼地面进行抢救，经赶到现场“120”急救人员约1小时心肺复苏急救，周某抢救无效死亡。

（二）应急救援和善后处置情况

事故后，现场工人唐某某立即拨打了“120”急救电话，经赶到事发地的“120”急救人员查看到周某触电地方位于吊顶上方，为了便于施救，现场工人唐某某使用工具将吊顶砸开了一个救援口，使用绳索将触电的周某吊运到一楼大厅内开展施救工作，经刚到现场“120”急救人员约1小时心肺复苏急救，医生宣布周某经抢救无效死亡。

事故应急处置过程中，市公安局、市应急局、保宁街道

办事处等相关部门反应迅速，先期处置得当、应急响应及时，组织指挥有序，舆情管控得当，未发生舆情事件。善后工作处理迅速，死者伤者家属情绪稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

周某，作为四川银行股份有限公司南充阆中支行装修项目吊牌制作安装的组织者、指挥者，在未确认用电线路是否在断电的情况下，擅自冒险作业、盲目蛮干，导致引发触电事故发生。

（二）间接原因

1.成都市孟泽轩广告有限责任公司，事故发生时对施工现场安全监管缺失，未采取管理手段对施工现场盲目蛮干、冒险作业行为进行及时制止和纠正；

2.成都市孟泽轩广告有限责任公司，未严格落实安全生产责任，未按规定对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

四、事故性质

经过事故调查组分析认定，成都力维展示工程有限公司**“8·5”**一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.周某，男，成都市孟泽轩广告有限责任公司实际经营

者，也是四川银行股份有限公司南充阆中支行装修项目吊牌制作安装的组织者、指挥者、管理者，在未确认用电线路是否在断电的情况下，盲目蛮干、冒险作业，对事故发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.建议给予行政处罚单位

成都市孟泽轩广告有限责任公司，未按规定对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；对施工现场安全监管缺失，未采取管理手段对施工现场盲目蛮干、冒险作业行为进行及时制止和纠正，对事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]之规定，建议由阆中市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]的规定，依法进行处罚。

---

[1] 《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全方面的权利和义务，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

2.建议不予行政处罚单位

成都力维展示工程有限公司，作为标识标牌制作、安装项目承包单位，在与四川银行股份有限公司签订《四川银行标识标牌采购协议》后，擅自将该项目的标识标牌制作、安装项目转包给有资质的成都市孟泽轩广告有限责任公司，并与成都市孟泽轩广告有限责任公司签订了《制作合同》和《安全协议书》，同时对成都市孟泽轩广告有限责任公司施工过程的安全生产进行了协调管理、定期进行了安全检查，基本上履行了“发包”单位的安全管理职责，建议不予行政处罚，但其将标识标牌制作、安装项目转包给成都市孟泽轩广告有限责任公司，其行为违反了与四川银行股份有限公司签订《四川银行标识标牌采购协议》第十八条第一款“未经甲方书面同意，乙方不得将本协议全部或部分权利、义务转给任何第三方”，在合同履行方面存在瑕疵，建议由四川银行股份有限公司根据合同约定追究其违约责任，并将其处理结果报阆中市安委会办公室备案。

（三）属地管理部门履职情况及处理建议

阆中市保宁街道办事处。作为属地管理部门，制定印发了《保宁街道办事处2024年安全生产工作要点》《保宁街道办事处安全生产集中整治工作方案》《保宁街道办事处安全生产治本攻坚三年行动方案》（2024—2026年）等文件，开展了2024年保宁“安全生产月”和“安全生产古城行”活动，

(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;…

建立健全了办事处安全生产监督管理体系，联合行业部门不定期地对辖区内在建工程开展了安全检查，对发现的问题限期整改并落实了回头看制度，做到了安全生产闭环管理；事故发生后立即赶赴事故现场指导应急处置工作，积极协调责任单位处理善后工作，针对本次事故及时召开了党委扩大会，深刻汲取事故教训，对辖区内重要地点、企业、场所进行了全覆盖的安全隐患再排查再整治，履行了属地管理部门的安全监管责任，建议不予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为进一步强化全市安全工作，提高思想认识，压实安全责任，提升安全监管水平，防范类似事故发生，提出以下防范措施。

（一）提高政治站位，树牢“两个至上”安全发展理念

各级党委政府要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，统筹发展和安全，牢固树立安全发展理念，始终坚持人民至上、生命至上，时刻绷紧安全生产这根弦，以高度的政治自觉和极端负责的态度，坚决落实各级的决策部署，以“时时放心不下”的责任感和“万无一失、一失万无”的危机感，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”底线，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，加强对全市安全和应急管理工作的统筹协调和监督指导，把安全稳定工作贯穿经济社会发展各领域和全过程。

（二）夯实安全基础，把安全责任履行覆盖到末级单元

成都力维展示工程有限公司、成都市孟泽轩广告有限责任公司要深刻汲取本次事故的教训，举一反三，进一步严格落实企业安全生产主体责任。一是建立健全全员安全生产责任制，建立并完善安全生产规章制度；二是按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；三是督促项目主要管理人员到岗履职尽责，加强安全生产教育和培训及技术交底，强化现场安全管理人员和作业人员安全技能考核；四是严格按照合同约定履行义务，不得向他人转让中标项目。

（三）严格监管执法，推动企业落实主体责任

各行业主管部门要按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，聚焦基础性、源头性和瓶颈性问题，采取“三带三查”“四不两直”方式，强力推进“强安 2024”监管执法专项行动，持续深化“清单式”执法，摸准弄清本辖区、本行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节，分类制定管控措施，用好行刑衔接、联合惩戒等手段，严厉打击安全生产非法违法行为，对“屡查屡犯”企业严查重处、及时曝光，保持监管执法高压态势，坚决守住安全底线红线。

（四）切实举一反三，全面落实安全生产三年行动

各单位要着力“从根本上消除事故隐患”“从根本上解决问题”，举一反三，扎实开展建筑施工、城镇燃气化工、工贸、消防、危化等重点行业领域专项整治，深入分析安全生产共性问题和突出隐患，深挖背后的深层次矛盾和原因，切实发挥考核、巡查的“指挥棒”作用，多措并举用好“两书一

函”、警示曝光等“组合拳”，推动《地方党政领导干部安全生产责任制规定》落到实处。综合使用“人防+物防+技防”的措施，健全长效机制，提升治理能力，巩固提升专项整治成果，全面落实安全生产专项整治三年行动计划，为阆中经济社会高质量发展营造安全稳定的社会环境。

成都力维展示工程有限公司“8·5”

一般触电事故调查组

2024年9月5日