和林格尔县洪泥新型墙体建材厂“8·29”一般机械伤害事故调查报告

2024年8月29日5时50分许，位于呼和浩特市和林格尔县大红城乡和林格尔县洪泥新型墙体建材厂内，摆渡轨道处发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失88万元。

2024年9月2日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，和林格尔县人民政府组织县应急管理局、县政府办、县纪委监委、大红城乡政府、县公安局、县总工会等成立了和林格尔县洪泥新型墙体建材厂“8·29”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组聘请2名专家参与本次事故调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、功能试验、查阅资料、询问调查、综合分析等方式，查清了事故经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，并形成了事故调查技术分析报告。

经调查认定，该起事故属于机械伤害事故，是一起一般生产安全责任事故。

调查组查明事故直接原因是：经专家组现场对事发摆渡车工作方式、无线遥控控制测试以及相关尺寸测量等，发现胡某某摔倒在地面，躯干与头部遭受向西行进的摆渡车顶车齿条南部突出齿条与地面的挤压。

事故发生后，事故现场人员进行了先期处置，将伤员第一时间送往呼和浩特市第一医院救治，企业未安排专人保护事故现场，未对事发时现场情况进行录像或拍照。企业未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条要求于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令　第14号），对该公司兼职安全员、法人（公司安全生产工作第一责任人）予以行政处罚。

对事故发生责任单位，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令　第14号）有关规定予以行政处罚。

针对事故暴露的主要问题，调查组总结了以下几个方面的主要教训：一是强化安全生产责任落实。进一步修订完善全员安全生产责任制，制定安全生产责任制清单，及时根据人员、环境变化调整人员分工，消除安全管理的盲区和死角，实现安全管理责任全覆盖。二是落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。重新对公司各系统各区域进行危险源辨识及风险评估，建立风险分级管控责任清单，组织全员学习，落实风险分级管控措施。进一步建立健全隐患排查治理工作机制，细化隐患排查治理工作要求，明确隐患排查范围、

内容和责任人，强化隐患排查责任落实，完善治理效果评估机制，确保隐患治理到位。三是强化事故警示教育，加强安全教育培训。深刻吸取事故教训，深入反思事故暴露出的思想作风方面的问题和事故发生的深层次原因。提高安全教育培训的针对性和质量，确保作业人员全面掌握规章制度、作业规程、安全技术措施及应急处置措施，切实增强作业人员的安全意识和按章指挥、遵章作业意识，大力提升作业人员事故防范能力，加强各级从业人员的安全培训教育，切实增强全员安全防范意识，提升全员风险防控能力。