乐业甘田钦州市鹏升新能源科技有限公司“5•5”一般高处坠落事故调查报告

2025-09-18 15:30 来源：乐业县应急管理局

2025年5月5日10时30分许，位于乐业县甘田镇四合村岜阳屯发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，伤者随即被送往医院救治，全力抢救无2025年5月14日4时许死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经县人民政府批准，成田钦州市鹏升新能源科技有限公司“5·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长杨*林县人民政府办公室联系副主任、县应急管理局局长、县发展和改革局局长、县公安局副局长、甘田镇人民政府镇长任副组长，县纪委监委、县发局、县工业和信息化局、县应急管理局、县人社局、县工会和甘田镇人民政府等单位有关负责同志为成员，全面负责事故调查工作。同时，邀请县院派人参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场查看、调阅资料、调查取证，查发生的经过、原因、人员受伤情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题

事故防范措施建议。

一、事故举报及事故核实情况

2025年5月13日17时许，陈*友（董*发的亲戚）到乐业县应急管理局举报称：董*发在乐业县甘田镇四合村岜阳屯为钦州市鹏升新能源科技有装屋顶光伏发电站，2025年5月5日10时30分许，董*发从脚手架上跌落到楼面，头部受伤，目前正在右江民族医学院附属医院ICU抢救，钦州市鹏升技有限公司一直没有正面协商处理、缴纳治疗费等；事故发生后，该工地未停工整改。要求乐业县应急管理局协调处理该起事故并让钦州市鹏升新有限公司及时缴纳董*发的治疗费。

收到举报信息后，县应急管理局高度重视，联合甘田镇人民政府及甘田派出所于2025年5月14日早上9点30分到达事故现场核实情况。2025年乐业县人民政府成立乐业甘田钦州市鹏升新能源科技有限公司“5·5”一般高处坠落事故调查组，对举报内容进行全面调查核实。

调查核实结果：1.2025年5月5日10时30分许，钦州市鹏升新能源科技有限公司位于乐业县甘田镇四合村岜阳屯的屋顶光伏安装施工项目发生坠落事故，造成1人受伤，伤者随即被送往医院救治，全力抢救无效后，于2025年5月14日4时许死亡；2.2025年5月14日钦州市鹏升新能源科技有限乐业县发展和改革局的停工整顿通知后，其公司在乐业县的屋顶光伏安装施工项目已全部停工；3.事故发生后，钦州市鹏升新能源科技有限公司与家属就赔偿事宜进行了协商，但双方就赔偿金额未达成一致；4.事故发生后，现场施工人员拨打了120，2025年5月6日晚上拨打了110，现场施工人音报告安装施工单位负责人，安装施工单位负责人没有电话或书面报告甘田镇人民政府、县发展和改革局、县应急管理局。

二、基本情况

（一）项目概况

发生事故项目为乐业县甘田镇四合村岜阳屯（黄*先户）屋顶光伏安装施工项目，该项目的安装施工单位为钦州市鹏升新能源科技有限公司。月1日钦州市鹏升新能源科技有限公司与农户黄*先签订屋顶安装光伏发电站租赁协议，随后钦州市鹏升新能源科技有限公司把该项目的安装施工发签订协议）给陈*平（无资质个人），其他现场施工人员由陈*平自己组织联系。成都市鹏升建筑装饰工程有限公司负责提供架子材料和光伏板，钦新能源科技有限公司负责提供线材、管线及为现场施工人员购买保险，现场施工人员自带工具及辅材施工，按照安装的太阳能板张数计算劳务金140元/张），完工一户结算一户。钦州市鹏升新能源科技有限公司扣质量保证金（总劳务金额的5%，扣满5000元），半年后不出质量问题，全额退

（二）钦州市鹏升新能源科技有限公司基本情况

钦州市鹏升新能源科技有限公司，成立于2024年8月2日，统一社会信用代码：91450706MADWEOFL39（1-1），法定代表人：张*林，住所：西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区智慧园2号楼一层22P室-A0134，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：许可电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；建设工电气安装服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏租赁；发电机及发电机组销售；太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；家用电器安装服务品销售；电线、电线经营；电子专用设备销售；对外承包工程，企业管理咨询等。

（三）相关人员基本情况

赵*，男，住址：四川省彭州市天彭街道龙檀社区**组**号，身份证号码：510182********6830，钦州市鹏升新能源科技有限公司股东之一市鹏升新能源科技有限公司本次屋顶光伏安装施工项目安装施工单位负责人。

陈*平，男，住址：贵州省兴义市马岭镇**村**组，身份证号码：522321********4918，系本次屋顶光伏安装施工项目现场施工人员，无电作业资格证书。

梁*，女，住址：贵州省兴义市郑屯镇**村*组**号，身份号码：522321********4622，系本次屋顶光伏安装施工项目现场施工人员，无电焊业资格证书。

黎*发，男，住址：贵州省兴义市桔山镇**村*组**号，身份号码：522321********1231，系本次屋顶光伏安装施工项目现场施工人员，无电作业资格证书。

董*发，男，住址贵州省兴义市捧乍镇**村*组**号，身份号码：522321********6111，系本次屋顶光伏安装施工项目现场施工人员，在事故经住院救治无效后死亡。

三、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年5月5日早上，陈*平、梁*、黎*发和董*发4人正常做工，10时30分许，董*发（没有系安全带和佩戴安全帽）在离屋面3米多高度的脚接横梁，焊接时发现横梁不对称，董*发遂用小铁锤敲击两根钢管焊接处使其对称，现场工友（陈*平、梁*、黎*发）发现董*发危险行为，劝告击，但董*发不听劝告，继续敲击，随后在敲击过程中突然从脚手架上跌落到屋面。发现时，董*发鼻子出血，肩膀擦伤。

（二）事故应急救援情况

事故发生时，陈*平、梁*、黎*发3人均在事故现场，发现董*发从脚手架上跌落到屋面受伤后，立即开展救援，将受伤的董*发转移到安全着，梁*拨打了120、陈*平微信电话告知赵*事故情况；陈*平、梁*、黎*发3人在事故现场等待20分钟左右未见120抵达，随后，陈*平、梁*、黎*发平的面包车将受伤的董*发送往乐业县人民医院救治。

将董*发送到乐业县人民医院后，陈*平微信语音问赵*要董*发的保险单，赵*说没有交保险；接着，赵*通过微信转了3000元（备注预支做工陈*平为董*发缴纳治疗费；2025年5月6日晚，董*发病情加重被送进ICU抢救，赵*得知情况后，建议转到上一级医院救治，但转院需要家属签字，随通过贵州兴义110联系到董*发家属，董*发家属于2025年5月7日上午赶到乐业县人民医院，2025年5月7日下午将董*发转到右江民族医学院附属医院

2025年5月13日董*发的主治医生告知赵*，董*发病危，其家属不希望董*发在医院死亡而被火化，让赵*结清治疗费后，将董*发拉回贵州老家2025年5月13日转了43000元给董*发的母亲（陈*凤），2025年5月13日当天结清治疗费后，董*发的家属将其拉回贵州老家；2025年5月14日8时37分电话告知乐业县应急管理局：董*发已于2025年5月14日4时许在老家死亡。

（三）事故善后处理情况

2025年5月5日事发当日，赵*通过微信转了3000元（备注预支做工费用）给陈*平为董*发缴纳治疗费；2025年5月7日至2025年5月21日钦州市源科技有限公司向董*发的父母共计转款136540元；董*发在乐业县人民医院及右江民族医学院附属医院救治期间，钦州市鹏升新能源科技有限公司员进行照顾；事故发生后钦州市鹏升新能源科技有限公司与董*发的家属就赔偿事宜进行了协商，但双方就赔偿金额未达成一致。

（四）人员伤亡情况

董*发，男，住址贵州省兴义市捧乍镇**村*组**号，身份号码：522321********6111，在本次事故中受伤，经住院救治无效后死亡。

（五）事故直接经济损失

根据《生产安全事故调查工作规范》（DB45/T 2628-2023）关于事故直接经济损失的估算规定，经调查，此次事故能统计的直接经济损失为升新能源科技有限公司转给董*发父母的136540元；因钦州市鹏升新能源科技有限公司与董*发家属就赔偿事宜尚未达成一致，事故调查组目前不能面地估算统计事故直接经济损失。

四、事故发生的原因

（一）事故的直接原因

董*发安全意识淡薄、冒险作业，高处作业未系安全带和佩戴安全帽，致使跌落时失去必要防护。

（二）事故的间接原因

钦州市鹏升新能源科技有限公司未切实履行安全生产主体责任，违规发包给无资质个人、未严格审核现场施工人员从业资质、未对现场施工安全生产教育和培训、未安排专职安全生产管理人员进行现场安全管理。

五、事故性质

经调查认定，乐业甘田钦州市鹏升新能源科技有限公司“5·5”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.董*发，作为本次屋顶光伏安装施工项目现场施工人员之一，安全意识淡薄、冒险作业，高处作业未系安全带和佩戴安全帽，鉴于已死亡究其责任。

2.陈*平、梁*、黎*发，作为本次屋顶光伏安装施工项目现场施工人员，安全意识淡薄，在未取得焊工证及高空作业证的情况下上岗作业。建参加特种作业（焊接作业、高处作业）安全培训，在取得相应资质证书前不得从事相关作业。

3.赵*，作为钦州市鹏升新能源科技有限公司乐业县甘田镇四合村岜阳屯屋顶光伏安装施工项目安装施工单位负责人，未严格履行项目负责责，排查本单位该项目的安装施工安全隐患不到位，建议由钦州市鹏升新能源科技有限公司按照内部规定进行处理。

4.张*林，钦州市鹏升新能源科技有限公司法定代表人，未切实履行单位主要负责人安全生产工作职责，违规发包给无资质个人，未严格审顶光伏安装施工项目现场施工人员从业资质、未对现场施工人员进行安全生产教育和培训、未安排专职安全生产管理人员进行现场安全管理、未为人员购买保险，建议由乐业县应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

（二）对事故有关单位的处理建议

钦州市鹏升新能源科技有限公司作为乐业县甘田镇四合村岜阳屯屋顶光伏安装施工项目安装施工单位，未履行安全生产主体责任，违规发包个人、未审核现场施工人员从业资质、未对现场施工人员进行安全生产教育和培训、未安排专职安全生产管理人员进行现场安全管理、未为现场施买保险，对事故发生负有责任，建议由乐业县应急管理局依据相关法律法规对该公司给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）钦州市鹏升新能源科技有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，加强从业人员资质管理、做好岗前安全生产教育和培训及从业人障，将安全生产主体责任贯穿于生产经营全过程。

（二）甘田镇人民政府要落实属地监管责任，加强对辖区内屋顶光伏安装施工项目的巡查检查，发现违法违规行为及时通报行业主管部门。

（三）县发展和改革局要组织全县屋顶光伏安装施工项目相关单位召开乐业甘田钦州市鹏升新能源科技有限公司“5·5”一般高处坠落事故介绍本次事故发生经过，详细分析本次事故原因以及暴露出的突出问题，督促各相关单位深刻吸取事故教训，举一反三，认真对照查摆问题，全面安全风险。

乐业甘田钦州市鹏升新能源科技有限公司“5·5”一般高处坠落事故调查组

2025年9月13日

政府网站找错

网站地图 乐业融媒体中心

地址：乐业县同乐镇兴乐路2号

主办：乐业县人民政府 电话：0776-7922750

桂公网安备 45102802000003号 百公网安备45261202000005 桂ICP备20003460号-1 网站标识码：