西昌川兴四川铭安宇全建设工程有限公司“3·15”一般其他事故调查报告

西昌市应急管理局

2026年5月11日

目　录

一、事故发生经过及应急处置情况 1

（一）事故发生经过 1

（二）应急处置情况 2

二、基本情况 3

（一）事故发生单位基本情况 3

（二）事故相关单位情况 3

（三）事故相关情况 5

（四）人员伤亡及直接经济损失 6

三、事故原因及事故性质认定 7

（一）事故原因 7

（二）事故性质 7

西昌川兴四川铭安宇全建设工程有限公司“3·15”一般其他事故调查报告

2026年3月15日，西昭高速项目TJ1标段贡觉高山隧道内发生一起人员死亡事故，造成1人死亡，直接经济损失218万元。

西昌市应急管理局接到事故报送信息后，立刻派出执法人员赶往现场，核实事故相关情况，按照《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、省委办公厅、省人民政府办公厅《关于落实生产安全事故调查处理“四不放过”要求的工作措施》（川委办发电〔2024〕4号）、《西昌市人民政府关于授权一般生产安全事故调查及批复的通知》（西府发〔2019〕160号）等文件要求开展事故调查工作。

现已查明了事故经过和事故原因，认定了事故性质，现将事故调查情况报告如下:

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年3月15日，西昭高速项目TJ1标段贡觉高山隧道正常组织现场施工作业，开挖班组班组长王**带领开挖班组作业人员，在高山隧道洞内开展常规开挖作业(隧道内作业为循环作业，作业顺序为：开挖→清运→支护→喷浆，单次作业时间约为3~5小时，开挖作业结束后休息时间15小时以上）。13时许当日当班开挖作业工序已完成，开挖班组作业人员结束作业，13时30

分许开挖班组作业人员等待车辆接送下班。

在等待车辆接送阶段，班组长王**在隧道作业现场距离掌子面 127 米处平地与施工员唐**平排挨坐，当面对接联系通勤接送车辆，统筹落实全员有序下班撤离现场相关事宜。在沟通对接车辆联络工作过程中，当场向身旁的工友唐**明确表述自身突发头晕不适症状，话语表述完毕后，随即突发身体失控、自主意识快速丧失，直接向唐**方向当场晕倒。后续经西昌市人民医院（三级甲等医院），出具死亡证明（推断）书，明确核定死亡直接原因为心源性休克。

（二）应急处置情况

事故突发倒地后，现场工友唐**第一时间快速上前扶住王**，将其平躺安置在隧道洞内平整的地面区域。同步立即高声向现场综合办班长邓华杨及周边在岗所有作业人员紧急呼救求援，同时第一时间拨通现场专职负责人王*剑工作电话，上报现场实时情况。周边在岗工友接到呼救信号后，即刻快速赶赴事发核心点位，对晕厥人员王**开展徒手心肺复苏应急施救。与此同时，现场负责人王*剑接悉事故情况后，第一时间拨打 120；同步联动工作人员杜成毅进入高山隧道洞内事发作业面，于事发后十分钟左右到达现场，协同多名现场在岗工友合力将王**抬上私家车辆送医抢救，14 时 20 分许，应急送医车辆行驶至 245 国道打呷来间北 375 米路段处，与紧急赶赴现场的 120 专业急救救护车汇合，随车急救医护人员即刻实施临床抢救。

经医务人员全力抢救，15 时许，在送往医院途中医务人员正式宣告王**抢救无效死亡。事故发生后，相关负责人及时向属地公安部门、应急管理部门及相关监管部门上报事故情况，无迟报、漏报、瞒报情况。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

四川铭安宇全建设工程有限公司，公司地址：四川省成都市锦江区一环路东*段*号*幢*层*号；法定代表人：王*剑；统一社会信用代码：915********；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通信工程、电力工程、机电工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、河湖整治工程、消防设施工程、古建筑工程、起重设备安装工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路路基工程、公路路面工程、环保工程、公路交通工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、输变电工程、隧道工程、特种工程、模板脚手架工程；建筑劳务分包；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

（二）事故相关单位情况

1.中铁一局集团有限公司，项目总包单位，公司地址：陕西省西安市碑林区*路*号；法定代表人：郗*君；统一社会信用代码：916**********；公司类型：有限责任公司（非自然人投资

或控股的法人独资）；企业经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；货物进出口；工程管理服务；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；装卸搬运；运输设备租赁服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；工程造价咨询业务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；噪声与振动控制服务；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：对外劳务合作；爆破作业；报纸出版；建设工程施工；房地产开发经营；公共铁路运输；城市公共交通；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；出版物印刷；互联网新闻信息服务；非煤矿山矿产资源开采。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

2.湖南弘至工程技术有限公司，项目监理单位，公司地址：长沙市望城经济技术开发区*路*号；法定代表人：刘*华；统一社会信用代码：914*******；公司类型：其他有限责任公司；企

业经营范围：公路工程监理；建设工程监理；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；测绘服务；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；土石方工程施工；人防工程设计；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程造价咨询业务；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；基础地质勘查（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故相关情况

本次事故事发单位为四川铭安宇全建设工程有限公司，该单位为隧道开挖作业分包单位，与施工总承包单位中铁一局第四工程有限公司签订正式劳务分包合同，合同约定作业范围为隧道开挖，出渣，二衬及相关辅助施工。事故发生时，该单位在本项目现场从事隧道开挖施工作业，接受施工总承包单位统一安全管理与技术管理。

事发当日，施工总承包单位严格落实企业安全生产主体责任，常态化开展隧道施工风险分级管控、隐患排查治理、班前安

全教育、作业人员健康提醒等日常安全管理工作，隧道施工专项方案审批完备、技术交底到位、现场安全巡查频次充足，全过程无违规组织施工、放松现场管控、漠视岗位风险等管理缺失问题。监理单位严格落实旁站监理法定职责，全程对隧道开挖工序实施监督管控，常态化开展施工现场安全巡查、人员履职核查、设备设施验收及作业环境检查，安全监理台账完整、真实、规范，切实履行了工程安全监理管控职责。

事故发生瞬间，周边无运转施工机械、无围岩碎石掉落、无洞内有毒有害气体溢出、无触电磕碰摔伤、无外力人为撞击推搡，全程无任何生产作业关联外力伤害及现场安全险情。

事故发生所在隧道为贡觉高山隧道 2#斜辅助正洞，设计为双线四车道高速隧道，隧道全长 12090 米，四川铭安宇全建设工程有限公司管段有 3400 米。设计净宽 11.06 米，净高 7.15 米，围岩等级为Ⅳ级，采用台阶法施工。截至事发当日，该隧道已完成掘进 3246 米，剩余未开挖长度 154 米，施工工序正常推进。

事故现场位于: 西昌市川兴镇李子村西昭高速项目 TJ1 标段贡觉高山隧道 2#斜井右洞辅助正洞里程 126+214.9 处，距离掌子面约 126 米，位于隧道二衬施工台架作业区域，该区域地面已完成平整、硬化，事发现场非开挖作业区域。

（四）人员伤亡及直接经济损失

事故造成一人死亡：王**，男，汉族，1984 年 5 月 7 日出生，身份证号码 5321**********0018，住址云南省昭通市巧家

县白鹤滩镇*村*社*号，系现场开挖作业班组班组长，于2026年3月15日13时30分许在贡觉高山隧道晕倒后抢救无效死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》进行核算，事故直接经济损失约为218万元人民币。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

通过实地勘验事故现场、对死者同班组人员询问调查、核验医疗机构出具的死亡医学证明（推断）书、接处警证明综合集体研判定论：当日隧道洞内通风系统正常运行，有害气体实时监测数据合格，照明、临时用电、初期支护结构、各类施工机械设备均完好正常。现场施工排班无夜间连轴作业、未违规赶工期、未安排高强度超负荷连续施工，全程无违章指挥、无违章作业、无冒险蛮干等安全生产违规行为。作业期间，班组长王**前期精神状态、身体体感均无异常，全程合规带队在岗履职，现场作业工序平稳有序推进。王**自身突发心源性休克，是导致其当场晕厥、后续抢救无效死亡的唯一直接核心原因。该突发身体重疾，与当日隧道洞内作业环境、常规作业劳动强度、固定岗位工作安排、现场设备设施正常运行等因素均无事实关联及法律层面因果关系，排除外力打击伤害、现场作业安全险情、洞内有毒有害环境刺激、施工机具误伤等各类生产安全事故诱发诱因。

（二）事故性质

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，结合应急管理部门现场调查取证、核验医疗机构出具的死亡医学证明（推断）书、现场施工工况全面研判、施工现场人员笔录交叉印证的全部客观事实，综合研判认定：本次事故本质为作业人员在岗正常履职收尾期间，自身突发性心源性休克（非遭受外部能量意外释放造成的肌体创伤）导致身故，不属于生产经营活动中安全管控责任落实不到位、作业条件不达标引发的生产安全类事故。综上，我局依法依规根据调查结果认定：本次事故为一般非生产安全事故。同时，事故上报及时如实，无迟报、漏报、瞒报、谎报违规情形。

西昌市应急管理局

2026 年 5 月 11 日