历城王舍人冷水沟开发地块周边环境提升项目“4·23”一般机械伤害事故调查报告

济南市历城区人民政府事故调查组

2025年6月

目录

一、事故基本情况…… 2
（一）事故相关单位基本情况…… 2
（二）合同签订情况…… 3
（三）事故发生经过…… 4
（四）事故现场及涉事机械情况…… 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况…… 6
二、事故应急处置、评估、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况…… 6
（一）事故信息报告情况…… 6
（二）医疗救治和善后情况…… 6
（三）事故应急处置评估情况…… 7
（四）现场警示教育会情况…… 7
（五）“四位一体”工作开展情况…… 7
三、事故原因分析…… 8
（一）直接原因分析…… 8
（二）其他可能因素排除…… 8
（三）间接原因分析…… 8
四、对有关责任人员及责任单位的处理建议…… 9
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员…… 9
（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议…… 9
1.对有关单位的行政处罚建议…… 9
2.对有关人员的行政处罚建议…… 11
（三）其他处理建议…… 15
五、事故教训…… 15
六、事故整改和防范措施…… 16

历城王舍人冷水沟开发地块周边环境提升项目“4·23”一般机械伤害事故调查报告

2025年4月23日9时10分许，王舍人街道冷水沟开发地块周边环境提升项目（以下简称“冷水沟环境提升项目”），在钻井作业过程中发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失224万余元。

事故发生后，市政府主要领导高度重视，要求做好善后工作，迅速查明事故原因，依法依规依纪严肃处理。区政府主要领导要求尽快查明事故原因，及时组织召开全区警示教育会，坚决防止类似事故再次发生。市政府安委会办公室对该起事故调查处理实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第342号）等有关法律法规，历城区政府于2025年4月25日成立由分管副区长担任组长，区应急管理局局长担任副组长，区应急管理局、区住房城乡建设局、区园林和林业绿化局、区公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、王舍人街道办事处相关同志为成员的“历城王舍人冷水沟开发地块周边环境提升项目‘4·23’一般机械伤害事故调查组”（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察院介入调查，邀请事故发生单位所在地人民政府派员参加。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，该起事故是一起因现场作业人员风险意识淡薄、违规操作钻井机作业、现场管理缺失，导致的一般生产安全责任事故，且存在迟报事故行为。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.发包单位：济南泉驿建设发展有限公司（以下简称“济南泉驿公司”），统一社会信用代码：91370112MABNJNKR2C；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：曹某强；成立日期：2022年5月24日；注册资本：31000万人民币；住所：山东省济南市历城区工业北路60号万虹广场2-3113；经营范围：建设工程施工、城市绿化管理、园林绿化工程施工等。

2.承包单位：中竞建设工程有限公司（以下简称“中竞建设公司”），统一社会信用代码：91510105MA61XF8Q3X；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：马某平；成立日期：2016年9月1日；注册资本：50000万人民币；住所：成都市青羊区少城路25号1栋12层1206号；经营范围：建设工程

施工；建设工程设计；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包等。公司取得了安全生产许可证，编号：（川）JZ安许证字【2017】006227，许可范围：建筑施工，有效期至2026年9月11日，取得了建筑业资质证书，编号：D251997965；资质类别及等级：建筑施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级等；有效期至：2029年12月20日。

3.监理单位：青岛尚清永芳建设监理有限公司（以下简称“尚清永芳监理公司”），统一社会信用代码：91370220MABPGFUN7E；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：刘某芳；成立日期：2022年6月6日；注册资本：300万人民币；住所：山东省青岛市城阳区韩海路16号5号楼117；经营范围：建设工程监理等。公司取得了工程监理资质证书，证书编号：E237044122，有效期：2027年7月15日，资质类别及等级：房屋建筑工程监理乙级市政公用工程监理乙级可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（二）合同签订情况

2025年4月8日，济南泉驿公司与中竞建设公司签订了《冷水沟开发地块周边环境提升项目施工合同》，工程名称：冷水沟开发地块周边环境提升项目，工程地点：济南市历城区，工程内容地形整理、勘探、环境提升。同时签订了《安全生产协议书》，约定双方安全生产管理职责。

2025年4月5日，济南泉驿公司与尚清永芳监理公司签订了《建设工程监理合同》，工程名称：冷水沟开发地块周边环境

提升项目，工程地点：济南市历城区冷水沟村，监理范围包括：施工图纸范围内的全部内容的施工阶段与保修期内的监理工作；监理工作内容还包括：根据建设单位授权及建立规范相关要求，对本工程的质量、安全、进度、投资合同信息进行管理和组织协调等工作。

（三）事故发生经过

2025年4月23日8时30分许，冷水沟环境提升项目钻井作业负责人高某汉及闫某元两人根据中竞建设公司工作安排到达冷水沟环境提升项目，确定好钻井作业位置后，请项目上挖掘机帮忙在钻井作业东侧挖掘了一约边长2m、深0.5m的泥浆池，随后将MGL-150型钻机架设在泥浆池西侧进行钻井作业。

9时许，高某汉安排闫某元到项目门口接一批水管等材料，高某汉一人继续操作钻机进行钻井作业。


9时10分许，项目上挖掘机司机刘某欢路过钻井作业现场时发现钻井机东侧泥浆池内有血迹，上前一看，发现高某汉身体裸露趴在钻坑内，胳膊已经脱落，钻井机钻头及钻杆上缠绕着破损衣服及部分人体组织，钻机仍处于运转状态。

（四）事故现场及涉事机械情况

事故现场位于王舍人街道办事处望华北街以南、泰宁路以西的冷水沟环境提升项目，MGL-150型钻机呈南北向放置，钻头位于北向，钻机东侧有一方形泥浆池,边长2m左右、深0.5m左右。

图1事故现场平面图

图2事故现场图片



机械型号：MGL-150型钻机，钻孔深度（m）：130—170，



动力头输出扭矩：7500N,M，动力头给进行程：3400mm，动力头提升力：70KN,输出功率：55+18.5KW，钻机重量：6000Kg，旋转方式：整机手动旋转，动力头提升速度：0-5可调、7、23、30m/min，动力头输出转速：10、20、30、40、60、65、70、85、130、170r/min，钻机所有人：高某汉。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故造成直接经济损失224万余元。

二、事故应急处置、评估、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况

（一）事故信息报告情况

2025年4月23日9时10分许，刘某欢发现高某汉受伤后立即通过对讲机向中竞建设公司项目施工员王某伟报告事故情况，王某伟立即向中竞建设公司项目生产经理韩某报告事故情况，并组织现场人员进行救治。

12时10分许，高某汉家属报警；

13时18分许，王舍人街道办事处接到王舍人派出所事故报告；

13时45分许，区应急局接到王舍人街道办事处事故报告，立即赴现场核实情况，生产经理韩某现场向区应急局报告了事故基本情况，区应急局立即向市应急局报告事故情况。

（二）医疗救治和善后情况

韩某、王某伟赶赴现场后立即安排人员将钻机关闭，救出高某汉后自行驾车将其送至济南市第三人民医院进行救治。

2025年4月23日10时6分许，高某汉经抢救无效死亡。

当日，各方就赔偿问题达成一致，并由家属进行遗体火化。

（三）事故应急处置评估情况

事故发生后，历城区人民政府、王舍人街道办事处应急机制启动及时有效，救援处置得当，未发生次生事故、社会矛盾纠纷及网络舆情信息，信息报送及时准确，善后处置得当。但中竞建设公司未按规定及时向应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，存在迟报事故行为。

（四）现场警示教育会情况

2025年4月30日，根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，区安委会办公室组织区住房城乡建设局、区水务局、区园林和林业绿化局、区应急局和各街道办事处，以及包括事故单位在内的40家企业，共78人参加事故警示教育会议。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5号）要求，事故调查组从“安全生产、干部作风、廉政建设、涉黑涉恶”等方面进行了调查，未发现存在相关问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：高某汉安全意识淡薄，违规单人操作钻井机作业过程中靠近运转钻头及钻杆的危险区域[1]，造成自己衣服及身体被反复挤压伤害导致死亡。

[1]中竞建设公司制定的《钻机安全操作规程》安全要求及禁止事项：5、严禁1人操作机械，必须双人操作。8、严禁在机械运转过程中靠近钻头区域。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过现场勘查、调查询问，排除人为故意破坏、突发灾害等可能因素。

（三）间接原因分析

1.中竞建设公司。落实安全生产主体责任不到位，项目安全生产管理人员履职尽责不到位，未按规定对钻井作业人员进行安全生产教育和培训、安全技术交底[2]，未教育和督促钻井作业人员严格执行安全操作规程[3]，未及时发现并制止违反操作规程的行为[4]；公司主要负责人未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、及时消除生产安全事故隐患[5]。

2.济南泉驿公司。落实发包单位安全生产管理责任不到位，将冷水沟环境提升项目发包给中竞建设公司后，未有效履行对中竞建设公司的安全生产工作统一协调、管理工作职责，项目安全生产管理人员未定期开展安全检查，及时发现安全问题并督促整改[6]。

3.尚清永芳监理公司。落实监理职责不到位，在实施监理工

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

作过程中，未落实生产安全事故隐患排查治理制度、及时发现并消除事故隐患[7]，对现场违规作业行为失察。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

高某汉，男，冷水沟环境提升项目钻井作业负责人，违规单人操作钻井机作业过程中靠近运转钻头及钻杆的危险区域，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.对有关单位的行政处罚建议

（1）中竞建设公司。落实安全生产主体责任不到位，未按规定对钻井作业人员进行安全生产教育和培训、安全技术交底；未教育和督促钻井作业人员严格执行安全操作规程；未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定；事故发生后，未按规定向应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，存在迟报事故行为，违反《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）第二十二条[8]之规定，

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）第二十二条：发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当立即启动应急预案，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照有关规定在1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处。

任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]、《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）第三十五条第一款[10]之规定，建议由区应急局对其分别裁量（50万元以上70万元以下、1万元以上3万元以下）、合并处罚处以51万元以上73万元以下罚款的行政处罚。

（2）济南泉驿公司。将冷水沟环境提升项目发包给中竞建设公司后，未有效履行对中竞建设公司的安全生产工作统一协调、管理工作职责，未定期开展安全检查、及时发现安全问题并督促整改。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[11]之规定，建议由区应急局对其处以2万元以上4万元以下罚款的行政处罚。

（3）尚清永芳监理公司。在实施监理工作过程中，未落实生产安全事故隐患排查治理制度、及时发现并消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[12]之规定，建议由区应急局对其处以2万元以上4万元以下罚款的行政

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[10]《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）第三十五条第一款：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

处罚。

2.对有关人员的行政处罚建议

（1）马某平，男，群众，中竞建设公司法定代表人、董事长，全面负责公司安全生产工作。未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、及时消除生产安全事故隐患，事故发生后，未按规定时间向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。对事故发生负有领导责任，且存在迟报事故行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第八十三条第二款[13]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[14]、第一百一十条第二款[15]之规定，建议由区应急局对其分别裁量（上一年年收入40%的罚款、上一年年收入60%以上70%以下的罚款）、合并处以上一年年收入100%以上110%以下罚款的行政处罚。

（2）张某福，男，群众，中竞建设公司项目经理，全面负责项目安全生产工作。未按规定组织对钻井作业人员进行安全生产教育和培训、安全技术交底；未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止违反操作规程行为。对事故发生负有责任。违

[13]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款;对逃匿的处十五日以下拘留;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）（六）项[16]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[17]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项[18]之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（3）韩某，男，群众，中竞建设公司项目生产经理，负责项目工程计划、施工组织，施工现场安全生产工作。未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止违反操作规程行为。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（4）陈某，男、群众，中竞建设公司项目安全员，负责施工安全策划、检查、监督，组织对施工人员进行安全生产教育和培训等工作。未按规定组织对钻井作业人员进行安全生产教

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）(五）(六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：(一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

育和培训、安全技术交底；未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止违反操作规程行为。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（5）王某伟，男，群众，中竞建设公司项目施工员，负责施工组织策划、施工技术与管理、安全技术交底等工作。未按规定组织对钻井作业人员进行安全技术交底；未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止违反操作规程行为。对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（6）于某，男，中共党员，济南泉驿公司项目负责人，负责项目全面管理工作。未有效履行对中竞建设公司的安全生产工作统一协调、管理工作职责，未定期开展安全检查、及时发现安全问题并督促整改。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议由区应急局对其处以1万元以下罚款的行政处罚。

（7）滕某杰，男，群众，济南泉驿公司项目安全负责人，负责监督施工单位安全生产，开展现场安全检查等工作。未有效履行对中竞建设公司的安全生产工作统一协调、管理工作职责，未定期开展安全检查、及时发现安全问题并督促整改。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议由区应急局对其处以1万元以下罚款的行政处罚。

（8）苏某清，男，群众，尚清永芳监理公司项目总监理工程师，负责项目全面监理工作。未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患、及时制止违反操作规程的行为。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（9）葛某，男，预备中共党员，尚清永芳监理公司项目专业监理工程师，负责项目日常监理工作。未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患、及时制止违反操作规程的行为。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款

处罚规定》（应急部令第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

（三）其他处理建议

中竞建设公司在钻井取水前，未按照取水许可制度和水资源有偿使用制度相关规定，向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证，违反了《中华人民共和国水法》第四十八条[19]之规定，建议由区水务局依法立案调查处理，并将处理结果于30日内报区安全生产委员会办公室备案。

五、事故教训

（一）安全管理体系缺漏。项目安全生产管理人员现场监督检查不到位，未能及时发现并消除事故隐患、制止违规操作行为，暴露出日常安全管理存在缺漏，未能形成有效的风险防控和违规纠正机制，使得风险不断累积最终引发事故。

（二）员工安全意识淡薄。涉事企业未按规定落实安全生产和教育培训、安全技术交底制度，导致从业人员安全意识淡薄、操作技能不足，无法有效应对工作中的风险，为事故发生埋下隐患。

（三）应急与责任意识薄弱。事故发生后迟报，体现出企业应急管理能力不足，对事故后果严重性认识不足，缺乏责任担当，同时也未将风险防控前置，未让从业人员充分了解工作

[19]《中华人民共和国水法》第四十八条：直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人，应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定，向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证，并缴纳水资源费，取得取水权。但是，家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取水的除外。

实施取水许可制度和征收管理水资源费的具体办法，由国务院规定。

中的风险，削弱了全员防范事故的能力。

六、事故整改和防范措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故的再次发生，提出以下防范措施和建议：

（一）中竞建设公司要严格落实安全生产主体责任。按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全操作规程，掌握安全操作技能；项目安全生产管理人员要深刻汲取事故教训，以“时时放心不下”的责任感履行好各项安全生产职责，加强现场检查和隐患排查工作，采取切实有效的措施及时消除事故隐患，从源头上防止和预防类似事故发生。事故发生后，要及时上报事故情况。

（二）济南泉驿公司要严格落实发包单位安全生产管理责任。项目管理机构人员要深刻汲取事故教训，认真履行安全生产管理职责，定期进行安全检查，加强项目隐患排查治理力度，杜绝失管漏管情况，有效提升发包单位安全生产管理水平。

（三）尚清永芳监理公司要严格落实监理单位责任。要深刻汲取事故教训，反思监理工作中存在的薄弱环节和漏洞，要按照法律法规和工程建设强制性标准，认真履行监理单位职责，加大对施工现场的检查、巡视力度，对发现的事故隐患，及时督促施工单位进行整改，将各类事故隐患消灭在萌芽状态，有效防止各类生产安全事故发生。

历城王舍人冷水沟开发地块周边环境提升项目

“4·23”一般机械伤害事故调查组

2025年6月18日