关于平南县大安镇金裕木材加工厂“12•23”一般机械伤害事故案事故调查报告

2026-03-26 09:30 来源：平南县应急管理局

2025年12月23日14时50分左右，位于大安镇订木村订二屯进港路边的一木材加工厂，在生产过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失60多万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，平南县成立平南东恒木业有限公司“12·23”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）,2026年3月10日县政府对《平南县大安镇金裕木“12·23” 一般机械伤害事故调查报告》进行了批复，经批复的事故调查报告认定了该事故属于一般生产安全责任事故，同时调查报告建议由平管理局对相关责任单位和责任人员立案调查并依法进行行政处罚。2026年3月16日，经局主要领导批准，我局对平南县大安镇金裕木材加工厂主要**（立案号：（平）应急立〔2026〕19号）进行立案调查。

调查情况如下：

一、平南县大安镇金裕木材加工厂基本情况

单位名称：平南县大安镇金裕木材加工厂；类型：个体工商户；经营者：农**；统一社会信用代码为:92450821MA****R15J；经营范围：一目：木材收购；木材加工；木材销售；树木种植经营；土地使用权租赁；林业产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业专业及辅助性活法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；组成形式：个人经营；注册日期：2019年10月17日；经营场所：广西贵港市平南县大村订二屯进港路边；登记日期：2025年05月20日；工厂原有工人11人，输送机、截木机、刨皮机、刨片机各1套，叉车2台。

农**，女，汉族，中专，群众，身份证号码45082119******1221，户籍住址广西平南县大洲镇****号，是平南县大安镇金裕木材加工厂的人，是个人独资经营者。

二、调查情况

（一）平南县大安镇金裕木材加工厂“12·23” 一般机械伤害事故调查组的调查情况、原因分析及处理意见

事故发生后，由平南县人民政府成立事故调查组，开展事故调查工作。在调查过程中，通过现场检查、调查取证、综合分析等，查明了事故过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

1.事故发生经过

2025年12月23日14时50分左右，平南县大安镇金裕木材加工厂生产车间的输送机、截木机在正常运行中，赵**未关闭截木机和输开关，站在截木机口右前面，侧身处理截木机口左边的原木，运行中输送机上的原木卡住赵**腰部，通过截木机口把赵**带进截木机内。皮机操作刨木皮，突然听到赵**大声惨叫，就从工作岗位跑过去，看到赵**躺在截木机上，立即关停截木机和输送机电源开关，再去关电关。黄**叫黄**马上打120、110电话。看到赵**左大腿被截断在输送带上，伤口在不断流血。黄**和黄**用衣服包扎赵**大腿伤口。伤法止血。15时10分左右，120急救医生到现场急救。黄**和黄**协助医生将赵**从截木机上抬到地面，医生对赵**进行心肺复苏等施救右，大安派出所民警、大安镇人民政府工作人员和赵**家属在现场，医生宣布赵**已经没有生命迹象。

2.事故发生的性质

事故调查组认定:平南县大安镇金裕木材加工厂“12·23” 一般机械伤害事故，是一起由于负责人未履行安全生产工作职责和员工违规操作般生产安全责任事故。

（1）事故发生的直接原因

工人赵**由于违规操作，未关闭输送机和截木机电源开关，站在正在运行中的截木机口右前面，侧身处理截木机口左前面的原木，导致被运送机上的原木卡住腰部一并带进入截木机，被截木机的盘锯锯断左大腿，致失血过多抢救无效死亡，是导致事故发生的直接原因。

（2）事故发生间接原因

农**是平南县大安镇金裕木材加工厂负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产训计划，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，在生产期间未及时发现并制止员工的违规操作行为，是导致事故发生的间接原因。

（二）调查询问情况

2026年3月18日，平南县应急管理局案件承办人员对平南县大安镇金裕木材加工厂主要负责人农**进行了询问，并制作了《询问笔录》。2025年12月23日14时50分左右，位于平南县大安镇订木村订二屯进港路边的平南县大安镇金裕木材加工厂发生一起机械伤害事故，造成1人重伤，效后死亡。结合事故调查组对现场工人和责任人员的相关笔录及相关证据证实：农**作为平南县大安镇金裕木材加工厂主要负责人，未组织制定并位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，在生产期间现并制止员工的违规操作行为。

三、事故责任认定

经调查：农**作为平南县大安镇金裕木材加工厂主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本生产教育和培训计划，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，在生产期间未及时发现并制止员工的违规操作行为。其行为违反了《中华人安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:……（二）组织制定并位安全生产规章制度和操作规程;（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故发生负有责任。

四、处理意见及法律依据

农**作为平南县大安镇金裕木材加工厂主要负责人，未履行安全生产主要负责人职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，在生产期间未及时发现并制止员工的违规操作行为发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全负有下列职责:……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，依据《中华国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定，经查明：农**2024年度收入为人民币62350元，按40人民币24940元，建议给予农**处以人民币贰万肆仟玖佰肆拾元整（¥24940.00）罚款的行政处罚。

平南东恒木业有限公司

“12·23”一般机械伤害

事故调查组

2026年3月26日

网站地图 联系方式

主办单位：平南县人民政府

桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001