庆云常家镇德惠新河综合治理

发布时间：2026

摘要：庆云常家镇德惠新河综合治理项目“12•

2025年12月18日7时40分，庆云县德惠新河
损失65.44万元。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《
处理办法》等法律法规规定要求，2026年6月11
和工业信息化局、县公安局、县总工会、县国有
请县纪委监委、县检察院派员参加。事故调查组

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、
阅有关资料、调取监控视频、调查询问有关当事
损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有
关单位和人员提出了问责建议。

经调查认定，该事故是一起在苗木运输过
安全责任事故，且山东庆美园林绿化工程有限责

应急管理局
监督电话：3321139

一、事故有关情况

（一）事故单位情况

1.山东庆美园林绿化工程有限责任公司（以下简称庆美公司），统一社会信用代码：91
所为山东省德州市庆云县常家镇大刘村205国道南，事故发生时法定代表人为李刚，成立于20
般项目：园林绿化工程施工；机械设备租赁；城市公园管理；市政设施管理；承接总公司工程
环境应急治理服务；土石方工程施工；农业园艺服务；草种植；城市绿化管理；园区管理服
务；园艺产品种植；礼品花卉销售；花卉种植；树木种植经营；森林经营和管护；林业产品销
害生物防治服务；居民日常生活服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目
展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；林木种子生产经营；建设工程施工。（依法需经批准
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.庆云水建工程有限公司（以下简称水建公司），统一社会信用代码：913714231678
北首1999号（注册地址：山东省德州市庆云县桥涵），由山东庆建城市建设集团有限公司10
城市建设集团有限公司的下属单位，法定代表人为寇洪印，成立于1989年5月4日，经营范围
工程**施工；水泥板、水泥管**预制加工（凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关
动）。

3.庆云县水利事业发展中心（以下简称水利事业中心），统一社会信用代码：123714
云县政务服务中心B座506，庆云县水利局下属事业单位，法定代表人为刘强，业务范围包括
事件；参与县管河道、灌区、水库等水利工程的执法检查，并为其提供服务；为全县水利工
务；完成县水利局交办的其他任务。

（二）事故项目工程情况

1.项目名称：庆云县德惠新河综合治理工程。项目地点：位于庆云县德惠新河干流东
（右岸庆云无棣边界），设计中泓桩号103+325-114+148。工程主要建设内容：河道清淤扩
21.075km，道路硬化23.36km，改建拆除建筑物11座，信息化工程等。工程建设过程：项目分
水建公司于2024年5月4日签订项目一期《庆云县德惠新河综合治理工程施工标承包合同》
SG2024），合同主要建设内容：河道清淤扩挖、堤防加高培厚、行道树种植等。合同规定开工
日期为2025年6月30日。水利事业中心与山东水总有限公司于2025年1月9日签订项目二期《庆
二期施工标承包合同》（合同编号QYDHXHZHZL-EQSG2024），合同主要建设内容：道路
筑物11座，信息化工程等。因项目一期与项目二期（2025年1月9日至2026年5月31日）时间重
工程与二期道路硬化工程工序冲突原因，行道树种植调整到二期道路硬化工程后期实施。

2.合同签订情况：水建公司与庆美公司于2025年11月1日签订《庆云县德惠新河综合治理
（编号QJSJ-2024GX-077），合同约定庆美公司向庆云县德惠新河综
绿化苗木。合同中第七项乙方工作范围及承担的责任第二项约定：

应急管理局
监督电话：3321139

由乙方自行承担”；第四项：“因车辆在运输过程中出现的超出、超速而影响现场文明和车辆
切纠纷，均由乙方和有关部门联系协调，自行解决，并承担因纠纷产生的所有相关费用。”

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年12月18日6时30分许，李刚电话通知公司员工张建志、刘才峰树苗已送达至装车点
时工与拖拉机自备吊车司机。刘才峰随即电话通知临时工刘华峰、拖拉机自备吊车司机靖传
张建志、刘才峰、刘华峰7时左右到达装车点。

7时30分许，靖传德驾驶拖拉机自备吊车到达树苗装车点，张建志、刘才峰、刘华峰三人
了三棵树苗至靖传德的拖拉机自备吊车上。随后靖传德准备驾驶拖拉机自备吊车由装车点自西
方大约1400米处的项目施工区树坑旁边，卸下后由水建公司组织栽种。

靖传德驾驶拖拉机自备吊车向前行驶约670米时，自备吊车挂钩与行使道路上方电线杆发
致自备吊车和拖拉机头分离，靖传德与拖拉机头冲到堤顶路内侧滩地，拖拉机头侧翻将靖传
峰、刘华峰发现这一情况后迅速拦了几名路过人员，一起把靖传德救出来。随即，庆美公司
话、110报警电话。

（二）应急处置情况

12月18日7时53分许，庆云县人民医院收到派车单，出动救护车（鲁NK325F）至庆云县
入院抢救，根据庆云县人民医院门诊病历（病案号2100787820）诊疗意见：“患者于8时22分
床死亡。抢救过程中患者家属在场，对抢救过程无异议。”

（三）事故报告情况

12月18日7时46分刘才峰拨打了120，张建志拨打110报警。8时7分左右120救护车到达现
同去医院进行抢救。根据庆云县公安局交通管理大队2026年5月9日出具的事故说明：“2025
县公安局110接警中心接报警称：在庆云县大刘水闸附近发生交通事故，一辆拖拉机挂线后
后，庆云县公安局交通管理大队事故中队立即赶赴现场进行勘查。经公安机关初步调查，该事
吊发生的一起交通事故。” 公安机关于2025年12月23 日对案件终止调查并告知当事人。

事故发生后，庆美公司员工张建志7时50分左右电话报告给李刚，李刚未按照《生产安全
第九条第一款[]的规定上报事故情况，存在瞒报情形。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者靖传德，男，56岁，户籍所在地：山东省德州市庆云县常家镇
65.44万元。

（五）应急处置评估情况

应急管理局
监督电话：3321139

经评估，事故发生后，庆美公司现场人员及时拨打了120急救电话和110报警电话，公安救护人员及时到现场进行救援和救治，相关部门和单位应急响应快速，应急措施得当。但庆美故。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

靖传德在驾驶拖拉机自备吊车运输作业过程中，未按照吊装作业安全规范将车辆吊杆收由西向东运送苗木行驶过程中吊杆钩挂空中线缆，导致车头与自备吊分离后冲入堤防道路南侧传德被压至车下挤压砸伤，致颅脑损伤死亡。

（二）事故间接原因

1.庆美公司

（1）岗前安全教育培训缺失。未对拖拉机自备吊车驾驶员靖传德开展岗前教育培训，公针对性不足，未对一线作业及驾驶人员开展道路行驶、随车吊安全操作等专项岗前培训与安全岗位安全操作标准，整体安全意识淡薄、岗位操作技能不达标。

（2）安全生产管理制度落实不到位，现场安全管理混乱。公司未针对苗木转运作业制定展现场风险辨识、未对行驶路线进行排查，现场安全管控缺位。

2.水利事业中心

未严格履行建设单位安全生产统一协调管理职责，对项目安全生产管理制度落实情况、检查频次不足，未及时发现苗木供货外协队伍安全失管的管理漏洞。

3.县水利局

县水利局作为全县水利工程建设安全生产行业主管部门，负责指导全县水利工程建设与施工相关作业活动履行安全监督、检查、指导职责。在日常行业监管工作中，对统一安全管弱，对本次事故发生负有行业监管间接责任。

四、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

靖传德，男，为庆美公司提供吊装运输服务人员，安全意识淡薄，未按照安全操作规程直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

应急管理局
监督电话：3321139

刘强，男，中共党员，庆云县水利局水利事业发展中心法定代表人，主要负责人，对相实情况督导不足，对事故发生负有责任。建议由县水利局对其进行批评教育并责令作出书面检

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.李刚：事故发生时庆美公司法定代表人，未落实主要负责人职责，建议由县应急管理局生产法》第九十五条第一项[]的规定给予行政处罚；事故发生后，未按照规定上报事故情况，成1人死亡的后果，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第

2.庆美公司：安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有间接责任。建议由县应急国安全生产法》第一百一十四条第一项[]的规定对该公司给予行政处罚；事故发生后未按规定形，结合事故造成1人死亡的后果，建议由县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理规定对该公司给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.责成县水利事业发展中心向县水利局党组作出书面检查。

2.责成县水利局向县人民政府作出书面检查。

五、事故主要教训

本次事故教训深刻，庆美公司安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训不足，从业章操作行为，该企业没有牢固树立安全发展理念，重作业效率、轻安全管控，从业人员岗前安形式，作业人员驾驶机械时违规未收拢吊杆，最终酿成人员死亡的生产安全事故。事故发生后的法定报告要求，存在瞒报情形，暴露出企业内部安全管理体系松散、制度约束形同虚设。县工全过程监管不到位；县水利局行业安全监管存在薄弱环节，对水利工程配套绿化项目全过程

六、防范整改措施

（一）深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念

各相关单位、企业要深刻汲取本次亡人事故惨痛教训，切实提高政治站位，牢固树立全发展理念，坚决纠治重进度、轻安全、重效益、轻监管的错误思想。彻底摒弃侥幸心理、麻式，真正把安全生产摆在工程建设首要位置。以事故为镜、举一反三，全面复盘各行业领域存险，常态化开展安全警示教育，切实从思想根源上筑牢安全生产防线，坚决杜绝同类事故再次

（二）压实行业监管责任，全面筑牢安全监管防线

各行业主管部门要进一步强化对企业安全生产主体责任落实情况的监督检查严格压实安教育，规范作业管理，全面排查道路沿线各类安全隐患，堵塞监管漏洞，坚决防范同类事故管、监管缺位、隐患排查流于形式等问题，重心向基层发力，把安全位、具体人员，严防各类安全事故发生。水利行业主管部门要严格履

应急管理局
监督电话：3321139

控“六项机制”全链条落实和提质增效工作；组织深入排查整治水利领域安全生产风险隐患，排查整治，持续提升水利工程建设领域安全水平。

（三）压实企业主体责任，健全现场安全管控体系

各行业持续深化安全生产治本攻坚三年行动，聚焦重点作业环节补齐安全管理短板，健全风奖励机制，推动安全生产治理模式向事前预防转型。各生产经营单位要严格落实安全生产主体位、全过程安全生产管理制度。作业单位要强化从业人员安全教育培训和岗位操作规程学习，决杜绝违章操作、冒险作业等行为，全面堵塞现场安全管理漏洞。

（四）严厉打击瞒报行为，规范事故处置工作秩序

各部门、各企业要常态化开展事故报告制度普法教育，明确瞒报行为法律责任，倒逼企报送信息，全面规范安全生产事故处置和信息报送工作。各生产经营单位要严格遵守生产安全定，严格执行事故即时上报、如实上报制度，坚决杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报事故违法行为故处置监督力度，对存在事故瞒报、刻意规避监管、干扰事故调查的企业，依法从严从重实施曝光典型违法案例。

应急管理局
监督电话：3321139