重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、车辆路试、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损
员的责任，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故原因，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，国道G324平果市果化镇路段“9·8”车辆碰撞事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)车辆情况

桂LJN908轻型仓栅式货车，厂牌型号:长安牌/SC5031CCYTFS6B1，车辆识别代号:LSCAB32E3ME359141，发动机号:20B014141YLM，使
住址:广西平果市果化镇**村**屯**号。车辆检验有效期至2026年05月31日，车辆保险情况:投保于华农财产保险股份有限公司广西分公司，强制
19时09分止，保险单号:P45100*********5688。

该车购买后于2021年5月31日在百色市公安局交警支队车管所办理车辆登记手续，车号牌为桂LJN908，入户时座位为5座。据调查，2021年5
车出厂时座椅共2排，布置形式为“2-3”。

桂LJN908：经公安交通管理综合应用平台查询，近三年该车共有2条违法记录均已处理完毕。

桂NC6819重型半挂牵引车，厂牌型号:乘龙牌/LZ4250H7DC1，车辆识别代号:LNXDBLOH4ML329546，发动号:1110L4M00013，使用性质
有限公司，住址:钦州市钦南区沙埠镇桥坪村委会大田村9-3号，车辆检验有效期至2026年03月31日，车辆保险情况:投保于中国平安财产保险股
险有效期至2026年03月23日16时0分止，保险号:114220*********1790，商业保险有效期至2026年03月29日24时00分止，保险单号:114220***

桂NCJ78挂重型自卸半挂车，厂牌型号:恩信事业牌/HEX9403Z，车辆识别代号:LA99FRZ32POHEX527，发动机号:无，使用性质:货运，
司，住址:钦州市钦南区沙埠镇桥坪村委会大田村9-3号，车辆检验有效期至2026年02月28日。

桂NCJ78：于2025年2月12日进行最近一次车辆检验，检验地点为钦州德天机动车检测有限公司。该车于2025年3月21日开展二级维护。

桂NC6819：该车于2023年3年23日进行注册登记检验，检验地点在钦州市安顺机动车安全技术检测有限公司。2025年2月11日进行最近一次
天机动车检测有限公司，检验结果为合格。

经公安交通管理综合应用平台查询，桂NC6819号重型半挂牵引车近三年共有10条违法记录均已处理完毕。

（二）驾驶员及乘员情况

1.桂LJN908轻型仓栅式货车驾驶员

潘*林，男，出生日期:1986年**月**日，壮族，住址:广西壮族自治区百色市平果县果化镇**村**屯**号，户籍地址:广西壮族自治区百色市平
证明号码:452624*********1038，档案编号:451001694961，初次领证日期:2013年06月07日，有效期止:2029年06月07日，准驾车型:CID，发
安局交通警察支队，交通方式:驾驶轻型货车，号牌号码:桂LJN908，联系电话:188*****970，伤害情况:2025年09月08日死亡。

2.桂NC6819重型半挂牵引车驾驶员

张*，男，出生日期:1974年**月**日，壮族，住址:广西南宁市良庆区**镇**街*号，户籍地址:广西南宁市良庆区**镇**街*号，身份证明号码
号:450100139058，初次领证日期:1995年09月18日，有效期止:2029年09月18日，准驾车型:A2A3，发证机关:广西壮族自治区南宁市公安局交
列车，号牌号码:桂NC6819，联系电话:137*****669，伤害情况:无。

3.桂LJN908轻型仓栅式货车乘员

蒙*金，女，出生日期:1967年**月**日，瑶族，住址:广西平果市旧城镇**村**屯*号，户籍地址:广西平果市旧城镇**村**屯*号，身份证明
通方式:乘普通货车，联系电话:188*****523，伤害情况:受伤。

陆*深，男，出生日期:1995年**月**日，壮族，住址:广西平果市果化镇**村**屯*号，户籍地址:广西平果市果化镇**村**屯*号，身份证明号
通方式:乘普速货车，联系电话:155*****463，伤害情况:受伤。

经调查，该车驾乘关系具体如下:第一排乘员由左至右依次为驾驶员为潘*林、蒙*金；第二排成员由左中右依次左为空、中为陆*深、右为空。

（三）事故涉及企业相关信息

钦州市琛之邦物流有限公司为桂NC6819重型半挂牵引车登记所有人，琛之邦物流有限公司成立于2021年05月07日，《营业执照》法定代表人
91450702MA5QFATJ9J，公司类型为有限责任公司，注册地位于钦州市钦南区沙埠镇桥坪村委会大田村9-3号，营业期限为长期，公司注册资本
项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
运输代理，汽车新车销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），汽车零配件
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司持有《道路运输经营许可证》，证号：450702208728，有效期至2029年6月2日。经查
营许可证》在有效期内，该公司名下有68辆牵引车和63辆挂车,主要承接普通货物和物流运输。

二、事故发生经过

2025年09月08日早上，潘*林驾驶桂LJN908轻型仓式货车搭载蒙*金和陆*深沿国道324线由平果往田东方向行驶，张*驾驶桂NC6819重型
自卸半挂车沿国道324线由田东往平果方向行驶。06时30分许，潘*林驾驶桂LJN908轻型仓栅式货车行驶至国道324线1804公里800米处时越道跟
的桂NC6819重型半挂牵引车牵引桂NCJ78挂重型自卸半挂车发生造成潘*林死亡，蒙*金和陆*深受伤，两车不同程度损坏的道路交通碰撞事故。

三、应急处置及评估情况

(一)事故信息报告及处置情况

2025年9月8日06时30分，百色市公安局110报警服务台接到当事人张*报警称:其驾驶的桂NC6819大货车在平果G324国道福昆线果化镇安宁
轻型货车发生碰撞，有三人受伤，要求派警处置。

9月8日07时30分，平果市公安局交警大队事故处理民警到达现场开展事故调查，并将事故情况逐级上报平果市公安局、百色市公安局交警支
报后，平果市交警大队教导员黄红周、分管领导方东锋副大队长第一时间赶赴现场协调处置。平果市120急救中心也到达现场开展救援救治工作。

(二)善后处理情况

事故发生后，平果市交警大队协调平安保险公司垫付1万元，用于2名伤者的治疗费用。桂NC6819大货车驾驶人张*已经先行垫付49000元的死
属。目前，死者家属及伤者正在通过保险理赔程序协商损害赔偿事宜。

(三)应急处置评估

从本起事故应急救援处置情况看，本起事故上报、救援信息传递沟通顺畅，比较及时，并逐级上报，政府和有关部门也响应积极，能及时、
引导舆论导向，社会反应较好，没有造成不良后果。在抢险救援方面，政府组织力量积极参与救援，各部门能够以大局为重，互相配合、共同参
善后处理工作得当，事故危险状态迅速消除，事故后果没有进一步扩大。总体上本起事故应急处置和善后处理工作行动迅速，措施有力,未发生次
造成不良社会影响。

四、事故现场情况

道路基本情况

事故现场位于国道G324线K1804+800m处，公路行政等级为国家二级公路，沥青干燥路面，道路呈南北走向，南往隆安县方向，北往田东县
下均同），道路中间有设置单实线划线，道路东侧为村庄，西侧为下边坡田地。西侧为上行线，左侧行车道宽度为375cm，辅道宽度267cm；右
223cm。事故路段为直路，无弯度，道路呈平坦路段，该段限速40公里每小时。

五、事故相关检验检测和鉴定情况

（一）尸体检验情况

经委托南宁市中一司法鉴定所对死者潘*林进行死亡原因检验鉴定，结果如下：

死者潘*林系交通事故致颅脑及胸腔脏器损伤死亡。（二）血液酒精含量检验鉴定情况

经委托南宁市中一司法鉴定所对潘*林、张*血液酒精含量进行检验鉴定。送检潘*林血液中未检出乙醇成分，送检张*血液中未检出乙醇成分。

（三）毒物检测情况

经委托广西南宁市中一司法鉴定所对潘*林、张*血液进行毒物检测。潘*林血液检材样品中未检测出苯丙胺、甲基苯丙胺、MDMA、可待因酚、美沙酮、氯胺酮等常见毒品成分;张*血液检材样品中未检测出苯丙胺、甲基苯丙胺、MDMA、可待因、可卡因、四氢大麻酚、大麻二酚、美沙

（四）车辆安全技术性能检验鉴定情况

1.经委托广东华清司法鉴定所对桂LJN908轻型仓栅式货车进行车辆安全技术性能检验鉴定，鉴定结论如下：桂JN908轻型仓栅式货车的制动变形为本次事故造成，其余符合标准规定:行驶系统不符合标准规定;照明信号装置不确定是否有效。

2.经委托广东华清司法鉴定所对桂NC6819重型半挂牵引车进行车辆安全技术性能检验鉴定，鉴定结论如下：桂NC6819 重型半挂牵引车的制防护装置符合标准规定;转向系统、照明信号灯装置部分机件卡滞、损坏为本次事故造成，其余符合标准规定。

3.经委托广东华清司法鉴定所对桂NCI78挂重型自卸半挂车进行车辆安全技术性能检验鉴定，鉴定结论如下：桂NCI78挂重型自卸半挂车的制合标准规定:行驶系统、照明信号灯具装置、尾部标志板不符合标准规定。

(五)车速鉴定情况

经委托广东华清司法鉴定所对桂NC6819重型半挂牵引车（桂NCI78挂重型自卸半挂车）进行车速鉴定，鉴定结论如下:桂NC6819重型半挂牵车）事故发生时的行驶速度为76km/h，证实事故发生时属于超速行驶状态。

六、其他情况

事发前该事故路段通行正常，无施工点，路面无积水和障碍物，附近交通安全设施齐全，道路两侧视线良好无遮挡，无影响安全驾驶的天气、

七、人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成潘*林1人死亡，蒙*金、陆*深2人受伤，桂LJN908轻型仓栅式货车、桂NCI78挂重型自卸半挂车不同程度损坏，直接经济损失约16

八、道路交通事故形成原因分析

（一）直接原因

1.潘*林的交通违法行为:驾驶车辆跨越道路中心线驶入对向车道。其违法行为对发生事故所起的作用以及过错的严重程度较大。

2.张*的交通违法行为:1、超速行驶(桂NC6819重型半挂牵引车牵引桂NCJ78挂重型自卸半挂车事发时的行驶速度(制动初速度)约为76km/h,(核定总质量49000Kg，实际总质量62000Kg)。其交通违法行为对发生事故所起的作用以及过错的严重程度较小。

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条规定：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；……

3.经综合分析，潘*林和张*的交通违法行为与此事故发生均存在因果关系。《平果市公安局交通警察大队道路交通事故认定书》（第45108212
承担此事故的主要责任;2、张*承担此事故的次要责任;3、蒙*金不承担此次事故责任4、陆*深不承担此次事故责任。

（二）间接原因

钦州市琛之邦物流有限公司为桂NC6819重型半挂牵引车辆所属的道路运输企业，在日常经营管理过程中，未按照国家安全生产法律、法规等行对车辆、驾驶员的安全管理职责。

未对桂NC6819重型半挂牵引车（桂NCl78挂重型自卸半挂车）出车前车辆的安全性能进行全方位检查，未做到“未消除隐患不得出车”，车格。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其产工作负责。

第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条　第（一）项规定：载货汽车、半挂牵引车、拖拉机只允许牵引1辆挂车。挂车的灯光信号应当符合国家标准。

（三）其他可能因素排除

1.道路因素

经调查，事故路段设计、施工均符合国家相关行业标准。事故发生路段道路设施的日常检查、维护、管理基本到位。事发路段路面平整无缺陷

2.天气因素

根据平果市气象台观测资料查证，2025年9月7日20时至9月8日20 时，平果市果化镇山营村一带无降雨，极大风速4.8米/秒，最小能见度45

九、对事故责任人员及单位处理情况建议

（一）对责任人员处理建议

1.潘*林，系桂LJN908轻型仓栅式货车员，驾驶车辆跨越道路中心线驶入对向车道而肇事，其行为是导致事故的主要原因，对该起事故承担亡，不追究其刑事责任。

2.张*，系桂NC6819重型半挂牵引车牵引车、桂NCJ78挂重型自卸半挂车驾驶员，一是驾驶车辆以76公里每小时超速行驶，该段道路限速40质量62000Kg超载运输，该车核定总质量49000Kg。建议平果市公安局交通警察大队对其违法行为依法处理。

（二）对事故责任企业和相关负责人处理建议

钦州市琛之邦物流有限公司和相关负责人，在落实车辆所有人的安全生产主体责任，对NC6819重型半挂牵引车牵引车（桂NCJ78挂重型自卸进行全方位检查和做到“未消除隐患不得出车”，对NC6819重型半挂牵引车牵引车（桂NCJ78挂重型自卸半挂车）合法装载和进行监督教育等方面政府将涉事车辆涉嫌违法行为抄告钦州市钦南区人民政府，由辖区交通运输主管部门，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故罚款路运输条例》等相关规定对该企业及相关责任人员依法进行调查处理。

十一、事故防范和整改措施建议

（一）牢固树立安全生产红线意识和底线思维

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，始终将人民群众生命财产安全放在首位，坚决摒弃麻痹松懈思想与侥幸心理进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，严格压实地方党政属地管理责任、行业主管部门监管责任、货运企业主体重心下移、力量下沉，推动安全生产各项部署要求穿透至企事业单位一线操作层面。建立“早发现、早干预、早处置”的隐患排查机制，常态化开问题及时介入，坚决将事故隐患遏制在萌芽阶段。

（二）强化货车驾驶员全流程安全管理

一是开展针对性安全教育培训，聚焦交通法规、限速超载危害、应急处置技能等核心内容，采用“案例教学 + 实操演练”模式，提升驾驶员安“重运输、轻安全”的错误观念；二是建立驾驶员信用考核机制，将超速、超载、违规变道等违法违规行为纳入信用档案，实行“黑名单”制度，对格，形成有力震慑；三是推动驾驶员健康管理常态化，定期组织身体检查和心理疏导，避免因疲劳驾驶、身体不适等因素引发安全事故。

（三）压实货运企业安全生产主体责任

督促货运企业完善内部安全管理制度，建立“装载 – 运输 – 卸载”全链条监管机制，在货运场站配备标准化称重设备，对出场车辆实行“过磅载行为；安装车辆动态监控系统，实时监测行驶速度、驾驶行为，对超速、疲劳驾驶等异常情况自动预警并及时干预，确保监管不脱节；加强安任用、绩效薪酬挂钩，避免培训流于形式，切实提升从业人员安全素养。同时，行业主管部门定期开展企业安全检查，对责任落实不到位的企业停产停业，倒逼企业履行安全管理职责。

（四）优化道路交通安全监管设施与效能

一是完善事故路段及同类重点路段的交通设施配置，加密测速设备、违法变道监控设备的布设密度，实现全路段动态监测覆盖，对违法车辆“科技 + 监管”融合，将路面监控设备与车辆违法预警系统、交警指挥平台联动，实现违法信息实时推送、快速处置，提升监管响应效率；三是加辆通行集中时段、路段增设检查点，重点查处超速、超载、违规变道等行为，形成“路面有巡查、科技有监控、违法有惩处”的立体监管格局。

平果市事故调查组

2025年10月24日

桂公网安备 45102302000015号　　桂ICP备07005526号

网站标识码： 4510230004