周宁县七步镇“2·28”一般高处施工事故调查报告

编制单位：周宁县七步镇“2·28”事故调查组

编制日期：2025年5月28日

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故相关人员基本情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

（七）技术鉴定

（八）现场勘验情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）善后工作情况

（四）事故救援评估

三、直接经济损失

四、原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

五、有关单位调查情况

（一）福建省梁川建设工程有限公司

（二）宁德中瑞宏建设发展有限公司

（三）七步镇人民政府

（四）周宁县住房和城乡建设局

（五）周宁县农业农村局

六、事件性质

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）何XX

（二）福建省梁川建设工程有限公司

（三）温XX

（四）钟XX

（五）宁德中瑞宏建设发展有限公司

（六）汪XX

八、事故整改和防范措施

（一）建设单位：福建省梁川建设工程有限公司

（二）监理单位：宁德中瑞宏建设发展有限公司

（三）属地人民政府：七步镇人民政府

（四）行业主管部门：周宁县住房和城乡建设局

（五）业主单位：周宁县农业农村局

周宁县七步镇“2·28”一般高坠事故调查报告

2025年2月28日下午15时30分许，周宁县乡村振兴智慧农业示范园基地项目-周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目（一期）-综合厂房项目施工现场一名工人高处摔落，造成一人死亡，直接经济损失约238万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》及国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的相关规定要求，经周宁县人民政府批准，于2025年3月2日，成立了由县应急局局长为组长，县政府办、应急局、公安局、总工会、住建局、七步镇等人员组成周宁县七步镇“2·28”事故调查组（以下简称调查组），立即开展事故调查工作。并邀请纪委监委和检察院列席相关会议。在通过现场勘察、查阅资料和询问有关当事人的基础上，经综合分析，基本查明了事故的发生经过，以及导致事故发生的直接原因和间接原因，认定了事故的性质和责任。现将事故调查的情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本概况

（1）福建省梁川建设工程有限公司

福建省梁川建设工程有限公司，2017年04月12日成立，公司地址为福建省龙岩市武平县平川街道西苑花园XXXXXXXX,经营范围包括房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰工程、公路

工程、水源及供水设施工程、管道工程、水利水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、土石方工程、环代程、消防设施工程、地基与基础仅供办理工伤事宜使用程、古建筑工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、体育场地设施工程;工程监理;工程招标代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)等。建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、施工劳务不分等级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级。营业执照统一社会信用代码：91350824XXXXXE699E。系周宁县乡村振兴智慧农业示范园基地项目-周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目（一期）-综合厂房项目施工单位。

（2）宁德中瑞宏建设发展有限公司

宁德中瑞宏建设发展有限公司成立于2017年06月14日，公司地址为：福建省周宁县狮城镇桥南街XXXXXXX。企业的经营范围为:房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、地基与基础工程、土石方工程、体育场地设施工程、环保工程、公路桥梁工程、隧道工程、园林仿古建筑及绿化景观工程总承包;房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、水土保持工程、公路工程、农林工程、通信工程、电力工程、机电安装工程、港口和航道工程监理:机电安装工程施工;建筑装修装饰工程施工:招投标代理;工程施工代建。(依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。营业执照统一社会信用代码：91350925XXXXXT019。系周宁县乡村振兴智慧农业示范园基地项目-周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目（一期）-综合厂房项目监理单位。

（二）事故发生单位安全管理情况

（1）福建省梁川建设工程有限公司

未能提供岗位操作规程；未能提供死者（何XX）三级教育培训材料；高处作业未经审批；事故现场警示区未使用警戒栏或警戒线封闭不留缺口，防止无关人员进入、未立警示标志，未设置防护网；现场未安排专人监护、未开展应急演练；现场管理混乱，无人审查特种作业人员持证情况，未能提供安全生产管理机构文件；未能提供何XX的高处作业证；未能提供特种作业人员台账。

（2）宁德中瑞宏建设发展有限公司

2025年1月27日至2025年2月28日监理日志没有记录现场检查发现的问题；特种作业人员证件报审表名单只有李XX、杨XX、金XX、刘X四人持有高处作业特种作业证；未能提供对公司员工安全教育培训相关材料;未能提供安全防护用品领用登记检查相关材料；未能提供对班组人员班前活动检查记录；未能提供对施工方高处作业票和动火作业票的监督检查材料;未能提

供对项目相关专项检查记录；未能提供公司法定代表人汪XX对项目部的检查记录。

（三）事故相关人员基本情况

1.何XX，死者，性别：男，民族：汉，年龄：36岁，身份证号:352201XXXXXXXXXXXX，系周宁县乡村振兴智慧农业示范园基地项目-周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目（一期）-综合厂房项目普工。

2.钟XX，性别：女，民族：汉，年龄：50岁，身份证号：352625XXXXXXXXXXXX，系周宁县乡村振兴智慧农业示范园基地项目-周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目（一期）-综合厂房项目施工单位福建省梁川建设工程有限公司项目经理。

3.温XX，性别：男，民族：汉，年龄：51岁，身份证号：352625XXXXXXXXXXXX，系福建省梁川建设工程有限公司在周宁县乡村振兴智慧农业示范园基地项目-周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目（一期）-综合厂房项目施工单位技术负责人。

4.温XX，性别：男，民族：汉，年龄：52岁，身份证号：352625XXXXXXXXXXXX，系福建省梁川建设工程有限公司法人代表。

5、陈XX，性别：男，民族：汉，年龄：34岁，身份证号：350125XXXXXXXXXXXX，系宁德中瑞宏建设发展有限公司在周宁县乡村振兴智慧农业示范园基地项目-周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目（一期）-综合厂房项目监理单位的总监理工程师。

6.汪XX，性别：男，民族：汉，年龄：43岁，身份证号：3

50125XXXXXXXXXXXX，系宁德中瑞宏建设发展有限公司的法定代表人。

7.倪XX，性别：男，民族：汉，年龄：46岁，身份证号：350125XXXXXXXXXXX，系宁德中瑞宏建设发展有限公司在周宁县乡村振兴智慧农业示范园基地项目-周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目（一期）-综合厂房项目监理负责人。

（四）事故发生经过

2025年2月28日，事故发生时施工班组（现场作业人员名单）在进行屋面玻璃安装。一名辅助施工人员（何XX）未经允许私自前往7~8轴交F~D轴钢结构厂房屋面辅助施工作业，于下午15时30分左右不慎踩空坠落地面。

（五）事故现场

周宁县乡村振兴智慧农业示范园基地项目-周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目（一期）-综合厂房项目玻璃顶部，7~8轴交F~D轴钢结构厂房屋面辅助施工作业点。



现场图片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡直接经济损失 238 万。

（七）技术鉴定

根据检验情况，结合案情，死者何 XX 符合由于高坠致多发胸腰椎骨折、脾破裂、肝破裂致创伤性失血性休克、呼吸心跳骤停死亡。

（八）现场勘验情况

事故发生地点位于周宁县乡村振兴智慧农业示范园基地项目-周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目（一期）-综合厂房项目玻璃顶部，经福建山川测绘有限公司测量距地面高度为 9.4 米 。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，班组长黄XX安排人员马上拨打110、119和120急救电话，黄XX也向李XX及钟XX汇报了事故情况。后何XX经周宁县医院抢救无效于当日22点左右死亡。接到事故报告后，县应急局、公安局、住建局，七步镇政府、七步派出所等单位第一时间赶赴事故现场。

（二）事故现场处置情况

接到事故报告后，县公安局、应急局、农业农村局、七步镇、七步派出所等部门均派员第一时间赶赴现场开展应急处置措施，一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控;二是要求企业立即停工整改,防止类似事故再次发生;三是要求涉事单位配合乡镇做好死者家属的善后安抚工作。此次事故救援过程中县公安局、应急局、七步镇人民政府、七步派出所等部门响应及时、迅速，有序、现场处置得当，未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡。

（三）善后工作情况

2025年于3月8日，福建省梁川建设工程有限公司与死者何XX的家属达成赔偿协议，并取得谅解书，事故善后赔偿工作已妥善处理。

（四）事故救援评估

此次事故救援响应迅速，现场处置比较得当，救援行动开展

有序，救援过程中未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

三、直接经济损失

此次事故的直接经济损失为238万元。

四、原因分析

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问及取证工作，对事故现场进行详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因。

（一）直接原因

何XX，安全意识薄弱，私自进入高处作业区域安装玻璃辅助工作，未按要求规范佩戴安全绳，从厂房顶部坠落，造成其伤亡。

（二）间接原因

1.福建省梁川建设工程有限公司未督促实施本单位安全生产教育和操作规程，导致何XX等员工不具备必要的安全生产知识，不了解企业的安全生产规章制度和操作规程，无法掌握本岗位的安全操作技能。现场安全管理混乱，未拉安全防护网，高处作业未经审批直接施工，现场未安排专人监护，导致无资质人员私自进入高处作业区域进行作业。

2.宁德中瑞宏建设发展有限公司隐患排查不到位,安全生产监理不到位，监管流于形式。未对施工单位高处作业审批请况、

高处作业人员持证情况，现场安全防护措施、警示标志、安全教育培训和现场高处高处作业人员未按要求规范佩戴安全防护装备等问题进行有效监督。

五、有关单位调查情况

（一）福建省梁川建设工程有限公司

福建省梁川建设工程有限公司未督促实施本单位安全生产教育和操作规程，导致何 XX 等员工不具备必要的安全生产知识，不了解企业的安全生产规章制度和操作规程，无法掌握本岗位的安全操作技能。现场安全管理混乱，未拉安全防护网，高处作业未经审批直接施工，现场未安排专人监护，导致无资质人员私自进入高处作业区域进行作业。

（二）宁德中瑞宏建设发展有限公司

宁德中瑞宏建设发展有限公司隐患排查不到位，安全生产监理不到位，监管流于形式。未对施工单位高处作业审批情况、高处作业人员持证情况，现场安全防护措施、警示标志、安全教育培训和现场高处高处作业人员未按要求规范佩戴安全防护装备等问题进行有效监督。

（三）七步镇人民政府

七步镇人民政府 2024-2025 年每季度及重大节日节点进行安全生产会议部署，提供 2023 年重大事故隐患专项排查整治行动实施方案及相关落实材料，提供安全生产专项整治三年方案及相关落实材料，提供 2024-2025 年七步镇对项目施工 6 次现场检

查记录。

（四）周宁县住房和城乡建设局

周宁县住房和城乡建设局2024年每季度进行安全生产会议部署，提供2023年重大事故隐患专项排查整治行动实施方案及相关落实材料，提供安全生产专项整治三年方案及相关落实材料，提供2023-2024年对项目部4次检查记录、1次立案处罚记录（周住建立〔2025〕001号），提供项目部施工许可相关材料。

（五）周宁县农业农村局

周宁县农业农村局提供2023-2024年安全专题监理会议记录4次，提供2023-2025年监理例会会议纪要共11期，提供项目相关监理工程师通知单，提供项目相关监理通知回复单，提供项目工程暂停令1份（2024年12月25日），提供项目整改反馈单，提供2024年7月以来农业农村局对项目进行监管的微信群的聊天记录。

六、事件性质

经调查认定，该起事故是一起一般高坠生产安全责任事故。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）何XX

何XX，安全意识薄弱，缺乏安全观念，施工过程中未按规定佩戴安全绳，未经允许，私自前往高处作业区域作业，从厂房顶部坠落，造成其受伤死亡。对事故发生负有直接责任。鉴于何XX在本起事故中已经死亡，不再予以追究。

（二）福建省梁川建设工程有限公司

福建省梁川建设工程有限公司未督促实施本单位安全生产教育和操作规程，导致何XX等员工不具备必要的安全生产知识，不了解企业的安全生产规章制度和操作规程，无法掌握本岗位的安全操作技能。现场安全管理混乱，未拉安全防护网，高处作业未经审批直接施工，现场未安排专人监护，导致无资质人员私自进入高处作业区域进行作业。施工现场管理不到位，未建立安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，对本次事故的发生负有责任。建议由周宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》依法进行行政处罚。

（三）温XX

福建省梁川建设工程有限公司法人代表，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并督促本单位相关人员及时消除生产安全隐患，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，对事故发生负有主要领导责任。建议周宁县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》依法进行处理。

（四）钟XX

福建省梁川建设工程有限公司在周宁县乡村振兴智慧农业示范园基地项目-周宁县智能化生态牧草工厂综合园区项目（一期）-综合厂房项目的项目经理，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议福建省梁川建设工程有限公司依据公司制度对其进行处理。

（五）宁德中瑞宏建设发展有限公司

宁德中瑞宏建设发展有限公司安全生产监理不到位，监管流于形式。未对施工单位高处作业审批请况、高处作业人员持证情况，现场安全防护措施、警示标志、安全教育培训和现场高处高处作业人员未按要求规范佩戴安全防护装备等问题进行有效监督，对本次事故的发生负有责任。建议周宁县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》依法进行处理。

（六）汪 XX

宁德中瑞宏建设发展有限公司法人代表，督促、检查施工单位的安全生产工作不到位，对本次事故的发生负有责任。建议周宁县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》依法进行处理。

八、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在建设项目施工过程中安全生产管理存在的不足，安全生产主体责任落实不到位、有关现场安全管理人员及工人安全意识薄弱等问题。为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施:

（一）建设单位：福建省梁川建设工程有限公司

福建省梁川建设工程有限公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训;加强对作业现场的安全管理，

加强对作业人员的安全生产教育培训，全面提高安全生产意识；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程和专项施工方案进行全面梳理，实施可靠的施工安全保证措施，提高安全生产水平。

（二）监理单位：宁德中瑞宏建设发展有限公司

一是严格按照国家标准规范审核各类专项施工方案，重点关注施工方案中安全措施的有效性和可实现性。**二是**加强督促施工单位做好工人入场的人员资质审查和三级安全培训教育，及时安排监理人员对安全教育进行现场见证监督，确保安全教育不图形式、不走过场。

（三）属地人民政府：七步镇人民政府

七步镇人民政府要组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化生产安全事故红线意识，落实安全生产主体责任。

（四）行业主管部门：周宁县住房和城乡建设局

一是要深入剖析本次事故教训，通过强化事故警示宣传教育，切实督促全县在建项目各参建单位及相关管理人员全面履行好安全生产管理、监理职责。二是要加大全县在建项目的安全监管执法的频次和力度，坚持做到对事故隐患“零容忍”，严惩严罚各类安全生产违法违规行为。行业主管部门务必督促各参建单位严格落实主体责任，全力确保辖区安全生产形势平稳可控。

（五）业主单位：周宁县农业农村局

要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，加强对施工单位安全生产工作的统一协调、管理，督促施工单位加强对作业现场安全隐患的排查，加强对作业人员的安全生产教育培训。

周宁县七步镇“2·28”事故调查组

2025年5月28日