船山保升“1·27”一般其他伤害事故调查报告

船山保升“1·27”一般其他伤害事故调查组

2026年4月

目录

一、事故发生经过及应急处置情况 1
（一）事故发生经过 2
（二）事故应急处置及评估情况 2
二、事故基本情况 2
（一）事故单位及相关单位概况 2
（二）事故单位及相关单位安全管理情况 3
（三）事故现场情况 3
（四）人员伤亡、善后及直接经济损失情况 4
三、事故原因及事故性质认定 4
（一）事故发生原因 4
（二）事故性质认定 4
四、监督管理情况 5
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议 5
（一）建议免予责任追究的人员 5
（二）建议由纪检监察机关处理人员 6
（三）对相关责任企业的处理建议 6
（四）其他处理建议 6
六、事故防范和整改措施建议 7
（一）全面开展再生资源回收利用行业特种设备安全专项整治 7
（二）强化再生资源回收利用行业安全培训与警示教育 8
（三）压紧压实企业主体责任和涉事单位整改责任 8

1月27日18时许，遂宁高新区天一国际陆港发生一起死亡1人的一般其他伤害事故，直接经济损失约为20万元。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，做好事故善后工作，防止类似事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省政府令第225号）等有关法律法规规定，按照船山区人民政府《关于授权区应急管理局对一般生产安全事故调查的批复》（遂船府函〔2019〕64号）的授权，船山区应急管理局牵头成立了船山保升“1·27”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展该事故的调查处理工作，调查组成员由船山区应急管理局、遂宁市应急管理局经开区分局、船山区商务局、船山区总工会、船山区市场监管局、船山区保升镇等单位组成，并邀请区检察院派员参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证等方式，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质、责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关调查情况报告如下。

经事故调查组认定，船山保升“1·27”一般其他伤害事故是一起因修理人员违规作业而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

位于遂宁高新区天一国际陆港的遂宁高新区理想汽车维修部因经营所需对现有场地进行搬迁，将场地内的废旧金属出售给遂宁市文财废旧金属回收站。1月27日14时30分，遂宁市文财废旧金属回收站经营者蒋*材和其父亲蒋*平上门收废旧金属，蒋*平驾驶涉事叉车到遂宁高新区理想汽车修理部现场开展作业。17时20分，因叉车出现液压管漏油故障，蒋*平电话联系遂宁市开发区晨富机械设备经营部经营者罗*（死者）到现场修理叉车。18时许，用于支撑叉车前端货叉架的铁架倾倒，货叉架突然下落砸中作业人员罗*，120现场抢救无效后宣告罗*死亡。

（二）事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场人员蒋*材赓即拨打120急救电话，120救援人员到达现场抢救无效后宣告罗*死亡。接报后，市公安局高新区分局、区应急管理局、保升镇等单位迅速派员赶赴现场了解事故基本情况，开展协调维稳、调查取证、善后处置工作。

经评估，此次事故的应急救援处置工作及时、有效、到位，无网络舆情及不稳定因素。

二、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位概况

1.遂宁市开发区晨富机械设备经营部。于2020年8月在遂宁注册成立；注册资本2.5万元人民币；公司地址：四川省遂宁市经济技术开发区南环路；统一社会信用代码：

92510900****THQ138；组成形式：个人经营；行业门类：批发和零售业(F)；行业类别：其他机械设备及电子产品批发（5179)；经营类别：其它类；经营范围：机械设备加工及销售、维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.遂宁市文财废旧金属回收站。2013年03月11日在遂宁市注册成立，公司住所：四川省遂宁高新区云锦路，统一社会信用代码：915109000****94024；公司类型：个人独资企业，投资人：蒋*材；经营范围：收购、销售：废旧金属（上述项目涉及行政许可的，应经相关部门审批取得许可证或批文后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故单位及相关单位安全管理情况

1.经调查，遂宁市开发区晨富机械设备经营部未取得中华人民共和国特种设备生产许可证[许可项目：场（厂）内专用机动车辆修理；许可子项目：机动工业车辆（叉车）]，不具备从事叉车修理作业的法定条件。

2.经调查，遂宁市文财废旧金属回收站将叉车修理业务委托遂宁市开发区晨富机械设备经营部，未进行资质审核。

（三）事故现场情况

1.现场情况：涉事叉车前端货叉架下落至地面，修理时起支撑作用的铁架倾倒在地。

2.涉事叉车情况：

型号：CPC30E

出厂编号：HECCC3E1****12044

最大起升高度：3000mm

最大起重量：2000kg×500mm

自重：4430kg

经调查，该台叉车存在未经登记、未经定期检验等问题。

（四）人员伤亡、善后及直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡，具体如下：

罗*，男，35岁，身份证号：5109**********0697。遂宁市开发区晨富机械设备经营部经营者，被叉车前端货叉架下落砸中，经抢救无效死亡。

2.相关责任方与死者家属方达成一致赔偿方案。

3.依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，该起事故直接经济损失约20万元，以后续法院裁定为准。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故发生原因

遂宁市开发区晨富机械设备经营部未取得中华人民共和国特种设备生产许可证，其经营者罗*对叉车进行修理作业，作业现场仅用一铁制钢架支撑涉事叉车的货叉架，未采取有效的安全防范措施。修理作业中，用于支撑货叉架的铁架倾倒，货叉架突然下落砸中作业人员罗*，导致罗*死亡。

（二）事故性质认定

根据调查，调查组认定船山保升“1·27”一般其他伤害事

故是一起因修理人员违规作业引发的一般生产安全责任事故。

四、监督管理情况

（一）遂宁天一投资集团有限公司。作为遂宁高新区天一国际陆港经营主体，对园区内入驻单位签订了安全管理协议，上门宣传了叉车安全相关知识和注意事项，联合市场监管部门开展了叉车等特种设备安全知识培训。

（二）区商务局。作为行业主管部门，区商务局编制了年度再生资源回收领域安全生产检查计划，成立了5个督导小组，每月由组长带队对各片区开展至少一次督导检查。今年以来，已按计划进度对16家单位进行了检查，并对排查出的隐患建立了隐患台账。但存在对再生资源回收经营单位的宣传培训教育不到位的问题。

（三）区市场监管局。作为特种设备法定监管部门，组织召开了场（厂）内专用机动车辆使用单位负责人安全警示约谈会，并安排特种设备股和执法队对高新区重点区域开展检查，查封叉车4台、对3家违法使用单位立案查处，但未及时发现遂宁市文财废旧金属回收站长期使用未经登记、未经定期检验的叉车的问题，存在失管漏管。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予责任追究的人员

罗*，遂宁市开发区晨富机械设备经营部经营者，对存在液压管漏油故障的叉车进行修理作业时，违规作业，未采取有效的

安全防范措施，对本次事故发生负有直接责任。因其已在事故中死亡，依据《中华人民共和国行政处罚法（2021 修订）》第四条、第三十六条等相关规定，建议免予追究其事故责任。

（二）建议由纪检监察机关处理人员

对于在事故调查过程中发现的有关公职人员在履行安全生产监督管理职责中存在的问题，依据《中华人民共和国监察法（2024 修正）》第十一条之规定，建议移交纪检监察机关依规依纪开展追责问责审查调查工作。

（三）对相关责任企业的处理建议

遂宁市开发区晨富机械设备经营部。该经营部作为个体工商户，未取得中华人民共和国特种设备生产许可证，对外开展叉车修理作业，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十八条的规定，鉴于该经营部属于个人经营，经营者罗*作为直接责任人员已在事故中死亡，导致行政责任追究对象灭失，建议不再对该经营部进行行政处罚。

（四）其他处理建议

1. 遂宁市文财废旧金属回收站。该企业将叉车修理业务委托遂宁市开发区晨富机械设备经营部，未进行资质审核，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，鉴于该企业为个人独资企业，根据《个人独资企业法》第二条规定“个人独资企业是由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体”，投资人蒋*材

对企业债务承担无限责任，且蒋*材作为投资人实际负责企业经营管理，是该违法行为的责任主体。建议由遂宁市船山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款的规定对蒋*材进行行政处罚；同时，该企业使用未经登记、未经定期检验的叉车进行作业，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》相关规定，建议由遂宁市船山区市场监督管理局依法处理。

2. 区商务局。作为行业主管部门存在对再生资源回收行业宣传培训教育不到位的问题。建议区商务局向区委、区政府作出书面检讨，并报船山区安委会办公室备案。

3. 区市场监管局。作为特种设备法定监管部门，未及时发现遂宁市文财废旧金属回收站长期使用未经登记、未经定期检验的叉车的问题，存在失管漏管。建议区市场监管局向区委、区政府作出书面检讨，并报船山区安委会办公室备案。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施建议：

（一）全面开展再生资源回收利用行业特种设备安全专项整治

建立再生资源回收利用行业特种设备动态监管台账。由区市场监管局牵头，区商务局、各乡镇（街道）配合，对全区所有再生资源回收站点、废旧金属回收企业进行排查，逐一登记其使用的叉车、起重机械等特种设备，核查设备使用登记、定期检验、

操作人员持证等情况，建立“一企一档”“一车一档”，做到底数清、情况明。严厉打击特种设备非法使用、非法修理、无证操作等行为。区市场监管局要加大执法力度，对未登记、未经定期检验的叉车依法查封、扣押，对无资质从事特种设备修理的经营单位坚决取缔，对无证操作人员依法处罚并责令企业立即更换。

（二）强化再生资源回收利用行业安全培训与警示教育

组织开展全行业特种设备安全专项培训。区商务局、区市场监管局联合组织全区再生资源回收利用企业负责人、安全管理人员、叉车作业人员，开展特种设备法律法规、安全操作规程、典型事故案例警示等专项培训。提升再生资源回收利用企业安全防范水平。

（三）压紧压实企业主体责任和涉事单位整改责任

遂宁市文财废旧金属回收站要立即停止使用未经登记、未经检验的叉车，限期办理特种设备使用登记并申请定期检验；建立健全安全生产规章制度，严格审核外协单位资质，严格执行特种设备操作人员必须持证上岗相关规定。遂宁天一投资集团有限公司作为天一国际陆港的经营主体，应履行对入驻单位的安全生产统一协调、管理的义务，定期开展隐患排查，督促入驻单位完成隐患整改，实现闭环管理。全区各再生资源回收企业要举一反三，立即开展自查自纠，对照事故暴露的问题，完善特种设备使用管理制度，落实修理作业现场监护和有效安全防护措施，坚决杜绝违规冒险作业。