广西河池金城江河池五吉箭猪坡矿业有限公司 “9•17”一般冒顶事故调查报告

发布日期： 2024-03-07 09:00

广西河池金城江河池五吉箭猪坡矿业有限公司

“9•17”一般冒顶事故调查报告

2023年9月17日12时15分，位于广西壮族自治区河池市金城江区的河池五吉箭猪坡矿业有限公司发生一起一般冒顶事故，造成1人死亡1人受伤，直接经济损失14.45万元。

事故发生后，金城江区委、区政府高度重视，立即组织相关人员赶赴事故现场，指导事故救援和善后处置工作。

2023年9月18日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，河池市金城江区人民政府成立了广西河池金城江河池五吉箭猪坡矿业有限公司“9·17”一般冒顶事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请河池市金城江区纪委监委介入调查。事故调查组由韦晖同志（区委常委、常务副区长）任组长，区纪委监委、区应急管理局、区自然资源局、区人力资源和社会保障局、区总工会、 河池市公安局五圩派出所和五圩镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，聘请有采矿、地质等方面的专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证、专家论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

经调查认定，广西河池金城江河池五吉箭猪坡矿业有限公司“9·17”冒顶事故是一起由于外包单位现场安全管理缺位、无支柱工特种作业操作证的工作人员违规冒险从事排险、撬毛及支护作业及河池五吉箭猪坡矿业有限公司违规发包导致的一般生产安全责任事故。

网站地图 联系我们

主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号

承办：金城江区大数据发展局　地址：广西河池市金城江区世纪路2号

邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）

桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1　网站标识码：451

互联网违法和不良信息在线举报