新民市鑫园浴池“4.9”物体打击事故调查报告

稿源：安监局 2017-05-02 14:34

2017年4月9日13时23分，新民市市府路3-1号(烧锅社区)鑫园浴池，一司炉工在工作中不慎被高处坠落的水箱砸倒，当场死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经新民市人民政府批准，4月10日成立了由新民市人民政府主管领导担任组长，安监局、监察局、公安局、工会、东城街道办事处等有关部门派人员组成的“4.9”物体打击事故调查组(以下简称事故调查组)，开展事故调查工作。同时，邀请新民市人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和相关人员的笔录，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故单位及事故概况

1、事故单位概况

单位名称：新民市鑫园浴池

类型：个体户

经营场所：新民市市府路3-1号(烧锅社区)

经营者：姜炳玉

组成形式：个人经营

注册日期：2015年06月04日

经营范围：洗浴服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、事故概况

事故发生地点：位于新民市鑫园浴池锅炉房内

事故类别：物体打击伤害

事故级别：一般事故

事故性质：责任事故

人员伤亡情况：1人死亡

直接经济损失：

3、死者概况

姓名：赵明文，男，61岁，汉族

身份证号：******************

工作单位：新民市鑫园浴池

住址：辽宁省新民市一中路220号称1-638

4、死者与事故单位的关系

死者赵明文从2015年至今工作在新民市鑫园浴池，司炉工人。

二、事故发生背景、经过、报告及救援情况

1、事故发生背景：新民市鑫园浴池于2015年6月份注册营业，当时死者就在该浴池负责烧锅炉；锅炉房里空间狭窄，一个1吨容积的塑料水箱置于锅炉房门上方，距离地面大约2.3米，该水箱是做为锅炉给水用的蓄水箱，水箱由两根1.22米长∟50×5的角铁承担，角铁一边与4个ø10的膨胀螺栓焊接固定在墙上，另一边直接焊在一个大铁水罐上。

2、事故发生经过：2017年4月9日13时23分，姜炳玉到浴池查看经营情况，当走到浴池锅炉房时发现锅炉房的水箱掉下来了，当时水龙头正冒着水，他就把阀门关上了，然后去搬水箱，结果发现水箱下躺着一个人，仔细一看是赵明文，然后就喊来搓澡的李师傅帮忙把人抬到外面的沙发上；姜炳玉喊了几声赵明文没有反应，发现赵的嘴角和耳朵出血了，立即拨打120电话，同时姜(当过医生)给赵做了心脏复苏抢救，没有啥效果，过了一会儿120车就赶到现场，医生给赵做了心电图，心脏已经停止跳动，医生当场告诉赵已死亡，姜随即拨打110报警，并通知家属。

三、事故发生原因及性质

根据事故调查组成员通过对现场勘验、调查取证和对相关人员的询问笔录的共同调查分析，原因如下：

(一)直接原因

死者赵明文在给该水箱上水时，由于承担水箱的角铁两端焊点腐化(长时间裸露在潮湿环境中)，当水箱上水后重量增加，导致承担水箱的角铁支点脱落，致使水箱掉下来，是造成赵明文死亡的直接原因。

(二)间接原因

新民市鑫园浴池安全管理不到位，对设备设施检查不及时，设备的安装有不安全隐患存在，对工人在工作中容易产生的安全隐患未提示告知，锅炉房没有岗位操作规程，没有安全警示标识；工人工作中缺乏安全生产知识及自我保护意识，思想麻痹大意，是造成该事故的间接原因。

四、事故性质

新民市鑫园浴池“4.9”物体打击事故是一起因设备设施安装不牢固，平时疏忽对设备设施安全性检查，而导致的设备设施坠落致人死亡的事故，经调查组认定该起事故属生产安全责任事故。

五、对事故责任的认定和对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对事故责任单位及事故责任者提出如下处理建议：

(一)对事故责任单位的处理建议

新民市鑫园浴池，安全管理不到位，未在生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；未对设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；未及时消除生产安全事故隐患；未依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，对此事故发生负有主要责任，建议由新民市安全生产监督管理局依法对其处罚。

(二)对事故责任者的处理建议

1、新民市鑫园浴池经营者姜炳玉是本单位的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责；其未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；建议由新民市安全生产监督管理局依法对其处罚。

2、死者赵明文，作为司炉工这种特殊工种缺少安全常识和意识，对生产工作环境的安全隐患缺乏了解和自我防范，导致事故发生，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

六、防范措施及建议

(一)新民市鑫园浴池，今后生产、建设过程中都要深刻吸取教训，对设备、设施安装和使用要经常性检查、维护，发现隐患要及时整改消除，要严格管理工作人员，强化作业现场安全管理，提高安全生产防范意识，强化企业生产安全主体责任，完善安全生产责任制和各项规章制度，认真排查安全隐患，杜绝类似事故发生。

(二)新民市东城街道办事处要按照属地管理的原则，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全责任体系，坚持安全第一、落实安全发展，坚守安全生产“红线”意识；切实做好安全生产工作，把安全生产各项工作落实到基层企业和生产作业一线。

(三)针对此次事故暴露的安全生产管理漏洞，全市各乡镇政府、街道办事处和各行业主管部门组织开展以设备、设施设计、制作、安装、维修和有限空间作业为重点的各项安全生产规章制度建设，并严格落实执行全面安全生产隐患排查；督促企业加大日常安全教育培训力度，增强员工的安全意识，提高员工的安全操作技能，确保安全生产，及时消除各类隐患，防止各类安全生产事故再次发生。

新民市鑫园浴池

“4.9”物体打击事故调查组

2017年4月26日

编辑：