




# 广西南宁市中高糖机设备制造有限公司 “3•13”机械伤害一般事故调查报告

发布时间：2026-05-21 10:31 来源：应急局

2026年3月13日，中国（广西）自由贸易试验区南宁片区银海大道866号广西南宁市中高糖机设备制造有限公司，发生一起因机械伤害导致1

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]174号）以及《南宁调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长罗方杰任组长、应急局工会、人社局、工信局、良庆公安分局、玉洞街道办等部门派员组成的广西南宁市中高糖机设备制造有限公司“3·13”机械伤害一般人参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明事故失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

一、基本概况

**（一）事故涉事单位基本情况**

广西南宁市中高糖机设备制造有限公司（地址为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区银海大道866号），该公司类型为有限责任公司（人为钟华，注册资本为壹仟万元整，公司成立日期为1998年2月27日，经营范围为机械设备销售、普通机械设备安装服务、矿山机械销售、专用设

**（二）事故现场勘验情况**

发生事故在广西南宁市中高糖机设备制造有限公司第二生产车间内，涉事车床为落地镗床（设备型号为TX62160，编号为95004，工作台为400r/min，主轴直径为160mm，制造单位为武汉重型机床厂，生产日期为1995年1月，设备名称为303落地镗床。）


武汉重型机床



二、事故发生经过及救援情况

2026年3月13日上午7时30分，广西南宁市中高糖机设备制造有限公司雇佣工人开始上班。随即按照企业岗位工作要求进入各自岗

9时30分左右，黄世从在该公司第二生产车间操作落地镗床加工配件时不慎被高速转动的铣刀刮住衣服袖口造成左手臂断离受伤。随即自行急救报警救治。

9时40分左右，120急救来到现场救治并送往广西医科大学第一附属医院进行治疗，随即良庆区应急局执法人员展开对事故现场勘验。

接到事故报告后，城区应急局、良庆开发区安监局、金象派出所、玉洞街道办等部门立即派员相继赶到事故现场指导开展事故救援、现场作。同时要求广西南宁市中高糖机设备制造有限公司负责人也相继赶赴事故现场，参与事故现场救援处置和协调工作，配合做好安全隐患排查和事前伤者情况稳定，在做后续康复治疗。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

黄世从，男，汉族，59岁，广西扶绥县人，2019年5月8日与广西南宁市中高糖机设备制造有限公司签订《劳动合同》[ZGTJ劳合字（2013）年3月13日在该公司第二生产车间操作落地镗床加工配件时不慎被高速转动的铣刀刮住衣服袖口造成左手臂断离受伤。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）

的标准统计，核定截至目前事故造成直接经济损失约50万元。

四、事故发生原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因:

黄世从，男，汉族，广西扶绥县人，安全防范意识淡薄，未按规定正确使用安全帽，自我保护意识不强，违反安全操作规程，在操作落地的铣刀刮住衣服袖口造成左手臂断离受伤。

2.间接原因:

广西南宁市中高糖机设备制造有限公司未按要求落实企业安全主体责任，未能及时发现和消除机械伤害生产安全事故隐患[①]，公司对雇佣员要负责人未依法履行安全生产工作职责，未能督促员工严格执行安全管理规定及安全操作规程[③]。

（二）事故的性质

经调查认定，这起事故是因广西南宁市中高糖机设备制造有限公司企业安全主体责任落实不到位、安全管理缺失、雇佣工人缺乏安全意识任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.黄世从，男，汉族，广西扶绥县人，安全防范意识淡薄，未按规定正确使用安全帽，自我保护意识不强，违反安全操作规程，在操作落动的铣刀刮住衣服袖口造成左手臂断离受伤。对这起事故负有责任，建议广西南宁市中高糖机设备制造有限公司依规处理，并将有关处理结果报案。

2.雷宁军，男，壮族，南宁市邕宁区人，广西南宁市中高糖机设备制造有限公司厂长，未依法履行安全生产工作职责[④]，其行为违反了《二十一条第三款的规定；督促检查安全生产工作落实不到位，未能及时发现和消除机械伤害生产安全事故隐患[⑤]，其行为违反了《中华人民共和国款的规定，对这起事故负领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

广西南宁市中高糖机设备制造有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行安全生产工作职责不到位,未落实对员工的安全生产教育和培训培训情况[⑥]，对公司安全生产教育和培训流于形式。工作中，管理人员对员工现场安全监督管理落实不到位，未及时发现并消除机械伤害生产安全故发生负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（三）其他处理建议

1.金祥益，男，57岁，河池市宜州区人，广西南宁市中高糖机设备制造有限公司分管安全负责人，未履行安全负责人职责，对事故发生负中高糖机设备制造有限公司依规处理，并将有关处理结果抄送南宁市良庆区应急管理局备案。

2.周知语，男，47岁，南宁市良庆区人，广西南宁市中高糖机设备制造有限公司第二生产车间主任，负责该车间的生产、安全管事故发生负有间接责任。建议由广西南宁市中高糖机设备制造有限公司依规处理，并将有关处理结果抄送南宁市良庆区应急管理局备案

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，从源头上防范事故发生。生产经营单位要认真排查存在的问题，制定发生，消除隐患，提出如下措施建议:

（一）广西南宁市中高糖机设备制造有限公司要深刻吸取本次事故教训，要严格遵守法律、法规，严格落实企业安全生产主体责任，要加不断提高现场监管能力，特别是风险较大作业现场的管控；认真履行企业安全生产职责，严格生产过程管控，要深刻剖析本次事故发生的原因，举一反三，采取切实可行的强有力措施，加强现场安全管理；督促工人严格遵守安全生产规章制度

---

①《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时

②《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和作业。”

③《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全事故隐患。”

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项：“组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。”

和操作规程，提高一线管理人员管理水平，提高员工安全意识，防止因工人未经安全生产教育和培训直接上岗作业的行为；认真排查治理安全生产安全生产规章制度和操作规程作业；及时发现和消除生产安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）各监管部门要加强对企业的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促企业的安全管理人员要尽职尽责，强化操作车间施、安全条件符合规范要求。

（三）由良庆区应急局、工信局、良庆区经济开发区对广西南宁市中高糖机设备制造有限公司的主要负责人进行一次警示约谈，要求其举训，举一反三，做好企业的安全管理工作，并将有关处理结果抄送南宁市良庆区应急管理局备案。

广西南宁市中高糖机设备制造有限公司“3·13”

机械伤害一般事故调查组（代）

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码：4501080001 桂公网安备45010802000047号