辽丹渔 23922 渔船
船员郭某某失踪事故调查报告

2023 年 10 月 01 日 0600 时许，辽丹渔 23922 渔船在东经 123 度 55 分，北纬 38 度 55 分位置海域作业，船员郭某某在起网作业时被网具带入水中后失踪。

一、事故相关情况

（一）辽丹渔 23922 渔船概况及主要性能数据

辽丹渔 23922 渔船《渔业船舶检验记录》证书编号 2106XXXXX0439，记载该渔船现实际数据为：船长 26.95 米；型宽 6.00 米；型深 2.6 米；总吨位 91；主机总功率 385 千瓦；船体材质为钢质，核定航区近海航区。载明该渔船已按《渔业船舶法定检验规则》的有关规定检验合格，证书有效期至 2024 年 03 月 27 日；下次检验日期 2024 年 3 月 27 日。

该渔船由新兴街道包保，已办理 2023 年渔业船舶出海报备手续。

（二）辽丹渔 23922 渔船所有（实际经营）人情况

辽丹渔 23922 渔船《辽宁省渔业船舶所有权证书》证书编号：210XXXX3922，记载船舶所有人名称田某，公民身份号码 210623XXXXXX316767，船舶所有人地址：东港市新兴管理区碧海委。

据杨某提供的《船舶买卖合同》记载，2023 年 07 月 28 日，由原所有权人田某将辽丹渔 23922 渔船卖给杨某，公民身份号码

210623XXXXXX137026，住址：辽宁省东港市新城管理区桃源村3组030477，现杨某为该渔船的实际经营人，该渔船日常由杨某的丈夫栾某某管理。

（三）事发海域天气情况

据中国气象局中央气象台2023年09月30日发布的《近海海区天气预报08时》预报时效12时至24时，黄海北部海域天气多云，南风3-4级，浪高0.5米，能见度15公里。

另据接受调查人员的相关陈述，当日事发海域天气良好。

二、事故经过

2023年9月9日1600时，辽丹渔23922渔船从中海码头报备出海。

2023年10月01日0600时许，在东经123度55分、北纬38度55分附近海域底拖网作业时，不慎拖到一障碍物（不明物体），经第一次起网失败后，船长权某某亲自到起网现场（船尾后甲板）进行指挥。在起网过程中，由于起网的一个卸扣突然断裂，网具瞬间滑落水中，连同船员郭某某一起带入。卸扣断裂的瞬间钢丝紧绷，船长权某某的左脚被钢丝和甲板夹住，后船员用绞磨机将钢丝剪断，船长权某某的脚才拿出来。在船员剪断钢丝的同时，船长权某某命令另一名船员扔下救生圈，并用对讲机通知附近的渔船进行前来进行搜救，附近作业的4艘渔船到现场进行了搜救。由于船长权某某左脚受伤严重，在搜救3小时无果后，辽丹渔23922渔船于1200时返回中海码头。

三、事故原因

经调查，失踪船员郭某某，男，汉族，公民身份号码：

210623XXXXXX34414，住址：辽宁省丹东市东港市北井子镇临海村从屯村民组37。

船员郭某某在起网作业过程中，安全意识淡薄，未能在注意自身安全前提下进行作业，导致被网具带入水中后失踪。

四、事故结论及处理意见

鉴于上述原因，辽丹渔23922渔船船员郭某某失踪属意外事故。

但事发航次，辽丹渔23922渔船未按《海洋渔业船舶职务船员最低配员标准》之规定配备助理船副，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》的相关法律法规之规定。对此，辽丹渔23922渔船实际经营人杨某负有管理责任；船长权某某负有直接责任。

鉴于以上结论，建议渔业执法机关依据相关法律法规之规定，给予辽丹渔23922渔船实际经营人杨某及船长权某某相应的行政处罚。

东港市渔船一般事故调查组

2023年10月30日