内蒙古和盛能源有限公司“9•20”车辆伤害一般生产安全事故调查报告

来源：应急管理局　　发布日期：2024-11-13 16:27

2024年9月20日7时15分，位于乌海市海勃湾骆驼山矿区内蒙古和盛能源有限公司万晨二号采空区灾害综合治理回填复垦项目，发生故，造成一人死亡，直接经济损失约178.1万元（不含事故罚款）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规规定，海勃湾区人民政府于2024年9月27日，成立了政府副区长任组长，区应急管理局局长、区能源局局长任副组长，区应急管理局、区能源局、区总工会、区人社局、海勃湾公安分局等部门故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、问询记发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原出问题，提出了事故防范措施建议，现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

万晨二号采空区灾害治理项目于2013年12月5日取得内蒙古自治区煤炭工业局下发的《关于乌海市煤矿采空区灾害治理总体规划的批〔2013〕457号）。

原内蒙古自治区煤炭工业局《关于乌海市煤矿采空区灾害综合治理总体规划的批复》（内煤局字〔2013〕457号）中指出，二号采空治理主体为乌海市包钢万腾煤业有限责任公司骆驼山煤矿。

2022年2月，乌海市海勃湾区人民政府出具《关于同意万晨二号采空区灾害综合治理项目复工复产的批复》，该采[illegible]。

2023年9月27日，乌海市海勃湾区能源局执法大队下达《现场处理决定书》：责令该项目立即停止剥挖，按照优化[illegible]行回填

2024年5月9日，万晨二号采空区开始进行回填治理。

2024年6月13日，乌海市海勃湾区能源局下发《海勃湾区能源局关于加快推进采空区治理的函》（〔2024〕69号[illegible]件要求区灾害综合治理项目应于2025年底前全面完成煤矿采空区治理项目形成的露天剥离坑治理任务。

（二）事故涉及单位基本情况

1.项目发包方：乌海市包钢万腾煤业有限责任公司。

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

（2）法定代表人：陶维民。

（3）经营范围：煤矿开采；矿产品、煤炭、焦炭等煤制品及钢材销售、运输；建筑材料、工程机械、五金交电、[illegible]润滑油零售；机械设备、房屋等资产租赁；物流信息咨询；装卸倒运、包装及仓储服务；国内货物代理（依法须经批准的项目[illegible]批准后动）。

（4）注册资本：贰拾伍亿元（2500000000元）。

（5）成立日期：2009年12月10日。

（6）营业期限：2009年12月10日至2029年12月09日。

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

（7）住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区和平北三街坊海北广厦5号楼102、202、302室。

2.项目总承包方：内蒙古和盛能源有限公司。

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

（2）法定代表人：陈成泼。

（3）经营范围:水煤浆的生产、销售；燃料的制造（不含危险化学品）；节能环保设备的开发、销售；对水煤浆锅炉项目投资；水煤浆制浆设备、煤粉锅炉及配套辅机的研发、销售；粉煤灰生产、煤炭购销；焦炭、焦粉的运输与销售；矿石、铁粉、道路货物运输、汽车运输设备安装调试、电力热力工程、检测、供热经营、机电产品销售、机械租赁；建筑材料批发兼零售、水泥砂石料、矿山设备销售；土石方剥离

（4）注册资本：伍仟万元（50000000元）。

（5）成立日期：2018年03月02日。

（6）住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区黄河西街北一街坊天顺小区10号楼114、214室。

（三）相关合同签订情况

2019年11月18日，乌海市包钢万腾煤业有限责任公司委托内蒙古产权交易中心对包钢万腾煤业骆驼山煤矿进行整体招租，内蒙古和盛能源有限公司中标。

2019年12月27日，乌海市包钢万腾煤业有限责任公司与内蒙古和盛能源有限公司签订租赁协议，内蒙古和盛能源有限公司享有矿山有权最终决定对矿山进行合法、合理的开发、开采、生产和产品销售；乌海市包钢万腾煤业骆驼山煤矿所有的业务均由内蒙古和盛能源有限公司二号采空区治理项目为包钢万腾煤业骆驼山煤矿所开展的工程之一）。

二、事故经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2024年9月20日6时20分左右，企业召开班前会，6时30分左右班前会结束，6时40分左右排土场一号台阶开始排渣作业。7时15分开始倒车，渣台员蒙培让发现622号渣土车倒车过程中车速过快，立即通过对讲机多次呼喊622号车辆停车，但该车司机许生会未听指挥台阶北侧的挡墙内并快速起斗，导致622号渣土车发生侧翻掉落至二号台阶，现场安全管理员刘万华立即通过电话将情况告知项目负责人左右，王海峰将事故发生经过上报至海勃湾区应急管理局。7时30分左右，现场管理员敖雄峰与渣土车司机何建平、唐军二号台后车队队长段学红和后勤工作人员张飞云也赶到事发现场参与救援。（现场情况：当时622号车辆向右侧翻倒在地，车与分离两人将许生会从驾驶室中抬出放在担架上，许生会嘴角有血流出，手上也有血，呼喊名字还有回应，处于半昏迷状态。

8时左右，何建平和唐军强用担架将许生会抬上车，张飞云驾驶车辆与敖雄峰和段学红一起将许生会送往海南区途中发重，敖雄峰和段学红商量后决定将许生会送到医疗条件更好且距离更近的石嘴山市人民医院进行抢救，同时段学红给许生会说明尽快赶往医院。8时10分左右，区应急管理局、区能源局相关部门工作人员相继赶到事故现场。8时40分左右，敖雄峰和石嘴山部，医院开始对许生会进行抢救。8时50分左右，医生说明许生会伤情严重，要做好抢救无效的思想准备，同时敖雄峰向汇报给王海峰表示要不惜一切代价全力抢救。10时11分，医院宣布许生会经抢救无效死亡，敖雄峰打电话将许生会死亡情况汇报给王海峰海峰将事故上报给乌海市海勃湾区应急管理局。

（二）善后工作进行情况

2024年9月25日，内蒙古和盛能源有限公司工作人员与死者家属就相关事项进行协商，并取得死者家属谅解。9月与死者书及工亡补偿协议，将补偿金145万元和14万元丧葬费一同支付给家属。同日下午，家属将遗体拉回老家进行安葬。

三、事故死亡和经济损失情况

（一）事故造成人员死亡情况

许生会，男，54岁，身份证：640221xxxxxxxx1234，住址：宁夏平罗县xxxxxxxx。

（二）事故造成的直接经济损失

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

事故造成直接经济损失约178.1万元。

四、死者尸检情况

（一）尸检鉴定结果

依据《宁夏一路平安司法鉴定中心司法鉴定意见书》（一路平安司鉴〔2024〕（病）鉴86号），许生会死亡原因符合重型颅脑损伤死亡。依据《宁夏一路平安司法鉴定中心司法鉴定意见书》（一路平安司鉴〔2024〕毒物鉴2295号），许生会血液中未检出乙醇。

五、事故原因

（一）直接原因

渣土车司机许生会，安全意识淡薄，未对作业场所存在风险进行辨识，未遵守作业相关规定，不服从现场管理人员指挥。违反了排渣安全技术操作规程等相关规定，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.内蒙古和盛能源有限公司安全管理、安全培训不到位；对驾驶员、现场管理人员的安全培训教育工作不扎实，职工安全意识淡薄足，自我保护意识差；对车辆安全生产工作重视不够，风险辨识和隐患排查工作不彻底，是事故发生的间接原因之一。

2.渣台员蒙培让对排渣作业场地管理不到位，对排渣作业场地安全生产工作重视不够，风险辨识和隐患排查工作不彻底，是事故发一。

（三）事故性质

经调查认定，内蒙古和盛能源有限公司“9·20”车辆伤害一般事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定以及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议

1.渣土车司机许生会，不服从现场管理人员指挥。违反了排渣作业管理制度和安全技术操作规程等相关规定对事故发生负有直接责任中死亡，建议不予追究责任。

2.渣台员蒙培让，排渣作业场地管理不到位，风险辨识和隐患排查工作不彻底，对事故负有管理责任。责成内蒙古和盛能源有限公司关规定给予处理，处理结果报区能源局和区应急管理局。

3.项目安全生产负责人杜刚，安全培训不到位；对驾驶员、现场管理人员的安全培训教育工作不扎实，对事故负有管理责任。责成内蒙古和盛能源有限公司对其按照企业有关规定给予处理，处理结果报区能源局和区应急管理局。

4.项目负责人王海峰，安全培训不到位；对驾驶员、现场管理人员的安全培训教育工作不扎实，风险辨识和隐患排查工作不彻底，对事故负有管理责任。责成内蒙古和盛能源有限公司对其按照企业有关规定给予处理，处理结果报区能源局和区应急管理局。

5.法定代表人陈成泼，未有效履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，对事故负有领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其实施行政处罚。

（二）事故责任单位的认定及处理建议

内蒙古和盛能源有限公司，未有效开展事故隐患排查，对从业人员安全生产教育和培训不到位，未能督促从业人员安全操作规程，对事故发生负有主要责任。建议海勃湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）等法律法规规定对其给与行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）内蒙古和盛能源有限公司要认真吸取这次事故教训，举一反三，强化员工安全培训教育，严格遵守生产过程；加强对作业现场的安全管理，完善隐患排查治理制度，及时发现事故隐患，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，消除在萌芽阶段。对现场发现的“三违”现象要从严处理。

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

（二）内蒙古和盛能源有限公司要严格落实企业奖惩制度，杜绝违章操作的现象，从业人员中有存在违章操作行为的，按照制度对其合各岗位工作性质、特点和具体工作内容，建立健全覆盖全员的安全生产责任制，并将各岗位职责落到实处。从根本上消除人的不安全行为的发生。

（三）内蒙古和盛能源有限公司要针对本企业安全生产的特点，切实采取有力措施，对本公司生产经营过程中各个环节实施全面整治。要求产责任，健全安全监管网络，强化企业负责人、安全管理人员的责任意识和安全意识，从源头上堵塞安全生产漏洞，杜绝生产安全事故的发

“9·20”事故调查组

2024年11月13日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 保存

微信 微博 手机版 置顶 智能问答