# 乌什县阿恰塔格乡“8·17”高处坠落事故

# 调查报告

**编制单位：**乌什县乡村振兴局

**编制时间：**2023年8月23日

# 目录

1.事故性质——第 3 页
2.事故基本情况——第 3 页
2.1 事故发生单位概况——第 3 页
2.2 事故单位安全生产管理情况——第 4 页
2.3 事故发生经过事故现场情况——第 4 页
2.4 人员伤亡和直接经济损失——第 5 页
2.5 其他情况——第 5 页
2.6 事故应急处置及评估情况——第 5 页
3.事故原因分析——第 5 页
3.1 直接原因分析——第 5 页
3.2 有关责任单位存在的问题——第 6 页
3.3 对有关人员和责任单位的处理建议——第 6 页
4.事故主要教训及预防整改措施——第 7 页

# 乌什县阿恰塔格乡“8·17”高处坠落事故调查报告

2023年8月17日，乌什县阿恰塔格乡附近发生一起高处坠落事故，造成1名人员死亡。

事故发生后，水务公司党委高度重视，要求下属子公司邝然建设公司迅速查明事故原因并做好善后处置。通过现场查勘、调查取证、询问相关人员和证人等方式，查明事故发生经过、原因，认定事故性质和责任，形成了《乌什县阿恰塔格乡“8·17”高处坠落事故调查报告》。

## 一、事故性质

经查，乌什县阿恰塔格乡“8·17”高处坠落事故是一起意外死亡事件，工人买尔旦·色买提安全意识淡薄，未佩戴公司统一发放的符合国家安全标准的安全帽，自己佩戴不合格的安全帽，并且未系安全帽下颚带及未按要求佩戴安全绳，站立不稳，在房檐处打膨胀螺丝时从1.2米的梯子上坠落，导致安全帽掉落，后脑着地受伤，即时送往医院后经医生抢救无效死亡。

## 二、事故基本情况

### （一）事故发生单位

**建设单位：**乌什县乡村振兴局，统一社会信用代码：11652927K4601506X5，法定代表人：包平，地址为新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县新城路1号，

**施工单位：**新疆邝然建设工程有限公司，从事建筑类经营活动，

统一社会信用代码：91650105MA7902KP55，法定代表人：谢谷勇，地址为新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县永宁中路国企大厦5楼，成立于2020年11月，乌什县燕山水务有限责任公司全资子公司。

**监理单位：**新疆方航项目管理咨询有限公司，从事建设工程监理类业务。根据天眼查大数据分析显示，新疆方航项目管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91652901MA7901UX1D，法定代表人：刘进，地址为新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市西大街江南商贸城A区19栋221号商铺，成立于2020年11月，小微企业，注册资本600万元。

**（二）事故发生单位安全生产管理情况**

此次高处坠落事故中，施工单位新疆邝然建设工程有限公司按照施工要求，为工人购买项目工伤险及发放符合国家安全防护用品（如安全带、安全帽、反光背心等），并定期或不定期对进入现场的人员进行作业安全、职业卫生、环境保护等方面的培训教育，强调按照操作规程正确佩戴防护用品。同时，建设单位乌什县乡村振兴局委托新疆方航项目管理咨询有限公司对所施工的项目进行监理，防止施工现场出现安全质量隐患及事故。

**（三）事故发生经过及事故现场情况**

2023年8月17日，新疆邝然建设工程有限公司在阿恰塔格乡4村开展乌什县乡村振兴工程-农村人居环境整治项目。作业期间，工人买尔旦·色买提在房檐处打膨胀螺丝作业时，未佩戴公司统一发放的符合国家安全标准的安全帽，自己佩戴不合格的安全帽，并且未系安全帽下颚带及未按要求佩戴安全绳，站立不稳，在房檐处打膨胀螺丝

时，从1.2米的梯子上坠落导致安全帽掉落，后脑着地受伤。立即联系救护车送达医院后，经医院抢救无效死亡。

事故现场位于乌什县阿恰塔格乡4村。

**（四）人员伤亡和直接经济损失**

死者买尔旦·色买提，男，维吾尔族，32岁，住址：新疆巴楚县塘巴扎村1组。经询问其他作业人员，死者未佩戴公司统一发放的符合国家安全标准的安全帽，自己佩戴不合格的安全帽，并且未系安全帽下颚带及未按要求佩戴安全绳，站立不稳，在房檐处打膨胀螺丝时从1.2米的梯子上坠落，导致安全帽掉落，后脑着地受伤。客观上与其他作业人员陈述相符。

该事故造成1名人员死亡，造成直接损失（人员死亡丧葬费、赔偿费）65万元。

**（五）其他情况**

事故发生当日，天气晴朗，施工现场周围无遮挡视线的遮蔽物。

**（六）事故应急处置及评估情况**

事故发生当日，新疆邝然建设工程有限公司负责人在接到事故通知后第一时间（3分钟内）组织相关人员赶赴现场参与救援处置，反应较为迅速。到场后封锁事故现场，及时联系家属及疏导家属情绪，管控社会舆论，未出纰漏。综上所述，此次事故的应急处置经后期评估，项目有关单位在现场处置、舆情控制及事后安抚等应急处置过程准确有序、及时有效。

**三、事故原因分析**

**（一）直接原因分析**

工人买尔旦·色买提在房檐处打膨胀螺丝作业时，未佩戴公司统一发放的符合国家安全标准的安全帽，自己佩戴不合格的安全帽，并且未系安全帽下颚带及未按要求佩戴安全绳，站立不稳。

**（二）有关责任人员及单位存在的问题**

**一是**施工人员安全意识淡薄。**二是**业主单位项目负责人对施工现场安全监管不到位，未及时发现和纠正存在的安全隐患。**三是**各参建单位项目管理人员对安全管理制度落实不力，对作业人员违规行为监督不到位。**四是**监理单位未认真履行监理职责，对施工现场安全隐患失察。

**（三）对有关人员和责任单位的处理情况**

**1.业主单位项目负责人：**该项目中，任瑞栋同志作为项目负责人，对施工现场安全生产安全监管不到位，未及时发现和纠正存在的安全隐患，经乡村振兴局党组研究决定以第一种形态给予处理。

**2.单位责任人。**该项目中，谢谷勇同志作为新疆邝然建设工程有限公司经理及兼法定代表人，对安全生产宣传教育及对作业人员违规行为监督不到位的失责行为，经公司党委研究，决定给予记过处分。

**3.施工现场负责人：**该项目中，阿力木江·牙生同志作为施工现场负责人，在施工期间对施工人员进未行安全教育、技术交底和未落实安施工现场全隐患排查，出现对施工现场安全管理工作严重失职，造成此次安全事故。针对员工阿力木江·牙生失职问题，经公司党委研究，决定辞退处理。

**四、事故教训及整改措施**

**一是**施工单位要深刻汲取事故教训，进一步完善安全管理制度，

加强对施工现场的安全监管，增加安全检查频次，及时发现并消除各类安全隐患 。

**二是**强化安全教育培训工作，定期组织作业人员进行安全技术培训和应急演练，增强作业人员的安全意识和操作技能 。

**三是**监理单位要切实履行监理职责，严格按照法律法规和工程建设强制性标准对施工现场进行监理，对发现的安全隐患要及时下达整改通知，并跟踪督促整改落实 。

**四是**建设单位要加强对工程项目的统筹管理，协调好各参建单位之间的关系，确保安全生产投入到位 。

相关行业主管部门要加大对建筑施工等高危行业的监管力度，开展专项整治行动，严厉打击各类违法违规行为，对安全生产工作落实不到位的单位和个人要依法严肃处理 。

乌什县乡村振兴局

2023 年 8 月 23 日