索引号	11321027014455428A/2023-463386
体裁分类	
主题分类	
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2023-07-14
文号	
时效	
名称	扬州某连锁有限公司“5.4”高处坠落死亡事故调查报告

扬州某连锁有限公司“5.4”高处坠落死亡事故调查报告

访问量： 12

扬州某连锁有限公司“5.4”高处坠落死亡事故调查报告

2023年5月4日10时15分许，位于扬州市邗江区扬州某连锁有限公司门头广告牌安装过程中发生一起高处坠落事故，1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发〔2007〕218号）、《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办〔2013〕61号）和区政府《关于规范一般生产安全事故调查处理和评估工作的通知》（扬邗政办〔2023〕25号）的相关规定，邗江区政府成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、总工会、公安分局、市场监管局、住建局等部门组成的事故调查组，对事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、相关单位概况

建设单位：扬州某连锁有限公司，注册地址：扬州市邗江区，法定代表人：孙*斌，注册资本：4400万元整，统一社会信用代码：913210********722N，类型：有限责任公司，经营范围：主营药品和医疗器械等零售。

施工单位：扬州市某广告有限公司，注册地址：扬州市，法定代表人：孙*为，注册资本：10万元整，统一社会信用代码：913210********808T，类型：有限责任公司，经营范围：主营室内外装饰设计施工。

二、事故发生经过和事故救援情况

2023年5月4日10时15分许，扬州市某广告有限公司法定代表人孙*为和雇工徐*2人在扬州某连锁有限公司门头广告牌（长方体状，长度为7.2m、高度为1m、厚度为0.15m），孙*为在扬州某连锁有限公司门外侧上方雨棚顶部（距离地面高约5m）使用绳子绑扎门头广告牌两端和中部，将门头广告牌拉至水平安装位置，徐*在脚手架上固定膨胀螺丝，孙*为和徐*2人在施工过程中均未佩戴安全绳、安全帽等劳动防护用品，徐*在固定好门头广告牌东端下方膨胀螺丝（第三颗）时，让孙*为松开绳子，随后孙*为从扬州某连锁有限公司门外侧上方雨棚顶部坠落地面，导致头部受伤。徐*和现场群众发现孙应为受伤

后，立即拨打120急救电话求救，救护人员到场后将孙*为送往扬州大学附属医院西区医院进行抢救。12时左右，孙*为经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：孙*为，男，50-55岁，居民身份证号码：321081********2431，户籍地址：江苏省扬州市，现住址：江苏省扬州市，工作单位：扬州市某广告有限公司，职务：法定代表人。

经济损失：事故造成的直接经济损失约21万元。

四、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过勘察事故现场、查阅事故相关资料及对相关人员进行调查询问，共拍摄事故现场照片11张，制作询问笔录10份、勘验笔录1份、现场示意图1份、现场方位图1份，调取公安机关询问笔录5份、群众拍摄的事发当时照片1张、监控视频3段。综合相关证据，依据相关规定，认定事故发生的原因如下：

（一）直接原因

该起事故的直接原因：孙*为在扬州某连锁有限公司门外侧上方雨棚顶部（距离地面高约5m）进行门头广告牌安装过程中，未佩戴安全绳、安全帽等劳动防护用品作

业，不慎从高处坠落，致使头部受伤，导致死亡事故的发生。

（二）间接原因

该起事故的间接原因：**一是装修项目存在违法发包。**扬州某连锁有限公司与扬州市某广告有限公司之间未签订装修合同，未签订安全生产管理协议。**二是安全技术交底不到位。**扬州某连锁有限公司在门头广告牌施工前，未对扬州市某广告有限公司安装人员进行高处作业安全技术交底。**三是施工现场安全管理不到位。**扬州市某广告有限公司安排未持证人员进行高处作业，高处作业未安排专门现场监管人员，未佩戴安全绳、安全帽等劳动防护用品。扬州某连锁有限公司在扬州市某广告有限公司安装人员作业过程中未对现场进行安全检查，对存在的安全隐患未及时发现并整改。**四是安全教育培训不到位。**扬州市某广告有限公司未开展安全教育培训，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏，对高处安全作业规程不熟悉、不掌握，高处作业随意、违规。

综合上述情况，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1、死者孙*为，扬州市某广告有限公司法定代表人，安全意识淡薄，安全知识缺乏，在扬州某连锁有限公司门外侧上方雨棚顶部（距离地面高约5m）进行门头广告牌安装过程中，高处作业未佩戴安全绳、安全帽等劳动防护用品，现场无安全监管人员，不慎从高处坠落，致使头部受伤，经抢救无效死亡，对该起事故发生负有直接责任。因其死亡，建议不予追究。

2、苏*，扬州某连锁有限公司拓展部副部长（负责人），安全生产职责履行不到位，与扬州市某广告有限公司之间未签订装修合同，未签订安全生产管理协议，未对扬州市某广告有限公司安装人员进行高处作业安全技术交底，未对现场进行安全检查，对存在的安全隐患未及时发现并整改，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对扬州某连锁有限公司拓展部副部长（负责人）苏*进行处罚。

3、陈*，扬州某连锁有限公司拓展部工程主管，安全生产职责履行不到位，未对扬州某连锁有限公司装修现场进行统一协调管理，未对现场进行安全检查，对存在的安全隐患未及时发现并整改，对事故发生负有责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对扬州某连锁有限公司拓展部工程主管陈*进行处罚。

（二）对事故责任单位处理意见

1、扬州某连锁有限公司，安全生产职责履行不到位，与扬州市某广告有限公司之间未签订装修合同，未签订安全生产管理协议，未对扬州市某广告有限公司安全生产工作统一协调管理，未对安装人员进行高处作业安全技术交底，未对现场高处作业人员上岗资格、劳动防护用品佩戴等进行安全检查，对事故发生负有责任。违反了《江苏省安全生产条例》第二十四条第二款的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对扬州某连锁有限公司进行处罚。

2、扬州市某广告有限公司，安全管理不到位，安排未持证人员进行高处作业，高处作业未安排专门现场监管人员，未佩戴安全绳、安全帽等劳动防护用品；安全教育培训不到位，未开展安全教育培训，导致施工人员安全意识淡薄、安全知识缺乏，对高处安全作业规程不

熟悉、不掌握，高处作业随意、违规。对事故发生负有责任，因扬州市某广告有限公司法定代表人已死亡，建议对该单位不予处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）扬州某连锁有限公司要高度重视安全生产工作，深刻吸取事故教训，认真学习贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规，切实加强安全生产工作组织领导，依法依规落实各项安全生产工作规定，认真开展生产安全事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，严格落实安全生产教育培训，提高员工安全意识和安全知识，防范生产安全事故的再次发生。

（二）某街道要切实落实属地安全生产监督管理责任，扎实开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时消除隐患，确保本辖区安全生产形势稳定。同时，要深刻吸取事故教训，在辖区范围内开展一次户外广告标牌标识店牌店招行业安全大检查，严厉查处违法违规行为，督促企业切实履行安全生产各项责任，开展安全生产教育培训，落实安全生产管理制度和各项安全措施。

2023年6月29日

7