政府信息公开

索 引 号：	756831373/202101-00023
信息分类：	事故通报
发布机构：	蚌埠市应急管理局
发布日期：	2021-01-15 17:04
名　　称：	【事故调查报告】蚌埠市宏福再生资源利用有限公司“2020.9.6”闪爆事故调查报告
有 效 性：	有效
成文日期：	2021-01-15
文　　号：	
关 键 词：	事故调查报告

【事故调查报告】蚌埠市宏福再生资源利用有限公司“2020.9.6”闪爆事故调查报告

发布时间：2021-01-15 17:04　来源： 蚌埠市应急管理局　浏览量：182 【字号： 大 中 小】

2020年9月6日上午11时15分，蚌埠市宏福再生资源利用有限公司发生一起闪爆事故，造成4名工人不同程度烧伤。

为查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，市政府成立了由市应急管理局、市纪委监委、市公安局、市经信局、市总工会和淮上区有关同志组成的事故调查组，并邀请2名专家参与事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析和专家论证等，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议和事故防范措施。

一、事故有关情况

（一）事故基本情况

2020年9月6日上午，蚌埠市宏福再生资源利用有限公司实际负责人余某安排宋某某、李某某、田某某、于某某4名工人进行2#热解炉试生产卸料作业，因炭黑已经自行改造的卸料口卸出，需将料孔门打开，取出热解炉内铁丝后，需要将炉门对上，11时15分左右，田某某使用非防爆型电动扳手上紧螺栓时，产生点火源，遇到2#热解炉残留的热解气和炭黑粉等爆炸性物质或气体（热解炉反应过程中产生的热解气、炭黑粉均属于爆炸性的物质，遇到点火源均可发生爆炸、燃烧。由于热解炉内未能有效将热解气置换，碳黑粉出料时，导致出料口附近产生碳黑粉尘和可燃气体混合气体），发生闪爆，造成4人不同程度的烧伤，直接经济损失约250万元。

（二）事故有关单位基本情况

1.蚌埠市宏福再生资源利用有限公司。该公司于2019年3月5日注册成立，注册地址为淮上区沫河口工业园五蚌路18号（安徽吉润科技股份有限公司院内），经营范围包括废旧轮胎回收、加工及加工产物的销售等；金属制品的加工、销售，法定代表人为周某某，实际控制人为余跃。

2.安徽吉润科技股份有限公司。该公司成立于2012年5月21日，注册地位于安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业区五蚌路北侧，法定代表人为时某某。2019年该公司开始开展厂房租赁业务。截至事发时，已将厂房租赁给10家企业。2019年3月14日与蚌埠市宏福再生资源利用有限公司签订厂房租赁协议，将C厂房南侧两跨租赁给蚌埠市宏福再生资源利用有限公司使用，合同租期为三年，但未明确具体用途。2020年4月15日，双方签订了安全管理协议。

（三）项目有关情况

蚌埠市宏福再生资源利用有限公司年处理15万吨废旧轮胎项目于2019年3月8日取得蚌埠市淮上区经济和发展改革委员会立项备案。经查，事故发生时该项目大部分生产设备基本施工完成，正在进行单机试车。该项目“三同时”手续履行情况：《年处理15万吨废旧轮胎项目安全生产条件和设施综合分析报告》（2020年4月25日通过专家评审，2020年5月8日，经淮上区应急管理局检查，并取得“三同时”检查回执，编号：340311-2020-08），《年处理15万吨废旧轮胎项目安全设施设计》（2020年5月20日通过专家评审）。

（三）事故应急处置情况

2020年9月6日上午11时15分，蚌埠市宏福再生资源利用有限公司发生闪爆事故，造成4名工人烧伤，烧伤工人第一时间被企业安排送入蚌埠市第三人民医院进行救治。9月6日下午3时10分，市应急局值班室接110指挥平台电话报告事故信息，接报后，市应急局局长宋健、淮上区区长徐琨及区应急局、区公安分局、区消防大队、淮上经济开发区、开发区安监部等有关部门负责人立即奔赴现场开展了应急处置工作。区委书记张铭、常务副区长陈照祥第一时间赶赴医院看望伤者并了解相关救治情况。此次事故应急救援处置工作总体平稳有序，未发生次生事故。

二、事故原因分析和性质认定

（一）事故直接原因

田某某，违章作业，违规使用非防爆型电动扳手，引起闪爆，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.蚌埠市宏福再生资源利用有限公司，安全生产主体责任不落实，未配备安全管理人员、未规范开展安全教育培训，未建立事故隐患排查治理制度，未能规范开展事故隐患排查，15万吨废旧轮胎项目未按照安全设施设计施工。

2.安徽吉润科技股份有限公司，将生产经营场所出租给不具备安全生产条件的单位，没有认真履行对承租单位安全生产工作进行统一协调、管理和定期进行安全检查的职责。

3.余某，蚌埠市宏福再生资源利用有限公司主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条有关安全生产法律责任，不具备基础的安全生产知识，安全生产职责履行不到位，安全法规意识淡薄。

4.淮上区经济开发区安监部，督促指导企业规范开展安全生产工作不到位，未及时将检查中发现的问题及时反馈给行业主管部门。

5.淮上区经济开发区精细化工产业集聚区管理部，未明确安全生产监管机构，未认真履行属地监管职责，对蚌埠市宏福再生资源利用有限公司安全检查不到位（仅依托经济开发区安全监管部），对项目准入把关不严[注]。

6.淮上区经济开发区，虽成立了安全生产领导小组，但是未按照“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求明确安全生产领导小组成员的安全生产职责，仅依靠安全监管部履行专业监管责任，安全生产在属地监管方面存在漏洞和盲区。

7.淮上区科技经济信息化局，作为蚌埠市宏福再生资源利用有限公司行业的主管部门，对该公司安全检查不到位，检查“失之于软、失之于松”。

8.淮上区政府，未能认真吸取“2019.6.28”麦琪化工和“高新区5.15”事故教训，针对辖区内“厂中厂”、“租赁厂房”管理混乱和废旧轮胎裂解安全管理不到位的问题，未采取有效的安全措施进行管控。

（三）事故性质

事故调查组认定：淮上区“2020.9.6”闪爆事故是一起因作业人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

三、责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位 （2个）。

1.蚌埠市宏福再生资源利用有限公司，未配备安全管理

注:《关于暂停办理废旧资源再生利用、危险废物暂存及部分非金属矿物制品建设项目环境影响评价文件相关审批手续的函》中明确规定“暂停办理沫河口工业园区和蚌埠工业园区废旧资源再生利用建项目环境影响评价文件相关审批手续”

人员、未对职工开展安全教育培训，未建立事故隐患排查治理制度，未能规范开展事故隐患排查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款、二十五条第一款、第三十八条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款之规定，建议由淮上区应急管理局依法对其进行处罚。

2.安徽吉润科技股份有限公司，将厂房租赁蚌埠市宏福再生资源利用有限公司，租赁之前没有核实该公司的安全生产条件，未对承租单位的安全生产统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条的规定，建议由淮上区应急管理局依法对其进行处罚。

（二）建议给予行政处罚的个人（1人）

余某，蚌埠市宏福再生资源利用有限公司实际控制人，未履行安全生产管理职责，故的发生负有重要管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，建议由淮上区应急管理局依法对其进行处罚。

（三）建议给予行政处理的个人（8人）

1.周某某，淮上区经开区安监部工作人员，负责经济开发区精细化工产业集聚区工贸企业安全检查巡查工作，在日常安全生产检查中，未重点检查企业主要负责人安全生产管理职责履职、安全生产教育培训和安全管理制度落实情况，对事故的发生负有责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第（五）项之规定建议由淮上区人民政府给予警告处分。

2.朱某某，淮上区科技经济信息化局经济信息化科科长，分管经信系统工作，对事故企业安全生产检查不到位，未能规范指导企业开展安全生产工作，对事故的发生负有行业管理责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第（五）项之规定，建议由淮上区人民政府给予警告处分。

3.邓某某，中共党员，淮上区经开区安监部副部长，负责淮上经开区企业安全生产监督管理工作，指导督促蚌埠市宏福再生资源利用有限公司按规范开展安全生产工作不到位，未及时将该企业的生产经营情况和存在安全生产隐患通报给该企业的主管部门科信局，对事故的发生负有监管责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第（五）项之规定，建议由淮上区人民政府给予警告处分。

4.张某，中共党员，淮上区经济开发区副主任、精细化工产业集聚区管理部部长，负责精细化工产业集聚区管理部全面工作，对事故企业准入把关不严，安全监管缺失，对事故的发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第（五）项之规定，建议由淮上区人民政府给予警告处分。

5.郑某某，中共党员，淮上区经济开发区主任，主持开发区全面工作，未建立健全经济开发区安全生产责任制，属地监管存在盲区，建议由淮上区人民政府给予提醒谈话。

6.李某某，中共党员，淮上区科技经济信息化局局长，对本行业安全监管不到位，对事故的发生负有安全管理责任，依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（三）项规定，建议由淮上区人民政府给予诫勉。

7.郭某某，中共党员，淮上区应急管理局局长，负责安全生产综合监督管理工作，指导企业和各部门应对安全生产工作不到位，对事故的发生负有领导责任，建议由淮上区人民政府给予提醒谈话。

8.陈某某，中共党员，淮上区委常委、常务副区长，分管淮上区经济开发区工作，对事故的发生负有领导责任，建议其向淮上区政府作出深刻书面检查。

（四）建议给予行政问责的单位（4个）

1.责成淮上区经开区精细化工产业集聚区管理部向淮上区经济开发区作出深刻书面检查。

2.责成淮上区经济开发区向淮上区人民政府作出深刻书面检查。

3.责成淮上区科技经济信息化局向淮上区人民政府作出深刻书面检查。

4.责成淮上区人民政府向蚌埠市人民政府作出深刻书面检查。

四、事故防范措施和建议

（一）蚌埠市宏福再生资源利用有限公司。要严格落实企业安全生产主体责任，建立完善并落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，针对事故暴露出的问题，全面开展风险辨识管控和隐患排查治理工作，加强作业人员的安全教育、技术培训和现场管理，增强作业人员安全意识和技能，杜绝违章作业行为。

（二）安徽吉润科技股份有限公司。要认真吸取事故教训，在签订的安全生产管理协议中要明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查。加强对承租单位的安全生产统一协调、管理。

（三）淮上区经济开发区精细化工产业聚集区管理部。要认真落实属地监管责任，加强安全生产“源头”管控，严格执行相关准入制度，全面掌握辖区内企业底数，强化日常安全生产检查，严格按照“五个不漏、四个签字负责”的要求，督促企业扎实开展安全生产事故隐患排查治理。

（四）淮上区经济开发区安监部。要严格落实安全生产综合监督管理工作，督促行业主管部门落实“管行业必须管安全”。规范指导企业开展安全生产工作，并将日常的安全检查中发现的问题及时反馈给行业主管部门。

（五）淮上区经济开发区。要按照“党政同责、一岗双责”的要求，进一步明确经济开发区内党政领导干部和各部门各单位的安全生产职责，形成安全生产属地监管和行业监管合力。同时严格行业规范和准入管理，从源头治理上指导相关行业提高企业本质安全水平。

（六）淮上区科技经济信息化局，要认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，加强对本部门行业企业的安全管理，督促企业认真落实安全生产主体责任。

（七）淮上区政府。要强化对淮上区经济开发区的安全投入，加强安全监管人员队伍建设，完善基层监管机构设置，加大物资保障，针对“厂中厂”和“租赁厂房”暴露出的突出问题和薄弱环节，制定切实可行的管控措施。要在全区范围内扎实开展安全生产专项整治三年行动，把隐患排查整治作为行动工作核心，将“五个不漏”、“四个签字负责”的工作标准贯彻到隐患整治检查、复查、整改、验收等各环节，坚决杜绝此类事故的再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

站点地图

主办单位：蚌埠市应急管理局　网站运维电话：0552-2054499

地址：蚌埠市蚌山区南湖路589号

皖ICP备19012408号-2　皖公网安备 34030002000821号　网站标识码：3403000020

党政机关　政府网站找错　适老化无障碍服务