府谷县恒源冶金型焦有限公司
“5·14”高处坠落事故调查报告

2024年5月14日15时30分许，府谷县恒源冶金型焦有限公司临时雇佣工人在废旧厂房切割管道时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

接报后，县委、县政府高度重视，要求彻查事故原因，妥善做好善后工作，举一反三，防止此类事故发生，对事故单位和责任人员依法依规严肃处理。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，府谷县人民政府成立了由府谷县应急管理局牵头、县纪委监委、总工会、工业商贸局、公安局、住建局、孤山镇人民政府、专家组等单位组成事故调查组，负责开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析和技术论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故性质

经事故调查组认定，府谷县恒源冶金型焦有限公司“5·14”高处坠落事故为一起一般生产安全责任事故。

二、单位概况

府谷县恒源冶金型焦有限公司成立于2013年4月26日，主要从事型焦、焦粉生产（筹建）、尾气发电利用。2018年，因资金链断裂停产至今，安排三名工人照看厂房，无其他安全管理措施。

三、基本情况

（一）事故经过

2024年5月14日15时30分许，府谷县恒源冶金型焦有限公司临时雇佣7名工人到府谷县恒源冶金型焦有限公司废旧厂房切割管道，工人石某某和土某某在厂房房顶（距地面约7米）进行管道切割前（直径约1米）吊装准备工作，石某某站在管道阀门左侧准备给管道捆绑吊车钢丝绳时，管道阀门发生翻转，将站在管道上的石建福掉落至地面，现场负责人王某发现后，立即跑过来查看，看到石某某头部和身边地面有血迹，叫喊石某某无应答后，立即让工人边某某拨打120急救并报警，约半小时后120急救车和警察赶到现场，经医生现场检查，石某某已死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

石某某，男，汉族，山西平鲁区人，临时雇用工。

2.直接经济损失情况

本次事故的直接经济损失约120万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

工人石某某安全意识淡薄，作业时未规范佩戴安全防护用具，违规作业从高处掉落是至地面是事故发生直接原因。

（二）间接原因

1.拆除工人安全意识淡薄，未意识到作业现场存在的安全隐患。

2.现场负责人王某全意识淡薄，未进行安全风险隐患排查，未对现场工人进行安全监管。

3.企业未对工人进行安全教育培训和技术交底，未在作业现场安装防护设备。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

石某某，鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（3人）

对府谷县恒源冶金型焦有限公司的相关责任人员，1人处上一年度年收入40%的经济处罚；1人处以罚款人民币捌仟元；1人处以罚款人民币贰仟元。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

府谷县恒源冶金型焦有限公司在停产期间作业，未落实安全生产主体责任，未对作业现场存在隐患进行排查，安全监管不到

位，作业现场未设置和安装安全防护设备，导致事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条、第一百一十四条第一款，《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款之规定，建议对其处以经济处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）强化属地安全监管职责。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，孤山镇政府要进一步加大对本区域内企业的安全监督检查，尤其对停产企业采取更加有力有效的措施，避免生产安全事故发生。

（二）全面开展隐患排查整治。此次事故的发生，暴露出我县对停产类企业隐患排查存在盲区，要求各单位按照“三管三必须”要求，认真开展本辖区内行业领域安全大排查，对所有停产企业进行安全风险隐患排查。

（三）吸取事故教训。府谷县恒源冶金型焦有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，采取有效防范措施，杜绝类似事故再次发生。

（三）强化安全作业管理。制定合理的安全防范措施及安全管理制度，严格落实办理各项作业票证制度。加强现场安全管理，制定合理、有效、实用的安全管理制度，并严格执行。

（四）加强培训教育。加强安全管理人员和员工的安全培训教育，增加安全生产投入，进一步提高管理、从业人员的安全防范意识。坚决杜绝违章指挥、违章作业。