附件

四川示润科技有限公司“7.6”一般事故调查报告

区人民政府:

2024年7月6日21时52分左右，四川示润科技有限公司发生一起一般亡人事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，涪城区人民政府成立了由区监委、应急、公安、工信、工会等单位组成，邀请区人民检察院参加的四川示润科技有限公司“7.6”一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。现将调查结果报告如下:

一、事故基本情况

事故发生单位: 四川示润科技有限公司，**类型:** 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，**地址:** 四川省绵阳市涪城区范文路151号，**主要负责人:** 徐新毅，**统一社会信用代码:** 91510703MA7HYNTM8C。

事故地点: 四川示润科技有限公司。

事故时间: 2024年7月6日21时52分左右。

事故类别: 机械伤害。

事故等级: 一般生产安全事故。

伤亡情况:

姓　名	性别	年龄	籍贯	状态	死亡日期
陈春茂	男	**28**	湖南宁远	死亡	**2024. 7. 6**

直接经济损失: 约 110 万元。

二、事故经过及救援善后情况

2024 年 7 月 6 日晚，四川示润科技有限公司工人陈春茂、刘德刚、王露按照工作安排在 AR 线进行印刷作业，21 时 52 分左右，因生产作业过程中出现异常工况，陈春茂、刘德刚未严格按照印刷作业设备操作说明书进行作业，21 时 52 分 31 秒，在陈春茂进入设备处理异常工况过程中，因刘德刚踩踏启动设备恢复运行，致陈春茂被设备运动部件挤压受困，经送医院抢救无效后死亡。截至 7 月 12 日，四川示润科技有限公司已与陈春茂家属就赔偿事宜达成一致（签订慰问协议书、协助完成办理工亡理赔相关事宜），陈春茂遗体已火化，事故善后工作已妥善处理完毕。

三、事故应急救援评估

经查，事故发生后，相关单位能在第一时间内报告事故，并开展事故救援，积极进行了事故善后处理工作。区应急局、区公安分局、区工信局、石塘街道办等相关部门、单位及时赶赴事故现场组织指导善后处置并开展事故调查等相关工作。经综合评估与事故原因分析，事故调查组认定，事故现场救援处置及时，善后工作得到较快妥善处置，没有引起不良社会影响。

四、事故原因分析

经现场勘验和调查取证，事故调查组认为导致该事故发生的原因是：

（一）直接原因

四川示润科技有限公司当班作业人员陈春茂、刘德刚违规操作，造成作业设备非正常恢复运行，机械伤害致人死亡是事故的直接原因。

（二）间接原因

四川示润科技有限公司未健全和落实安全生产责任制、安全生产规章制度，履行安全生产管理职责不到位，督促、检查安全生产工作不力，未能及时发现并制止不安全行为和消除安全隐患是事故的间接原因。

五、责任认定和处理建议

通过调查和事故原因分析，事故调查组认为这是一起一般生产安全责任事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省安全生产条例》和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等安全生产法律法规规章，事故调查组对事故责任人和责任单位的责任认定和处理建议如下：

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1. 陈春茂，四川示润科技有限公司印刷作业人员，违规操作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生

产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”的规定，对该起事故负直接责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 刘德刚，四川示润科技有限公司作业人员，违规操作，造成作业设备非正常恢复运行，机械伤害致人死亡，对该起事故负直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

3. 徐新毅，四川示润科技有限公司主要负责人，履行主要负责人安全生产工作职责不到位，督促、检查公司安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项“（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;”的规定，对该起事故发生负管理责任。建议由绵阳市涪城区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”对其给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

四川示润科技有限公司未健全和落实安全生产责任制、安全生产规章制度，未能及时发现并制止不安全行为和消除安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单

位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产”的规定，对该起事故负管理责任。建议由绵阳市涪城区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款”对其给予行政处罚。

（三）对相关监管部门的责任认定和处理建议

1. 石塘街道办事处在事发后第二天早上才将四川示润科技有限公司拉入“石塘企业工作社区村群”，履行安全生产属地管理责任不到位。建议石塘街道办事处向区政府作出书面检查，由区安办对石塘街道办事处在全区进行通报批评。

2. 涪城区工业和信息化局从四川示润科技有限公司投产至事故发生期间虽多次对企业进行安全生产调研,但未聘请专业人员对企业开展全面系统的指导服务工作,对所属行业企业监管不到位。建议区工业和信息化局向区政府作出书面检查，由区安办对区工业和信息化局在全区进行通报批评。

六、事故防范和整改措施

（一）四川示润科技有限公司应深刻吸取事故教训，深入学习贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》和《四川省生产经营单位安全生产责任规定》等安全生产有关法律法规，高度重视安全生产工作，认真履行企业安全生产主体责任。

（二）四川示润科技有限公司要进一步加强企业主要负责人员和车间作业一线员工的安全生产教育培训学习，不断提高全员安全生产意识和生产安全事故应急处置能力。

（三）四川示润科技有限公司应健全和落实安全生产责任制、安全生产规章制度，加强作业车间现场安全巡查检查，及时制止不安全行为和消除安全隐患，避免事故发生。

（四）石塘街道办事处要严格履行属地管理职责，进一步宣传贯彻各种安全生产法律法规和安全生产相关的文件精神，举一反三，有针对性开展安全生产相关工作，做到守土有责、守土尽责。

（五）区工业和信息化局要认真贯彻落实国务院关于安全生产十五条措施，按照安全生产“三管三必须”的要求，及时对新升规的企业开展检查，严格履行行业监管职责，避免类似事故再次发生。

四川示润科技有限公司“7.6”一般事故调查组

2024年9月3日