吉安安福江西鲁丽木业有限公司“3·28”一般车辆伤害事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2026年8月

目　录

一、事故基本情况.....5
（一）事故发生单位及相关情况.....5
（二）事故发生单位安全管理情况.....6
（三）事故发生经过.....7
（四）事故现场情况.....8
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
（六）事故当天气象情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）医疗救治和善后情况.....11
（四）事故应急处置评估.....12
三、有关单位安全监管情况.....12
（一）安福县应急管理局.....12
（二）严田镇政府.....13
四、事故原因分析.....13
（一）直接原因分析.....13
（二）其他可能因素排除.....14
五、有关责任单位存在的主要问题.....14

（一）涉事企业.....14
（二）有关监管部门.....15
六、对有关单位和责任人员的处理建议.....15
（一）免予追究责任人员.....15
（二）不再追究党纪政务责任人员.....15
（三）建议追究刑事责任人员.....16
（四）对涉事企业和人员的行政处罚.....16
（五）有关公职人员.....17
（六）其他处理建议.....17
七、事故主要教训.....18
（一）企业风险辨识不到位.....18
（二）企业教育培训不到位.....18
（三）企业作业现场安全管理缺失.....18
（四）事故信息报送不规范.....18
八、事故整改和防范措施.....19
（一）强化企业安全主体责任.....19
（二）强化部门和属地安全监管责任.....19
（三）强化事故信息报送时效.....20

2025 年 3 月 28 日，安福县江西鲁丽木业有限公司发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡、1 人受伤，直接经济损失约 127 万元。事故发生后，相关单位未按照国家有关规定报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38 号）等有关法律法规及规章规定，2026 年 6 月 16 日，吉安市政府对本次事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市工业和信息化局、市公安局、市总工会和安福县政府等相关单位派员参加的吉安安福江西鲁丽木业有限公司“3·28”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委介入事故调查、市检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查明了相关单位和人员责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，吉安安福江西鲁丽木业有限公司“3·28”一般车辆伤害事故是一起因现场安全管理不到位、现场作业人员风险防范意识不强导致的一般生产安全责任事故，为事故企业漏报、属地政府瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关概况

1.事故发生单位情况

江西鲁丽木业有限公司（以下简称江西鲁丽木业），成立于2023年10月7日，注册地址位于安福县严田镇易家村，法定代表人葛*军，统一社会信用代码：91360829MA7D3RJQ55，公司类型为其他有限责任公司，注册资本：伍亿元整，经营范围包括许可项目：木材采运，建设工程施工，建设工程设计，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：人造板制造，人造板销售，木材采购，木材加工，木材销售，竹材采运，竹制品制造，竹制品销售，日用木制品制造，日用木制品销售，建筑用木料及木材组件加工，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，竹木碎屑加工处理，地板制造，家具零配件销售，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑砌块制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.事故车辆情况

事故铲车为江西鲁丽木业所有，系公司能源中心料场专用，

事发当日被借调至仓储二科进行木屑转运。该车辆为L955H轮胎式装载机，额定载重量3500kg，工作质量18430kg，发动机标定功率170KW，最高设计速度38km/h，外形尺寸8825×2845×3423mm，动臂长度3450mm，卸载高度3800mm，由山东临工工程机械有限公司于2023年制造（如图1所示）。经比对目前执行的特种设备目录《质检总局关于修订<特种设备目录>的公告（2014年第114号）》，该轮胎式装载机不属于特种设备,不需进行特种设备强制（含定期）检验与使用登记，作业人员亦不需取得特种设备作业人员证。



图1 涉事铲车图

（二）事故发生单位安全管理情况

江西鲁丽木业董事长兼法定代表人葛*军为该公司安全生产主要负责人，公司设有安全科并配备了14名安全生产管理人员，

人员分片区开展日常现场巡查。经查，该公司建立了全员安全生产责任制，层层签订了安全目标责任书，建立了包括仓储安全管理制度在内的62项安全管理制度;建立了厂内机动车辆作业岗位安全操作规程等安全生产操作规程；建立了双重预防机制，定期开展了隐患排查并落实整改闭环；建立了安全教育培训制度，开展了新员工三级教育培训及多次车辆驾驶岗位专项安全培训。但该公司对仓储堆垛的风险辨识不到位，现场无安全警示标志；制定的仓储部门安全操作规程未严格执行；对仓储保管员培训不到位，未进行现场安全风险告知，未落实现场作业安全监护，对作业人员现场违规行为未及时纠正。

（三）事故发生经过

因仓储二科贴面一车间前期漏雨，为防止木板受潮，需要使用木屑对车间地面进行吸水。2025年3月28日上午上班前，仓储二科协调能源中心安排铲车用于转运木屑进行回收利用。上午8时15分，能源中心料场铲车司机罗*鹏驾驶铲车至仓储二科，仓储二科安排了六名工人（付*、温*琴、彭*媛、欧阳*强、刘*华、袁*康）将木屑清理至铲车铲斗内。8时55分许，因铲斗已装满木屑，铲车司机罗*鹏欲驾驶铲车直行通过厂房西门离开，付*、温*琴为避让铲车躲至板材堆垛夹缝中，罗*鹏未观察到这一行为，驾驶铲车先往右打方向盘再挂前进挡行进，行进中铲斗左前沿撞击板材堆垛下部，造成板材堆垛移位，对在夹缝中的付*、温*琴造成挤压伤害，导致付*死亡、温*琴受伤。

（四）事故现场情况

事故发生在仓储二科贴面一车间，铲车司机罗*鹏驾驶铲车收集木屑，六名工人负责将车间木屑清理至铲车铲斗中。事发时铲车停在车间拐角处，车身未完全摆正，铲斗斜对着板材堆垛，距离板材堆垛仅 1 米左右。现场每个堆垛由 4 层板材竖排码放而成，每层板材高约 1.2 米、重约 2 吨，每个堆垛间距约 40-50 厘米。待木屑装满后，罗*鹏启动铲车离开，此时铲斗底部离地约 10 厘米，铲斗前端离地约 90 厘米，为避让铲车，付*侧身躲进靠近铲车方向第 2 个堆垛和第 3 个堆垛的夹缝中，温*琴侧身躲进靠近铲车方向第 3 个堆垛和第 4 个堆垛的夹缝中。铲车回正方向前进过程中撞击第 1 个堆垛底部的第一层板材，造成板材向前移位挤压到付*、温*琴。由于付*离铲车更近，受到挤压力更大，导致其当场死亡。




图 2 仓储二科贴面一车间事发现场俯视示意图




图 3 仓储二科贴面一车间事发现场正视示意图



图 4　事发现场图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

付*（死者），女，汉族，37 岁，安福县严田镇人，身份证

号 362429**********2。

温*琴（伤者），女，汉族，44 岁，安福县严田镇人，身份证号 340321**********2。经诊断为闭合性肋骨骨折，依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995），温*琴为轻伤。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定，本次事故造成直接经济损失约 127 万元(不含事故罚款)。

(六)事故当天气象情况

2025 年 3 月 28 日，安福县天气为阴转小雨，温度 7℃-13℃，风向为北风，风速为 3-4 级。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人刘*华立即报告了仓储二科负责人仲*，仲*电话告知公司安全科科长黄*升和人资中心王*恒（专职负责工伤事宜)。王*恒立即拨打了 120 急救电话联系安福县中医院，并报告公司人资中心主任赵*生。黄*升赶赴事故现场并电话报告办公室主任马*堂。赵*生到达事故现场后，发现付*伤情较重，便要求王*恒联系严田镇卫生院安排救治。

仓储二科负责人仲*于 9 时 36 分通过微信向公司董事长葛*军报告了事故信息，马*堂于 10 时许向安福县公安局严田派出所所长李*锋电话报告事故信息,李*锋接报后向严田镇党委书记傅*疆报告了事故情况，傅*疆联系葛*军督促其做好善后处置工作。

严田镇党委书记傅*疆于当日下午2时许电话告知严田镇党委委员、副镇长刘*智本次事故情况，并安排其协调处理善后事宜。3月29日，刘*智向傅*疆报告善后初步进展，3月31日再次汇报了最终善后处理情况；此后，傅*疆告知了时任严田镇镇长兰*仁本次事故情况。事故处置和善后过程中，严田镇政府及相关人员均未向安福县政府和有关部门报告本次事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人立即组织救援，驾驶叉车移开堆垛将付*、温*琴抬出，发现付*伤情较重后便立即将情况报告公司相关管理人员。王*恒于9时15分许拨打120急救电话，黄*升到达事故现场后，对付*采取了按压、心肺复苏等急救措施直至120急救车到来，安福县中医院、严田镇卫生院分别于9时50分许、10时许先后到达现场。安福县公安局严田派出所于10时5分许到达事故现场，并将事故情况报告安福县公安局刑侦大队，经现场刑事技术勘查排除他杀。

（三）医疗救治和善后情况

付*被医院急救人员当场宣布死亡；温*琴被送入安福县中医院救治，经治疗后诊断为：右侧第2-4跟肋骨骨折，左侧第3、5、8肋骨骨折，髋骨软组织受损，创伤性脑损伤。

3月28日，江西鲁丽木业安排人员处理善后事宜，经多方协调，于3月31日与死者付*家属正式签订赔偿协议，一次性赔偿125万元。事故善后处置期间，未发生舆情。

2025 年 4 月 20 日，安福县人社局出具《认定工伤决定书》（安人社伤认字〔2025〕第 081 号），认定温*琴为工伤；7 月 11 日安福县劳动能力鉴定委员会出具《初次鉴定结论书》（安劳鉴字〔2025〕第 084 号），鉴定结论为伤残等级十级；2026 年 1 月 29 日，江西鲁丽木业与温*琴正式签订了工伤赔偿协议，一次性赔偿 2.664 万元。

（四）事故应急处置评估

从应急救援处置情况看，事故发生后，江西鲁丽木业立即组织开展救援，并拨打了 120 急救电话和 110 报警电话，应急处置迅速得当，并积极开展善后工作；安福县公安局严田派出所、安福县中医院等单位快速响应、及时抵达现场；严田镇政府接到事故信息后积极协调开展善后工作，有效避免了社会负面影响。从事故信息接报情况看，江西鲁丽木业在严田镇政府已知晓事故信息的情况下，未严格按照国家有关规定向安福县应急管理部门报告事故信息，存在漏报行为；严田镇政府未按照国家有关规定向安福县政府报告事故信息，存在瞒报行为。综上，事故调查组认定，本次事故为企业漏报、属地政府瞒报事故。

三、有关单位安全监管情况

（一）安福县应急管理局

其作为行业安全监管部门，根据江西鲁丽木业粉尘涉爆风险特点，将江西鲁丽木业作为重点监管对象。2024 年，根据年度执法计划和粉尘涉爆专项执法检查要求，对江西鲁丽木业开展执法

检查 3 次，发现问题隐患 12 条；开展专家指导帮扶 3 次，提出整改建议 12 条；2024 年 3 月 17 日组织江西鲁丽木业等辖区重点工贸企业召开工作部署会。2025 年，至事故发生前，对江西鲁丽木业开展专家指导帮扶 1 次，提出整改建议 2 条；开展执法检查 1 次，发现问题隐患 2 条。在江西鲁丽木业 2023 年投产至今均督促公司主要负责人、安全管理人员落实安全生产培训教育初训、复训要求，相关执法、指导服务工作均落实了复查整改要求。综上，安福县应急管理局履行安全监管职责基本到位，但在现场检查时未能及时发现企业对仓储堆垛区域风险管控不到位的问题。

（二）严田镇政府

其作为属地监管责任单位，设立了应急管理工作办公室，安排了 2 名安全生产干事。镇党委、政府定期研究部署安全生产工作事项，领导干部常态化开展安全生产检查。2024 年，召开安全生产工作会议 21 次，对企业开展安全生产检查 37 次（其中，领导带队检查 17 次，对江西鲁丽木业开展检查 3 次），组织安全教育培训 3 次。2025 年，至事故发生前，召开安全生产工作会议 4 次，开展安全生产检查 9 次。综上，严田镇政府履行安全监管职责基本到位，但在现场检查时未能及时发现企业对仓储堆垛区域风险管控不到位的问题。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. 工人付*、温*琴，安全意识淡薄，为避让铲车，冒险进入

板材堆垛夹缝间。

2.铲车司机罗*鹏，驾驶铲车研判不准、操作不当，致使铲车铲斗撞到板材堆垛，造成板材堆垛移位，对夹缝间的两名工人造成挤压伤害。

（二）其他可能因素排除

经安福县公安局调查，排除他杀情况。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）涉事企业

江西鲁丽木业。其安全生产主体责任落实不到位，风险辨识管控不细致，未能充分辨识堆垛区域风险，未在堆垛区域设置安全界线和警示标志，制定的《仓储安全管理制度》《仓储部门安全操作规程》未针对堆垛区域明确人员管理要求。对临时性的人车交叉作业缺乏风险认知，现场安全管理不到位，未进行安全告知，未安排专人现场管理，未能及时纠正员工的冒险违章行为。堆垛安全管理“有章不循”，企业《仓储部门安全操作规程》明确要求“堆垛之间须预留不少于1米的安全间距与消防通道”，但事发时堆垛之间预留间距仅40-50厘米。对部分员工安全教育培训不深不实，未开展保管员岗位安全操作规程培训，仅在开会时口头交代“人员不能在堆垛间停留”要求，未落实到日常培训中，导致部分员工安全意识淡薄。对铲车司机安全教育培训不到位，缺乏实效性，未有效督促员工内化安全要求。且事故发生后，未严格按照国家有关规定向安福县应急管理局报送事故信息，造

成事故漏报。

（二）有关监管部门

1.严田镇政府。其在现场检查时未能及时发现企业对仓储堆垛区域风险管控不到位的问题。接到事故信息后，未严格按照国家有关规定向安福县政府报送事故信息，未及时与应急管理部门联动沟通，造成事故瞒报。

2.安福县应急管理局。其在现场检查时未能及时发现企业对仓储堆垛区域风险管控不到位的问题，对企业、乡镇政府关于事故信息报送规定的宣传教育不到位。

六、对有关单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中伤亡建议免予追究责任人员

1.付*，女，群众，江西鲁丽木业员工。其安全意识淡薄，为避让铲车冒险进入板材堆垛夹缝间，对本次事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.温*琴，女，群众，江西鲁丽木业员工。其安全意识淡薄，为避让铲车冒险进入板材堆垛夹缝间，对本次事故负直接责任。鉴于其在事故中受伤，建议免予追究责任。

（二）建议不再追究党纪政务责任人员

傅*疆，男，群众，时任安福县严田镇党委书记。其在事故发生掌握事故信息后，未按照规定上报事故信息，对本次事故瞒报负主要领导责任。2025年6月，其因涉嫌严重违纪违法被立案调查，后被开除党籍、开除公职，已被收监服刑，建议不再追究其

党纪政务责任。

（三）建议追究刑事责任人员

对于在事故调查过程中发现有关人员涉嫌重大责任事故罪的问题线索，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

（四）对涉事企业和人员的行政处罚建议

1.江西鲁丽木业。该公司落实主体责任不到位，在本次事故中存在的相关问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第二十八条第一款[2]、第四十一条第一款和第二款[3]、第四十四条第一款[4]以及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[5]等规定，对本次事故发生及漏报负有管理责任，建议由吉安市应急管理局依法依规进行处理。

2.葛*军，男，中共党员，江西鲁丽木业法定代表人、董事长，为公司主要负责人。其履行企业主要负责人安全生产法定职责不到位，组织制定仓储安全管理制度、仓储岗位安全操作规程不严不细且落实不力，对安全教育培训的实施督促不到位，对仓储车间的安全风险辨识和管控落实不力，未及时向行业安全监管部门

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款:生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款:生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款:事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

报告事故信息，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五、七项[6]及《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[7]等规定，对本次事故发生及漏报负有主要领导责任，建议由吉安市应急管理局依法依规进行处理。

3.黄*升，男，群众，江西鲁丽木业安全科科长。其履行安全生产管理人员安全生产法定职责不到位，落实员工安全教育培训不到位，对堆垛区域和临时性铲车作业风险辨识管控不到位，仓储部门安全操作规程制定不精准、执行不到位，未及时发现并消除堆垛间距不足、安全警示标志缺失等隐患，作业现场安全管理不到位，未及时纠正员工的冒险违章行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、二、五、六项[8]的规定，对本次事故发生负有管理责任，建议由吉安市应急管理局依法依规进行处理。

（五）有关公职人员

对于在事故调查过程中发现有关公职人员履职方面的问题等线索及相关材料,移交纪检监察机关提出处理意见。

（六）其他处理建议

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五、七项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、二、五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

建议安福县政府对严田镇政府、安福县应急管理局进行约谈，责成严田镇政府、安福县应急管理局向安福县政府作出深刻书面检查。

七、事故主要教训

（一）企业风险辨识不到位。江西鲁丽木业在风险辨识和管控方面存在短板，未能充分辨识堆垛区域风险，未在堆垛区域设置安全界线和警示标志，未能精准制定相应规程制度，明确人员管理要求，导致作业现场潜在风险未得到有效管控。

（二）企业教育培训不到位。江西鲁丽木业对部分员工安全教育培训不深不实，未开展保管员岗位安全操作规程培训，仅在开会时口头交代“人员不能在堆垛间停留”要求，未落实到日常培训中，导致部分员工安全意识淡薄。对铲车司机安全教育培训不到位，缺乏实效性，未有效督促员工内化安全要求。

（三）企业作业现场安全管理缺失。江西鲁丽木业对临时性的人车交叉作业存在风险认知不足的问题，疏于现场安全管理，作业前未进行安全告知，未安排专人现场管理，未及时纠正员工的冒险违章行为。堆垛安全管理“有章不循”，未严格执行企业操作规程所明确的堆垛间距要求。

（四）事故信息报送不规范。相关单位落实事故报送法定要求不到位。江西鲁丽木业在严田镇政府已知晓事故信息的情况下，对应当上报的生产安全事故未报送至安福县应急管理局。严田镇政府未严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和

国突发事件应对法》等法律规定要求上报事故信息。

八、事故整改和防范措施

（一）强化企业安全主体责任。江西鲁丽木业要认真履行企业安全生产主体责任，持续强化企业安全管理工作。要加强安全生产法律法规学习和安全教育培训，认真组织开展《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规学习，规范事故报告程序。要深刻吸取事故教训，加强案例警示教育，有针对性开展厂内机动车、仓储岗位全员安全生产教育培训，持续提升员工安全生产意识和应急处置能力。要全面辨识厂区风险，细化安全管理措施，针对堆垛区域设置安全界线和警示标志，结合岗位风险实际健全厂内机动车辆和仓储安全操作规程，全面落实堆垛下方和夹缝禁止站人、禁止停留等刚性规定。要加强临时性人机交互作业现场安全管理，制定相关安全管理制度，落实作业前安全告知、作业现场专人管理要求，及时纠正“三违”行为。

（二）强化属地和部门安全监管责任。安福县政府要进一步厘清属地安全监管责任，将江西鲁丽木业统一纳入安福高新区管委会进行安全管理，并督促严田镇政府配合做好安全监管工作。安福县应急管理局和严田镇政府要举一反三，全面开展事故警示教育，迅速组织开展轻工企业安全隐患排查整治，通过严格监管执法、专家指导服务、宣传教育等方式，推动企业建立健全并落实安全管理规章制度。尤其是要督促辖区企业加强对厂内机动车辆

使用和仓储堆垛的安全管理，指导企业建立健全厂内机动车辆作业和仓储岗位安全责任制度及安全操作规程，加强岗位人员安全培训，全面补齐管理漏洞、消除风险隐患。

（三）强化事故信息报送时效。安福县政府要进一步完善生产安全事故信息报送和处置制度，健全突发事件信息报告部门联动工作机制，提高信息报送及时性、准确性。安福县应急管理局要加强《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国突发事件应对法》的宣贯教育，组织部门、企业开展专题培训，提高对生产安全事故信息报送的思想认识与敏感性。严田镇政府要组织相关领导干部和工作人员认真学习安全生产法律法规及应急信息报送规定，严格执行生产安全事故信息报送和处置制度，加强与应急管理部门及其他负有安全生产监管职责部门的信息共享和联动沟通。