卧龙山街道十里铺村“8.31”一般高处坠落事故调查报告

嘉祥县政府事故调查组

2024年10月

目 录

一、事故基本情况……2

（一）事故发生单位基本情况……2

二、事故发生经过和应急处置情况……2

（一）事故发生经过……2

（二）事故应急处置及事故报告情况……2

（三）人员伤亡情况……3

三、事故原因分析……3

（一）事故直接原因分析……3

（二）事故间接原因分析……4

四、有关责任人员及责任单位的处理建议……4

（一）建议免于责任追究人员……4

（二）对事故其他相关责任人员的处理建议……4

（三）对事故有关责任单位的处理意见……5

五、事故整改和防范措施……6

卧龙山街道十里铺村“8.31”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月31日中午12时03分，嘉祥县卧龙山街道十里铺村发生一起高处坠落事故，导致1人死亡，1人受伤，直接经济损失184.3万元。

事故发生后，嘉祥县委县政府迅速行动，公安、应急等部门迅速开展调查，经过采集现场证据、收集询问笔录后，初步认定为：卧龙山街道十里铺村苏某某利用家庭院落围墙搭建院棚，在修缮棚子窗户时两名人员未做好防护，不慎跌落，致使两人摔伤，一名伤者贾某某经抢救无效死亡，另一名伤者杨某某正在积极救治。

嘉祥县依据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省政府令第342号）等有关法律、法规规定，成立了卧龙山街道十里铺村“8.31”一般高处坠落事故调查组。县政府成立由县应急管理局为牵头单位，县总工会、县公安局、县住建局、卧龙山街道办事处等单位派员参加的事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、人员询问、综合分析等方式，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和相关责任人员提出了处理建议和事故防范措施。

经调查认定，本次事故是一起非生产经营性安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

苏某某自有院落，私自搭建院棚建筑面积约 210 ㎡，建筑结构为混合结构（三面院墙上搭建轻钢），平时用于存放废品杂物，位于嘉祥县卧龙山街道十里铺村。

（二）有关人员基本情况

苏某某（院落所有者），男，39 岁。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 8 月 31 日上午 9 点左右，苏某某找到其好友贾某某、杨某某，计划收拾自家院内棚子并对漏雨处进行修缮。三人到达后，苏某某交代了一下清理和修缮事项，随后到县城去买东西。12 点左右，苏某某返回后发现贾某某、杨某某在未佩戴安全绳的情况下，从窗户上坠落受伤，立即拨打 120 急救电话将二人送往医院救治。



现场照片

（二）事故应急处置及事故报告情况

事故发生后，卧龙山街道办事处第一时间将情况报送到嘉祥县应急管理局等相关部门，县应急局接到通知后，高度重视，组织人员迅速赶往现场开展现场勘察，同时立即报告县政府及市应急局，并通过山东省应急值班值守系统上报了事故情况，2024年9月1日1时20分左右贾某某抢救无效死亡，目前善后工作已完成。依据有关法律法规规定，嘉祥县人民政府于2024年9月2日成立事故调查组，着手对事故开展调查。

（三）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，一人受伤。

死亡人员：贾某某，男，34岁，出生年月：1990年5月，济宁经开区疃里镇人。

受伤人员：杨某某，男，22岁，出生年月：2002年6月，嘉祥县大张楼镇人。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

事故调查组经现场勘验和询问相关人员，结合公安机关提供的有关信息，综合分析认定事故的直接原因为：

1.苏某某召集无建设维修资质的贾某某和杨某某对其房屋进行修理，期间未提供劳动防护用品，未详细阐述安全注意事项，未进行现场安全管理。

2.贾某某、杨某某防护意识差，在高处作业时未架设脚手架

等作业平台，未佩戴使用安全防护用品，造成二人坠落，导致贾某某死亡，杨某某受伤。

（二）事故间接原因分析

1.十里铺村对村内私搭乱建排查不到位，对村民施工修缮等情况不了解不掌握，未能及时发现和制止苏某某的修理行为，日常安全宣传不到位，村民安全防护意识不足。

2.卧龙山街道办事处属地管理责任落实不到位。网格管理工作浮于表面，对辖区内私搭乱建等工作检查巡查不彻底。卧龙山街道负责村规划建设的部门对村民私自搭建院棚等行为监管不力，宣传不到位，排查力度不足。

四、有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究人员

贾某某，群众，院棚修缮的作业人员，自身安全意识淡薄，在未采取有效安全防护措施的情况下盲目进行高处作业，对事故的发生负有主要责任。鉴于已在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）对事故其他相关责任人员的处理建议

1.杨某某，群众，院棚修缮的作业人员，自身安全意识淡薄，在未采取有效安全防护措施的情况下盲目进行高处作业，对事故的发生负有主要责任。鉴于已在事故中受伤，不再追究其责任，在今后的工作和生活中应增强安全防范意识。

2.苏某某，群众，作为修缮院棚的组织者和负责人，法律意识淡薄，安全意识差，私自召集无资质人员为其维修院棚，未向

其提供相应的防范措施和防护用品，未在现场进行安全管理，对事故的发生负有主要责任,建议由公安机关依法依规对其作出处理，并要求其承担对死者家属和伤者合理赔偿全部费用。

3.张某国，群众，卧龙山街道十里铺村网格员。对网格内的私搭乱建违规行为，检查巡查不彻底，不到位，未能及时发现苏某某的违规行为，对村民自建房相关政策宣传不到位，对事故的发生负有重要责任，建议对其进行辞退。

4.赵某某，中共党员，卧龙山街道十里铺村党支部书记。对辖区的私搭乱建违规行为，管理不到位，未能及时发现苏某某的违规行为，对村民自建房相关政策宣传不到位，对事故的发生负有重要责任，建议对其通报批评、责令做出深刻检查，并按照绩效考核要求，由卧龙山街道办事处对其进行考核。

5.张某敬，中共党员，卧龙山街道规划建设科科长。对农村自建房屋相关的政策宣传不到位,对本辖区内的闲置院落排查不到位，对事故发生负有领导责任，对其通报批评、责令其作出深刻检查。

（三）对事故有关责任单位的处理意见

责成卧龙山街道办事处向嘉祥县委、县政府作出深刻书面检查，对辖区内私搭乱建、非法违法等行为加强监管。

五、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念。全县要加强安全检查人员的专业培训，使其能够及时发现问题，在日常巡查中，要增加专业

人员力量，积极开展政策宣传，提高农村居民安全意识，对于私搭乱建行为，要建立健全制度规范并严格执行，确保监管常态化，避免出现因节约成本而降低质量标准的自搭自建行为。

（二）强化属地监管责任落实。各镇（街道）要全面开展排查和梳理，将违规改造和装修、擅自改变房屋用途、存在重大安全隐患的建筑作为重点，开展集中性整治，有效消除存量；要明确实监管主体的日常管理责任、实施主体的“第一责任”、补齐事前审批、事中监管和事后治理的责任，有效预防违法行为发生。

（三）深刻汲取事故教训。全县要提高认识，进一步落实安全生产属地管理责任，加强安全监管力量建设，健全完善安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全教育培训，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。组织对辖区内生产经营单位开展安全生产状况监督检查，严厉打击未批先建、非法转包等非法违法生产经营建设行为，切实防范遏止事故发生。

卧龙山街道十里铺村“8.31”

一般高处坠落事故调查组

2024 年 **10** 月 **16** 日