吉安峡江江西和旭生物科技有限公司一期工程“11·30”一般其他伤害事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2026 年 1 月

2023年11月30日14时许，峡江县江西和旭生物科技有限公司生物药品制品生产项目401研发车间顶楼发生一起意外事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关规定，以及《江西省安全生产委员会办公室关于督办峡江县4起一般事故调查情况的函》有关要求，2025年9月26日，吉安市政府对本次事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住房城乡建设局、峡江县人民政府等相关单位派员参加的吉安峡江江西和旭生物科技有限公司一期工程“11·30”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委介入、市检察院派员参加事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故主要教训，提出了整改防范措施。

经调查认定，吉安峡江江西和旭生物科技有限公司一期工程“11·30”一般其他伤害事故是一起因作业人员突发疾病导致死亡的非生产安全事故。但事故发生后，施工单位存在迟报行为，

相关单位存在未按程序上报突发事件信息等问题。

一、事故基本情况

江西和旭生物科技有限公司一期工程位于江西省吉安市峡江县河西工业园区，建筑总面积9198.13㎡，建设内容包括401研发车间、101提炼一车间、102发酵一车间、201仓库一、202仓库二、302消防泵房、306锅炉房、309公用工程间、402中心控制室、罐组（遮阳棚），308循环池等。2023年8月16日，江西和旭生物科技公司与江西吉干发建设工程有限公司签订了工程施工合同。该项目工程于2023年10月26日取得《建筑工程施工许可证》（编号：360823202310260101），于11月2日办理了建设工程质量和安全监督告知书。

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.项目建设单位：江西和旭生物科技有限公司（以下简称和旭公司），成立于2023年5月8日。法定代表人：2023年9月18日至2024年9月30日为杜某勇，2024年9月30日至今为刘某东。统一社会信用代码91360823MACH8B****，登记住所位于江西省吉安市峡江县河西工业园区振兴大道与规划南二路交叉口，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本贰仟万元整。经营范围为一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），发酵过程优化技术研发，专用化学产品制造（不含危险化学品），生物基材料聚合技术研发，生物基材料技术研发，生物基材料销售，工业酶制剂研发，生物

化工产品技术研发，生物质能技术服务，医学研究和试验发展，农业科学研究和试验发展，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），生物饲料研发，生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，饲料原料销售，肥料销售，化肥销售，土壤与肥料的复混加工，日用化学产品制造，日用化学产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.项目施工总承包单位：江西吉干发建设工程有限公司（以下简称吉干发公司），成立于1989年6月3日。法定代表人：2018年9月30日至2024年1月22日为李某东，2024年1月22日至今为聂某鸿。统一社会信用代码91360824162190****，登记住所位于江西省吉安市新干县商会大厦，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本贰仟贰佰万元整。经营范围包括房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包建筑物拆除作业（爆破作业除外），各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限为1989年6月3日至长期。公司资质类别及等级为建筑工程施工总承包贰级，有效期至2029年6月28日，《建筑业企业资质证书》编号为D236074871；《安全生产许可证》编号为（赣）JZ安许证字[2005]040019，许可范围为建筑施工，有效期自2023年3月9日至2026年3月9日。

2021年4月15日，吉干发公司组建了吉安峡江江西和旭生物科技有限公司一期工程施工项目经理部,项目经理皮某东,《安全生产考核合格证》编号为赣建安B（2014）0049181，有效期自2023年2月6日至2026年4月22日；技术负责人廖某根，职称编号为赣中（工程）2424060826；施工员习某平，证书编号为0361610193616030161；质量员李某宇，证书编号为03618106936180138 91；安全员陈某生，《安全生产考核合格证》编号为赣建安C3（2022）0161158，有效期自2022年7月1日至2025年6月30日。

3.项目监理单位：江西滕建工程咨询有限公司（以下简称滕建公司），成立于2020年5月20日，法定代表人谢某蓉，统一社会信用代码为91360823MA3981****，登记住所位于江西省吉安市安福县平都镇公路分局东侧泸水河大道商会大厦,公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本贰佰万元整。公司资质类别及等级为市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级，《工程监理资质证书》编号为E236032469，有效期至2026年6月17日。

2023年8月3日，滕建公司委派人员组成吉安峡江江西和旭生物科技有限公司一期工程施工项目监理机构,总监理工程师陈某兵，房建、市政执业证书编号为36005682；专业监理工程师朱某根，房屋建筑岗位证书编号为36004516。

（二）事故发生经过

2023年11月30日，吉干发公司施工人员郭某强（死者）在工地统一用餐并在工棚内休息约一小时后，于13时30分许进入401研发车间顶楼开始作业。此时顶楼有2个作业小组，一组负责防水作业，一组负责隔热作业。郭某强（死者）系防水作业组，负责在一白色水桶旁拌制水泥浆，拌匀后用小桶分装提送给铺设防水卷材的工友使用。14时许，防水组李某根铺设防水材料至水桶附近时，许久未见郭某强送水泥浆过来，便四处寻找，发现水桶边缘搭着两只脚，走近查看情况时发现郭某强（死者）呈“V”形坐在水桶里，脸朝上、脚朝天，臀部浸在水中，无任何反应。李某根随即叫来附近4-5名工友一齐将郭某强（死者）抬出放在地面。随后项目技术员廖某根与和旭公司股东杜某平均赶到事故现场。1名工友对郭某强（死者）进行人工呼吸后，发现其仍无反应，几名作业人员遂通过升降机将郭某强（死者）从顶楼运至1楼。14时12分许，杜某平拨打了120急救电话；14时25分，医护人员赶到事故现场后，经建立静脉通道、持续胸外按压、心电图检查等抢救程序，于14时42分宣布郭国强抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

事故发生在项目401研发车间楼顶，车间建筑面积3169.28㎡，建筑共4层、14.15m，结构类型为钢结构，顶层环境空旷，堆放有建筑材料等（见图1）。距北墙5.2米、东墙19.2米处放置1个白色塑料圆桶，直径78㎝，高75㎝（见图2），桶内

水深 11.5 cm，水较浑浊，主要用于拌水泥浆。



图 1 楼面场地情况



图 2 白色塑料圆桶

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡情况

郭某强，男，汉族，死亡时 54 岁，峡江县人，身份证号码 362423196909**** 。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)

核定，本次事故造成直接经济损失约140万元。

（五）事故相关的气象情况

2023年11月30日：多云转阴，西北风3级，最低气温8℃，最高气温13℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

14时08分许，郭某强（死者）被运至一楼地面后，项目技术员廖某根立即向时任吉干发公司法定代表人李某东报告了事故情况。李某东因没有相关安全监管部门的联系方式，遂交代廖某根通知和旭公司有关人员向相关安全监管部门报告。15时许，赶到现场的和旭公司股东杜某平电话向时任和旭公司法定代表人杜某勇报告了现场情况。杜某勇第一时间通过电话向帮扶单位桐林乡党委书记习某程报告情况。习某程立即赶往现场，途中先后向峡江县应急管理局局长伍某权、时任峡江县住建局局长胡某勇、峡江县委办公室主任娄某清、峡江县政府办公室主任邓某珍电话报告了事故情况。15时40分许，习某程到达事故现场。随后，峡江县应急管理局副局长邓某、时任峡江县住房和城乡建设事务中心副主任谢某明等人到达事故现场。邓某和谢某明在详细了解事故情况以及公安勘查、120诊断等情况后，分别向本单位主要负责同志报告死者排除外部伤害，且120现场心电图诊断死者为急性ST段抬高心肌梗死，并表示本次事故为非生产安全事故。峡江县应急管理局局长伍某权接到死者系因疾病死亡的反馈

信息后，未再向其他人汇报情况，亦未组织有关人员将突发事件信息在事故直报系统先行填报。峡江县委办公室、县政府办公室根据调度掌握的信息，研判认为死者系因疾病死亡，未再向峡江县委、县政府有关领导汇报，也未上报吉安市委总值班室、市政府总值班室。此后，时任峡江县工业园区党工委书记谢某龙、峡江县工业园区管委会主任江某军、峡江县工业园区管委会副主任戈某强，时任峡江县公安局巴邱派出所所长陈某庆，时任峡江县工信局副局长胡某蔚，时任峡江县巴邱镇党委副书记陈某冬等人也陆续赶到事故现场，协调处理死者善后事宜。

（二）事故现场应急处置情况

2023 年 11 月 30 日 14 时许，防水组作业人员李某根发现郭某强（死者）呈“V”形坐在水桶里，脸朝上、脚朝天，臀部浸在水中，无任何反应。李某根随即叫来附近 4-5 名工友一齐将郭某强（死者）抬出放在地面。随后项目技术员廖某根与和旭公司股东杜某平均赶到事故现场。1 名工友对郭某强（死者）进行人工呼吸后，发现其仍无反应，几名作业人员遂通过升降机将郭某强（死者）从顶楼运至 1 楼。14 时 12 分许，杜某平拨打了 120 急救电话；14 时 25 分，医护人员赶到事故现场后，经建立静脉通道、持续胸外按压、心电图检查等抢救程序，于 14 时 42 分宣布郭国强抢救无效死亡。期间，防水组作业人员王某刚于 14 时 32 分拨打了 110 报警电话，14 时 35 分，峡江县公安局巴邱派出所民警范某、陈某林、辅警陶某到达事故现场。15 时 10 分，峡

江县公安局刑警大队技术员陈某和法医胡某到达事故现场，经现场走访调查、实地勘查和法医学尸表检验，初步排除他杀可能。

（三）事故善后情况

2023年12月2日，吉干发公司与死者家属签订《职工因工死亡补偿协议》，明确赔偿款为140万元。2023年12月2日已支付90万、2023年12月8日已支付40万、2024年5月6日已支付10万元。2023年12月6日，死者遗体完成火化安葬，家属思想情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，和旭公司和吉干发公司及时拨打了120急救电话和110报警电话。和旭公司及时上报了事故情况，峡江县政府有关部门第一时间赶赴现场了解情况，妥善做好了现场救援和善后处置工作，未发生次生事故及负面舆情。但吉干发公司未按要求及时向原峡江县住建局和峡江县应急管理局上报突发事件信息，存在迟报行为。

三、事故原因分析

事故调查组综合以下情况研判后认定，本次事故系因郭某强突发疾病导致死亡的非生产安全事故。

1.根据120急救医护人员的现场诊断记录，死者全身无出血及瘀斑，四肢关节无畸形，排除外部伤害。

2.事发当天峡江县天气晴朗，温度8-13℃，温度适宜，排除冻伤、中暑可能。

3.事发现场为一栋面积约600㎡、4层高建筑物的楼顶屋面，环境空旷，现场未发现有毒有害物质。且死者中午统一在项目工地用餐，与死者同时在屋面作业的班组其他人员未发现异常，排除中毒、窒息可能。

4.根据现场人员描述，死者呈“V”形坐在水桶里，脸朝上、脚朝天，当时水桶内水深只有11.5 cm。且根据峡江县公安局刑侦检验，死者头部未见水浸泡痕迹，口、鼻未见泡沫及其他分泌物，亦未见颜面青紫，排除淹溺可能。

5.死者郭某强身高167 cm，体重90 kg左右，体型偏胖，且根据120急救医护人员现场心电图检查情况，死者可能为急性心肌梗死。

6.2025年10月24日，事故调查组邀请吉安市公安局、吉安市中心人民医院、井冈山大学附属医院，抽调1名法医、2名副主任医师组成专家组，根据事发时现场勘察笔录、照片、出诊记录等资料，对死者死因进行综合分析，逐项排除其他致死原因。且根据死者从晕倒到死亡的时间，专家组研判结论为死者郭某强死因倾向于其自身疾病导致的心源性猝死。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.峡江县应急管理局在接到突发事件信息报告后未上报吉安市应急管理局，亦未严格按照《生产安全事故统计调查制度》（2023版）“先行填报、调查认定、统计核销、信息公开”的要求，将信息录入事故直报系统；在未成立事故调查组开展调查

的情况下，违规认定事故性质为突发疾病意外事故，不符合信息报送有关规定。

2.原峡江县住建局未严格落实《市委办公室 市政府办公室关于进一步规范紧急信息报送工作的通知》要求[1]，接到本行业领域突发事件信息报告后，未按照规定及时上报市住房城乡建设局。

3.峡江县委办公室、县政府办公室接到突发事件信息报告后，未按照《吉安市紧急信息报送范围》[2]有关要求上报突发事件信息。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故发生有关单位处理建议

事故发生后，和旭公司、滕建公司及时开展现场救援、拨打急救电话和报警电话，积极配合政府部门做好事故调查和善后处置工作，建议不予追究相关单位及人员责任。

吉干发公司未严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关要求[3]，及时向原峡江县住建局和峡江县应急管理局上报突发事件，存在迟报行为，建议由峡江县城乡建设和交通运输局对其加强突发事件信息报送宣传培训。

---

[1]《市委办公室 市政府办公室关于进一步规范紧急信息报送工作的通知》要求严格报送程序与时效：1.坚持属地研判首报。接报突发事件后，由属地政府召集本地职能部门研判,确保信息无误后，30分钟以内口头向市委总值班室、市政府总值班室报告，并由属地职能部门上报市直主管部门。

[2]《吉安市紧急信息报送范围》事故灾难类的安全事故第一条：造成1人以上死亡（失踪）或2人以上重伤，或造成600万元以上直接经济损失的事故。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关提出处理意见。

（三）对有关部门和单位的处理建议

1.责成峡江县应急管理局深刻反思事故统计报送工作中存在的突出问题，向吉安市应急管理局和峡江县政府作出深刻书面检查。

2.责成峡江县城乡建设和交通运输局深刻反思突发事件信息报送工作中存在的突出问题，向市住房城乡建设局和峡江县政府作出深刻书面检查。

3.责成峡江县委办公室、县政府办公室深刻反思，认真分析突发事件信息报送工作中存在的问题，分别向峡江县委、县政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）思想认识存在偏差，制度要求落实不力。峡江县相关部门对突发事件信息报送工作的重要性认识不够，对突发事件信息报送范围、程序等有关要求理解不深不透，执行落实有关制度规范还存在差距。

（二）研判机制存在短板，信息处置衔接不畅。峡江县突发事件信息研判报送联动工作机制不健全，突发事件信息共享、会商研判、信息报送、应急联动等方面的工作程序不规范，突发事件应急处置上下衔接、左右协调不够顺畅高效。

（三）责任督导仍有差距，监督约束效能不足。峡江县突发事件信息报送责任体系与监督约束机制不健全，压实责任、日常督导、考核评价、全程监管等方面的工作还存在一定差距，监督约束协同发力不够。

七、事故整改和防范措施

（一）严格执行统计制度要求，规范完善操作流程。峡江县相关安全监管部门要认真组织学习《生产安全事故统计调查制度》（2023版），加强对突发事件“先行填报、调查认定、统计核销、信息公开”全流程的认识理解和执行落实，将统计制度纳入执法人员、管理人员岗前培训和定期考核。要建立健全“接报即填报”工作机制，严格执行事故发生后24小时内通过“生产安全事故统计信息直报系统”初步填报，7日内补充完善相关信息，事故调查结束后14日内完成信息校正和调查报告上传的填报要求。对认定为非生产安全事故的，要严格履行公示、核销申请和信息公开等程序要求，确保事故统计全流程闭环管理。

（二）完善信息研判共享机制，堵塞信息报送漏洞。峡江县委、县政府和相关部门单位要深刻汲取教训，进一步规范完善生产安全事故信息研判与报送工作机制，明确事故信息接收来源、核实程序、研判内容、上报要求、责任追究等事项，坚决杜绝瞒报事故再次发生。要健全完善信息共享与联防联控机制，明确信息共享内容与方式以及相关部门职责，建立部门定期信息共享与数据交叉比对机制，加强跨层级、跨部门、跨领域信息交流与协

作配合，构建高效协同的安全风险防控体系。

（三）健全完善责任督导体系，强化监督约束效能。峡江县委、县政府要持续构建“党政同责、一岗双责”的突发事件信息报送责任体系，将责任分解到岗、细化到人，形成人人尽责、层层落实的责任链条。要健全完善责任清单制度，明确各环节安全工作职责，对履职不到位的严肃追责问责。要建立健全常态化督导机制，针对突发事件信息报送情况加强督促检查，对发现的问题实行台账化管理，限期整改销号、不断改进工作，持续提升监督约束效力。