石棉县腾龙光伏材料有限公司“6.12” 一般喷炉事故调查报告

来源：县安监局 发布时间：2018-10-12 08:39　浏览次数: 999　字体：[大　中　小]

2018年6月12日，石棉县腾龙光伏材料有限公司发生一起一般喷炉事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经损失120万元(不含事故处罚)。

事故发生后，石棉县委、县政府高度重视，县委书记苟乙权，县委副书记、县长冯俊涛赓即作出指示，委常委、常务副县长付君太，县委常委、统战部部长邓西琼带领县发改局、县公安局、县安监局、县环保局县工业园区管委会、县医院、回隆乡人民政府第一时间赶赴现场，指导救援。一是开展事故隐患排查、人员急疏散、事故区域警戒、严防次生灾害发生。二是立即将受伤人员送往县医院医治，组织力量全力搜寻失踪员（后于6月13日，发现失踪人员，发现时已无生命体征）。三是立即向该企业下达了停产整顿通知书，要求即停电停产。当天事故得到有效控制。

依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等有关法律规，6月15日，成立石棉县腾龙光伏材料有限公司“6.12”一般喷炉事故调查组(以下简称事故调查组)，负责依对事故开展调查。事故调查组由县安监局负责人任组长，县安监局、公安局、总工会、发改局相关行政人员成员，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防措施。

一、基本情况

（一）企业基本情况

石棉县腾龙光伏材料有限公司(以下简称腾龙公司)，成立于2009年12月25日，法定代表人:王培禹，营业照注册号:9151******9161296M，注册登记资本600万元，位于石棉县回隆乡竹马工业园区，公司厂区共有12500kVA碳化硅电阻炉。经营范围:磨料、磨具、微粉、太阳能多晶硅、碳化硅生产、销售。

石棉县腾龙光伏材料有限公司生产厂区与下方集能公司厂区之间有一空坝，空坝门口宽7.2米，分隔围墙44.5米，厂房平台比空坝平台高2.1米，厂房下部为钢筋混凝土结构，上部为钢结构主体彩钢瓦盖顶结构，外

通道宽为4.7米，厂房顶部彩钢瓦有受物体冲击而破损的空隙，有受灼烧痕迹；生产厂区厂房分为原料厂、配车间及反应车间，厂房总体长为108米，宽为32.5米，高为12米，配料车间入口宽6.8米，成品车间入口宽米，原料厂和配料车间均堆有石英砂及石油焦，反应车间上部有一辆行车，行车架距厂房地面高度9米，行作室距厂房地面高度6米，有明显灼烧痕迹，反应车间下部有4台电阻炉，炉间距为2.7米，电阻炉长32米，米，高2米，4台电阻炉内均有原料（石墨粉、石英沙）堆积，其中3#炉内约有30.4立方米原料空缺，呈状。事故发生车间位于碳化硅冶炼车间3#炉。公司有公司总经理1名、副经理1名、生产厂长1名，下设财务室办公室、安环部、机电班、装炉班、分级班、出炉班等7个班组，在岗人员41人。

冶炼车间工艺流程为，将石油焦、石英砂、焙烧料分别放入对应的料仓；根据配比将各种原料在混料机混后放入料池备用；根据装炉要求装炉；送电进行碳化硅冶炼;送电结束后降温吊炉墙、出炉；按照分级要求化硅原块按含量分级、入库；原块进行破碎、加工再细化。

（二）部门监管情况

1.县发改局

2018年1月1日，县发改局与石棉县腾龙光伏材料有限公司（以下腾龙公司）签订了《石棉县2018年企业全生产目标管理责任书》。

2月8日，县发改局、县环保局、县安监局、县工业园区管委会、回隆乡政府组成联合检查组对腾龙公司展环保、安全升级改造和形象提升改造复工检查，经各单位检查签字盖章后同意该公司复工生产。

4月18日，县发改局组织县内工业、水电、商贸、通信、盐业等企业召开2018年企业安全、环保工作会总结了2017年安全生产工作，部署了2018年安全生产工作（腾龙光伏公司负责人王培禹参会）。

5月17日，县发改局副局长夏天成、工作人员陈刚对腾龙公司开展安全检查，指出安全档案不全，安全培不足，现场安全较乱，并提出了完善安全生产档案，落实安全生产主体责任，做好隐患排查整改的要求。

6月12日，县发改局向发生喷炉事故的腾龙公司下发停产通知书，同时发函要求富源公司停止供电。

2.县工业园区管委会

（1）2月2日至6月29日，县工业园区管委会党委共6次研究安全生产工作，主要传达学习省、市、县安生产工作有关会议精神，部署抓园区内企业安全生产的措施。

（2）3月14日至6月13日，县工业园区管委会向园区内各企业印发安全生产工作的文件共4份，主要针对要时间节点的安全生产工作进行安排部署。

（3）3月16日和5月22日，县工业园区管委会分别组织召开第一、二季度安全环保工作会议，传达市县全环保工作会议精神，总结、部署阶段性安全环保工作（腾龙公司均派人参加）。

（4）2月8日，县工业园区管委会、县发改局、县环保局、县安监局、回隆乡政府组成联合检查组对腾公司开展环保、安全升级改造和形象提升改造复工检查，经各单位检查签字盖章后同意该公司复工生产。3月日，县工业园区管委会与腾龙公司签订《2018年安全生产目标管理责任书》。4月27日，县工业园区管委会工人员牟儒鑫、苏元睿对腾龙公司进行节前安全检查，指出汛期物资储备不足、车间内员工操作存在问题、安档案不完善，并提出准备好防汛度汛物资、加强员工安全教育培训、完善安全档案的要求。

3.回隆乡人民政府

（1）1–6月，回隆乡党委、政府制发多份安全生产方面的文件，腾龙公司领取了《回隆乡2018年“安全产月”活动方案的通知》和《回隆乡遏制重特大事故工作实施方案的通知》等共2份。

（2）4月20日、5月31日，回隆乡分别组织召开第二季度安全环保等工作联席会议和2018年安全度汛、灾防治和安全环保工作会议，安排部署安全环保、防汛等工作（腾龙公司均派人参加）。

（3）2月8日，回隆乡政府、县工业园区管委会、县发改局、县环保局、县安监局组成联合检查组对腾公司开展环保、安全升级改造和形象提升改造复工检查，经各单位检查签字盖章后同意该公司复工生产。28日，回隆乡与腾龙公司签订了《2018年安全生产目标管理责任书》。

二、事故发生经过

（一）事故经过

2018年6月12日16:50左右，冶炼车间送电工人王永洪发现3#炉出现火焰，焰高约0.4米，随后，行车指人员孟凡强把火焰覆盖阻燃。行车工抓焙烧料，当行车行至3#炉上方时，炉上火焰突然增大，喷出的火焰直车间房顶，行车驾驶室正处于火焰燃烧范围内，导致行车驾驶室着火，造成行车驾驶室内1人死亡，抓料处抓料工受伤。

（二）事故报告

事故发生后，16时51分，与腾龙公司临近的集能新材料有限公司工作人员向腾龙公司副总经理冉崇彬打话告知公司厂房着火。冉崇彬立即向工业园区管委会、县发改局、安监局、环保局等单位报告。

（三）事故救援工作

事故发生后，公司立即组织人员疏散至安全区域，并同时安排人员、车辆将伤者吉部毛阿曲送往县人民院救治。

（四）**人员伤亡、财产损失及善后工作**

事故造成1人死亡、1人受伤，财产损失120万元。

死者：孟凡强；性别：男；年龄：49；山东省滕州市木石镇亚庄村人。

伤者：吉部毛阿曲；性别：女；年龄：43；四川省峨边彝族自治县黑竹沟镇底底古村人。

事故发生后，石棉县腾龙光伏材料有限公司本着以人为本的原则与死者家属经过沟通、协商，于6月15日成赔偿协议。

三、事故原因与性质认定

（一）直接原因

经综合分析，认定事故的直接原因是:

（1）电阻炉内生产原料石英砂细粉含量超标，颗粒较细，致使炉料的透气性差，炉内压力大于自然压强同时电阻炉单位长负荷过大，原电阻炉长负荷为400kva使炉料反应生成碳化硅的过程过于激烈，产生的炉内压不能及时排出而引发喷炉。

（2）行车操作室位于电阻炉反应区正上方，发生喷炉时，操作室处于电阻炉内喷出火焰区域内，突发大致使操作人员不能及时逃避，导致事故发生。

（二）间接原因

一是企业现场安全管理不严。根据《安全生产法》第四十条规定，生产经营单位进行爆破、吊装以及国院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，保按规定操作和安全防范措施的落实。据调查，石棉县腾龙光伏材料有限公司冶炼车间行车作业时没有现场挥人员。

二是企业特种作业人员安全生产教育培训管理不到位。经查，行车工孟凡强（死者），未取得行车特种设作业人员证，为无证上岗。

三是行车安设位置存在隐患，从事行车操作、装料等都处在喷炉的危险区域。

四是安全操作规程存在漏洞。企业设施设备存在安全隐患，电阻炉本身存在喷炉的安全风险，设备自身法解决，解决喷炉的方法和措施缺乏安全性和有效性。

五是安全隐患排查整改不到位。电阻炉在煅烧过程中存在喷炉，并时有发生(4月9日当天也发生过喷炉且喷炉方向为向上，而行车在电阻炉上方作业，危险长期存在，公司没有改进操作程序和方法，没有采取有的措施进行解决，致使此隐患长期存在。

六是应急物资储备不足，消防器材不能满足现场应急救援需要，不能及时扑灭火焰。

（三）事故反映出监管单位存在的问题

县发改局、县工业园区管委会、回隆乡分别按照县委编办明确的安全生产监督管理职责，对腾龙光伏等业开展了一定的安全生产监督管理，且指出了发现的问题，并提出了整改要求，但整改落实情况未再进行办，存在安全生产监督管理工作不够有力、指导不够到位等问题。

（四）事故性质认定

经调查认定，石棉县腾龙光伏材料有限公司"6·12”一般喷炉事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员处理建议

孟凡强，石棉县腾龙光伏材料有限公司行车操作工，经调查，其不持有有效特种设备作业人员证，不具行吊操作能力，不能有效预防并应对行车操作安全风险，对此次事故负直接责任。因其在事故中死亡，免予究。

王培禹，石棉县腾龙光伏材料有限公司总经理，没有认真检查单位的安全生产状况，组织本单位生产安事故隐患排查治理不力，安全生产管理不到位，对事故负领导责任。建议由县安监局按照《生产安全事故报和调查处理条例》第三十八条第一款第（一）项的规定，处上年收入30%的罚款。

夏天成，县发改局副局长，分管安全生产工作。履行管理的行业企业安全生产监管职责工作不够有力，导企业贯彻执行国家有关安全生产法律法规和方针政策不够到位。建议责令其在县发改局班子会上作深刻查。

郑春林，县发改局工业股股长，履行管理的行业企业安全生产监管职责工作不够有力，指导企业贯彻执国家有关安全生产法律法规和方针政策不够到位。建议县发改局对其进行警示谈话。

杨斌，工业园区管委会副主任，履行园区内企业安全生产监管职责工作不够有力，指导企业贯彻执行国有关安全生产法律法规和方针政策不够到位。建议责令其在工业园区管委会班子会上作深刻检查。

刘桃忠，县工业园区管委企业服务部部长，履行园区内企业安全生产监管职责工作不够有力，指导企业彻执行国家有关安全生产法律法规和方针政策不够到位。建议县工业园区管委会对其进行警示谈话。

阮钊，回隆乡人民政府武装部部长，履行辖区内企业安全生产监管职责工作不够有力，指导企业贯彻执国家有关安全生产法律法规和方针政策不够到位。建议责令其在回隆乡党政班子会上作深刻检查。

谢文，回隆乡安办负责人，履行辖区内企业安全生产监管职责工作不够有力，指导企业贯彻执行国家有安全生产法律法规和方针政策不够到位。建议回隆乡人民政府对其进行警示谈话。

（二）对事故责任单位的处理建议

石棉县腾龙光伏材料有限公司，对事故发生负有主体责任。建议由石棉县安监局按照《生产安全事故罚处罚规定（试行）》第十四条第一款的规定处罚款人民币210000元的处罚。

县发改局，按照县委编办《关于进一步明确县发展改革和经济商务局安全生产监管职责的通知》（石编〔2017〕10号）的规定，履行管理的行业企业安全生产监管职责工作不够有力，指导企业贯彻执行国家有关全生产法律法规和方针政策不够到位。建议责令县发改局向县人民政府作出深刻书面检查；

县工业园区管委会，按照县委编办《关于明确四川石棉工业园区管理委员会安全生产监管职责的通知》编发〔2018〕40号）的规定，履行园区内企业安全生产监管职责工作不够有力，指导企业贯彻执行国家有关全生产法律法规和方针政策不够到位。建议责令县工业园区管委会向县人民政府作出深刻书面检查。

回隆乡，按照县委编办《关于明确乡镇安全生产监管职责的通知》（石编发〔2017〕1号）的规定，履行区内企业安全生产监管职责工作不够有力，指导企业贯彻执行国家有关安全生产法律法规和方针政策不够位。建议责令回隆乡向县人民政府作出深刻书面检查。

五、事故防范和整改措施

针对事故暴露出来的问题，为进一步强化安全工作措施，切实提高企业安全意识和强化安全管理责任，范类似事故的再次发生，特提出如下建议:

（一）强化落实企业安全生产主体责任

石棉县腾龙光伏材料有限公司要深刻汲取本次事故教训，进一步落实企业主体责任，规范安全生产管理强化落实安全生产制度和规程，提高生产场所安全管理水平。一是认真贯彻落实《安全生产法》，修订完善符安全生产标准的各项规章制度和操作规程；二是强化三级安全教育培训，提升从业人员安全操作技能；三是化特种设备作业管理，严格落实特种设备作业人员依法持证上岗；四是强化事故隐患排查治理，严格按照安生产隐患排查治理要求排查整治事故隐患；五是委托第三方专业技术机构对企业进行一次安全评价，全面辨危险因素和事故隐患；六是加大生产车间机械、技术改造，减少现场作业人员，提升本质安全能力，严防各事故发生。七是深刻吸取此次事故教训，制订整改方案，加大整改力度，整改完毕后由事故调查组及相关单验收合格后才可复工。

（二）严格落实安全监管职责

行业安全监管部门一要转变观念，提高认识，进一步树立安全生产的“红线意识”，坚持安全第一，建立全“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系;二要按照属地管理原则和管行业必须管安全的要求，依法履安全生产监督管理职责，强化“隐患就是事故”理念；三要加大安全生产监管力度，督促企业落实安全生产法法规，指导各行业企业深入开展事故隐患排查治理工作，及时、彻底地消除各类事故隐患。

石棉县

龙光伏材料有限公司“6.12”一般喷炉事故调查组

2018年8月1日

主办：石棉县人民政府办公室　　承办：电子政务和信息公开室
备案号：蜀ICP备 09003980 号-1
联系电话：0835-8862069
川公网安备 51182402000101号
政府网站标识码：5118240001
站点地图　无障碍浏览　网站使用帮助
政府网站找错