道路交通事故调查报告

事故时间：2023年01月06日　18时22分

事故地点：G340东营榆林线1037km+870m

天　　气：晴

（一）交通事故当事人、车辆、道路的基本情况：

1、当事人情况

杨[redacted]光，男，汉族，1974年[redacted]月[redacted]日出生，身份证号：140581[redacted]6832，住山西省高平市野川镇东沟村[redacted]，持"A2"型机动车驾驶证，驾驶晋KH[redacted]、晋K8[redacted]挂号重型仓栅式半挂车，联系方式187[redacted]18；

师[redacted]生（受伤），男，汉族，1960年[redacted]月[redacted]日出生，身份证号：612731[redacted]3035，住清涧县玉家河镇白家圪坮村[redacted]，无机动车驾驶证驾驶三轮摩托车，联系方式151[redacted]37。

2、车辆情况

晋KH[redacted]号重型半挂牵引车、晋K8[redacted]挂重型仓栅式半挂车，所有人：祁县[redacted]运输有限公司，住址：山西省晋中市祁县东观镇[redacted]，保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司，保险凭证号660507202214076003373。

无号牌三轮摩托车，车主：师[redacted]生，无保险。

3、道路情况

现场位于G340东营榆林线1037km+870m，道路呈东西走向，东往高杰村镇方向，西往岔口方向。沥青路面、完好、干燥，夜幕视线良好，此路段限速60km/h。

（二）交通事故的基本事实：

2023年01月06日18时22分许，杨[redacted]光驾驶的晋KH[redacted]、晋K8[redacted]

挂号重型半挂车由西东行驶至G340东营榆林线1037km+870m（清涧县老舍古乡辛家河村路段）处，与对向驶来由师[redacted]生驾驶的三轮摩托车发生碰撞，造成师[redacted]生受伤及两车不同程度损坏的交通事故。

（三）交通事故的证据、检验、鉴定结论：

上述事实有以下证据予以证实：受案登记表、现场勘查笔录、现场图、现场照片、询问笔录、检验鉴定、网查信息、事故车辆等证据。

分析结果如下：杨[redacted]光驾驶车辆未确保安全行车、未按照右侧通行是造成此事故的主要原因。

（四）适用法律、法规及责任划分意见：

杨[redacted]光的行为违反了《中华人民共和国道路交通》第二十二条：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和第三十五条：“机动车、非机动车实行右侧通行”　之规定。

师[redacted]生的行为违反了《中华人民共和国道路交通》第八条：“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证”和第十九条：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”。

根据《道路交通事故处理程序规范》第六十条第一款第二项之规定：建议此事当事人杨[redacted]光承担主要责任，师[redacted]生承担次要责任。

建议：驾驶车辆应当遵守法律法规。

办案民警：

2023年01月15日

道路交通事故调查报告

事故时间：2023年01月11日　11时45分

事故地点：G340东营榆林线1024km+650m

天　　气：晴

（一）交通事故当事人、车辆、道路的基本情况：

1、当事人情况

韩[redacted]冬，男，汉族，1995年[redacted]月[redacted]日出生，住山西省交口县康城镇[redacted]，身份证号：142333[redacted]14，持“A2”型机动车驾驶证驾驶晋LA[redacted]号、晋LR[redacted]挂号重型仓栅式货车，联系方式155[redacted]88；

白[redacted]强，男，汉族，1959年[redacted]月[redacted]日，住陕西省清涧县高杰村镇[redacted]，身份证号：612731[redacted]16，无机动车驾驶证驾驶无号牌普通二轮摩托车，联系方式151[redacted]00。

2、车辆情况

晋LA[redacted]号重型半挂牵引车，车辆所有人：临汾市尧都区[redacted]货运部，晋LR[redacted]挂号重型自行半挂车，车辆所有人：隰县城南乡[redacted]货运部，保险公司：中国人民财产报告股份有限公司，保险凭证号PDZA20221424000059519，

豪爵牌无号牌普通二轮摩托车，车辆所有人：白[redacted]强，无保险。

3、道路情况

现场位于G340东营榆林线1024km+650m（清涧县高杰村镇路段），道路呈东西走向。沥青路面，路面完好，视线良好，“T”字路口。

（二）交通事故的基本事实：

2023年1月11日11时45分，韩[redacted]冬驾驶晋LA[redacted]号、晋LR[redacted]挂

号车辆由西向东行驶至G340东营榆林线国道1024km+650m处，在超越前方同方向行驶左转弯的由白[redacted]强驾驶的两轮摩托车时发生碰撞，造成白[redacted]强受伤及两车不同程度损坏的交通事故。

（三）交通事故的证据、检验、鉴定结论：

上述事实有以下证据予以证实：受案登记表、现场勘查笔录、现场图、现场照片、询问笔录、司法检验鉴定意见书、事故车辆、诊断证明等证据予以证明；

分析结果如下：韩[redacted]冬驾驶车辆超速行驶且违法超车和未确保安全行车是造成此次事故发生的主要原因；

（四）适用法律、法规及责任划分意见：

根据以上情况，韩[redacted]冬其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款。“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速”，以及第四十三条第一款第四项“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（四）行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的；之规定。

白[redacted]强其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行”之规定。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，此事故驾驶人韩[redacted]冬承担[illegible]责任。驾驶人白[redacted]强承担次要责任。

清涧县公安局交通警察大队事故处理专用章

建议：驾驶人在驾驶车辆时应当严格遵守交通法律法规。

办案民警：

2023年01月29日