索引号：	MB1889016/2022-01449	发布单位：	荆州市应急管理局
发文日期：	2022-01-27	效力状态：	有效
主题分类：	政务公开	发文字号：	无

荆州开发区黄荆庙（一、二）期 还迁房项目“11·27”一般高处坠落事故调查报告

发布时间： 2022-01-27 14:33

2021年11月27号上午十一点左右荆州开发区黄荆庙还迁小区4号楼发生一起致一人死亡一般高处坠落事故，直接经济损失83万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和《荆州市人民政府办公室关于授权荆州市应急管理局组织事故调查组进行生产安全事故调查处理的通知》（荆政办函

〔2019〕2号）文件规定，2021年11月29日，成立由市应急管理局局长朱步洲为组长，市应急管理局、市纪委监委、市总工会、市公安局、市住建局等部门为成员的“11·29”事故调查组开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，经专家组技术鉴定、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位:荆州市荆开置业有限公司（以下简称“荆开置业”）。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：胡嵘。开办资金：壹亿元。住所：湖北省荆州市江津东路南155号（自主申报）。经营范围：房地产开发：商品房销售：建筑工程、园林绿化工程、室内外装饰装潢工程、市政工程、公路工程的设计、施工；机电设备安装；物业管理服务；机械设备租赁（不带操作人员，不包括金融租赁和融资租赁服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；成立日期：2020年11月26日；营业期限：长期；统一社会信用代码：9142000MA49M517XK。登记机关：荆州市市场监督管理局。

荆开置业是荆州市荆州开发集团有限公司下属二级子公司，根据集团公司分工，由荆开置业负责承接黄荆庙（一、二）期还迁房项目。安排委派该公司黄涛为该项目现场负责人。

2. 施工单位: 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“新疆建设兵团”）。类型：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：夏建国。经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，房屋和设备租赁；仓储服务；项目投资；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售；物业管理；房屋、设备、建材的租赁；建材销售；建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务；桥梁预制，市政行业（排水工程、给水工程、道路工程）专业乙级（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本：贰拾亿壹仟捌佰万元整。成立日期：2000年12月21日。营业期限：长期。住所：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号。登记机关：乌鲁木齐市天山区市场监督管理局。2021年

2月7日，取得由住房与城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D165076014,资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级。有效期至：2021年12月31日。

3. 专业分包单位：中泓安防科技有限公司（以下简称“中泓安防”）。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：李正和。经营范围：闭路电视监控防盗报警系统、小区楼宇智能管理及停车场管理系统、交通管理系统及电脑收费系统、火灾自动报警及自动灭火系统、电器工程及给排水工程、环境园林工程、室内外装饰及配套陈设工程设计与施工（涉及资质许可的凭相关资质经营）；承接工业管道、机械设备、自动化控制仪表及设备安装工程。注册资本：伍仟万圆整。成立日期：2007年7月11日。营业期限：长期。住所：沙市区便河西路（楚天明珠1-3-304号）。登记机关：荆州市沙市区市场监督管理局。2020年8月7日，取得由湖北省住房和城乡建设厅发放的《安全生产许可证》，证书编号：（鄂）JZ安许证字[2011]006320,许可范围：建筑施工，有效期至：2023年8月7日。2016年3月16日，取得由湖北省住房与城乡建设厅发放的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D242038924。

4.监理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司（以下简称“江苏大洲”）。类型：有限责任公司。法定代表人：李东升。经营范围：项目管理；工程勘察、设计、监理、造价咨询；招标代理；政府采购招标代理；中央投资项目招标代理；工程咨询；雷电防护装置检测；雷电灾害风险评估；网络信息技术研发、咨询；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、水利水电工程施工；建筑工程总承包服务；企业管理咨询；财务咨询；环境影响评估；社会稳定风险评估；安全评估、资产评估、房地产价格评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本：2000万元整。成立日期：2006年5月24日。营业期限：至2026年5月23日。住所：盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2-901室。登记机关：盐城市工商行政管理局城南分局。2018年4月16日，取得由住房与城乡建设部颁发的《监理综合甲级资质》，证书编号：E132009158-4/1。有效期至2023年4月16日。

（二）项目工程概况

项目名称为黄荆庙（一、二）期还迁房项目，项目建设地址为荆州开发区境内沙洪路东，镍业路北。该项目主要是对还迁房项目总承包。2018年12月4日，新疆建设兵团中标该项目，工期为780天。新疆建设兵团于2019年6月2日下达任命书，任命刘彬为项目经理。一级建造师，注册编号：新165091002256。

中泓安防与新疆建设兵团于2021年4月8日签订建设工程专业分包合同，分包范围为施工图、设计变更、图纸会审记录等涉及的所有消防工程，项目经理为谢煜辉，项目现场负责人为黄长春。

江苏大洲于2019年1月12日签订建设工程监理合同，项目总监施成忠，注册号：32012201。

（三）当天天气情况

当天天气情况：当天天气情况：晴，最高温度18℃，最低气温5℃，东北风1-2级。

（四）事故伤亡和经济损失情况

马宜财（亡者）：男，汉族，1961年10月20日出生，身份证地址：湖北省沙洋县拾桥镇老山村八组，身份证号：420800********3415，系中泓安防公司临时雇佣作业人员，2021年11月26日从事该项目消防通风管道安装工作，2021年11月27日开始上班，当天上午10点20分发生事故。

事故共造成直接经济损失83万元。主要包括死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等因劳动关系产生的各项费用，无其他经济损失。

（五）事发现场勘验情况

事故地点荆州开发区黄荆庙（一、二）期还迁房项目位于荆州市荆州开发区沙洪路以东、镍业路以北，事故发生在4#楼地下室。事故发生时4#楼土建、装修已完工，正在进行消防施工。


4#楼入口


4#楼地下室





二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年11月27日7时，项目部安装班组长段四勇安排通风管道安装工人姚开江、谢后军安装荆州开发区黄荆庙（一、二）期还迁房项目4#楼地下室通风管道，安排马宜财安装4#楼地下室风机房通风管道支架。10时20分，谢后军听到响声后，发现马宜财跌倒在门式移动脚手架旁边，谢后军立即打电话通知安装班组长段四勇，同时拨打了110、120。10时40分，120救护车到达事故现场，急救医生开始抢救受伤人员，至11时36分，120急救医生宣布人员抢救无效死亡。

（二）事故应急救援和善后处置情况

在确认伤者死亡后，新疆建设兵团与中泓安防等相关单位共同成立了事故善后处理小组，将死者及时送到殡仪馆，通知死者家属前来处理善后事宜，并立即对施工现场进行了停工处理。荆州市应急管理局、开发区应急服务中心相关人员第一时间赶赴事故现场了解情况，指导善后工作。12月2日，事故善后处理小组与死者马宜财家属达成赔偿协议，死者马宜财遗体于2021年12月4日上午在荆州火化服务中心火化，整个善后处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

事故调查组经过查勘现场，分析询问笔录，认定安装工马宜财事发当日上午在4#楼地下室风机房安装通风管道支架的过程中，未正确佩戴安全帽，不慎从1.26米高的钢质移动门式脚手架上跌落至混凝土地面死亡。

2. 管理原因

（1）中泓安防安全教育培训不到位，未能督促现场安全员张亚林进行每天班前安全教育，同时对马宜财的安全教育不足，未针对安装项目的特点进行安全技术交底。安全隐患排查走过场，安全巡查与检查流于形式。现场安全员张亚林当天未能及时对该施工部位进行巡视，未纠正马宜财不规范佩戴安全帽行为，导致其从钢质移动门式脚手架上跌落过程中安全帽掉落。

（2）新疆建设兵团安全管理履职不到位。督促中泓安防公司对现场安全隐患及时排查、整改不够，现场巡查频次和力度不够，对作业人员不规范佩戴安全帽等违章行为，未采取有效措施制止，履行安全管理职责不到位。

（3）荆开置业安全管理履职不到位。未能督促新疆建设兵团落实对中泓安防的安全管理。未按要求认真履行施工现场建设单位协调、管理职责，现场安全管理不到位，未按要求组织施工安全自查自纠，统一管理不到位。

（4）江苏大洲履行监理职责不到位。事发当天，无负责人在现场管理监理工作，导致无人安排监理员对4#楼地下室消防施工进行巡视，未能发现事故现场仅有1盏灯临时靠在风机房门口进行照明，光线暗淡，照明条件不足。

（5）开发区住建局安全管理不到位。对该项目日常安全督导不够，压实企业主体责任不够，对该项目巡查未发现进场人员超龄问题，对门式脚手架无防护、现场照明不足等安全环节有所忽视。

（二）事故性质

经调查认定，荆州开发区黄荆庙（一、二）期还迁房项目“11·27”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

马宜财，男，中泓安防公司临时雇佣作业人员，在未正确佩戴安全帽、现场照明不足情况下，在4#楼地下室风机房安装通风管道支架，不慎从1.26米高的钢质移动门式脚手架上跌落，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免予追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员

1. 黄长春，男，中泓安防项目现场负责人，未认真履行安全管理职责，未认真组织制定和实施安全生产教育培训，未及时督促消除生产安全隐患，对事故发生负有责任。责成荆州开发区综合执法局依据《安全生产法》第九十五条规定给予其行政处罚。

2. 刘彬，男，新疆建设兵团项目经理，没有认真履行安全管理职责，未依法督促检查本单位安全生产工作，未及时督促消除现场生产安全隐患。责成荆州开发区综合执法局依据《安全生产法》第九十五条规定给予其行政处罚。

3. 施成忠，男，江苏大洲项目总监，没有认真履行监理职责，未能及时对施工部位进行巡查，未及时督促消除现场生产安全隐患。责成荆州开发区综合执法局依据《安全生产法》第九十五条规定给予其行政处罚。

（三）建议追究党纪政纪责任人员

胡嵘，男，中共党员，荆开置业法人代表，全面管理公司运营。未认真履行安全生产管理职责，督促新疆建设兵团落实对中泓安防的安全管理不够，不清楚项目专业分包单位与总包单位关系，对事故发生负有领导责任。

黄涛，男，中共预备党员，荆开置业事发项目现场负责人。未认真督促检查安全生产工作，履行施工现场建设单位协调、管理职责，现场安全管理不到位，对事故发生负有重要责任。

朱琳，男，中共党员，荆州开发区住建局副局长，分管建管科、交通科、市政园林科。督促指导企业落实安全生产主体责任工作不到位，履行辖区建设项目行业安全监管不到位，对事故发生负有重要领导责任。

对于在事故调查过程中对有关部门的人员党纪政纪处理处分，建议由荆州市纪委监委提出。

五、事故责任单位处理建议

中泓安防未落实安全生产管理职责，安全隐患排查治理走过场；对作业人员的安全生产教育不到位，致使现场作业人员在未正确佩戴安全帽情况下，违规作业导致发生生产安全事故。责成荆州开发区综合执法局依照《安全生产法》的相关规定对中泓安防予以行政处罚。

六、对相关政府部门追责建议

荆州开发区住建局未认真履行行业监管职责，责成其向荆州开发区管委会作出书面检查，并将整改情况抄报荆州开发区安全生产委员会办公室。

七、事故防范及整改措施

针对事故暴露出来的问题，为切实落实生产经营单位安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，进一步细化工作措施，特提出以下工作建议:

1.新疆建设兵团应深刻吸取“11·27”一般高处坠落事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺，全面落实总包单位安全生产主体责任。项目部应组织有关人员全面开展生产安全隐患大排查，特别要督促涉及高处作业的相关人员做好防护措施，并向其提供符合标准的劳动防护用品，监督其按照使用规则佩戴、使用。

2.中泓安防要进一步完善管理制度，加强项目管理人员的监管，做好临时聘用施工人员的安全教育工作，进一步提高安全培训和安全交底工作，落实班前安全教育及应急演练。

3.江苏大洲应履行建筑工程安全管理职责，加强项目总监及总代的管理，确保工地现场监理机构的正常运行；完善对各专业分包项目的管理，全面落实对整个工程“无死角”的监理。

4.荆开置业为建设单位，必须依法履行安全生产法律赋予的各项职责，督促施工单位完善安全施工责任体系和制度，落实建筑施工安全标准化。

5.荆州开发区住建局：严格落实行业监管责任，要加大安全生产检查力度，深入推进建设领域安全生产专项整治三年行动，督促施工单位落实主体责任，履职到位。

荆州市政府荆州开发区黄荆庙（一、二）期

还迁房项目“11·27”一般高处坠落事故事故调查组

2022年1月18日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 | 关闭

荆州市应急管理局主办

荆州新闻网承办

地址：荆州市沙市区北京西路440号

联系电话：0716-8815800

鄂ICP备05028271号 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)

鄂公网安备 42100202000065号

网站标识码：4210000032





(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=069ECAF4415A746AE053022819AC06F3)

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=4210000032)