索引号	11321027014455428A/2025-463391
体裁分类	
主题分类	
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2025-12-04
文号	
时效	
名称	扬州市某机械厂“10.9”机械伤害死亡事故调查报告

扬州市某机械厂“10.9”机械伤害死亡事故调查报告

访问量：288

扬州市某机械厂“10.9”机械伤害死亡事故调查报告

区政府：

2025年10月9日17时48分许，位于扬州市邗江区的扬州市某机械厂冲压车间内，在卷边作业过程中发生一起机械伤害事故，导致1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发〔2007〕218号）、《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办〔2013〕61号）和区政府《关于规范一般生产安全事故调查处理和评估工作的通知》（扬邗政办〔2023〕25号）的相关规定，10月9日，邗江区政府成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加，对事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则。通过现场勘察、调阅视频监控、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、相关单位和人员概况

扬州市某机械厂，营业场所：扬州市邗江区，投资人：陈*庆，统一社会信用代码：913210********091W，类型：个人独资企业，经营范围：主营电线电缆盘生产、销售等。

二、事故发生经过和事故救援情况

2025年10月9日7时30分许，扬州市某机械厂（以下简称某机械厂）员工任*琴进入某机械厂冲压车间内，进行卷边作业。17时48分许，任*琴测量08号卷边机第一片线盘侧片（直径约710cm，厚约5mm）尺寸时，正进行线盘侧片搬运的川崎机器人设备由北向南逆时针转动，前端电泳磁铁碰到任*琴背部，将其推至08号卷边机内，被卷边机下落的压盘压住，某机械厂员工季*元发现任*琴被压在08号卷边机内立即呼救。某机械厂车间主任陈*兵赶到现场，安排某机械厂员工杨*程操作川崎机器人设备将任*琴救出，并通过电话向某机械厂生产厂长许*堂汇报，许*堂接到电话后立即拨打“120”急救电话，“120”救护车赶到现场后，某机械厂员工许*华和杨*程随车将任*琴送往江苏省苏北人民医院救治。19时30分左右，医院宣布任*琴抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：任*琴，女，50-55岁，居民身份证号码：321027********3620，户籍地址：江苏省扬州市邗江区，现住址：江苏省扬州市邗江区，工作单位：某机械厂。

经济损失：事故造成的直接经济损失约160万元。

四、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过勘察事故现场、查阅事故相关资料及对相关人员进行调查询问，共拍摄事故现场照片5张，调取现场监控视频1段，制作询问笔录6份、勘验笔录1份、现场示意图2份、现场方位图1份。综合相关证据，依据相关规定，认定事故发生的原因如下：

（一）直接原因

该起事故的直接原因：任*琴违反《自动化机器人安全操作规程》进入川崎机器人工作区域测量线盘侧片尺寸，正在运行中的川崎机器人设备由北向南逆时针转动时，前端电泳磁铁碰到任*琴背部将其推至08号卷边机内，被卷边机下落的压盘压住，导致该事故的发生。

（二）间接原因

该起事故的间接原因：某机械厂安全管理不到位，在作业过程中川崎机器人安全设备安装使用不符合相关国家标准，没有安装隔离防护设施，对存在的安全隐患未及时发现并整改。

综合上述情况，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1.任*琴，某机械厂员工，安全意识淡薄，违反《自动化机器人安全操作规程》进入正在运行中的川崎机器人设备工作区域测量线盘侧片尺寸，川崎机器人由北向南逆时针转动时，前端电泳磁铁碰到任长琴背部将其推至08号卷边机内，被卷边机下落的压盘压住，导致死亡，对该起事故发生负有直接责任。因其死亡，建议不予追究。

2.陈*庆，某机械厂董事长，安全生产履职不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，建议邗江区应急管理局对某机械厂董事长陈*庆进行行政处罚。

3.陈*珍，某机械厂安全员，安全生产履职不到位，检查本单位项目现场的安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，没有安装隔离防护设施，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，建议邗江区应急管理局对某机械厂安全员陈*珍进行行政处罚。

（二）对事故责任单位处理意见

某机械厂，安全生产职责履行不到位，安全管理不到位，在作业过程中川崎机器人安全设备安装使用不符合相关国家标准，对存在的安全隐患未及时发现并整改，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定，建议邗江区应急管理局对某机械厂进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）某机械厂要高度重视安全生产工作，深刻吸取事故教训，认真学习贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，切实加强安全生产工作组织领导，依法依规落实各项安全生产工作规定，认真开展生产安全事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，防范生产安全事故的再次发生。

（二）邗江区某镇要切实落实属地安全生产监督管理责任，扎实开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时消除隐患，确保本辖区安全生产形势稳定。同时，要深刻吸取事故教训，在辖区范围内开展一次工贸领域安全大检查，严厉查处违法违规行为，督促企业切实履行安全生产责任，落实安全生产管理制度和各项安全措施。

2025年11月13日

6