索引号：	y129983-0403-2026-0002	**主题分类：**	综合政务
发布机构：	新建区应急管理局	**生成日期：**	2025-01-27
文件编号：		**有效性：**	有效
公开范围：	面向全社会	**公开方式：**	主动公开

上海南晔市政建筑工程有限公司 "11 ·20 "事故调查报告

浏览量：2

上海南晔市政建筑工程有限公司 "11 ·20 "事故 调查报告

新建区政府事故调查组

2025 年 1 月 7 日

2024 年 11 月 20 日 16 时 20 分，在南昌市新建经开区 坚磨大道西部物流产业园工程项目一标段二工区 36 号楼发生一 起一般高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 195 万元。

事故发生后， 区政府高度重视，依据《中华人民共和国安 全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（ 国务院 令第 493 号 ） 等有关法律法规， 区政府成立了由区政府办、 区 应急管理局、 区公安分局、 区住房和城乡建设局、 区纪委驻交 通运输局纪检组、 区总工会、 区经

济开发区管委会等单位派员 组成的上海南晔市政建筑工程有限公司"11 · 20"事故调查专班 （ 以下简称“事故调查专班”）。

事故调查专班按照“ 四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科 学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责 任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范 整改措施。

经调查认定，上海南晔市政建筑工程有限公司"11 · 20"事 故是一起因作业人员违规操作造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故项目代建单位

南昌市政公用工程项目管理有限公司（ 以下简称市政公 司），位于江西省南昌市西湖区沿江南大道 1299 号力高滨江国 际 花 园 1# 写字楼-901 室 至 906 室， 统 一 社 会信用代 码：

91360100MA35J2XY42， 注册 资本：壹拾 亿 元整， 成 立 时 间： 2016 年 06 月 01 日，类型为：有限责任公司（ 非自然人投资或 控股的法人独资），法定代表人：黄小彬。经营范围：工程管理服务：建筑工程施工；工程勘察设计（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2023 年 10 月 31 日，市政公司与南昌西部物流产业有限公 司签订了南昌西部物流产业园工程项目《委托代建合同》。

2.事故项目施工单位

中瑀建设发展集团有限公司（ 以下简称中瑀公司），位于 江 西省 南昌 市东湖区 叠 山路 113 号， 统 一社会信用代码 ： 91360100158375451X，注册资本： 壹亿陆仟叁佰零伍万元整，成立时间：1990 年 08 月 01 日，类型：其他有限责任公司，法 定代表人：李钢。经营范围：许可项目：建设工程施工，建筑 劳务分包，城市建筑垃圾处置（ 清运），施工专业作业，住宅 室内装饰装修，食品销售，外汇业务，对外劳务合作（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经 营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：企业总部管理，建筑材料销售，对外承 包工程，建筑工程用机械销售，建筑用钢筋产品销售，建筑工 程机械与设备租赁，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、 勘察、设计、监理除外），市政设施管理，货物进出 口，技术 进出 口，离岸贸易经营， 国内贸易代理，食品销售（仅销售预

包装食品），进出口代理，贸易经纪，供应链管理服务，票据 信息咨询服务，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，翻译服务（ 除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资质类别：建筑业企业资质证书，证书编号：0136074172， 资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施 工总承包壹级；有效期：2028 年 12 月 11 日。建筑业企业资质证书，证书编号：D336172203，资质类别及等级：消防设施工 程专业承包贰级(2020/11/01)、建筑装修装饰工程专业承包贰 级（ 2016/04/21)、地基基础工程专业承包贰级(2016/04/21)、 施工劳务企业备案 (2023/01/31)；有效期：2029 年 6 月 13 日。 建筑业企业资质证书，证书编号：D236018325，资质类别及等 级：钢结构工程专业承包贰级(2016/4/21)；有效期：2029 年 7 月 11 日 。 安 全 生 产 许 可 证 编 号 ： （ 赣 ） JZ 安 许 证 字 [2005]010063，有效期：2023 年 7 月 7 日至：2026 年 7 月 7 日。

2024 年 3 月 22 日， 中瑀公司与市政公司签订事发项目的 《建设工程施工合同》，工程承包范围：24#坡道 A.B、26#果 品交易中心、27#果品交易中心、28#果品交易中心、29#果品交易中心、30#果品交易中心、31#果品交易中心、32#果品交易中 心、33#蔬菜交易中心、34#蔬菜交易中心，35#蔬菜交易中心、 36#蔬菜交易中心、 37 蔬菜交易中心、 38#蔬菜交易中心、25#跨线构筑物\39#蔬菜交易中心、40#消防站、41#垃圾站、42#门

卫及配套室外工程等项目。合同价：380577958.11 元。

3.事故项目劳务分包单位

上海南晔市政建筑工程有限公司（ 以下简称南晔公司）， 位于中国（上海） 自由贸易试验区临港新片区芦潮港路 1758 号 1 幢 744 室，统一社会信用代码： 91310115132436164U，注册资本：伍仟捌佰万圆整，成立时间：1993 年 6 月 22 日，类型： 有限责任公司（ 自然人投资或控股），法定代表人： 巨继东。 经营范围： 市政工程，公路桥梁工程，工民建筑，楼宇内外装饰，管道设备安装，井点降水，土石方工程，地基处理，钢材， 钻孔灌注桩，工业筑路，钢、砼结构，商品砼，施工机械出租 及维修，非标设备加工制作，木材，建材，机械施工，建筑装 修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，照明 工程建设专项设计，公路路面建设工程专业施工，公路路基建 设工程专业施工，公路交通建设工程专业施工，园林绿化工程， 城市及道路照明建设工程专业施工（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。

资质类别：建筑业企业资质证书，证书编号：D231238918， 资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施 工总承包二级、地基基础工程专业承包一级、钢结构工程专业 承

包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专 业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、施工劳务企 业资质劳务分包不分级（备案），有效期：至 2027 年 05 月 30

日。安全生产许可证编号：（ 沪）JZ 安许证字 [2017]016675， 有效期：2023 年 1 月 31 日至 2026 年 1 月 30 日。

2024 年 9 月 10 日，南晔公司与中瑀公司签订事发项目的 《铝合金门窗专业分包合同》 和《建筑施工安全生产管理协 议》，合同价：268.25 万元。

4.事故项目监理单位

中昌新智国际工程咨询有限公司（ 以下简称中昌公司）， 位于江西省南昌市西湖区桃苑大厦二 区 A 座 3 楼，统一社会信 用代码:91360100158386652B，注册资本:陆仟万元整，成立时间：1992 年 10 月 18 月，企业类型：有限责任公司（ 自然人投 资或控股），法定代表人：谢震灵。经营范围许可项目：建设工 程监理，水利工程建设监理，水运工程监理，公路工程监理， 建设工程设计，文物保护工程监理，地质灾害治理工程监理， 建设工程质量检测，水利工程质量检测（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经 营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般 项 目：信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广公路水运工程试验检测服务， 水利相关咨询服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、 监理除外），单建式人防工程监理，规划设计管理，招投标代理 服务，工程管理服务，工程造价咨询业务，社会稳定风险评估， 环保咨询服务，水土流失防治服务（ 除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资质类别：证书编号：E136000100-4/1，资质等级：工程 监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程 监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询 等业务。有效期：至 2028 年 12 月 22 日。

2024 年 3 月 20 日， 中 昌公司与市政公司、南昌西部物流 产业有限公司签订事发项目的《建设工程监理合同》。 中 昌公 司任郭志勇 （注册监理工程师，注册执业证书编号 36001656）为南昌西部物流产业园工程项目监理（一标段）项目总监理工 程师。合同监理费：579.29 万元。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.专业分包单位：南晔公司

该公司三级教育、教育培训及考核、入场安全教育、班前 安全交底等均有，但施工现场管理不严，无隐患排查记录，未 对员工使用的安全器材进行及时检查，对员工的安全教育培训 不到位，未对所有员工进行班前技术交底，未对员工进行门窗 安装的安全技术交底。

2.施工单位： 中瑀公司

相关安全生产规章制度齐全，有安全技术交底、管理人员 三级教育、技术交底、 岗位职责、各种管理制度、安全责任目 标考核、 责任保险、应急演练等相关资料齐全，相关管理人员 在岗；按规定发放了安全带、安全帽、 防护手套等劳保用品并

逐一登记，但在项目扫尾阶段疏于管理，巡查不彻底，对分包 单位安全生产教育不到位，对工人未使用下发的安全带未及时 发现，应急预案不完善。

3.代建单位：市政公司

聘请了监理单位，派驻了现场管理人员。安全生产规章制 度及管理制度健全，有履职报告、安全生产调度会，有检查及 整改记录，有安全培训、演练、宣传等资料。

4.监理单位： 中昌公司

有监理例会纪要、监理日志、安全检查记录、监理工作制 度、 日周月检管理制度、总监带班检查记录、监理规划等资料， 但巡视检查不到位，巡视记录不全，安全日志不完善，安全检 查有漏洞，督促施工单位隐患整改不到位。

（三）属地管理情况

新建区经济开发区。 作为属地管理单位，**一是**传达学习了 国家、省、市关于安全生产有关的法律法规、领导指示精神， 召开会议专题研究部署了各项安全生产工作，制定了安全工作 各项规章制度；**二是**区经开区管委会规划建设局每月能够配合 区住建局建管中心驻派经开区安监组开展建筑工地排查工作， 并进行了宣传教育。

（四）行业监管情况

区住建局建管中心驻派经开区安监组。各项目都按要求下 发安全监督计划和监督要求告知书；监督小组做到了每月去项


目巡检 1～ 2 次，指出项目存在的安全隐患，并下发了《安全生 产隐患整改通知书》和《安全监督检查记录》。 隐患整改通知 书问题基本做到处理闭环；监督小组按要求组织了项目安全检 查综合评分。

（五）事故发生经过

2024 年 11 月 20 日下午 4 点钟左右，尚文孝、刘仁高、任臣敏 （死者）和刘在龙四人在 36 号楼屋面上抬玻璃，任臣敏因当天无 法找到施工单位发放的五点式安全带，便使用了 自 己携带的三点式 安全带， 当四人把玻璃放在天窗铝合金龙骨架指定的位置时，坐在 脚手架板上的任臣敏说头晕，同时任臣敏身体往下倒去，并且在掉 下去的时候头部碰到了天窗铝合金龙骨， 由于任臣敏身上三点式安 全带断裂，任臣敏身体直接摔到二楼水泥地面。

（六）事故现场情况

1. 事故发生地位于南昌市新建经开区坚磨大道西部物流产 业园工程项目，上海南晔市政建筑工程有限公司一标段二工区 36 号楼。



1.南昌西部物流产业园方位图

2.现场为36号楼二楼天井部位，地面上有一顶安全帽及一个玻璃吸盘，屋面铝合金龙骨上挂着一根断了背带的三点式安全绳。



2.掉落位置图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡，死者任臣敏，性别： 男，年龄： 33 岁，居住地址：新建区石埠乡璜源村任家自然村 36 号，身份证号码： 36012219910115****。 南晔公司员工，事故项目工人。

2.直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计 标准》（GB6721–1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接 经济损失 195 万元（ 主要为死亡赔偿金、供养亲属抚恤金、丧 葬费、 医疗费等费用）。

二、事故应急处置及评估情况

（ 一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，16 时 20 分许中瑀公司安全员万义松赶到事 故现场，并拨打 110、120 报警电话。 20 时 3 分许， 区应急管 理局接到事故报告。 20 时 16 分， 区经济开发区管委会将事故 核查情况报区应急管理局。

（ 二）事故现场应急处置情况

事故发生后， 中瑀公司人员按照应急救援预案启动事故应 急救援，采取有效措施组织施救，控制事态发展，防止事故扩 大，减少人员伤亡和财产损失， 同时妥善保护事故现场及相关 证据。

区应急管理局、 区住建局、 区经开区派出所等单位有关工

作责人员接到报警后立即赶赴事故现场，并立即采取应急处置 措施，一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事 故现场等进行封控；二是要求项目立即停工整改，防止类似事 故再次发生；三是迅速成立事故调查小组对事故开展调查工作。

（ 三）医疗救治和善后情况

事故发生后，现场工人立即拨打了 120， 中瑀公司安全员 万义松赶到事故现场，并得知已经有人报了 120，于是万义松 就叫另一同事（徐忠顺 ）维持现场秩序，万义松去大门口迎接 120 救护车，16 点 36 分 120 救护车把伤者接走。南晔公司现场 负责人项军陪同 120 救护车把伤者任臣敏送往南昌大学第二附 属医院红角洲分院进行救治，17 点 30 分许伤者家属到达医院， 项军就安抚伤者家属。 2024 年 11 月 21 日零时 40 分许医生宣 布伤者经抢救无效死亡。

（ 四）事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程调查分析，调查组认为：

1.事故单位方面。经评估认为总包单位能够积极组织现场 人员进行施救， 同时迅速下令停工，积极组织开展对死者家属 的安抚和赔付等善后工作。

2.政府、部门方面。经评估认为区经开区管委会、 区应急管理局、 区住建局、 区经开区派出所等部门应急值守到位，应 急响应迅速，信息报送及时， 能够迅速进行现场警戒，保护现 场，防止无关人员误入，责令该事故工地暂时停止施工作业。

实现了无衍生二次事故，无群体事件发生，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

由于任臣敏未使用中瑀公司统一发放的五点式安全带，擅 自使用禁用的三点式安全带，致使自己高处坠落，安全带断裂， 导致死亡，是造成事故的主要原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

区建设工程质量监测中心委托江西蓝光检测有限公司于 2024 年 12 月 21 日到现场针对安全带取样（该取样样品为中瑀 公司发放的安全带），该公司于 12 月 22 日对取样安全带各项 技术指标进行了检测，报告显示各项安全带指标均合格。

（三）间接原因分析

南晔公司现场管理人员管理不严，未及时制止工人违规行 为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

南晔公司，施工现场管理不严，无隐患排查记录，未对员 工使用的安全器材进行及时检查，对员工的安全教育培训不到 位，未对所有员工进行班前技术交底，未对员工进行门窗安装 的安全技术交底。

中瑀公司，在项目扫尾阶段疏于管理，巡查不彻底，对分 包单位安全生产教育不到位，对工人未使用下发的安全带未及 时发现。

中昌公司，巡视检查不到位，巡视记录不全，安全日志不 完善，安全检查有漏洞。

（二）有关监管部门

区住建局建管中心驻派经开区安监组，建筑施工项目的安 全监管执法力度不足，未严惩严罚各类安全生产违法违规行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一） 因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

任臣敏未使用中瑀公司统一发放的五点式安全带，擅自使 用禁用的三点式安全带，致使自己高处坠落，安全带断裂，导 致死亡。鉴于其在事故中已死亡，建议免于追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

熊奎，住建局建管中心驻派经开区安监组负责人，执法力 度不严，建议由安防委办对其进行约谈。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 巨继东，南晔公司法人，负责南晔公司整体运营。未组 织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作 机制，并未督促本单位相关人员及时消除生产安全隐患，对事 故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第 二十一条第五项之规定[1]。建议由新建区应急管理局依法对其 进行行政处罚。

2.项军，南晔公司项目现场负责人，负责事故项目的施工

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职 责: （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产 工作，及时消除生产安全事故隐患。

现场管理。在该事故中对施工现场管理不严，未及时制止和纠 正违反操作规程的行为，对事故的发生负有责任。违反了《中 华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定[2]。建议 由新建区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.胡杏明， 中瑀公司项目经理，负责事故项目的现场管理 工作。在该事故中，对安全负责人安全生产责任督促不到位， 对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条第五项之规定[3]。建议由新建区应急管理局依法对 其进行行政处罚。

4.万义松， 中瑀公司安全员，负责事故项目安全管理工作。 在该事故中，未严格履行现场旁站职责，及时制止工人违规行 为，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条第五项[4]之规定。建议由新建区应急管理局依 法对其进行行政处罚。

5.郭志勇， 中 昌公司项目总监，履行监理职责不到位，对 此次事故发生负有监管责任。建议由新建区住房和城乡建设局 依法对其进行行政处罚。

6.陈振华， 中 昌公司项目现场监理。作为现场监理，履行 监理职责不到位，对此次事故发生负有监管责任。建议由新建 区住房和城乡建设局依法对其进行行政处罚。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行 下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[3] 同[2]

[4] 同[2]

7.南晔公司，对作业人员技术交底不全面，隐患排查不到 位、不彻底，施工现场管理不严，对事故发生负有责任。违反 了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]之规定。 建议由新建区应急管理局依法对该企业进行处罚。

8.中瑀公司，未定期督促劳务分包单位开展隐患排查工作， 未及时要求劳务分包单位严格现场管理，对事故发生负有责任。 违反了《中华人民共和国安全生产法》 第四十九条第二款[6]之规定。建议由新建区应急管理局依法对该企业进行处罚。

9.中 昌公司，安全日志不全，督促施工单位隐患整改不到 位。对事故发生负有责任。建议由新建区住房和城乡建设局依 法对该企业进行处罚。

（四）其他处理建议

建议区住建局建管中心驻派经开区安监组向区安防委办作 出书面检查。

六、事故主要教训

（ 一）各事故企业未严格落实主体责任，劳务分包单位对 现场施工安全环境未开展研判，对隐患排查流于形式，施工现 场管理不严，现场安全管理人员及工人安全意识薄弱；总包单 位对施工项目安全生产综合监管责任履行不到位；监理单位安

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理 制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会 或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全 生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单 位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产 管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全 问题的，应当及时督促整改。

全日志不全，督促施工单位隐患整改不到位。

（ 二）行业监管不严，执法力度不足，2024 年度，在建筑 工地发现的大部分安全生产隐患未对相关参建单位进行处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）南晔公司

一是要严格落实新入职施工人员安全教育培训规定，并如 实记录培训情况，未经培训合格的施工人员严禁安排上岗作业， 施工人员上岗作业前，要全面详实告知作业过程中存在的安全 风险和注意事项。 二是要求项目现场管理人员要关注施工人员 的身体、心理状况和行为习惯，加强对工人的心理疏导， 防范 从业人员行为异常导致事故发生。 三是要加大对施工安全检查 力度，克服麻痹松懈心理，善始善终抓好全过程安全生产管理， 及时制止三违作业，切实有效保证施工安全进行。

（二）中瑀公司

一是要开展全员安全警示大会，做到一次事故、警示全员， 充分吸取本次事故的教训，举一反三提高安全生产管理。 二是 要开展施工项目、施工现场安全大检查，全面排查施工现场各 类安全隐患。 三是要全面、细致地对施工现场安全管理情况进 行检查，及时发现、制止和处理违规违章作业行为，必须树牢 “隐患就是事故”理念，穷尽一切办法将隐患消灭在萌芽状态。

（ 三）中昌公司

一是严格按照国家标准规范审核各类专项施工方案，重点 关注施工方案中安全措施的有效性和可实现性。 二是督促施工 单位做好工人入场的三级安全培训教育、安全技术交底，及时 安排监理人员对安全教育进行现场见证监督，确保安全教育不 图形式、不走过场。 三是要强化安全生产检查力度，对已排查 出的安全隐患及违章作业不仅要立即督促整改、制止违章作业， 也要落实整改效果，做到发现一单，整改一处，教育一片。

（ 四）住建局建管中心驻派经开区安监组

一是要深入剖析近期事故教训，通过强化事故警示宣传教 育，切实督促在建项目各参建单位及相关管理人员全面履行好 安全生产管理、监理职责；二是要加大在建项目的安全监管执 法的频次和力度，坚持做到对事故隐患"零容忍"，严惩严罚各 类安全生产违法违规行为；三是要重点围绕高处作业"五个必须 "、有限空间作业"七不准"等安全管理要求，深入开展在建项目 事故隐患排查整治，采取切实有效的严管严控措施消除各类事故隐患。

扫一扫在手机打开当前页

