覃塘区山北乡茂祥木业公司
“8·13”一般触电事故调查报告

覃塘区政府事故调查组

2025年10月

目录

一、 事故基本情况.....1
（一） 事故发生单位概况.....1
（二） 相关人员情况.....2
（三） 事故经过.....2
（四） 人员伤亡和直接经济损失情况.....3
二、 事故应急处置及评估情况.....3
（一） 事故信息接报及响应情况.....3
（二） 事故现场应急处置情况.....3
（三） 善后处置情况.....4
（四） 事故应急处置评估.....4
三、事故原因分析.....4
（一）直接原因.....4
（二）间接原因.....4
四、对事故责任者的处理建议.....5
五、事故整改和防范措施.....5

2025年8月13日，贵港市茂祥木业有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失95万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，为查明事故原因，吸取教训，经区人民政府同意，于2025年8月22日成立了事故调查组，由区应急管理局牵头，区纪委监委、区总工会、市公安局覃塘分局、区林业局、山北乡人民政府等作为成员单位。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，覃塘区山北乡茂祥木业公司“8·13”触电事故事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

贵港市茂祥木业有限公司（以下简称茂祥公司）成立于2019年3月6日，经营场所：贵港市覃塘区山北乡双岩村平山屯300米；类型为有限责任公司，法定代表人：黎**，营业执照统一社会信用代码：91450800MA5NMQK72G，经营范围：一般项目：木材加工；木材销售；木材收购；人造板制造；人造板销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

茂祥公司安装有锯木机、打圆机各一台，刨板机、叠板机各二台，生产旺季时员工达到30人。受市场经济影响，8月份以来茂祥公司处于停工停产状态。

（二）相关人员情况

1. 黎**，男，身份证号码：**********，茂祥公司法定代表人、投资人、安全管理人员，负责公司全面工作

2. 黎**，男，身份证号码：**********，茂祥公司后勤工人，负责公司厨房等后勤工作。

3. 死者：黄**，男，身份证号码：**********，茂祥公司员工，负责公司日常管理工作。

（三）事故经过

2025年8月13日16时许，黄**到茂祥公司厂区内巡厂。19时30分许，黎**到达公司，看到黄**车辆但并未见其人，呼喊其姓名也未见回应。20时20分许，黎**走进厂区内，发现黄**躺在风机旁的地板上不省人事，风机上裸露着几根电线（图1），黄**身上未穿戴有安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。20时26分，黎**将该情况电话报告黎**的哥哥黎**，黎**、黎**二人接报后立即赶到现场。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成黄**死亡，直接经济损失 96 万元。



图1 涉事风机

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，8月13日20时50分许，黎**拨打120急救电话、110报警电话。22时00分许，山北乡人民政府接到山北乡卫生院的电话报告。22时49分许，山北乡人民政府向覃塘区人民政府、覃塘区应急管理局报告了事故。23时11分许，覃塘区应急管理局向覃塘区人民政府、贵港市应急管理局报告了事故。

（二）事故现场应急处置情况

接报后，21时00分许，山北乡卫生院医护人员赶到事故现场，经现场查体后宣布死亡，死亡原因推断为电击伤。

（三）善后处置情况

接到事故报告后，山北乡人民政府、山北派出所、区应急管理局等相关单位指派专人负责协调、沟通，积极对死者家属进行安抚，稳定死者家属情绪。2025年9月16日，茂祥公司和黄**家属就经济赔偿问题进行了协商，达成了一致赔偿意见，并签订了赔偿协议书，赔偿黄**家属95万元，取得家属谅解。

（四）事故应急处置评估

在此次事故应急处置中，茂祥公司主要负责人黎**在事故发生后，能及时上报事故并请求救援，相关部门和医疗人员能够及时赶赴现场组织开展或参与应急救援处置，善后工作有序。综合评估：本次事故信息上报、伤员救治、应急救援、善后处理、综合协调等工作及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

黄**安全生产意识淡薄，不具备相应的电力操作资格，进入厂区后在未报备、无人监护的情况下擅自进行电工作业，导致发生触电事故致死。

（二）间接原因

黎**，作为茂祥公司法定代表人、安全管理人员，未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未及时发现、制止和纠正黄**无资质作业情况，是造成事故发生的间接原因。

四、对事故责任者的处理建议

（一）黎**，贵港市茂祥木业有限公司法定代表人、投资人、安全管理人员，作为公司主要负责人，未落实安全生产第一责任人责任，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未能及时发现并制止无证作业行为，对事故发生负有重要管理责任，建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定对其予以行政处罚。

（二）黄**，贵港市茂祥木业有限公司员工，安全生产意识淡薄，未具备相应的电力操作资格，进入厂区后在未报备、无人监护的情况下擅自进行电工作业，对事故的发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

五、事故整改和防范措施

（一）黎**要深刻吸取事故教训，要严格落实安全生产第一责任人责任，要针对暴露出的安全生产管理漏洞和不足，认真组织整改，及时消除生产安全事故隐患；要加强对员工的安全教育和培训，提高员工安全意识，避免再次发生类似事故。

（二）各乡镇（街道）、有关行业主管部门要引以为戒，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，落实监管责任，增强监管合力，防患于未然。

事故调查组（签字）：

覃塘区山北乡茂祥木业公司

“8·13”一般触电事故调查组

2025年10月13日