贵港市恒卓木业有限公司“7•30”一般机械伤害事故调查报告

2024-09-30 17:30　来源：港南区应急管理局

2024年7月30日19时30分许，位于港南区桥圩瓦子岭路口的贵港市恒卓木业有限公司（以下简称恒卓木业）发生一起机械伤害事故造成一名工人

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据《港南区人民政府关于成立贵港市有限公司“7·30”一般机械伤害事故调查组的通知》要求(以下简称“7·30”事故)，由港南区应急局、港南公安分局、区人社局、区总工会、区桥圩镇人民政府、桥圩派出所等部门和单位抽调人员组成了调查组。事故调查组下设技术组、管理组和综合组，调查工作坚持“科学严谨、依法依求是、注重实效”的原则，开展对“7·30”事故进行调查。经过事故现场勘察、取证核实等工作，查明事故发生的原因，现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

恒卓木业于2019年12月23日成立，营业执照统一社会信用代码：91450800MA5P8DWJ7W，注册资金捌佰万元整，法定代表人：陈某珍，公司注广西壮族自治区贵港市港南区桥圩镇瓦子岭路口（梁某基屋），该公司经营范围主要范围一般项目：人造板制造、单板、胶合板、家具板制造及销许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）死者基本情况

陈某某，男，39岁，港南区XXXXXXXXX人，身份证号45XXXXXXXXXXXXXX31，系恒卓木业厂长。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一） 事故发生时间：2024年7月30日19时30分许。

（二） 事故发生地点： 恒卓木业车间内。

（三） 事故发生现场图片：





（发生事故的码垛机升降平台）

（四） 事故发生及救援情况：

2024年7月30日下午恒卓木业的工人下班后，因陈某某亦负责公司里机器小故障的维修，工人汇报车间里的码垛机出板不协调，陈某某决定机进行检修。此时码垛机升降平台呈升起状态，平台上面还堆放有部分杉木条，陈某某没有采取安全保护措施，将升降平台有效地支撑起来，就下下面机坑里进行维护作业，因操作失误，导致升降平台突然下坠将陈某某挤压在机坑下面。19时30分许，听到陈某某大声呼救后，在公司里的工人某某立即赶到现场抢救，卓某某拨打120求教。工人谭某某接报后也赶来协助抢救，陈某开叉车套着钢丝绳吊起升降平台后，三人将陈某某拉出机坑急救人员到现场后，送至贵港市人民第二人民医院抢救，见伤者情况严重，当晚转院至贵港市人民医院医治。8月14日陈某某医治无效死亡。

陈某某死亡原因为：1、创伤性窒息；2、呼吸心跳骤停；3、脑功能衰竭。

三、事故发生的原因和事故分析

经过对事故现场及有关人员的调查取证，确认了事故原因和事故性质。

（一）直接原因

陈某某安全意识淡薄，自我防护意识差，在没有采取安全保护措施的情况下下到机坑下面，操作失误导致升降平台下坠挤压致伤。

（二）间接原因

恒卓木业安全管理缺失，对从业人员安全教育培训不足，对陈永某某的违章行为没有及时发现并采取有效防范措施，导致事故发生

（三）事故性质：经事故调查取证、核实，调查组一致认为“7·30”事故，是由于有关责任人员安全意识淡薄，责任单位安全管理不到位般生产安全责任事故。

四、事故责任的认定及对事故负责人的处理意见

（一）陈某某安全意识淡薄，违反操作规程导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条"从业人员在作业过程中，应实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品"、第五十八条“从业人员应当接受安全和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力”的有关规定。对"7·30"事故发生，负该起事故任。鉴于陈某某已经死亡，建议免予追究责任。

（二）恒卓木业安全管理缺失，对从业人员安全教育培训不足，对陈某某的违章行为没有及时发现并采取有效防范措施，导致事故发生。违华人民共和国安全生产法》第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人知作业场所和工作岗位存在的危险因素、 防范措施以及事故应急措施”。对"7·30”事故发生负有管理责任。建议港南区应急管理局依照法律法木业给予行政处罚。

（三） 陈某珍，恒卓木业法人代表，未履行主要负责人职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的工作，及时清除生产安全事故隐患。对此该事故负有责任，其行为违法了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议由港南区应急局进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）恒卓木业主要负责人要严格履行安全第一责任人责任，对本单位安全负总责。

（二）立即开展安全警示教育，从该事故中吸取经验教训，堵塞漏洞，提高全体从业人员的安全意识。

（三）做细做实安全教育培训，坚决杜绝违章操作的行为。

贵港市恒卓木业“7·30”
一般机械伤害事故调查组

2024年9月27日