宁夏烁翔煤业有限公司“1·22”窒息一般生产安全事故调查报告

2026年1月22日14时50分许，位于大武口区汝箕沟汝祥路29号宁夏烁翔煤业有限公司洗煤车间内发生一起窒息事故，造成1名人员死亡。

事故发生后，区委、区政府高度重视，要求做好善后处理和事故调查工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规和《市安委会办公室关于对大武口区宁夏烁翔煤业有限公司“1·22”事故进行挂牌督办的通知》（石安办函〔2026〕13号）要求，经大武口区人民政府批准成立了由区应急管理局、市公安局大武口区分局、区总工会、高新区应急管理局、区工业和信息化局等相关部门负责人组成的宁夏烁翔煤业有限公司“1·22”窒息一般生产安全事故调查组，邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加事故调查，启动调查程序，对该起事故进行调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针

对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位情况

（一）宁夏烁翔煤业有限公司。2022年6月13日成立，法定代表人为徐*，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：略，住所位于石嘴山市大武口区长胜办事处汝箕沟汝祥路29号。经营范围：一般经营范围：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；石墨及碳素制品销售；煤炭及制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；矿山机械销售；建筑材料销售；金属材料销售；运输货物打包服务；机械设备租赁；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）石嘴山市广源通供应链管理有限责任公司。2020年4月1日成立，法定代表人为逯*波，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：略，住所位于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区长胜街道汝箕沟汝祥路29号。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；国内货物运输代理；普通货

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公设备销售；办公用品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；煤制品制造；矿物洗选加工；建筑材料销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；物业管理；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）相关方关系及合同签署概况

2022年8月1日，石嘴山市广源通供应链管理有限责任公司与宁夏烁翔煤业有限公司签署《洗煤机及设施设备整体出租合同》，合同期限自2022年8月1日至2032年7月31日，约定由石嘴山市广源通供应链管理有限责任公司，将位于石嘴山市大武口区长胜街道汝箕沟汝祥路29号的重介洗煤机、跳汰洗煤机（含配套设施设备、厂房及附属设施）以及6万㎡的工业用地整体现状出租给宁夏烁翔煤业有限公司。双方依据合同约定明确各自权利义务并履行。

2022年8月1日，石嘴山市广源通供应链管理有限责任公司与宁夏烁翔煤业有限公司签署《安全生产协议》，协议明确

甲乙双方安全职责，约定甲方（石嘴山市广源通供应链管理有限责任公司）对位于大武口区长胜街道汝箕沟汝祥路29号厂区场所范围内各承包单位和入驻企业的安全管理进行统一协调，定期进行安全生产、消防安全、特种设备安全管理等进行检查，乙方（宁夏烁翔煤业有限公司）应当无条件配合。在租赁期间产生的安全责任，甲乙双方依法承担相应安全责任。


二、事故发生经过、应急及善后处置情况

（一）事故发生经过

2026年1月22日，宁夏烁翔煤业有限公司为做好节前放假准备工作，在得到负责人徐*同意后由厂长杨*统一组织，开展全厂设备检维修作业及生产车间环境卫生清理工作。13时，当日13名作业人员到达洗煤车间开展设备检维修作业及生产车间环境卫生清理。其中，厂长杨*负责分料筛的维护和清理工作，杨*满（死者）负责301皮带区域卫生清理和料仓积煤清理的工作。

14时40分许，厂长杨*和作业人员熊*在清理分料筛堵塞的煤时，14时45分许，杨*满（死者）在没有向厂长杨*和其他作业人员告知和未办理任何作业审批手续的情况下，擅自从高频振动筛下部料仓观察口借助料仓内部设置的直爬梯进入料仓，使用铁锹捅动料仓内积煤过程中积煤垮落，导致杨*满（死者）滑落到料仓底部溜煤槽口中，杨*满（死者）身体被煤料仓滑落的煤渣掩埋，腰部卡至料仓底部溜煤槽口，腿部卡在溜煤槽口

外设置的301皮带上，身体上半部分爬在料仓内部仓壁上，杨*满（死者）随即发出呼救。



（二）应急救援情况

杨*听到呼救声后，立即通过高频振动筛下部料仓观察口进行寻找，未发现杨*满（死者），随即从料仓侧门通道快速赶往料仓底部，看到杨*满从料仓底部下料口露出的双脚搭在301皮带上，身体上半部位陷入料仓内部。杨*第一时间使用对讲机呼叫其他在岗员工赶赴现场参与救援，救援人员到达后，立即采取割断洗煤机皮带、掏除仓内煤渣等方式开展施救，将杨*满（死者）从料仓底部溜煤槽拉出抬到地面。现场人员随即对杨*满实施心肺复苏等紧急先期处置，14时50分许，任*武拨打120急救电话，厂长杨*带领徐*强、杨*、杨*军三人轮流给杨*满（死

者）做人工呼吸和心肺复苏，15 时 05 分许 120 急救人员到达现场后开展现场抢救，后将杨*满（死者）送至宁夏回族自治区第五人民医院救治，经抢救无效于 17 时 48 分死亡。16 时 25 分大武口区应急管理局接报事故信息后，立即安排人员赶赴现场核查情况，并按规定向大武口区委、政府及上级业务部门逐级报告事故情况，确保应急处置与信息报送工作有序推进。

（三）善后处置情况

事故发生后，大武口区委、政府高度重视，要求做好家属安抚善后处理及事故调查工作。公安、应急等部门协调配合，全力督导善后处理事宜，于 2026 年 1 月 24 日，宁夏烁翔煤业有限公司与死者家属签订赔偿协议，赔偿金额 150 万元，并于当日 17 时许分别汇入死者家属银行账户内，根据家属意愿，死者被安葬于石嘴山二号公墓。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死者情况

杨*满，男，汉族，56 岁，身份证号码：略，户籍地址为宁夏隆德县观庄乡观堡村二组 38 号，现住大武口区隆湖一站。2023 年 8 月入职，具体负责宁夏烁翔煤业有限公司 301 皮带清理工作。

（二）死亡原因

宁夏回族自治区第五人民医院检查情况摘要：血压 0/0mmHg，血氧饱和度测不出，意识丧失，呼之不应，双侧瞳孔散大

固定，直径约 6mm，对光反应消失，双侧颈动脉未触及搏动，上门齿 2 颗缺如，口腔中可见大量煤末及食物残渣，前胸正中可见长约 3cm 皮肤擦伤，左侧胸部畸形，双肺无呼吸音，心率 0 次/分，腹部隆起，查体不配合，四肢无畸形。死亡诊断：呼吸心跳骤停胸部损伤，死亡原因窒息。

（三）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 160 万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

一是作业人员违章冒险作业。杨*满（死者）安全意识淡薄，在未向厂长杨*（现场负责人）及其他作业人员告知的情况下，擅自进入高频振动筛下部料仓通道开展积煤清理作业，严重违反安全作业规程。作业过程中，在无专人监护、未采取任何安全防护措施、未确认作业环境安全的前提下，违规使用铁锹捅动积煤，因操作不当从料仓内部滑落至料仓底部，身体被煤料仓滑落的煤渣掩埋且吸入煤粉尘，导致其本人窒息死亡。

二是设备安全防护缺失。高频振动筛下部料仓观察口未采取封闭、上锁等有效物理隔离及安全管控措施，未按规定设置、张贴明显的安全警示标识、安全操作规程和危险有害因素告知牌，安全防护设施不完善、管控不到位。因防护缺失、警示不足，无法有效阻止作业人员违规进入危险区域，在开展捅料、清理积煤等作业过程中，易发生人员坠落，是造成事故发生的

原因。

（二）间接原因

一是安全责任不落实，现场安全管控失控。宁夏烁翔煤业有限公司安全生产主体责任履行严重不力，未严格建立并执行检维修作业等安全管理制度，作业许可、现场监护、统一指挥等关键环节管控流于形式。节前设备检维修作业未制定专项安全方案，未落实专人现场监护，企业主要负责人履职不到位，未能及时发现并制止作业人员擅自进入危险区域的违章行为，现场安全管理处于失控状态。

二是教育培训不深入，人员防范意识薄弱。宁夏烁翔煤业有限公司未按规定组织开展贴合本单位实际的安全生产教育培训，过度依赖石嘴山市广源通供应链管理有限责任公司开展教育培训、应急演练和隐患排查等相关工作，未结合生产工艺、作业风险及现场实际开展针对性教育，料仓清理、应急避险、安全操作等关键内容培训严重缺失。作业人员安全意识淡薄，对作业危险性认知不足，不遵守安全规程，未正确佩戴劳动防护用品，风险辨识和自我防护能力不足，违章冒险作业直接引发事故。

三是风险辨识不到位，隐患排查整治不力。企业对生产作业区域安全风险辨识评估不全面、不深入，未按规定开展全覆盖、无死角的隐患排查治理。对料仓观察口未封闭、安全警示标识缺失、作业照明条件不良等长期存在的突出隐患，未及时

排查、上报并彻底整改，隐患排查治理闭环机制不健全，针对料仓清理未制定管控措施，安全隐患长期存在，为事故发生埋下重大风险。

（三）事故性质

经调查认定，宁夏烁翔煤业有限公司“1·22”窒息事故是一起一般生产安全责任事故[1]。

五、事故责任人和责任单位的处理建议

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员提出处理建议：

（一）事故相关责任人的责任认定及处理建议

1.杨*满。作为宁夏烁翔煤业有限公司皮带工，安全意识淡薄，违规违章冒险作业，在未报告、未审批、无监护、无防护的情况下，擅自进入料仓通道清理积煤，操作不当从爬梯滑落，导致事故发生。鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

2.徐*。作为宁夏烁翔煤业有限公司主要负责人，未履行法定职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未统筹推进针对性安全生产教育培训，导致制度执行流于形式、员工风险认知不足；对企业安全管理漏洞未及时督促整改消除，对本起事故的发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款、第三款、

---

[1] **《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条** 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

第五款[2]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]之规定，建议由区应急管理局对其依法处理。

（二）事故相关单位的责任认定及处理意见

1.宁夏烁翔煤业有限公司。未依法建立并执行有效的安全管理制度，现场关键安全管控环节严重缺失。皮带机、料仓等危险区域未按规范设置安全警示标识；未针对皮带工、设备清理工等关键岗位人员，组织开展风险辨识、防护装备正确使用、应急处置流程等专项安全培训，导致作业人员安全意识淡薄、严重缺乏自我防护能力，最终引发违规冒险作业事故，对该起事故的发生负有主体责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四十一条第二款[5]、第四十四条第一款[6]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十

---

[2] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

……

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

……

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

……

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

……

[3] **《中华人民共和国安全生产法》第九十五条** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4] **《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条第一款** 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] **《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条第二款** 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] **《中华人民共和国安全生产法》 第四十四条第一款** 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

四条第一款第一项[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项[8]之规定，建议由区应急管理局对其依法给予行政处罚，并责令限期整改，全面落实隐患整改及主体责任。

2.石嘴山市广源通供应链管理有限责任公司。作为发包单位，依法履行了发包单位的安全管理职责。该公司与承包单位宁夏烁翔煤业有限公司订了专门的安全生产管理协议，明确了双方职责，并按规定对承包单位的安全生产工作实施了统一协调、管理，定期开展了安全检查及教育培训。本次事故的发生，暴露出在对相关方的日安全监管上仍存在疏漏。建议石嘴山市广源通供应链管理有限责任公司向行业主管部门作书面检查并备案。

六、事故防范措施建议

（一）压实主体责任，堵塞管理漏洞。宁夏烁翔煤业有限公司作为事故责任主体，必须全面压实安全生产主体责任，将制度执行、现场管理、培训教育、应急处置等关键环节全链条落到实处，彻底根除安全管理虚化、形式化弊病。**一是完善硬件设施。**严格对标国家技术标准，规范张贴安全操作规程及警示标识，配齐料仓、爬梯、观察口等危险部位的防护栏和物理隔离设施，切实提升安全管理水平。**二是补强软件培训。**聚焦

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

皮带运输、设备清掏等高危作业环节，对重点岗位人员开展针对性风险辨识与应急实操培训，确保持证上岗、规范作业。**三是严格制度执行。**健全并严格执行作业审批和现场监护制度，对违规作业、冒险蛮干行为实行“零容忍”，确保隐患排查见底、整改闭环，以严标准、硬措施筑牢安全生产防线，坚决防范同类事故复发。

（二）履行法定职责，强化人员管控。宁夏烁翔煤业有限公司必须严格履行安全生产法定职责，压紧压实各层级、各岗位安全责任链条，坚决杜绝责任悬空、管理失控。**一是强化全员素质。**突出对检维修、料仓清理等作业的专项培训，重点抓实风险辨识、防护装备使用、应急处置流程等培训演练，切实提升从业人员的安全意识与应急处置能力。**二是严控作业过程。**严格落实作业许可、现场监护、隐患排查治理等核心制度，加强作业全过程动态监管。**三是杜绝“三违”行为。**对违章指挥、违规作业、冒险蛮干等行为从严查处、绝不姑息，从源头上杜绝人为事故发生，切实守住安全生产底线。

（三）强化监督检查，筑牢监管防线。工信、应急等相关监管部门需进一步强化监督管理职责，坚持问题导向与底线思维，以“零容忍”态度深化安全生产监管。**一是实施精准监管。**聚焦有限空间、检维修作业、现场管理等关键环节，开展常态化、专业化、全覆盖式隐患排查，确保检查无死角、隐患无遗漏、整改无拖延。**二是狠抓闭环整改。**对现场防护缺失、警示

标识不全、培训不到位、违规冒险作业等突出问题，必须做到发现即纠正、整改必闭环、复查要销号。**三是加大执法力度。**健全常态化监管与联合执法机制，强化执法与惩戒力度，以严格监督、刚性执法倒逼企业落实主体责任、规范作业行为、补齐管理短板，坚决防范和遏制各类生产安全事故。

“1·22”事故调查组

2026年3月11日