政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府信息公开年报

重庆海装风电工程技术有限公司“9•17”电弧伤事故调查报告

来源: 南通市应急管理局 发布时间：2023-06-15 15:05 累计次数： 4828次 字体：[大 中

2022年9月17日2：30左右，重庆海装风电工程技术有限公司在如东县的江苏新能海力风力发公司江苏如东H2#海上风电场38号风机处理变流器故障过程中发生一起电弧烧伤事故，造成2人死人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及《关于明确生产安全事故调查处理职责的通知》（通政发〔2017〕23号）等法律法规和文件要求，人民政府成立了由市应急管理局牵头，市总工会、市发改委，南通海事局，南通海警局，市应急管监督局、如东县人民政府等部门和单位人员参加的重庆海装风电工程技术有限公司“9·17”电弧烧调查组，开展事故调查工作。同时，邀请市纪委监委派员参加事故调查，负责责任追究工作。聘请家组成专家组参与事故调查工作。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家分析，查明了事故原因，认定了事和责任，提出有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故防范及整改工作提出了建议措施有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）江苏如东H2#海上风电场情况

返回

该海上风电场位于如东海域东北部，距离海岸线约60公里。电场安装70台海装5.0MW风机，能由12条35kV海缆集电线路汇集至海上升压站，经2台220MVA主变升压至220kV电压后，通过2（单根长约70km）登陆后转陆缆接至陆上集控中心，再通过1回220kV电缆线路接至蓬树开关站电网。发生事故的为38号风机。（江苏如东H2#海上风电场风机布置示意图）

（二）电场38号风机情况

38号风机轮毂直径为171m，轮毂中心高度为105m，整个机组由叶轮、机舱、塔架（分为上下三段）组成。其中下段塔筒分为三层，一层为变压器层，主要设备有升压变、环网柜及升降机；控制柜层，主要设备有塔基控制柜和辅助变压器；三层为变流器层，主要设备有2台变流器，分别器1、变流器2。中段塔筒分为两层，一层为休息间隔层；二层为中断与上段塔筒连接层。上段塔三层，一层为马鞍层，主要设备有690V电缆马鞍桥；二层为升降机平台顶层；三层为偏航平台层起到上段塔筒与机舱连接作用。机舱主要设备有齿轮箱、联轴器、发电机、机舱控制柜、小吊车、冷却水泵等。事故发生在风机塔架下段塔筒第三层的变流器2侧门处。（38号风机下段塔筒示意图

版权所有：南通市应急管理局 备案号：苏ICP备2025207644号-1 政府网站识别码：3206000013

南通市应急管理局主办 公安备案号：32060202000433