应急管理局：南宁红狮水泥有限公司“4•2”死亡事故调查报

发布时间：2019-05-31 18:35　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2019年4月2日15时30分左右，位于南宁市武鸣区伊岭工业集中区城西工业园（宁武镇）的南宁红狮水泥有限公司发生一起事故，导致1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，城城区总工会、城区经信局、城区人社局、伊岭工业委等部门组成的南宁红狮水泥有限公司“4·2”死亡事故调查组，开展事故调查工作，并邀请城区纪委监

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损人员的处理建议和事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故发生相关单位概况及涉及人员情况

（一） 事故发生相关单位概况

南宁红狮水泥有限公司成立于2009年8月13日，公司类型：其他有限责任公司，公司地址:南宁市伊岭工业集中区城西工业园（宁武镇），法定代表产、销售；硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的生产、销售；建筑骨料的生产、销售（除危险化学品）；热力供应（具体以审批部门核定为准）。于2011年1锦龙建材有限公司，于2018年4月16日变更为:南宁红狮水泥有限公司，产品名称: "红狮"牌P.052.5、P.042.5(R)、 P.042.5 低碱普通硅酸盐水泥和P.C人。

（二）涉及人员情况

覃某鸾,男,52岁,住址:南宁市西乡塘区,2012年5月21日到南宁红狮水泥有限公司 (当时公司名称:广西武鸣锦龙建材有限公司)工作,为该公司烧成车间21日连续与该公司签订劳动合同,2012年5月16日、2015年12月3日、2017年5月10日、2018年5月5日参加该公司组织的职业健康体检，体检资料显示其

二、事故发生和救援经过及现场勘查情况

（一）事故发生和救援经过

2019年4月2日15:30左右，南宁红狮水泥有限公司烧成车间大班长罗海知带领小组长卢福谦及回转窑窑头巡检工覃某鸾在回转窑窑头检查设备。当平台休息，罗某知与卢某谦则继续到别处检查设备。约20分钟后罗某知与卢某谦返回，见覃某鸾尚坐在原地休息，遂问其身体情况，覃某鸾称还是头晕直通地面的高约3米，坡度约60度的铁制楼梯。覃某鸾自行下楼梯不久，罗某知及卢某谦就听见覃某鸾“啊”的喊叫声，两人立即跑过来，看见覃某鸾仰头有回应，呈昏迷状。罗某知及卢某谦合力将覃某鸾从楼梯口移开，此时闻讯赶到的工友立即向公司领导报告事故情况，公司领导立即启动应急救援机制任于某勇迅速赶到现场查看覃某鸾伤势情况后，立即安排公司的帕萨特小轿车将覃奇鸾送往广西医科大学附属武鸣医院救治，包某华、于某勇、罗某知原因：颅脑损伤。

事故发生后，南宁红狮水泥有限公司主要负责人杨某威于16:30向伊岭工业委安监局报告了事故情况。17:00左右城区应急管理局、公安分局、伊工事故调查及指导事故善后处理工作。

（二）现场勘查情况

事故发生地点位于南宁红狮水泥有限公司烧成车间回转窑窑头平台铁质楼梯口地面。平台高度3m，从平台下到地面需经坡度为60°的楼梯，自下往面有血迹呈25cm×15cm不规则状，距血迹左前侧1.6m处有一安全帽，距楼梯口右侧正前方1m处有一双劳动鞋，距楼梯正前方3.2m处有一对讲机，经用。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡。死者，覃某鸾，男，52岁，南宁市西乡塘区人。事故造成直接经济损失105万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故发生原因

覃某鸾因头昏、身体不适等原因，大班长罗某知安排其就地休息二十分钟仍不见好转，即安排其回休息室休息，在途经回转窑窑头平台下楼梯后摔故发生的直接原因。

（二）事故性质

1.事故原因分析：

（1）经查，覃某鸾因头昏，身体不适，大班长罗某知安排其就地休息二十分钟后仍不见好转，即安排其回休息室休息，在回休息室途中摔倒，发生

（2）经查阅覃某鸾历年《南宁市武鸣区疾病预防控制中心职业健康检查报告》及广西医科大学附属武鸣医院门诊病历显示，覃某鸾既往有高血压病
鸣区疾病预防控制中心职业健康检查报告》显示，其血压舒张压106，收缩压153，检查结论：血压偏高达2级，心电图检查结论：T波低平改变（II、II
心脏血供，心脏供血不足，影响人体活动。

（3）事故发生时无现场目击者，真实事发过程不详。

2.事故性质:

综上，调查组调查认定，这是一起非生产安全事故。

五、事故防范和整改措施

为汲取事故教训，杜绝类似事故的发生，建议有关单位采取以下安全防范措施：

（一）南宁红狮水泥有限公司要按规定组织从业人员进行职业健康体检，建立健全职业健康管理档案，严格审查从业人员职业健康报告，落实体检
员妥善安排；加强职业健康工作监管力度，及时消除各类生产安全事故隐患。

（二）南宁市伊岭工业园管委会要加强督促辖区企业切实落实国家关于职业病防治的有关法律法规，指导企业建立健全职业卫生管理制度，加强
生。

扫一扫在手机打开当前页