洛阳丰瑞氟业有限公司杨山萤石矿四采区2023年“9•15车辆伤害事故调查报告

来源：栾川县应急管理局　发布时间：2024-03-14

2023年9月15日晚20时许，洛阳丰瑞氟业有限公司杨山萤石矿四采区发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失139.21万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理令第143号），县政府成立了由县应急管理局牵头，县纪委、县检察院、县公安局、县总工会、县人社局、县科技工信局、县自然资源局、各员单位的事故调查组，并抽调安全技术专家参与事故原因分析，依法对该起事故进行调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的要求和“四不放过”的原则，迅速开展各项调查工作。通过周密细致的证、查阅资料并询问有关当事人，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，总结了事故教训，提出了防范措施及整改建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.洛阳丰瑞氟业有限公司（以下简称“丰瑞氟业”），位于栾川县庙子镇龙潭村，法定代表人：王某喜；统一社会信用代码：9141032立于2007年12月14日，经营范围为有机、无机氟材料及其制品和其他化工材料的开发的生产和经营。

2.温州通业建设工程有限公司（以下简称“温州通业”），位于苍南县矾山镇繁荣路90号，法人代表：孙某育；统一9133032774103621 1P，成立于2002年4月29日，经营范围为矿山采掘、隧道开挖施工总承包，大型土石方爆破工程、机电设备安装、水利械设备租赁等，具备矿山工程总承包二级资质。2021年温州通业在栾川县合峪镇杨山矿区设置驻丰瑞氟业项目部，负责人：李某某。

（二）事故发生单位安全管理情况

丰瑞氟业建立了安全生产责任制度，制定了安全生产规章制度、操作规程和应急预案。丰瑞氟业与温州通业签订了安全生产管理协议，氟业项目部经理李某国负责项目具体管理。


（三）事故发生经过

事故经过根据事发后第一赶赴现场救援人员笔录及现场勘查推断得出：

2023年9月15日上午,白某献和李某国等5人在四中段（790中段）进行出矿作业，下午五人又到三中段（840中段）西6采场进行出矿作某献拉完最后一趟矿石后，马某正和袁某见2人已经升井出洞，白某献在距配电室30米处换轮胎，大概10分钟后，就去喊李某国准备下班方，发现李某国被两辆出渣车夹在中间，身体正面趴在自己驾驶的出渣车头部，背部靠在另一辆出渣车尾部，李某国开的出渣车大灯还亮看，看到李某国脸发青，脖子肿胀，用手试了试发现他没有呼吸，没有脉搏了，白某献试着把他往外拉，但是拉不出来，白某献就想把巷道是看了这辆车没有气压，就没有去挪，而是把巷道内侧车辆向前开了点，下车把从后车左前方驾驶侧位置拽了出来，用纸箱将李某国头部垫放在地上，头朝巷道外侧，然后由于距离受限，便将巷道内侧矿车的矿斗由升起状态落了下来，又尝试着把李某国拉到巷道外，但还是拉不开始喊人，于是走到三中段口打电话，一个电话坏了一个电话没有反应，然后白某献就从三中段走斜井台阶到三中段放渣口打电话，刚好碰周某虎，让他通知生产队长张某争，之后马某正，张某争，陈某玻，谢某永等几人一起赶来了现场，张某争去摸了摸李某国的呼吸和脖子动一起出去打电话，让人往这送被子，白某献和马某正又试着把李某国往外拉，但还是拉不动，就开始挪巷道外侧的车，马某正上车启动开车往后倒车，随后下车把李某国往白某献肩膀上扶，白某献背着李某国，马某正扶着他，把李某国背到了配电室门前，看见陈某玻、张某争过把李某国放到了一盘新电缆上，几分钟后，谢某永过来，几个人合力抬着李某国往洞口方向走，走到距四中段斜坡道口10米左右看见王某喜下来了，然后就把李某国放到被子里往洞外抬，到井口把李某国放在地上不一会，公司派周某杰开了一辆皮卡车过来了，白某献、马某正、国抬到皮卡车上，便开始下山，到达门卫室时，碰到了前来救援的120救护车，经急救医生确认，李某国已无生命体征，晚上21时许，李某商之后，白某献等人便陪同李某国家属一起把李某国送往嵩县人民医院，经嵩县人民医院急诊医生再次确认李某国已经死亡，于是便将其送至

（四）事故现场情况

事故地点为杨山萤石矿四采区。



图片1萤石矿四采区图纸



图片2事故车辆

（五）事故车辆管理情况

事故车辆属于温州通业车队车辆，由车主负责车辆安全管理，建立有车辆保养、维修和驾驶员日常检查制度。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

李某国，男，家住河南省嵩县大章乡万村，身份证号：410325xxxxxxxx9974 。温州通业运输车司机，在事故中死亡。

根据人身伤亡支出、善后处理支出、财产损失等费用计算，该事故造成直接经济损失139.21万元。

（七）其他情况

事故发生时，未有现场目击证人，第一发现证人系死者舅舅白某献，后经县公安局刑警大队侦查，排除他杀可能。二、事故应急处置及

二、事故信息接报情况

（一）事故信息接报情况

2023年9月15日事故发生后，20：35分丰瑞氟业总经理王某莉按程序向县应急管理局报告事故的基本情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，丰瑞氟业立即启动应急预案组织人员进行救援。杨山萤石矿四采区项目负责人第一时间赶赴现场开展事故处置和救援。

（三）医疗救治和善后情况

2023年9月15日22时30分左右，经嵩县县人民医院急救中心医生确诊李某国已经死亡，公司委托项目部总负责人李某某全权负责事故商，2023年9月19日，李某某代表公司与死者家属就赔偿事宜达成一致，一次性赔偿138万元，双方签订事故处理协议书，死者家属情绪稳定

（四）事故应急处置评估

丰瑞氟业启动应急预案及时，现场救援处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查和专家综合分析论证，由于运输车司机李某国的不当操作造成李某国本人被挤压而死。

（二）间接原因分析

（1）公司培训不到位，当事人李某国2023年8月5日到洛阳丰瑞氟业有限公司杨山萤石矿工作，2023年8月6日进洞运输矿石，未进行三

（2）公司安全管理不到位，杨山萤石矿当日带班领导违反安全法规定和工人同时入井同时升井的规定。

（三）事故性质

经过事故调查组综合分析认定，丰瑞氟业“9·15”事故是一起企业带班领导违反安全法规定、安全管理不到位、职工安全培训不到位造般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的问题

（一）事故单位

丰瑞氟业、温州通业主要负责人未认真履行安全生产管理职责。项目安全管理人员工作履职不到位，工程车辆管理制度流于形式，带班位。

（二）监管部门

县应急管理局监管不够到位，丰瑞氟业杨山矿区地下开采作为风险较大区域，没有及时发现并查处存在的风险隐患，对事故的发生负有监

（三）地方党委政府

合峪镇人民政府未严格按照安全生产属地管理原则加强对企业安全监管工作的领导，未发现企业存在的隐患问题，监督检查不够深入。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因及认定的事故性质，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等相关法律法规，对事故责任单位和相关责任人员提出如下处理建议：

（一）对相关单位的处理意见

（1）丰瑞氟业，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，给予丰瑞氟业35万罚款的行政

（2）温州通业，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项之规定，给予温州通业行政处罚。

建议由县应急管理局依据《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十一条之规定，给予温州通业警告，并处处罚。

（3）建议责成县应急管理局、合峪镇人民政府向栾川县人民政府作出深刻书面检查。

（二）对相关人员的处理意见

（1）王某莉，丰瑞氟业总经理，未能履行安全生产管理职责，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之急管理局给予其2022年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（2）陈某，杨山矿区副矿长，主持全面工作。安全监管不够重视，未严格落实领导带班下井制度的责任主体，与工人同时下井、同时升民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急管理局暂停其安全生产有关的资格，并给予其2022年年收入百分之二十罚款的行政

依据《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十一条之规定，建议由县应急管理局给予其1万元罚款的行政处

（3）王某歌，丰瑞氟业安环部长，安全管理工作履职不到位，未严格落实安全生产规章制度。建议由丰瑞氟业依据公司内部规定给予其

（4）李某国，温州通业驻丰瑞氟业杨山萤石矿项目部负责人，安全管理不到位，未严格落实领导带班下井制度的责任主体，与工人同时依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急管理局暂停其安全生产有关的资格，并给予其2022年年收入百分之罚；

依据《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十一条之规定，建议应急管理局县应急管理局给予其1万元罚款

（5）陈某红，温州通业驻丰瑞氟业杨山萤石矿项目部安全科长，安全管理不到位。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规管理局暂停其安全生产有关的资格，并给予其2022年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

（6）李某军，合峪镇人民政府应急和安全监管办公室主任，属地监管责任落实不到位，建议其向合峪镇人民政府作出深刻书面检查。

（7）常某一，栾川县应急管理局矿山管理股股长，监督指导不深入，对事故的发生负有监管责任，建议其向县应急管理局作出深刻书面

六、事故主要教训

该事故的主要问题在于违反领导带班下井制度，未与工人同上同下，致使部分工人单独在井下作业。该事故暴露出企业安全发展意识淡不落实、安全管理工作履职不到位、未严格落实安全生产规章制度、安全生产教育培训落实不到位、安全生产大排查不认真等突出问题。各真汲取“9·15”事故教训，举一反三，抓实抓细当前的安全生产工作。

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任

丰瑞氟业、温州通业要深刻汲取本次事故的教训，举一反三，认真分析事故原因，全面落实企业主体责任、带班领导领导责任。强化任，认真开展职工安全教育培训，加强车辆管理，严格落实安全管理制度和岗位责任制度，保障安全投入。

（二）突出地方政府属地监管责任

栾川县各乡镇政府要深刻汲取事故血的教训，思想上一定要重视起来，坚决落实地方政府安全生产属地监管责任；加大对中小企业全面特别是对矿山企业的特种车辆、工程车辆驾驶人员的培训情况。建立常态化检查工作机制，严防漏管失控，严格落实相关监管工作要求；组安全生产大检查，督促企业落实主体责任。

（三）认真落实行业监管部门的监管责任

栾川县相关行业部门要以丰瑞氟业“9·15”事故为教训，按照“三管三必须”原则，要切实履行安全生产行业监管职责。对不遵守安全责人不依法履职、企业安全教育方面违法行为、企业作业现场安全管理不规范、事故隐患排查治理不彻底的企业要加大执法处罚力度，倒逼主体责任，强化安全管理措施，切实消除隐患，大幅减少非法违法和违规违章操作造成的事故。