岑溪市归义达光石材厂“8·28”安全事故调查报告

2018-11-29 00:53　来源：岑溪市安全生产监督管理局　作者：广西梧州岑溪市人民政府门户网站

2018年8月28日下午7时40分许，位于岑溪市归义镇金坡开发区内的“岑溪市归义达光石材厂”一名工人爬上37号锯石机约四米高的面向水泥柱，调整柱顶上锯石机的升降滑子时，由于操作不慎，身体掉落37号锯石机的平台基坑，因伤势过重，不治身亡。

事故发生后，岑溪市人民政府办公室根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法成立光石材厂“8·28”安全事故调查组（岑政办发〔2018〕100号）。事故调查组按照“四不放过”及“科学严谨、依法依规、实事求是、注则，对事故进行了调查、取证，已查明事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任单位及相关责任人的处理建议施。现将调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2018年8月28日19时40分许。

（二）事故发生地点

岑溪市归义镇金坡开发区。

（三）事故发生单位

岑溪市归义达光石材厂。

（四）事故类别

生产安全事故类。

（五）事故伤亡情况

事故造成共1人死亡。死者廖之永，男，1961年10月8日生，汉族，广西岑溪市梨木镇梨木社区单竹塘组人。

（六）事故现场情况

事故现场在岑溪市归义达光石材厂37号锯石机面向324国道左边水泥柱墩基坑地上，地上坑坑洼洼，凹凸不平，有一些小石块和木头，柱表面露出两排约10多厘米长的生锈钢筋头。

（七）直接经济损失情况

至目前为止，该事故已造成直接经济损失共63万元人民币（主要为死者丧葬费，一次性死亡补偿金及其他各项费用）。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故单位是岑溪市归义达光石材厂，该厂于2013年12月注册营业执照，属于个体工商户，经营者是李达光，统一社（92450481MA52PC6N061¯1），经营范围（花岗岩板材加工销售）。该厂厂区面积约3亩左右，总投资约二百万元人民币，年产约300万元条锯石机、1台磨光机，现有工人15名。死者廖之永于2012年到该厂工作、负责锯石工作。

（二）事故发生经过

2018年8月28日15时，该厂工人廖之永和廖乾光上班，在35号和37号锯石机工作。当37号锯石机锯完一块石底后，要重新调整锯石机的19时30分左右，廖之永从35号锯石机处走到37号锯石机，爬上约四米高的水泥柱顶部调整锯石机的升降滑子。19时35分左右，廖乾光从机房廖之永吃晚饭。当廖乾光走到37号锯石机柱墩旁时，发现廖之永趴在柱墩底的地面上，即进去把廖之永抱起将他放仰睡，然后到办公室叫廖救，并拨打120。随后，廖乾光和廖瑞光把廖之永身体抬到附近平整的地上，发现廖之永右脸和脖子、右手指背有伤痕。约10多分钟后，岑溪救车赶到，经120医务人员诊断，发现廖之永已无生命体征。

（三）事故处置情况

8月30日，岑溪市归义达光石材厂将事故报告归义镇政府，归义镇政府报告岑溪市安监局。岑溪市安监局接到事故报告后，即指派执法人员到现场调查了解情况。归义派出所也出警对该厂进行调查，并对有关人员进行询问笔录。归义镇政府工作人员组织厂方与死者家属进行善2018年9月13日，厂方与死者家属达成协议，由厂方一次性支付死者家属赔偿金等63万元人民币。

三、事故原因分析及事故性质

（一）事故直接原因

事故直接原因是廖之永在爬上四米高的水泥柱时，没有用梯子，身上也没有系安全带，而是直接用脚踩在水泥柱露出的生锈钢筋头上，调机的升降滑子，由于操作不慎身体掉落37号锯石机面向324国道左边水泥柱墩基坑地上，因伤势过重死亡。

（二）事故间接原因

岑溪市归义达光石材厂个体工商户中经营者李达光，没有健全安全生产责任制和安全生产管理规章制度，没有制定登高作业安全操作规程合安全要求的登高作业用具，对员工的安全生产知识培训不到位，厂区警示标志少，以上问题，是导致这次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查分析，认定岑溪市归义达光石材厂“8·28”安全事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）事故责任划分

1、廖之永安全意识淡薄，登高作业没有使用梯子，身上没有系安全带，由于操作不慎，掉在地上，因伤势过重不治死亡，导致事故的发直接责任。

2、岑溪市归义达光石材厂个体工商户经营者李达光，没有健全安全生产责任制和安全生产规章制度，没有认真履行安全生产管理职责，生产管理主要责任。

（二）处理建议

1、事故直接责任人廖之永已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2、岑溪市归义达光石材厂李达光是个体工商户经营者，是从事花岗岩板材厂加工销售的生产经营单位，是事故发生的责任单位，而且向事故发生情况，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，建议由岑溪市安全生产监溪市归义达光石材厂个体工商户经营者李达光进行行政处罚。

3、根据“属地管理、一岗双责”的原则，建议由岑溪市安全生产委员会会同有关部门对岑溪市归义镇政府主要负责人进行约谈。

五、事故整改和防范措施

1、岑溪市归义达光石材厂要认真吸取事故教训，组织员工进行一次安全生产教育，要健全安全生产责任制和安全生产规章制度，落实企为员工提供安全生产防护用具，落实安全防范措施，认真做好隐患排查治理，增加厂区内的安全标志，认真学习安全生产管理知识，提高安平。

2、归义镇政府要按照“属地管理”的原则，加强辖区内的安全生产管理，加大监管力度。以“8·28”事故案为例，集中全镇企业主要次安全生产教育，落实主体责任。同时，对全镇石材加工行业进行一次隐患排查治理，落实整改措施，做到闭环管理，促使企业抓好安全生产防范生产安全事故的发生。

岑溪市归义达光石材厂“8·28”安全事故调查组

2018年10月26日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

政府网站找错　党政机关

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图