河池市盛隆矿业有限公司“10•2”冒顶事故调查报告

发布日期： 2021-12-24 09:05

2021年10月2日约11时30分，河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿在整改性基建施工中发生一起局部冒顶事故，导致1人死亡1人受伤，直接经济损失130余万元。

事故发生后，金城江区委、区政府高度重视，立即组织相关人员赶赴事故现场，指导事故救援和善后处置工作。

2021年10月4日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，金城江区人民政府成立了由区应急局、区自然资源局、区人力资源和社会保障局、区总工会、金城江公安分局和五圩镇人民政府组成的事故调查组，并聘请非煤矿山专家组参与调查分析。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和科学分析，结合专家组对事故原因的分析认定，查明了事故原因、经过，认定了事故性质和相关责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了加强事故防范措施和建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：河池市盛隆矿业有限公司（下属矿山名称：河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿）。公司位于河池市金城江区五圩镇塘州村九瓦屯，成立于201年5月28日，法定代表人胡**，统一社会信用代码914512*******YY1D，经济类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本贰佰柒拾

万圆整，经营范围为方解石开采、加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工单位：翁**冒名的“陕西耀杰建设集团有限公司”。事后查明，该公司与翁**并无隶属关系。

3.监理单位：山西开源益通建设监理有限公司。该公司位于山西综改示范区太原学府园区科技街9号丹阳科技楼1410室，成立于2010年4月13日，法定代表人师**，统一社会信用代码

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号
承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号
邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）
桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451
互联网违法和不良信息在线举报