碧江区“3•24”盗采亡人事故调查报告

发布时间: 2025-08-13 15:25 字体:[]

2025年3月24日3时47分许，铜仁市碧江区云场坪镇与湖南省凤凰县茶田镇交界处发生一起盗采汞矿致4人被困，其中1人死亡事故。

事故发生后，各级领导高度重视，国家矿山安全监察局，贵州省应急厅，国家矿山安全监察局贵州局相关领导赶赴现场指导救援和后期处置工作。3月28日，铜仁市人民政府进行了提级调查，成立了碧江区“3·24”盗采亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），迅速开展事故调查工作。并邀请市纪委市监委同步开展工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证和实地走访等，查明了事故经过、原因、应急救援和善后处置以及人员伤亡等情况。认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定：“3·24”事故是一起涉嫌非法盗采汞矿的刑事犯罪案件。

一、事故发生经过及地点

（一）事故发生经过

2025年3月23日，湖南省凤凰县20名群众和贵州省碧江区5名群众，于当天上午至晚上期间，分别从贵州省碧江区云场坪镇杉木湾猪场废弃矿硐处进入到湖南省凤凰县境内的金山矿业3号矿井进行非法盗采。25人携带小型盗采工具先后进入矿洞后，从原开采铅锌矿遗留矿硐步行至两省交界处，再爬行经过一段狭窄的巷道（俗称“狗硐”），进入位于湖南省凤凰县境内的金山矿业3号矿井，25人分别在3号矿井不同作业面进行非法盗采。3月24日凌晨2时许，万某在巷道内昏迷，毛某、田某、田小某出现不同程度头晕，便在硐内呼救。滕某沿原路返回时，发现硐内万某、毛某、田小某、田某躺在巷道地上，滕某便将万某从硐内往外拖行约三十米，拖行过程中滕某出现呕吐，这时滕某1人走出硐口，使用手机于3月24日3时42分至3时47分之间分别拨打110、120、119和本村群众电话求助。

（二）发生盗采事故地点

经贵州省地质矿产勘查开发局一〇三地质大队勘查，事发点（X坐标3074478.596，Y坐标36633048.009）位于湖南省凤凰县茶田镇，距省界1007m，距碧江区云场坪镇杉木湾一废弃矿硐（俗称“猪场矿硐”）1508m。事故现场位于凤凰县金山矿业有限责任公司牛豆坪锌汞矿3号矿井。

二、事故有关情况

（一）事发点矿权情况

经查实，事发点矿权原为湖南省凤凰县金山矿业有限责任公司所有，2007年5月原湖南省国土资源厅对金山矿业有限责任公司办理了采矿许可证，开采矿种为汞矿、锌矿，矿区面积1.5461平方公里，准采标高+620米至+500米，生产规模2.5万吨/年，2012年5月23日矿权到期，后续办理了一次延续登记手续，至2016年6月30日止。2018年10月19日，凤凰县人民政府对凤凰县金山矿业有限责任公司作出关闭决定，于2019年1月23日完成凤凰县金山矿业有限责任公司牛豆坪锌汞矿矿权注销工作。

（二）事发点入口情况

经勘查，该事故矿硐入口位于贵州省铜仁市碧江区云场坪镇云场坪社区灯草田组，与湖南省凤凰县茶田镇禾会村打狗垅组接壤，距省界线501m。该入口所在的猪场废弃矿洞于2024年6月7日由铜仁市碧江区云场坪镇通过钢筋混凝土封闭（上部厚1m，下部厚3m）。案发时，该封闭硐口右上角被凿开，形成高20cm、宽40cm的入口，涉案人员从该被凿开的硐口进入。该洞口系铜仁市铁胜矿业有限公司勘探铅锌矿形成，勘探矿权于2013年2月注销。

（三）矿洞内通道情况

经勘查核实，湖南省凤凰县茶田镇金山矿业在开采汞矿时将3号矿井与该勘探矿井连通，从猪场硐口至茶田镇3号井盗采点之间，矿硐内巷道分岔口较多，距入口至400m有支硐6个，进至501m到达省界线，进至650m至800m间斜坡较大，860m至1040m间巷道高度不足1.3m，部分巷道高度0.5m，仅能爬行通过（俗称“狗硐”）。穿过该段巷道后，巷道宽度约1.5m。经过事发点后，向湖南方向延伸的巷道断面逐步增大。

（四）矿洞内有关设备情况

经实地勘查，3号井作业面有凿岩机6台、空压机2台、柴油发动机1台、小型汽油发电机1台、小型汽油机1台以及其他作业工具。经查实，3号井内设备工具系金山矿业有限公司矿权到期后，金山矿业有限公司与蒋某（男，湖南凤凰人）签订私自开采合同，由蒋某在2021年从凤凰县茶田镇境内矿井主硐运入作业面，在茶田镇境内矿洞封闭后，一直遗留在3号井作业面内，至“3·24”盗采事故发生前，不同人员进行设备维修及操作用于盗采。3号井巷道内另有被子、高压锅、大米、面条、蔬菜、水果等生活用品，平时有人使用固体酒精作为火源做饭。

三、事故应急救援和善后处置工作情况

（一）事故信息接报情况

24日4时，铜仁市应急指挥部接市消防救援支队电话报告，碧江区云场坪镇一废弃矿硐有3人被困（后经核实有4人被困）。4时17分，市应急指挥部向省应急厅、市委办、市政府办电话报告事故情

况。7时3分，通过系统书面向省应急厅报送事故信息（初报），11时28分，通过系统向省应急厅续报事故相关情况。

（二）应急响应情况

接报相关信息后，市委、市政府，碧江区委、区政府及市应急管理局、市自然资源局等部门主要负责同志即刻赶赴现场。湖南省凤凰县委副书记、县长带领县应急管理局、茶田镇党委、政府相关负责同志于当日上午10时许赶到现场参与处置工作。铜仁市人民政府成立了由主要负责同志为组长的“3·24”应急救援指挥部，下设综合协调、现场救援、医疗救护、秩序维护、舆情管控、调查核实、善后处置7个工作组，组织开展事故处置工作。

（三）现场救援情况

铜仁市组织消防救援队22名、铜仁梵宇矿山救护队7名、公安干警12名、医护人员12名、供电人员5名及消防救援车5台、医疗救护车4辆、供电保障车1台先后到达现场开展救援工作。4时35分，3名消防队员和1名向导携带氧气袋、空气呼吸器、葡萄糖等救援物资进入硐内。其余消防及矿山救援队员同步在硐外扩宽入口硐口，并陆续参与救援工作。24日8时51分，第一位被困人员田某被救出。8时59分，第二位被困人员某被救出。10时50分，第三、四位被困人员田某、毛某被救出，4名被困人员第一时间送往铜仁市人民医院救治。

（四）善后处置情况

被困人员万某经铜仁市人民医院抢救无效于当日10时24分死亡，尸体当日送往殡仪馆。死者尸体于4月25日火化，5月1日运回重庆云阳县下葬。被困人员田某、毛某于3月25日出院，田某于4月3日出院。

四、死亡人员和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

万某，男，重庆市云阳人，长期在凤凰县居住。

（二）直接经济损失

参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为22.3万元。

五、相关检测情况

（一）气体检测情况

经铜仁梵宇矿山应急救援队实地检测，事发地点空气中一氧化碳浓度919ppm，氧气含量19%。按照《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）规定，工作场所一氧

化碳浓度接触限值为25ppm。空气中氧浓度正常值应在19.5%～23.5%。

（二）尸体检验情况

铜仁市公安局碧江分局聘请第三方贵州医科大学法医司法鉴定中心于3月26日对尸体进行解剖，4月9日贵州医科大学法医司法鉴定中心出具法医病理鉴定意见书，排除万某自身疾病死亡，系急性一氧化碳中毒导致死亡。

六、事故原因和性质

（一）直接原因

废弃矿硐内发电机等汽柴油设备时常使用运转，造成一氧化碳等有毒有害气体在矿硐内聚集，严重超限，死者系吸入一氧化碳导致中毒。

（二）间接原因

1.非法盗采人员受利益驱使，漠视法律法规和安全，安全意识淡薄，在无任何个人防护和通风设备的条件下盲目进硐进行盗采活动。

2.属地党委、政府及相关部门对自然资源领域“打非治违”工作履职不到位，对封闭矿硐巡查管控不力，导致事故发生。

经综合分析事故发生的经过、原因等因素，结合市公安局立案侦查情况，事故调查组认定：“3·24”事故是一起涉嫌非法盗采汞矿的刑事犯罪案件。

七、事故暴露出各有关单位的主要问题

（一）碧江区自然资源局

1.履行打击非法盗采矿产资源监管责任不到位。落实《省委办公厅 省政府办公厅关于严厉打击非法开采矿产资源行为的通知》（黔委厅字〔2009〕84号）有差距，履行打击非法盗采矿产资源责任不力，对非法盗采行为打击不力，行政执法“宽松软”,未形成有力震慑。

2.废弃矿硐封堵、巡查工作落实不力。贯彻落实省、市、区关于推进废弃矿硐封闭决策部署不力，对云场坪镇等易发生盗采乡镇工作指导不力，未督促指导乡镇制定矿硐封闭实施方案，导致废弃矿硐封闭工作推进缓慢。且已封闭的废弃矿洞反复被盗采人员私自打开。动态巡查和隐患排查有盲区，未对被打开的云场坪镇65-2号（猪场）废弃矿硐口采取有效封闭措施。

（二）云场坪镇党委政府

1.落实打击非法盗采矿产资源属地责任不力。作为属地党委、政府，贯彻落实省、市工作要求有差距，落实打击非法盗采矿产资源责任不力。2025年1月28日硐口被打开后未再进行封堵，1月28日至2月26日期间抓获盗采人员23人，属地党委、政府未针对被打开硐口采取封堵、值守等有效管控措施。

2.废弃矿硐封堵和日常巡查不到位。督促乡镇废弃矿硐包保领导干部责任履职不到位，未压紧压实动态巡查责任，推进废弃矿硐封堵工作不力。日常动态巡查不到位，在废弃矿洞排查工作中存在盲区。

八、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究法律责任的有关人员

田某等25人受利益驱使，明知非法进入矿硐盗取矿产资源存在中毒窒息、塌方风险，贸然进入矿硐内进行盗采作业。建议由公安机关依法依规追究相关法律责任。

（二）建议纪委监委进行问责的公职人员

对于在调查过程中发现的8位公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关，依规依纪依法处理。

（三）对相关单位责任追究建议

1.碧江区自然资源局。对废弃矿硐日常管理重要性认识不足、重视不够，执行上级关于废弃矿硐封闭政策不坚决，履行打击非法盗采矿产资源责任不到位，推进废弃矿硐封闭工作缓慢，对云场坪镇废弃矿硐底数不清，督促指导云场坪镇开展废弃矿硐封闭、巡查工作不到位。拟建议区自然资源局向区委、区政府作出深刻检查。

2.云场坪镇党委、政府。落实属地打击非法盗采矿产资源责任不到位，对辖区重大风险隐患防范化解不到位，对废弃矿硐隐患排查和日常巡查不到位，督促干部落实包保责任、巡查责任不到位。拟建议云场坪镇党委、政府分别向区委、区政府作出深刻检查。

九、事故防范和整改措施建议

（一）全面开展废弃矿硐排查整治工作。碧江区要深刻吸取事故教训，全面开展辖区内废弃矿硐排查工作，摸清底数，掌握情况。要强化资金保障，确保乡镇在推动封闭硐口、视频监控等具体措施上能落到实处，对废弃矿硐建立包保责任制，明确包保责任人，确保动态巡查责任落实落细。

（二）依法严厉打击非法盗采行为。要严格按照省自然资源厅等部门《关于印发严厉打击非法开采矿产资源专项行动方案的通知》要求，组织开展盗采矿产资源专项整治行动。自然资源、公安、发改、应急管理以及乡镇要建立健全协调联动机制，加强行刑衔接，对各类违法行为严格排查，严厉惩处，对触犯法律的有关单位和人员，一律依法严格追究法律责任，严厉打击盗采矿产资源违法活动。

（三）加强接边地区联勤联治。要加强与湖南省湘西自治州凤凰县等对接协调，特别是相邻乡镇，加强部门、乡镇联动，加强信息交换共享，加强联合打击力度，构建联勤联治工作合力。

（四）严格落实举报奖励制度。要建立健全非法盗采矿产资源行为举报奖励制度，多渠道多样式加强奖励制度宣贯。畅通投诉举报渠道，严格保护举报人信息，及时兑现举报奖励，发动群众积极参与监督，形成群防群治工作格局。

（五）扎实开展安全宣传教育。要扎实开展《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规宣贯和非法盗采典型案例警示曝光，对盗采易发区重点人员加强警示宣传打招呼。利用政府公告、电视、广播、微信公众号等多种途径开展宣传，切实提升群众守法意识和保护国家矿产资源主动性。