了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理意见和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）建设单位基本情况

平果市中兴商务宾馆为建设单位，营业执照统一社会信用代码：92451023MA5LQUQ20K（1-1），类型：个体工商户；经营者：陈锋；经营人经营；注册日期：2012年12月26日；经营场所：平果市马头镇新兴路189号。

（二）事故单位基本情况

广西名艺品味装饰设计工程有限公司 （以下简称名艺公司）为事故单位。公司营业执照统一社会信用代码：914510235794099209，公司类或控股）；经营范围：室内设计、装修，装饰施工、建筑设计、园林规划设计，家居、商铺、办公、商业空间策划服务；装修材料（板材、五金、售。成立日期:2011年7月14日；营业期限:长期；营业住所:平果市马头镇教育路260号。法定代表人：张远水，男，45岁，身份证号码:36042319*

（三）装修项目基本情况

名艺公司于2021年9月3日与平果县中兴宾馆签订装饰工程施工合同，承包中兴宾馆3楼装修工程，合同总价565000元。施工项目包含：拆改工工程、油灰工程等，施工建筑面积约1000平方米。

二、事故发生经过、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

2021年9月13日下午,名艺公司监理人员黄祖宁组织工人农荣德、王道优、农永烽、农长邓等4人进行室内和过道吊顶电路布线作业（王道优和顶布线，农永烽和农长邓组成一组在房间里布线）。15时48分左右，王道优在吊顶下传送电线材料给农荣德时，没见农荣德把电线拉上去，也没听烧焦的味道，王道优爬到吊顶检修口观察，发现农荣德已经趴在吊顶里，没有任何反应。意识到农荣德可能触电后，王道优大喊“有人触电了”。宾馆的服务员、潘思良（广西平果市中兴恒联投资有限责任公司行政综合中心经理）、120和110先后赶到了现场。农荣德被送往平果市人民医院抢

（二）救援、现场处置及善后处理情况

发现农荣德疑似触电后，王道优大声呼救，随后农永烽和农长邓首先赶到现场，之后黄祖宁和宾馆的服务员就赶到了现场，同时王道优叫周围钟后宾馆电工把开关电闸关掉后，王道优和农永烽、农长邓把吊顶砸开，把农荣德从吊顶救下来抬到房间里抢救，施救过程中，王道优和农长邓二十分钟左右，120医护人员到达现场后，接着对农荣德继续抢救。在现场抢救十分钟左右，送往平果市人民医院抢救，经抢救无效死亡。

2021年9月13日当晚，名艺公司垫付了6万元的葬丧费。过后，因名艺公司就赔偿金与死者家属协调不下，目前双方正通过司法途径解决。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

农荣德，男，43岁，海城百谭村三六屯人，2021年9月13日在事故中死亡。

（二）直接经济损失情况

因双方就赔偿金意见不一致，目前正通过司法途径解决。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

农荣德个人安全意识淡薄,在施工中未对潜在危险源进行检查就直接作业，导致触电抢救无效身亡，这是事故的直接原因。

（二）间接原因

名艺公司未落实安全生产管理制度。

1.未制定相关的安全生产规章制度和操作规程，安全防范意识淡薄；

2.未建立、健全本单位安全生产教育和培训档案,未记录有对工人安全生产教育和岗前培训情况；

3.施工现场未配备安全生产管理人员，且对工人上岗资质未严格把关。

（三）事故性质

平果市中兴商务宾馆“9·13”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

农荣德。个人安全意识淡薄，在线路布线作业过程中，没有对潜在危险源进行检测就直接作业，是导致这次事故的直接原因，对事故的发生死亡，不再追究其相关责任。

（二）对建设单位的处理建议

平果市中兴商务宾馆未取得施工许可证擅自施工，依据《建筑工程施工许可办法》第十二条规定，建议由平果市住房和城乡建设局对该公司罚款。

（三）对施工单位的处理建议

名艺公司未认真落实其安全生产主体责任:一是在施工现场未设置安全警示标识等安全防范措施；二是未建立、健全本单位安全生产教育和培训教育和岗前培训情况；三是施工现场未配备安全生产管理人员，且对工人上岗资质未严格把关。这是导致事故发生的间接原因,故该公司对事故的共和国安全生产法》第九十七条第一款第（一）、（三）、（七）项、第一百一十四条第一款第（一）项的规定,建议由平果市应急管理局对名艺公司款。

六、事故防范和整改措施

针对名艺公司“9·13”一般生产安全责任事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事议：

（一）名艺公司要认真落实企业安全生产主体责任。要结合事故调查报告，认真分析、总结事故原因，针对事故调查报告指出的问题，列出把整改责任落实到人，限期完成隐患整改，把整改落实情况报市应急管理局。

（二）全市各装饰装修企业要通过这起事故，举一反三，认真学习警示、总结事故教训，开展自查自纠，严防类似事故发生。各装饰装修企责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程，认真履行排查本企业的安全隐患的工作职责，及时消除安全生产事故隐患，严格把关从业人员的上产知识培训，督促从业人员严格遵守行业制定的有关安全生产规章制度和岗位操作规程。

（三）市住建局、市商务局、市应急局、市人社局、市总工会、市公安局、马头镇人民政府和供电局要在各自的职责范围内，深入装饰装修排查治理，加强生产安全事故警示教育，提高企业主要负责人、安全管理负责人、安全生产管理员、企业从业人员的安全生产意识，督促企业全全市装饰装修行业最大限度地减少安全生产事故的发生。

（四）建议海城乡人民政府安抚好死者家属情绪，密切关注死者家属思想动态，引导其通过司法途径解决事故赔偿事宜，避免群访事件发生。

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码：4510230004