附件 1

事故现场图片






SHANTUI
SL50W
挤压位置
事故发生后用于止滑的石块